,	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipamento Denominação								
4716508270-0002 LY ( USADO CO					JSADO COM	47164051	31)	
Dispor	nibilidade		Ação	Centro Custos Gerência Responsável				
Statu	S	Qtd		685608 MSI2-CRIN RICARDO RUI GASOL			O RUI GASOLA	
Em Utilização 2			Desvios					
Para Consert	o Interno	1	Conserto	Falta modificação 2				
Em Conserto	Interno	1		Conserto				
	Inspet	or		Supervisor	r Planejador de EIME		le EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI					
Nº RS	Data E	missão	Bandeja	a Ob	servação	·	Nº Controle	
LP-043693	22-08	3-2024	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA 66774				

Kassia Menca 14/01/15 92785605 PS/QMM61-CtP

16/09/2024, 16:1

							A 1	
	Folh	a de solicita	ıção de serv	riço - PS/QMM6:	L-CtP		воѕсн	
Equip	ament	:0	•	Denominação				
471651	1543-0	001		L)	′ (230,0±0,3)			
			Centro Custos	Ge	rência	Re	sponsável	
Disponibilidade Ação						RICARDO RUI		
Status	Qtd	e e description	685613		MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex		GASOLA	
Em Utilização	1	Conserto		Desvios				
Em Conserto Interno	1				dificação nº2 conf posição nº201 con			
				assia Menca // 92785605 SQMM61-CIP	Conserto	and the second		
Inspetor				Supervisor	Planeja	ador de	e EIME	
		ESSA NEUM ETTELO	ANN	PAULO LASKOSKI	JOAO FRAN	NCISCO FRANCA		
Nº RS	Data	a Emissão	Bandeja	Observação Nº Contr			Nº Controle	
LP-045105	17	-10-2024	pr	pr CALIBRADOR ACOMPANHA 6716			67160	

Folha de solicitaç	возсн		
Equipamento	Denominação		
4716404801-0001	LX		

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	Ż
Desativado	3	
Sucatado	1	4.7
Em Utilização	1	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA				
Desvios						

Calibrador está com desgaste nas faces de contato com o Kassia Mencaproduto (posições nº7 e 9).
92785605
PSYCMM61-CIP Conserto

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	JOAO VICTOR LOPES

NEU3CT - A	NDRESSA NEUMANN	N RECHETTEL	O PAULO LASKOSKI	JOAO VICTOR LOPES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-045128	17-10-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANI	HA 67158

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4312400046-0327	JMK3-BASE MEDICAO			
		7,300		

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	8	
Transferido	2	
Sucatado	96	
Em Utilização	39	Conserto
Para Conserto Interno	1	
Em estoque	59	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON					
Desvios							
Calibrador com oxidação na superficie de medição.							
Conserto							

Inspetor					Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - A	NEU3CT - ANDRESS EUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO			
Nº RS	Data	issão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-045264	24	)24	pr	CALIBRADOR ACOMPANH,		IHA	67225

Kassia Menca 92785605 PC/CMM01-CtP

11/11/2024, 09:29

**ANJOS** 

Nº Controle

67219

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipamento				De	enominação		
4716505784-0009				LY			
Disponibilidade Ação C			Centro		Gerência Respo		
Status	Qtd		Custos			Пооролошто	
Sucatado	11		685401		MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN		
Em Utilização	3	Conserto			Desvios Calibrador está oxidado.		
Em estoque	2		Kassia	MencaCalibra			
Em Conserto Interno	1		927	85605	Conserto		
	Inspetor			Supervisor	Planejador	de EIME	
NEU3CT - /	ANDRES	SA NEUMANI	V	PAULO LUCAS KEN ASSAOKA DOS			

LASKOSKI

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

LP-045322 de retrebella.

Bandeja

cx2

**RECHETTELO** 

Data Emissão

23-10-2024

Nº RS

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн		
Equi	pamen	to		Denominação				
473836	0434-0	0081		JMK6-OGIVA 3,5010uM				
Disponibilio	dade	Ação						
Status	Qtd							
Sucatado	57							
Em Utilização	6		Centro Custos	Gerência	Re	esponsável		
Para Conserto	4		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALI	EX TURKOT		
Interno				Desvios				
Em Exame Interno	2	Conserto	EIME com resultados de medição fora do especificado em desenho Repetibilidade de 0,0002mm = 0,0006mm Teste de balanço de 0,0002mm = 0,0006mm Deslocament do ponto zero de 0,005mm = 0,015mm.  Conserto					
Em construção	1							
Perdido	3							
Em estoque	1							
Em Conserto Interno	9							

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-045333	24-10-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	67227

Ø3-5

Kassia Menca
92785605
PSIQMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH					
Denominação					
LX					

Disponibili	Disponibilidade			
Status	Qtd			
Sucatado	3			
Em Utilização	1			
Em estoque	1	Conserto		
Em Conserto Interno	1			

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT				
Desvios						

Altura pinos fixação 5,00mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 5,6mm - posição nº03 ---- Diâmetro 2,000mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,962mm - posição nº02

Conserto

92785605 PS/QMM61-CIP - 18/02 /25

					700,0	
	Inspetor			Planejador	de EIME	
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	50/(142014)/(1414			GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045345	02-11-2024	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA 67		67323	

Folha de solicitação	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716507918-0047	LY conexao hidraulica	-

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	32	
Em Utilização	7	
Para Conserto Interno	9	Conserto
Em Reclamação	2	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT				
Desvios						
Planeza máxima de 0,002mm (Gasto 0,0025mm) está fora do						

Planeza máxima de 0,002mm (Gasto 0,0025mm) está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,0027mm. --Paralelo máximo de 0,01mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,012mm.

Conserto

	Inspetor Supervisor Planejador de EIME							
Inspetor				Supervisor	Planeja	ador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		)	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIM				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle		
LP-045552	09-11-2024	CX5		CALIBRADOR ACOMPANHA 67		67408		

Kassia Menca 92785605

92785605 PS/QMM61-CtiP

	Folk	na de solicita	ção de ser	viço - PS/QMM61	-CtP		воѕсн	
Equip	ament	to		De	nominação			
4316503367-0013			, and the second	LY44P24DIAM9,50				
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	Gerê	ncia	Re	sponsável	
Sucatado	9		685484	MOE2-IP - Produçã			NUEL VITOR	
Em Utilização	4		Desvios  Ø9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenh Valor da medição Ø9,456mm - posição nº05 (4x) Altura					
Em construção	2	Conserto						
Em estoque	2		,	n +0,1mm está con Kassia M	n topo plano	- posição	o n°100 (2x)	
Em Conserto Interno	1		Kassia Menca 92785605 Conserto PS/OMM61-Ctp					
	Ins	oetor		Supervisor	Pla	nejador	de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			ANN	PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS			
Nº RS	Dat	a Emissão	Bandeja	Obs	Observação Nº Contro			
LP-045663	15	5-11-2024	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA 67450				

Folha de solicitaçã	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC		
Equipamento	Denominação		
4715300824-9 <del>552</del> 🕬 🗷	LO "UP"	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	

Disponibilid	Ação	
Status	Qtd	
Em Utilização	1	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos		Gerência	Responsável	
	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
		Dosvios		

Ø 3,6mm -0,007mm está fora do especificado em desenho. Valor encontradaa ମନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ mm ---- Calibrador faltando modificação nº3 92785605 conforme desenho. Kassia Menca PS/QMM61-CtP 92785605 PS/QMIM61-C

Conserto

Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	ERICK MARTI	NS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle
LP-045751	04-12-2024	pr	CALIBRADOR AC	OMPANHA	67582

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					воѕсн	
Equip	amento			Denominação			
471530	0756-00	02			LO		
Disponibilio	lade	Ação					
Status	Qtd		Centro		Gerência		Responsável
Em Utilização	2		68561	3	MOE3-CRIN - Usinage		RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	1	Conserto		corpo Matsura/Flex GASOL  Desvios  Posição 3 quebrada, 2x  Kassia Menca 92785605 PS/CMM61-CIP Conserto		GASOLA	
Em estoque	1						
Em Conserto Interno	1						
	ln	spetor	f -		Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - AN	DRESSA	NEUMANI	N RECHETTELO PAULO LASKOSKI ANA CLARA		CLARA SACCOL		
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045821	21-11	-2024	cx1	C.	ALIBRADOR ACOMPAN	NHA	67481

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH		
Equipamento	Denominação	
4715300888-0042	LO	

Disponibilidade			
Qtd			
22			
12			
3	Conserto		
6			
5			
	22 12 3 6		

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA		
Desvios				
Ca Kassia I	alibrador com a posição nº03 d Menca	quebrada		

92/85605 PS/QMM61-Ctp Conserto

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ANA CLARA SACCOL
	01	NO Control

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-045822	21-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	67483

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação	
4715300888-0020	LO	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	22	
Em Utilização	12	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em estoque	6	
Em Conserto Interno	6	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA				
Desvios						
Diâmetro 1,755mm (-0,005mm) fora do limite especificado, encontrado com Ø1,747mm - Posição 3 - 2x Kassia Menca 92785605 PS/CMM61-CtP Conserto						

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ANA CLARA SACCOL

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-045823	21-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	67484	

	Folha	de solicita	cão de servi	ço - PS/QMM61-CtP	)		возсн	
Equip	ament			Denominação				
4716403	3940-0	033			LX			
Disponibilidade Ação								
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	1	R	Responsável	
Sucatado	27		685553	MOE1-UP - Montagem, Teste		JOSE ANDRES		
Em Utilização	2		000000	de Função e Acabamento		LAG	LAGUARDIA MEJIA	
Em	1	Conserto	Desvios					
construção	_		Planez	Planeza máxima de 0,002mm fora do especificado em				
Em estoque	2		desenho. Valor encontrado 0,005mm (modificação				cação nº13)	
Em Conserto	3			92785605 Cor	nserto			
memo			/	4102125				
	Ins	petor		Supervisor	Supervisor Planejador de EIME			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECH			ECHETTELO	HETTELO PAULO LASKOSKI GUILHERME MARCHIC		RCHIORE NATEL		
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Observ	ação		Nº Controle	
LP-045894	19-:	11-2024	cx8	CALIBRADOR A	COMPANH	Δ	67478	

	Folha	de solicita	ıção d	de serviç	o - P	S/QMM61-C	tP	воѕсн
Equ		Denominação						
47164	105286-0	004		LX				
Disponibilidade Ação			Centr Custo		Gerência		Responsável	
Status	Qto			68540	\1	MOE2-DU	- Usinagem Mole	ALEX
Em Utilização	3			00040	),,	corp	oo P/UI/UIN	TURKOT
Em construção 2		Conser	to 📗				Desvios	
Em Conserto Interno	1				Calibrador		n rebarba no Ø3,88 Conserto	Rassia Menca 92785605 95/QMM61-Cti
	Inspe	tor			Su	ıpervisor	Planejador	de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			ЛANN	PAULO LUCAS KEN ASS LASKOSKI ANJOS				
Nº RS	Data I	missão	Ва	andeja Observa		vação	Nº Controle	
LP-045902	30-10	)-2024		cx5 CALIBRADOR ACOMPANHA			67284	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipamento Denominação							
4716506424-0013			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULIC	0)			
Disponibilidade Ação							
Qtd		Centro	Gorância	Responsável			
11		<b>Custos</b> 685434	Gerencia	Responsaver			
6			MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
		-	Desvios				
1	Conserto	1					
7		3,4mm) está	acima de 95% do gasto. Valor da I	nedição 3,42mm.			
2			Conserto				
	96424-0 dade  Qtd 11 6 1	pamento  06424-0013  dade Ação  Qtd 11 6 Conserto  7	Centro   Custos     1	Pamento  Denominação  LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULIC  Data de Ação  Centro Custos  Gerência  MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI  Desvios  Planeza máxima 0,001mm está no limite do medição 0,002mm; Distância de 4,30mm está acima de 95% do gasto. Valor da reconstruit de conserto			

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME				
NEU3CT - AN	IDRESSA NEUMANN	RECHETTEL	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle		
LP-046054	26-11-2024	cx2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CALIBRADOR ACOMPANH		CALIBRADOR ACOMPANHA		67511

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de	воѕсн			
Equipamento	Denominação			
4716404802-579145	LX Ø4,00 (S/ DRIFT USO EXCLUSIVO PRIMUS)			

Disponibilidade	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	8	
Em Exame Interno	1	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em Utilização	5	
Em construção	2	
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT				
Desvios						
Calibrac	dor com a posição nº04 qu	ebrada.				
Conserto						

-	Inspetor	Supervisor	Supervisor Planejador de EIME			
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXAN CARVALH			
Ī			~	NO O 1 1 -		

Nº RSData EmissãoBandejaObservaçãoNº ControleLP-04611404-12-2024cx5CALIBRADOR ACOMPANHA67589

Kassia Menca 92785605 P\$/QMM61-CtP

13.02.23

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equ	ipamento	,		Denominação				
47165	06424-00	24			'LY(EXAME DE FLUXO	HIDRAULIC	00)	
Disponibilidade Ação					1			
Status	Qtd		Centr	-	Gerência		Responsável	
Sucatado	11	Conserto	68543	2/1	MOE2-DU - Acaban	nento Bicos	ALEX	
Em Utilização	6		065454		P/CRI/CRIN/UI		TURKOT	
Para Conserto	) 1		to	Desvios				
Interno	-		Calib	Calibrador com batidas e danificações na superficie de				
Em estoque	7		111	Kassia Menca medição da planeza. 92785605				
Em Conserto Interno	2				Conser	to		
			//	V	2			
	Insp	etor			Supervisor	Planeja	dor de EIME	
NEU3CT - ANI	EUMANN	RECHETTEL	CHETTELO PAULO LASKOSKI PATRICK ALISSON			ALISSON VANIN		
Nº RS	Data Er	Data Emissão Bandeja			Observação		Nº Controle	

CALIBRADOR ACOMPANHA

СХЗ

19-12-2024

LP-046192

67700

	Folha d	e solicita	ção de servi	ço -	PS/QMM61-CtP		воѕсн	
Equipamento				Denominação				
471650	06424-00	25		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			CO)	
Disponibili	dade	Ação						
Status	Qtd			Centro Custos		a	Responsável	
Sucatado	11		68543	34	MOE2-DU - Acaban P/CRI/CRIN		ALEX TURKOT	
Em Utilização Para Conserto	2	Consert		Desvios				
Interno Em estoque	7		K	assia 927	or com batidas e dani Menca medição da p 85605		superficie de	
Em Conserto Interno	1		/8	PS/QMM61-CIP   Conserto				
Inspetor				<i> </i>	Supervisor	Planeja	ador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN REC			RECHETTEL	CHETTELO PAULO LASKOSKI PATRICK ALIS		ALISSON VANIN		
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-046193	19-12	-2024	CX3		CALIBRADOR ACOM	PANHA	67699	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	pamento Denominação						
4716506	4716506419-0026		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)				
Disponibilida	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado Para Conserto	22		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Interno		Conserto		Desvios			
Em Exame Interno	3	Conscreto	Calibrador com batidas e danificações na superficie d medição da planeza.				
Em Utilização	7						
Em Conserto Interno	3			Conserto			

	Inspetor		Supervisor	Planej	ador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046201	19-12-2024	CX3	CALIBRADOR ACOM	PANHA	67703

Kassia Menca 92785605 PS/CMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equip	ament	:0						
4716506	6417-0	022	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)					
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd		Centro	Gerência	Responsável			
Sucatado	10		Custos		-			
Para Conserto	1		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
Interno		Conserto		Desvios				
Em Exame Interno	3	Conscito	Não emitir notificação de N/C Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Rzmax1,44					
Em Utilização	2							
Em Conserto	1			Conserto				

Inspetor			Supervisor	Planejad	Planejador de EIME		
MEK3CT - KASSIA SIBELE MENCA		NCA	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANI			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	Observação			
LP-046211	13-12-2024	CX5	CALIBRADOR AC	67652			

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

Interno

1 of 1

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipan	Equipamento Denominação						
47383604	34-008	4	JMK6-OGIVA 3,5010uM				
Disponibilidad	е	Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	58						
Em Utilização	7		Centro Custos	Gerência		Responsável	
Para Conserto Interno	7		685412	MOE2-DU - Usina	_	ALEX TURKOT	
Em Exame Interno	1	Conserto		Desvios			
Em construção	1	Conserto	ГІЛЛГ			motros	
Perdido	3		Elivie	com desgaste exces	SIVO NOS GIA	inietros.	
Em estoque	3			Consert	to		
Em Reclamação	2						
Em Conserto Interno	2						
L	Inspet	tor		Supervisor	Planeja	dor de EIME	

Inspetor				Supervisor Plane		jador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação	Nº Controle	
LP-046649	10-01-2025	CX1	(	CALIBRADOR ACOMP	67779	

Q 3,5

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

2 20

Folha de solicitação	воѕсн					
Equipamento	Equipamento Denominação					
4716506419-0038	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)					

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	22	
Em Utilização	5	
Para Conserto Interno	4	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT					
	Desvios						
Calibrador com batidas e danificações na superfície de  Kassia Menca medição da planeza.  92785605 PS/QMM61-Ctp Conserto							

Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-046658	16-01-2025	cx2		CALIBRADOR ACOM	67807		

	Folha	de solicita	ção de servi	ço -	PS/QMM61-CtP		возсн
Equip	amento	)		A CONTRACTOR AND A CONT	Denomina	ção	
471650	4716506417-0020 LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			O)			
Disponibilid	lade	Ação	Centro	•	Gerência		Dognongówal
Status	Qtd		Custos	5	Gerencia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Responsável
Sucatado	10		685434	1	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT
Em Utilização	2			Desvios			
Para Conserto Interno	4	Conserto		Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho Valor da medição 0,00203mm			
Em Conserto Interno	1		9	Valor da medição 0,00203mm Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CIP Conserto			
Inspetor				Supervisor	Planeja	ndor de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			0	PAULO LASKOSKI	PATRICK A	ALISSON VANIN	
Nº RS	Data E	Emissão	Bandeja Observação		Nº Controle		
LP-046659	16-0	1-2025	cx2		CALIBRADOR ACOM	PANHA	67806

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH		
Equipamento	Denominação	
4716506412-0146	LY	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	78	
Em Utilização	9	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em construção	2	
Em estoque	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável	
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Desvios			
Superficie de medição da planeza e curso com batidas e  Kassia Menca danificações.  92785605			
PS/QMM61-CIP Conserto			

Inspetor		Supervisor	Planeja	ador de EIME		
NEU3CT - AN	DRESSA NEUMANN	IANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046664	20-01-2025	схЗ		CALIBRADOR ACOM	PANHA	67830

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		воѕсн
Equipamento	Denominação	
4716506419-0022	'LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	22	
Em Utilização	5	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável	
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Desvios			
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Kassia Menca 92785605			
	1M61-CtP Conserto		

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-046667	20-01-2025	сх3	CALIBRADOR ACOMPANHA	67832

Folha d	e solicitação	de serviço - PS/Q	ВОЅСН	
Equipamento	)	Denominação		
4716506422-00	22	LY		
Disponibilidade	Ação	Centro		
	7	Custos Gerência		Responsáv

Disponibilidade		Ação
Status	Qtd	
Em Utilização	6	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em Reclamação	2	
Em Conserto Interno	6	

Centro Custos	Gerência	Responsável	
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Desvios			
Calibrador com batidas e danificações na superficie de medição da planeza.  Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-Ctp Conserto			

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-046673	20-01-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA	67823