Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								воѕсн	
Equipamento						Denom	inação		
4716	6406153-0	0001				L.	X	3000	
			Centro Custos		s Gerência		Responsável		
Disponib	Disponibilidade Ação			6	85125	MSP4-UIN	ALLA	N SUF	PLICY DA SILVA
Status	Q	td		Desvios				T.	
Em Conserto Interno				Executar modificação 1 conforme desenho. Gravar Serie					
				Conserto					
Inspetor						Supervisor		Plane	ejador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA	NEUMA	NN REC	CHETTE	ELO	PAULO LASKO	SKI	Ll	JCAS DEDA
Nº RS	Data E	missão	Bar	ndeja Observação			Nº Controle		
LP-037308	19-09	-2023		pr	CAL	IBRADOR ACO	MPANHA	4	64857


Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APP QQ/04/Q5

Fol	возсн			
Equipamen	to		Denomi	nação
4716405701-	0004		LX	<
Disponibilidade	Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status Qtd		685485	MSP3-IP	EMANUEL VITOR CECCON

Disponibilia	Ação	
Status	Qtd	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em Utilização	2	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685485	685485 MSP3-IP EMANUEL VITOR CECCON						
Desvios							
Calibrador faltando as posições nº 05, 06 e 301 (2X) conforme desenho. Posições de metal duro (4X) com marcas de							
desgaste.							
	Conse	erto					

	Inspetor			Planejador de EIME		
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	ANN			SCIMENTO DOS ITOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-043868	27-08-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		66808	



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Denominação		
LX (usado c/4716507710)		
	Denominação	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	3	
Em Utilização	1	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA				
	Desvios					
Cali	Calibrador com oxidação em toda superficie.					
Conserto						

	Inspetor			Planejad	lor de EIME
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN R	ECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ERICK MARTI	NS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045082	19-10-2024	cx1	CALIBRADOR AC	OMPANHA	67180

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 93/04/25 PPL

LP-045130

17-10-2024

cx8

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equi	pament	ю		De	nominação		4
471640	6173-0	002		LX ((LE 230±0,3)		
			Centro Custos	Ger	ência	Re	esponsável
Disponibilio	dade	Ação	Gustos				:
Status	Qtd		685613		MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex		CARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1	Conserto	Desvios				
Em Conserto Interno	1			or faltando a modil sar tolerância posi			
		,			Conserto		
	Insp	etor		Supervisor	Planejad	lor de	EIME
NEU3CT		ESSA NEUMA ETTELO	/NN	PAULO LASKOSKI	JOAO FRANC FR	ISCO ANCA	
Nº RS	Data	a Emissão	Bandeja	Obs	ervação		Nº Controle

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-C1P QPX 22/04/25

67161

CALIBRADOR ACOMPANHA

	F	olha de solic	itação de servi	ço - PS	G/QMM61-CtP		возсн	
Equipamento Denominação								
47164	06210-	0002			LX			
			Centro Custos		Gerência	R	esponsável	
Disponibili	idade	Ação	Custos					
Status	Qtd		685050 MOE2-DU - Planejamneto Técnico Bicos		685050	•		R MEIRA BILHA
Em Utilização	1		Desvios Calibrador faltando modificação n°01 conforme desenho; Ângulo 44° -1° está fora do especificado. Valor da medição 61,49°; Diâmetro de 3,100mm está fora do especificado. Valor da medição Ø1,850mm; Falta posição n°03+04.					
Em Conserto Interno	1	Conserto						
The state of the s			MOD. 3 NA POS. 142		S+4+ TRANSFORM Conserto	iar to	of ay ptE. i	
		Inspetor	PO) 3+4	41	Supervisor	Planej	ador de EIME	
NEU3CT -	ANDRI	ESSA NEUMA	NN RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI			
Nº RS	Da	ata Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-045327	2	2-10-2024	cx3 CALIBRADOR ACOMPANHA 67206			67000		

Folha de solicitação de s	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4714200693-0007	LG 9,30 +0,05	
Disponibilidade Ação		

Disponibilidade			
Qtd			
3			
9			
5	Conserto		
1			
1			
	9 5		

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA				
Desvios						
Calibrador com a posição nº 2 danificada.						
Conserto						

Inspetor				Supervisor Plan		ejador de EIME
NEU3CT - A	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				ANA CLARA SACCO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	a Observação			Nº Controle
LP-045819	19-11-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		IHA	67464

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 23/04/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equ	iipamento)		Denominação					
47164	106167-00	002			LX (LE 10+0,5)			
Disponibil	lidade	Ação	¬	Centro Gerência Respons			Responsável		
Status	Qtd		685613 MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex		3		RICARDO RUI GASOLA		
Em Utilização	1	Conserto			Desvios				
Em Conserto Interno	1		Calibra	Calibrador faltando a modificação nº01 conforme dese			orme desenho.		
					Conserto				
Inspetor				Supervisor	Plane	jador de EIME			
NEU3CT - A	NDRESS <i>A</i>	NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	ANA C	CLARA SACCOL		
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação		Nº Controle		
LP-045827	19-11	-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA 67460			67460		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 25/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						ВОЅСН		
Equ	ipamento)		Denominação				
47164	106168-00	002			LX (LE 6+0,3)		17	
Disponibil	idade	Ação	Centro Gerência Respons			Responsável		
Status	Qtd		685613	685613 MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex		m	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização) 1	Conserto			Desvios			
Em Conserto Interno	1	No.	Calibra	dor falt	ando a modificação nº	'01 conf	orme desenho.	
					Conserto			
	Inspetor				Supervisor	Plane	ejador de EIME	
NEU3CT - A	NDRESSA	NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	ANA CLARA SACCOL		
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-045828	18-11	-2024	cx7	cx7 CALIBRADOR ACOMPANHA 67458			67458	

Andressa Neumann 92736392 PS/QMM61-CIP **4P7**2 25/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC				
Denominação				
LG JOGO C/6 PÇS (Utilização F00Z	(H20012)			
	Denominação			

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Transferido	1	
Em Utilização	2	Conserto
Em estoque	2	331136713
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON				
Desvios						
Calibrador faltando a posição nº1.						
Conserto						

Inspetor				Supervisor Plan		ejador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	IN RECHETTEL	_0	PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Bandeja Observação			Nº Controle
LP-045883	21-10-2024	cx2 CALIBRADOR ACOMPANHA		IHA	67188	

Andressa Neumann 92736302 PS/CMM61-CtP A3 104 125

	Fo	ha de solicit	ação de serv	/iço - P	S/QMM61-0	CtP		воѕсн
Equi	ipamen	to			Den	ominaç	ão	
47164	06121-0	0001				LX		
Disponibili	dade	Ação	Centro Cu	ıstos	Gerênci	а	Respoi	nsável
Status	Qtd		68548	685482 MOE2-IP - EMANU			EMANUEL VIT	OR CECCON
Em Exame Interno	1	Conserto	Calibrado	Desvios Calibrador faltando modificação n°01 conforme de				desenho;
Em Conserto Interno	1	Conserto	Chanfro 0,3X45° está fora do especificado. Valor da medição 0,5X45°- Posição n°05. Conserto				da medição	
	Ins	petor		Supe	ervisor		Planejador d	e EIME
NEU3CT		A NEUM	ANN		ULO KOSKI	MA	RIA EDUARDA COUTINI	
Nº RS		ssão	Bandeja		Obse	rvação		Nº Controle
LP-046067		24	pr	pr CALIBRADOR		R ACOM	1PANHA	67520

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 4992 22/04/25

Folha de solicitação de so	возсн			
Equipamento	Denominação			
4716406018-0002	LX- LCMV			

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Em Utilização	3	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em construção	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos Gerência Responsável							
685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA					
Desvios							
Calibrador com danificação na superfície de medição da planeza - posição 4 Calibrador faltando modificação nº2 conforme desenho.							
Conserto							

	Inspetor		Supervisor Planejador			de EIME
	ANDRESSA NEUMA RECHETTELO	ANN	PAULO ALEXANDRE THOMAZ F LASKOSKI BRANCINI			
Nº RS	Data Emissão	Bande	ja	Observa		Nº Controle
LP-046169	11-12-2024	CX7	CALIBRAD		CALIBRADOR ACOMPANHA	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP //3/04/ 25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOS								
Equipa	amento		Denominação					
4716403	035-000	01	LX					
Disponibilida	ıde	Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável			
Status Transferido	Qtd	o ne ne	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	1	UEL VITOR ECCON		
Em Utilização	1 1	Conserto		Desvios				
Em Conserto	1		Calibrador com danificações na superfície de medição - posição nº14					

	Inspetor		Supervisor Plan		ejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	·	Observação		Nº Controle
LP-046173	19-12-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			67691

Conserto

Andressa Neuma 92736302 PS/QMM61-C 102104125

	Folha	de solicita	ção de ser	viço - P	S/QMM61	-CtP		ВОЅСН
Equip	oament	0	Denominação					
471640	6018-00	003		LX- LCMV				
Disponibilio	lade	Ação	Centro (Gerênc	ia	Respo	nsável	
Status	Qtd		685703 MOE1-UI			IN -		S LAGUARDIA JIA
Em Utilização	3			Desvios Calibrador faltando a modificação nº 02 conforme desenho Faces de contato com o produto com marcas.				
Em construção	1	Conserto	Calibrao					
Em Conserto	2		11					
				, ,		Conse	erto	
	Inspe	tor		Sup	pervisor Planejador de EIN		de EIME	
	ANDRE:	SSA NEUMA TELO	NN		NULO KOSKI	MARCO ANTONIO GONCAL VIEIRA		
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja		Obs	ervaçã	ăo	Nº Controle
LP-046176	16-1	2-2024	CX7	С	CALIBRADOR ACOMPANHA 676			67674

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
93/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipamento	Denominação					
4316402553-0005	LX					

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	5	
Em Utilização	4	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685338	CP/PQA-CtP - Inspeção	WILSON JOSE POSSAMAI					
Desvios							
Posição com desgaste na superfície de medição da posição N° 05.							
Conserto							

	Inspetor		Supervisor Plar		ejador de EIME	
NEU3CT - ANDresSA, NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	KOSKI DIRCEU ESCOLAR	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046184	20-07-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		НА	66589

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 22/04/25

	Fo	lha de solicit	ação de ser	viço - PS/QMM61-	CtP	возсн		
Equi	pamer	nto						
471640	6233-	0001	LX (HVL)					
			Centro Custos	Gerêi	ncia I	Responsável		
Disponibilio	lade	Ação	685618	MOE3-CRIN -		RICARDO RUI		
Status	Qtd			CRIN	HVL	GASOLA		
Em Conserto Interno	1	Conserto	Desvios Calibrador está com as faces de medição de planeza danificad gastas (3x) Posição nº6 não está conforme desenho Calibrador faltando posição nº5. Conserto					
	ln:	spetor		Supervisor	Planejado	r de EIME		
NEU3CT				PAULO LASKOSKI	SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR			
Nº RS	Da	ta Emissão	Bandeja	Obse	rvação	Nº Controle		
LP-046341	1:	2-12-2024	pr	CALIBRADO	CALIBRADOR ACOMPANHA 676			

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-CtP AMA 22/04/25 2

Em estoque

	возсн							
Equip	ament	o	Denominação					
4716404	703-00)23	LX					
Disponibilida	de	Ação	Centro					
Status	Qtd		Custos	Gerência	Responsável			
Desativado	3		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT			
Sucatado	11		Desvios					
Em Utilização	2	Conserto						
Para Conserto Interno	1		Diâmetro 2,00mm ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,989mm					

	Inspetor		Supervisor	r de EIME		
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	1ANN	PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046662	17-01-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		67811	

Conserto



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BC							
Equipame	ento	Denominação					
4738360434-	0001/1						
		Centro Custos	Gerência	Responsável			
		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT			
		Desvios					
Disponibilidade	Ação Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,020mm					
			Conserto				



	Inspetor		Supervisor	Planejad	or de EIME	
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047096	27-12-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67721	

Ø3.5

Andressa Neumana 92736302 PSIQMM61-CIP 17 104125

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipamento			Denominação			
4316400	030-00	72	LX-24 BASE MEDICAO			
Disponibilida	ıde	Ação				
Status	Qtd					
Desativado	10					
Transferido	1					
Sucatado	52		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Em Utilização	125		685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT	
Em Exame Interno	1	Conserto	Calibrador com	Desvios batidas e danificações	na superfície de	
Para Conserto Interno	10		med	dição e posição 4 queb Conserto	rada.	
Em estoque	11					
Em Reclamação	1					
Em Conserto Interno	16		and the state of t		- And	
Insp	etor		Supervisor	Planejado	or de EIME	

STA4CT - TATIANA ALVES BRANCOPAULO LASKOSKILUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOSNº RSData EmissãoBandejaObservaçãoNº ControleLP-04710221-01-2025PRCALIBRADOR ACOMPANHA67890


Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 95/04/25

Folha de solicitação	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716506424-0015	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	11	
Em Utilização	5	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em estoque	5	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Responsável				
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
	Desvios				
Calibrador com batidas e danficações na superficie de medição planeza.					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor Pl		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI P		PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	Observação		
LP-047106	22-01-2025	CX 09	CALIBRADOR ACOMPANHA		67928	



Interno

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equip	Equipamento Denominação						
4314004002-0006		LG4,000+100-100 (ver des. 4314004000))00)		
Disponibilida	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável	
Transferido	2		Oustos				
Sucatado	2		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B		NUEL VITOR CECCON	
Para Conserto Interno	2	Conserto		Desvios			
Em Utilização	3		Falta modificação 1.				
Em Conserto				Conserto			

	Inspetor		Supervisor	Plane	ejador de EIME	
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	N RECHETTEL	PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047171	03-01-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			67750




	воѕсн						
Equip	pamento			Denominação			
471640	6267-00	01	LX				
			Centro Gerência Res		Responsável		
Disponibilid	lade	Ação		MOE1-UP - Control	EMANUEL VITOR		
Status	Qta		685015	Valve UP	CECCON		
Em Conserto	1	Conserto					
Interno			Falta	ovado. Revisar			
				Conserto			

	Inspetor		Supervisor	Planejado	or de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MA	RCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047176	13-01-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67782

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP APPA 23/04/25

	возсн					
Equip	amento					
4714900	0147-00	08	Lk 24H11/ PASSA			
Disponibilid	ade	Ação	Centro Gerência Responsáv			
Status	Qtd			MOE3-CRIN - Usinagem	DICADDO DUI	
Sucatado	4		685608	do corpo l	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	4	Conserto		Desvios	·	
Em estoque	4		Calibrador faltando a modificação nº01 conforme desenh posição nº01			
Em Conserto Interno	1					
				Conserto		

	Inspetor	Supervisor			Planejador de EIME		
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILV		
Nº RS	Data Emissão	Ва	ndeja	a Observação		Nº Controle	
LP-047331	23-01-2025	С	X 09 CALIBRADOR ACOMPANHA		67939		



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		воѕсн
Equipamento	Denominação	
4716405841-0001	LX	

Disponibilida	Ação	
Status	Status Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	2	 Modificação
Em estoque	3	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA		
Desvios				
Calibrador faltando a modificação nº01 conforme desenho.				
Modificação				

Inspetor			Supervisor	Planeja	ador de EIME
STA4CT -	· TATIANA ALVES BR.	ANCO	PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047338	22-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOM	PANHA	67918

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 23104/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação	
4716400409-0005	LX174BC1	

Disponibilida	Disponibilidade			
Status	Qtd			
Desativado	3	·		
Sucatado	9			
Em Utilização	2	Conserto		
Em estoque	2			
Em Conserto Interno	1			

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Desvios				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição - posições nº 04 e 05.				
Conserto				

Inspetor		Supervisor Planejac		or de EIME	
STA4CT - 1	TATIANA ALVES BRA	NCO	PAULO LASKOSKI PATRICK A		ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047451	22-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		67920

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 4P/2 23/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			
Equipamento	Denominação		
4715900025-0020	LS	· ,	
		MAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	6	
Em Utilização	2	Conserto
Em estoque	3	· ·
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT		
	Desvios			
Calibrador com oxidação na superfície de medição. Conserto				

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-047457	20-01-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA	67853

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 9002 23/04/25 LP-047488

29-01-2025

BOSCH

Eq	uipamento			Denominação			
4716	500608-00	27		LY190BC1			
Disponibilidade		Ação		Cent	ro	0 - 1	
Status	Qtd			Custo	os	Gerência	Responsável
Sucatado	12			6854	685401 MOE2-DU - Usinagem Mole		ALEX TURKOT
Em Utilização	1	Conser	to -	Desvios			
Em estoque	1						lo modicão
Em Conserto Interno	1			Calibrador com oxidação na superfície de medição. Conserto			ie medição.
	Inspetor			Supervisor Planejador de EIME			e EIME
STA4CT - TAT	TANA ALVE	S BRANC	:0	PAULO LASKOSKI LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS			(A DOS ANJOS
Nº RS	Data En	nissão	Ва	ndeja Observação Nº Contr		Nº Controle	
	1		1				

CALIBRADOR ACOMPANHA


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP

cx 03

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 4000 25/04/25


67998

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equipamento				Denominação				
47165	07918-00	45				LY conexa	ao hidraulica	7.1.1
Disponibili	idade	Ação					-	3 2
Status	Qtd							·
Sucatado	36				ntro stos	Ger	ência	Responsável
Em Utilização	8					MOE2-DII - Ac-	abamento Bicos	ALEX
Em Exame	1			685	685434		CRIN/UI	TURKOT
Interno		Conserto		Desvios				
Para Conserto Interno	5		Calibrador com batida na superf			perficie de mediç	ção da planeza.	
Em estoque	2					Cor	nserto	
Em Conserto Interno	1							
Inspetor				Supervisor P		Planejado	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI PATRICK ALISSON VAN		SSON VANIN				
Nº RS	Data En	nissão	88	andeja		Observa	ção	Nº Controle
LP-047490	27-01-	-2025 CX		CX 10		CALIBRADOR AC	OMPANHA	67973



Equip	pamen	to		Denominação		
471650	7918-0	0048		LY conexao hidraulica		
Disponibilio	lade	Ação				
Status	Qtd					
Sucatado	36		Centro	Gerência	Responsável	
Em Utilização	9		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	-	
Em Exame Interno	3		P/CRI/CRIN/UI ALEX TUR Desvios			
Para Conserto Interno	3	Conserto	Calibrador com batidas e danificações na superficie de medição da planeza; Calibrador com planeza irregular no rebaixo de 0,25mm +0,05mm.			
Em estoque	1			Conserto		
Em Conserto Interno	1					

	Inspetor		Supervisor	Planej	ador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047492	08-02-2025	cx2		CALIBRADOR ACOMI	PANHA	68057



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC			
Equipamento	Denominação		
4716402169-0004	'LX		

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	·
Transferido	2	
Sucatado	1	
Em Utilização	3	Conserto
Em construção	1	
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON			
	Desvios				
Calibrador com oxidação na superfície de medição.					
Conserto					

Inspetor			Supervisor Planeja		ador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI VINICIUS		JS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047501	23-01-2025	CX 09	CALIBRADOR ACOM	1PANHA	67938

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

23/04/25 M

Folha de solicitação de	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716404106-0007	LX P/ STH (PORTA INJETOR)	Alle

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	3	
Em Utilização	2	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Gerência		Responsável				
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON				
Desvios						
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº1						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planeja	ador de EIME
STA4CT -	TATIANA ALVES BRA	ANCO	PAULO LASKOSKI VINICIUS PENTE		JS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047504	20-01-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		67855

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 23104/25

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP BO				
Denominação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)				
	Denominação			

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	12	
Sucatado	1	
Em Utilização	3	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em estoque	8	
Em Conserto Interno	1	

Gerência	Responsável					
MOE1-UP -	JOSE ANDRES					
Usinagem Mole	LAGUARDIA MEJIA					
Desvios						
Canto vivo da posição nº20 está irregular, encontrado rebarba.						
Canto vivo da posição nº21 está irregular, encontrado rebarba.						
Conserto						
	MOE1-UP - Usinagem Mole Desvios posição n°20 está irre posição n°21 está irre					

Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TA	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Band	eja	Observação		Nº Controle	
LP-047507	24-01-2025	pr	r CALIBRADOR ACOMPANHA		R ACOMPANHA	67948	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 28/04/25

		воѕсн					
Equip	amento	•					
4714201	.017-00	02	LG 2,622±0,019				
			Centro Gerência Responsável			neával	
Disponibilid	ade	Ação	Custos	custos		, polisavel	
Status	Qtd		685125	MOE1-UIN - Start-up Costs - UIN		A BLAZIZA GUANAES	
Em Utilização	1	Conserto	Desvios				
Em Conserto Interno	1		Calibrador com a posição nº1 descolada.				
L				Conserto			

	Inspetor		Supervisor	Planeja	ador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI LU		CAS DEDA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047520	29-01-2025	cx 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		68001

**

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP Q3/04/25 Interno

	воѕсн						
Equip	ament	0	Denominação				
4716511225-0007		LY					
Disponibilid	ade	Ação	Centro Gerência Responsável			onsável	
Status	Qtd			MOE1-UIN - Start-up	GIOVANA	A BLAZIZA	
Sucatado	7		685125	Costs - UIN		GUANAES	
Em Utilização	2	Conserto	Desvios				
Em estoque	2		Calibrador está faltando a modificação nº 03 conforme desenho.				
Em Conserto							

	Inspetor		Supervisor	Planeja	ador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS DEDA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047528	31-01-2025	схЗ	CALIBRADOR ACOMPANHA		68006

Conserto

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP APPR 25/04/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equip	ament	to		Denominação			
4716507	7930-0	032		LY.(CONEXÃO PO)			
Disponibilid	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro	Gerência	Responsável		
Sucatado	27		Custos	derendu	Nesponsavei		
Em Utilização	1		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Em Exame Interno	2	0		Desvios			
Em construção	1	Conserto	Calibrador com batidas e danificações na superficie de mediç da planeza; Calibrador com planeza irregular no rebaixo o				
Em estoque	1		0,25mm +0,05mm.				
Em Conserto Interno	1			Conserto			

	Inspetor			Supervisor	Planeja	ador de EIME
NEU3CT - AN	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047787	08-02-2025	cx2	C	ALIBRADOR ACOM	PANHA	68058

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 17 104 1 25

	Fo	lha de solici	itação de serviço -	PS/QMM61-Ct	P	воѕсн		
Equipamento Denominação								
4716509341-0001		0001	LY usado com 4716405535					
Disponibil	idade	Ação	Centro Custos Gerência Responsável					
Status	Qtd		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES MEJI			
Em Utilização	1		Desvios					
Em estoque	1	Conserto	Ângulo 20º ±0.2º	está fora do es	ão nº02 conforme d specificado. Valor da	a medição 30°;		
Em Conserto	1		Diâmetro 9.948±0.01 está fora do especificado. Valor da medição 9,905mm					
Interno			Conserto					
	Inc	netor	Sun	ervisor	Planeiador de	FIME		

Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN	PAULO	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA
	RECHETTELO	LASKOSKI	BRANCINI

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-047826	17-02-2025	схЗ	CALIBRADOR ACOMPANHA	68119

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

12/04/25 APR

	возсн							
Equipamento					Denominação			
471640	4716406204-0006					LX		
Disponibilidade Ação			Cent Custo	1	C	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		68540	01		- Usinagem Mole	ALEX TURKOT	
Em Utilização Em estoque	2	Conserto	Desvios					
Em Conserto Interno	1		Plar	Planeza 0,002mm fora do especificado, valor medido 0,003mm				
				Conserto				
	Inspet	or		Su	Supervisor Planejador de EIME		de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN			j		PAULO	LUCAS KEN ASSAOKA DOS		

LASKOSKI

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

RECHETTELO

Data Emissão

17-02-2025

Bandeja

схЗ

Nº RS

LP-047865

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

ANJOS

No Controle

68125

28/04/25 ANR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equip	to	West (1997)	Denominação					
4716507	4716507918-0046			LY conexao hidraulica				
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd							
Sucatado	36		Centro Custos		Gerência		Responsável	
Em Utilização	9		685434	I	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT	
Em Exame Interno	3		Desvios					
Para Conserto Interno	2	Conserto	Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza; Calibrador com superficie irregular no rebaixo de 0,25mm +0,05mm.					
Em estoque	1				Conserto			
Em Conserto Interno	2			-				
Inspetor					Supervisor	Planej	ador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			0	PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN		
Nº RS	Dat	a Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-047871	17	-02-2025 cx2			CALIBRADOR ACOM	68107		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP PX NJ 104125

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Equipamento	Denominação				
4716506424-0018	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Diagonia de la companya de la compan					

Disponibilidae	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	11	
Em Utilização	5	
Em Exame Interno	1	Conserto
Em estoque	7	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência							
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT						
Desvios								
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.								
Conserto								

	Inspetor		Supervisor	Supervisor Planeja	
NEU3CT - AN	DRESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	PAULO LASKOSKI PATRICK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047886	25-02-2025	cx3	CALIBRADOR ACOM	PANHA	68156

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	amento		Denominação					
4716507	918-00	54	LY conexao hidraulica					
Disponibilida	ade	Ação						
Status	Qtd		Centro		·			
Sucatado	36		Custos	Gerência		Responsável		
Em Utilização	9		685434	MOE2-DU - Acabam		ALEX		
Em Exame	3			P/CRI/CRIN	I/UI	TURKOT		
Interno		Conserto		Desvio	S			
Para Conserto	1		Calibrado	r com danificações na	superficie de	e medição da		
Interno				planeza	ì.			
Em estoque	1		Conserto					
Em Conserto								
Interno	3							
	_			T				

	Inspetor	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Supervisor Planeja		ador de EIME	
NEU3CT - AN	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047890	25-02-2025	СХЗ		CALIBRADOR ACOMPANHA		68160

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 46/2 17/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipame	nto			Denominação			
4716404802-	57914	3	LX Ø4,00				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Para Conserto	1		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT		
Em Utilização	7	Conserto	Desvios				
Em construção	2		Calibrador com a posição nº 04 quebrada.				
Em estoque	3		Conserto				
Em Conserto Interno	2		N				

- 1											
		nspetor		Sup	ervisor	Planejador de EIME					
	STA4CT - TAT	IANA ALVES BRANC	/ES BRANCO		LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO					
	Nº RS	Data Emissão	В	andeja		Observação	Nº Controle				
	LP-048703	24-03-2025		CX9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68342				

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 28/04/25

	Folh	a de s	solicita	ção d	e servi	ço - PS/QI	воѕсн					
Equipamento						Denominação						
4716406320-0002						LX						
						Centro			Dogwonośwal			
Disponibilidade		Ação		Custos	Gerência		Responsável					
Status		Qtd				685705	MOE1-UIN		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA			
Em Utilização	0	1	Modificação			-78	Desvios					
Para Conserto Interno		1			Executar modificação 01 conforme desenho.							
	<u> </u>			Modificação								
Inspetor STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO						Supervisor PAULO LASKOSKI GUII			Planejador de EIME GUILHERME MARCHIORE NATEL			
												Nº RS
LP-048838	LP-048838 10-04-2025 c			x2 CALIBRAD			ADOR ACOMPANHA		68520			

Andressa Neumann 92736302 PSICMM61-CIP 12/04/25