Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					ВОЅСН			
Equip	ipamento Denominação							
4714900211-0005				LK Ø25,970				
Disponibilidade Ação			Centro Custos	Gerência	Responsável			
Status Em Utilização	Qtd		685607 MOE3-CRIN - Linha de exame e acabamento		RICARDO RUI GASOLA			
Em estoque	3	Conserto	Desvios					
Em Conserto Interno	1		Calibrador está com a posição nº2 danificada.					
				Conserto				

Inspetor			Supervisor	r de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE MUCARZEL FONSECA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obser	vação	Nº Controle
LP-045513	09-11-2024	CX5	CALIBRADOR	ACOMPANHA	67412

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 43/05/25

Folha d	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Equipamento	ão					
4716405322-00	02	LX (usado c/4716508652)				
Disponibilidade Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status Qtd Desativado 3		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		

Disponibilidade				
Qtd				
3				
1	Conserto			
1				
1				
	Qtd 3			

27-01-2025

LP-047523

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685551	MOE1-UP -	JOSE ANDRES			
003331	Usinagem Mole	LAGUARDIA MEJIA			
÷	Desvios				
Calibrad	or com oxidação na sı	uperfície de medição e			
travando.					
Conserto					

CALIBRADOR ACOMPANHA

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TA	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		AULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação Nº Co		Nº Controle

CX 10

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

67968

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	Equipamento Denominação							
4716505	582-00	026	LY					
Disponibilida	nde	Ação						
Status	Qtd		Centro	Gerência	Responsável			
Sucatado	10		Custos	Gerencia	nesponsavei			
Em Utilização	5		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT			
Para Conserto Interno	1	Conserto	Desvios Quebra de canto -0,01mm -0,03mm está fora do especificado					
Em estoque	2							
Perdido	1		em desenho. Valor da medição -0,051mm					
Em Conserto Interno	1		Conserto					

	Inspetor		Supervisor Planejado		r de EIME
NEU3CT	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obser	Nº Controle	
LP-047882	26-02-2025	cx4	CALIBRADOR	68179	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP //3/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Equipamento	Denominação				
4716404440-0003	LX (USADO COM 4716507172)				

Disponibilid	Disponibilidade			
Status	Qtd			
Desativado	5			
Em Utilização	2			
Para Conserto Interno	1	Conserto		
Em construção	1			
Em estoque	1			

Centro						
Custos	Gerência	Responsável				
685605	MOE3-CRIN - Linha do	RICARDO RUI				
663603	grupo magnético	GASOLA				
**************************************	Desvios					
Distância 0,5mm ±0,1mm (chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,381mm - posição nº10 Ângulo 45° ±0°30' (chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 43,41°m - posição nº10						
* All mad 6 Conserto						

Inspetor				Supervisor	Plane	jador de EIME
NEU3CT - A	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	JOAO VICTOR LOPES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-048160	14-02-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		NHA	68087

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-0+P 1/3/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Denominação		
LX- LCMV		
1	Denominação	

Disponibilidade			
Qtd			
4			
1	Conserto		
1			
	Qtd 4		

Centro Custos	Gerência	Responsável						
685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA						
Desvios								
Calibrador com batidas e danificações na face de medição do Ø23,5mm - posição nº1 Calibrador com batidas e danificações na face de medição do Ø5mm - posição nº2								
Conserto								

Inspetor		Inspetor Supervisor Plane		Planejador	dor de EIME	
STA4CT - TA	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAUL	O LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bar	ndeja	Ob	servação	Nº Controle
LP-049196	30-04-2025	С	cx1 CALIBRADO		OR ACOMPANHA	68645

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP