				1			
	Folh	a de solicita	ção de serviço	PS	QMM61-CtP		ВОЅСН
Equip	ament	0			Denomin	ação	
471640	4534-0	002			LX		
Disponibilio	lade	Ação	Centro Custos Gerência Resp			ponsável	
		3	685606		MSI2-CRIN	RICARDO	RUI GASOLA
Status	Qtd			Desvios			
Desativado	3						
Em Utilização	2	Conserto	falta posição 104, 105 e 204 (3x). Substituir posição 104 p novas (3x) Posição 1, face de contato com o produto está c				•
Em Conserto	1				batida	S	
Interno	1				Conser	to	
	ln	spetor		, a	Supervisor	Planeja	dor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			RECHETTELO	PAI	PAULO LASKOSKI LUCAS EDUARDO GULAR		ardo gularte
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja Observação Nº Cont				Nº Controle
LP-033830	14-	03-2023	PR	CA	LIBRADOR ACO	MPANHA	62860

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP QQQ 27 /07 /25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн
Equ	iipamento			Denominação			
47153	800573-00	01		LO			
Disposibil	: al a al a	A = = =	Centro	Centro Gerência Responsável			
Disponibil Status	Qtd	Ação		685541 MOE1-DHK - Usinagem EMA		MANUEL VITOR CECCON	
Transferido	1	Conserto		Desvios			
Em Conserto Interno	1		Calik	orador	faltando posição nº14	conform	ne desenho.
					Conserto		
	In	spetor	-		Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - A	J3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI VINICIUS PENTEA		IUS PENTEADO	
Nº RS	Data E	missão	Bandeja	Bandeja Observação Nº Cont			Nº Controle
LP-046084	05-12	-2024	pr	pr CALIBRADOR ACOMPANHA 67593			67593

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP (17)2 27 (05/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipa	amento)	Denominação				
4716401	163-00	02	LX				
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Em Utilização	1		685541		NUEL VITOR		
Para Conserto Interno	1	Conserto		Desvios			
	1		Cone da posição nº4 gasta Faces da posição nº3 gastas.				
ino			Conserto				

	Inspetor		Supervisor Plan		ejador de EIME			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Observação Nº		Nº Controle
LP-046162	10-12-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67623			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP ADK 24/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								возсн
Ec	quipamento			Denominação				
4715	5301127-000	3		LO-UIN3				
Disponib	ilidade	Açã	o	Centr	O	Gerência	Dogna	
Status	Qtd			Custo)S	Gerencia	Kespo	onsável
Sucatado	1			685701		MOE1-UIN -		S LAGUARDIA EJIA
Em Utilização	1	Conse	erto			De	esvios	
Em estoque	4				Calil	orador com p	osição n°9 quel	orada.
Em Conserto Interno	2					Со	nserto	
	Inspet	or				Supervisor	Planeja	dor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHET			RECHETTE	ELO	PAL	ILO LASKOSK	I GEOVANE A	MANCIO ALVES
Nº RS	Data Emi	ssão	Bandeja	andeja Observação Nº Cont			Nº Controle	
LP-046172	16-12-20)24	PR		PR CALIBRADOR ACOMPANHA 67672			67672

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 24(05/25 Em Conserto

Interno

1

04 quebrada.

Conserto

	воѕсн						
Equi	Equipamento Denominação						
471530	0027-00	03	LO				
Disponibilio	lade	Ação	Centro Gerência Responsáve				
Status	Qtd			MOE1-DHK - Usinagem	EMANUEL VITOR		
Transferido	1		685541	Mole 17 MM Série B	CECCON		
Sucatado	3	Conserto	Desvios				
Em estoque	4		Não emitir notificação de N/C. Calibrador com a posição nº				

Inspetor			Supervisor Planeja		idor de EIME					
MEK3CT	- KASSIA SIBELE MI	ENCA	PAULO LASKOSKI	VINICIU	S PENTEADO					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle					
LP-046232	13-12-2024	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA 6765		67655					

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP MQQ 94/05/25

Folha de solicitação	воѕсн		
Equipamento	4	Denominação	•
4715300892-0002		LO	
Disponibilidade Ação	Centro	Gerência	Pesnonsávol

Disponibilidad	Ação	
Status		
Sucatado	1	
Em Utilização	5	Conserto
Para Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável						
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo l	RICARDO RUI GASOLA						
	Desvios							
Cali	Calibrador com a posição nº 08 quebrada.							
	Conserto							

	Inspetor	·	Supervisor	Planejado	r de EIME
NEU3CT	IEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		ON DA SILVA E LVA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046339	07-12-2024	pr	CALIBRADOR	67610	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 24/05/25 LP-046350

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equip	pament	o	Denominação					
471420	0482-0	023	LG 24,H9 (+0,052)					
Disponibilio	lade	Ação	Centro Gerência Respons			Responsável		
Status	Qtd	10		MOE3-CRIN -	Usinagem F	RICARDO RUI		
Sucatado	11		685613	corpo Matsura/Flex		GASOLA		
Em Utilização	9	Conserto		Desvios				
Em estoque	6			nm ±0,002mm (gas				
Em Conserto Interno	1		gast	to. Valor da mediçã Co	o Ø24,00mm - pos	sição nº1		
	Ins	petor		Supervisor	Planejado	r de EIME		
NEU3CT	,	RESSA NEUM ETTELO	JMANN PAULO OTTO CLEDSON DA SIL LASKOSKI SILVA					
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Obser	vação	Nº Controle		


CALIBRADOR ACOMPANHA

CX7

11-12-2024

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 24/05/25

67638



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH						
Equipamento	mento Denominação					
4738360433-0088	JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ					

Disponibilio	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	89	
Em Utilização	12	
Em Exame Interno	1	Conserto
Em estoque	6	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT					
Desvios							
- Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0005mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm							
Conserto							

	Inspetor		a, i o aport	Supervisor	Planejado	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		ico	PAL	JLO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES			
Nº RS	Data Emissão	ão Bandeja Observação		rvação	Nº Controle			
LP-047095	20-01-2025	CXC	1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67833		

Ø4

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
27/05/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equip	ament	0			Denominação				
4716506	6891-0	012		LY "	UP" (Feito de produ	ıto)			
Disponibilidade Ação			Centro			D.			
Status	Qtd		Custos		Gerência	Ke	esponsável		
Sucatado	4		685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea) L			SE ANDRES JARDIA MEJIA		
Em Utilização	3	Conserto	Desvios						
Em estoque	3			Calibrador (com a posição nº 01	auebr	ada		
Em Conserto Interno	1		Calibrador com a posição nº 01 quebrada. Conserto						
In	speto	<u> </u>	Supe	ervisor	Planejad	dor de	EIME		
STA4CT - TATIA	NA AL	VES BRANCO	PAULO	LASKOSKI	MARCO ANTONIO	GONG	CALVES VIEIRA		
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Observação Nº Control		Nº Controle			
LP-047259	21-	01-2025	CX 04	CALIBI	RADOR ACOMPANH.	A	67898		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 24/05/25

	Folha d	e solicita	ção c	o de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH					
Equ	uipamento	:					Denominação		
4714200947-0001					LO	G Ø1,20 + 0,1/-0,06			
Disponibi	lidade	Ação		Cent	ro	Confinite			
Status	Qtd			Custo	os		Gerência		esponsável
Sucatado	1	- - - - -		6856	08	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I		RI	CARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1	 Conser	to			Desvios			
Em construçã	io 1				Cal	ibrador o	com a posição nº3	auebr	ada.
Em Conserto Interno	1						Conserto		
	Inspetor			Su	ıpervi	sor	Planejad	or de	EIME
STA4CT - TA	TIANA ALVE	S BRANC	O	PAULO LASKOSKI OTTO CLEDSON DA SILVA E SILV				SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Er	nissão	Ва	ndeja	Desvios Calibrador com a posição nº3 quebrada. Conserto Supervisor Planejador de EIME ULO LASKOSKI OTTO CLEDSON DA SILVA E SILV			Nº Controle	
LP-047336	21-01-	2025	С	X 05	(CALIBRAI	DOR ACOMPANHA		67895

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 24 (05/25

Folha de solicitação de servi	ço - PS/QMM61-CtP BOSCH
Equipamento	Denominação
4714200630-0083	LG Ø2,25

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	20	
Requisitado para Exame Interno	1	
Em Utilização	19	Conserte
Para Conserto Interno	8	Conserto
Em construção	5	
Em estoque	2	·
Perdido	9	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA					
	Desvios						
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,240mm - posição nº3							
Conserto							

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA

Nº RS	Nº RS Data Emissão		Observação	Nº Controle
LP-048140	27-01-2025	CX 10	CALIBRADOR ACOMPANHA	67963

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP Q4/05/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equip	ament	0		Dei	nominação		
4714200	623-00)24		LG Ø2,	000 +0,1 -0,0	5	14.74
Disponibilida	Disponibilidade Ação						
Status	Qtd						
Sucatado	24		Centro Custos	Centro Gerência Re			
Requisitado para Exame Interno	1		685608 MOE3-CRIN - Usinagem R do corpo I				ARDO RUI IASOLA
Em Utilização	8						
Para Conserto Interno	5	Conserto	Calibrador com o chanfro de 0,3mmX45° da posição n°03 arredondada, encontrado raio de 0,273mm Calibrador o chanfro de 0,3mmX45° da posição n°01 está irregula				alibrador com
Em estoque	1				ado canto vivo		
Perdido	5			C	Conserto		
Em Conserto Interno	1						
	Inspe	etor		Supervisor	Plane	ejador d	le EIME
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CL	EDSON. SILVA	DA SILVA E

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Nº Controle

68047

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Nº RS

LP-048155

Data Emissão

08-02-2025

Bandeja

CX8

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipame	Equipamento Denominação						
4714200623	3-0042	2		LG Ø2,000 +0,1 -0,05			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	24		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Requisitado para Exame Interno	1		685613	MOE3-CRIN - Usinagem	RICARDO RUI GASOLA		
Em Utilização	8	0					
Para Conserto Interno	5	Conserto	Chanfro	Desvios 0,3mm X 45° da posição n°1	e 3 danificado.		
Em estoque	1			Conserto			
Perdido	5						
Em Conserto Interno	1						

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		ON DA SILVA E LVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048158	08-02-2025	CX8	CALIBRADOR	68049		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 94/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	mento		Denominação				
47383604	434-007	'5	JMK6-OGIVA 3,5010uM				
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	59		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Em Utilização	6		Custos				
Para Conserto Interno	6		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKO		
Em construção	1	Conserto	Desvios				
Perdido	3		* EIME Aprese	enta delta fora do especifica	do, ocasionando		
Em estoque	3			forma alta e ruim.			
Em Reclamação	1		,	Conserto			
Em Conserto Interno	6						

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048261	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68220

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 27 | 05 | 25

	F	olha de solic	itação de serviço	PS/QMM61-CtP	•	воѕсн	
Equ	ipameı	nto	Denominação				
47383	60433-	0099	JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ				
Disponibili	idade	Ação			-		
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável	
Sucatado	89		685433	MOE2-DU - Montagem			
Em	14		665433	Bicos	ALE	EX TURKOT	
Utilização				Desvios			
Para Conserto Interno	3	Conserto	- Repetibilidad	as medições fora da especifio e 0,0002mm. Valor encontra co 0,0002mm. Valor encontra	do: 0,00)07mm	
Em estoque	3		Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,018mm				
Em Conserto Interno	3			Conserto			

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	BRIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048264	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68228

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9092 27/05/25 Conserto

Interno

13

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equ	ipamer	nto		Denominação				
47383	60388-	0006	JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ					
Disponibil	idade	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável			
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem	ALEX TURKOT			
Para Conserto Interno	7			Desvios Desvios				
Em Utilização	5	Conserto	- Repetibilidad	Calibrador com as medições fora da especificada em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm				
Em estoque	3		Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado 0,012mm					
Em				Conserto				

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048267	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68231

Conserto

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP % XX 27/05/25

Em

Em

estoque

Conserto Interno 3

13

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH		
Equ	ipamer	nto		Denominação				
47383	60388-	0050	JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM					
Disponibili	dade	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Respo	onsável		
Sucatado Para	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX -	TURKOT		
Conserto Interno	7			Desvios				
Em Utilização	5	Conserto	Repetibilida	n as medidas fora da especif de 0,0002mm. Valor encontr o 0,0002mm. Valor encontra	ado: 0,000	8mm		

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES
	<u>. L., </u>	<u> </u>

Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:

0,010mm

Conserto

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-048268	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68232

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 27/05/25 Em

Em

estoque

Conserto

Interno

18

4

		воѕсн					
Equ	ipamer	ito		Denominação			
47383	60386-	0069	JMK6-OGIVA 4,00				
Disponibil	idade	Ação		Y.			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Res	sponsável	
Sucatado	30		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALE	X TURKOT	
Conserto	3		Desvios				
Em Utilização	13	Conserto	- Repetibilidad	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0002mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm			

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES

Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:

0,012mm

Conserto

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-048270	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68225

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP (A) 97/05/25

Folha de solicitação de serviço			PS/QMM61-CtP		ВОЅСН		
Equ	ipame	nto		Denominação			
47383	60433	-0124	JI	MK6-OGIVA METAL D	OURO 4,00 STO	TZ	
Disponibil	idade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência		Responsável	
Sucatado Em	89		685433	MOE2-DU - Mor Bicos	ntagem A	LEX TURKOT	
Utilização	13		Desvios				
Para Conserto Interno	3	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0002mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0005mm				
Em estoque	1	·	Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado 0,010mm Conserto			•	
Em Conserto Interno	5						
		Inspetor		Supervisor	Planeiad	or de EIME	
NEU3CT - AI	NDRES	SA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI		BRIELE MOISES	
Nº RS	D	ata Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-C+P 27/05/25

68313

CALIBRADOR ACOMPANHA

LP-048366

20-03-2025

cx1

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					воѕсн	
Equi	pamei	nto) ·	Denominação			
473836	4738360386-0014			JMK6-OGIVA 4,0	00		
Disponibili	dade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	esponsável	
Sucatado	30		685412	MOE2-DU - Usinagem [Agulhas	Oura AL	EX TURKOT	
Em Exame Interno	2		Desvios				
Em Utilização	13	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0002mm				
Em estoque	16		Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0004mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,020mm				
Em Conserto Interno	7		Conserto				
		Inspetor	<u> </u>	Supervisor	Planeiac	or de EIME	

Inspetor				Supervisor	Plane _.	jador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	RICARD	O TUNG PANEK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-048369	20-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA 68314		68314	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 27/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSO				
Equipamento	Denominação			
4716506423-0026	LY			

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	18	
Em Utilização	4	
Para Conserto Interno	5	Conserto
Em construção	3	
Em estoque	2	

Centro Gerência Respons					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
Desvios					
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.					
Conserto					

Inspetor			Supervisor	Planejad	or de EIME
STA4CT - 1	TATIANA ALVES BRA	NCO	PAULO LASKOSKI	PATRICK AL	ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-048709	26-03-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANH		68360

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 100/2 27/05/25

STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO

Data Emissão

24-03-2025

Nº RS

LP-048715

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equ	ipamer	nto		Denominação				
47383	60388-	0029	J	MK6-OGIVA PNE	EUM.3,5010uM	STOTZ		
Disponibil	idade	Ação				-		
Status	Qtd		Centro Custos	Geré	ència	Res	sponsável	
Sucatado Para	20		685433		Montagem cos	ALE	X TURKOT	
Conserto Interno	6				esvios			
Em Utilização	4	Conserto	Repetibilidade	n as medições f : 0,0002mm - Va :o 0,0002mm - V	lor encontrado	: 0,000	7mm - Teste	
Em estoque	1		Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm					
Em Conserto Interno	17			Co	onserto			
	Insr	etor	S	upervisor	Planeja	ador de	FIME	

PAULO LASKOSKI

Bandeja

cx1

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

NATHALIA GABRIELE MOISES

No Controle

68335

Denominação	
D 0110111111144	
LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO

Disponibilidade				
Qtd				
23				
6				
3	Conserto			
2				
2				
	Qtd 23 6 3 2			

Centro Gerência Responsável					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
98 - 193	Desvios				
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor Planejad		or de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI PATRICK ALISSON		ISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ıção	Nº Controle
LP-049029	31-03-2025	CX5	CALIBRADOR AG	COMPANHA	68391

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			воѕсн	
Equipamento		Denominação		
4716506419-0045		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
Disponibilidade	Ação			

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	23	
Em Utilização	6	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável	
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Desvios			
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			
	Conserto		

	Inspetor		Supervisor Planeja		lor de ElME
STA4CT - 1	TATIANA ALVES BRA	NCO	PAULO LASKOSKI	PATRICK AI	LISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-049030	02-04-2025	cx2	CALIBRADOR AG	COMPANHA	68449

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 27/05/25

Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP BOSCH		
Equipamento	Denominação	
4716506422-0030	506422-0030 LY	

Disponibilida	Ação		
Status	Qtd	·	
Sucatado	1		
Em Utilização	10	Conserto	
Para Conserto Interno	4	Conserto	
Em estoque	1		

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685434	685434 MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI				
	Desvios				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.					
Conserto					

	Inspetor		Inspetor Supervisor Planejado		or de EIME
STA4CT -	TATIANA ALVES BRAI	исо	PAULO LASKOSKI	PATRICK AL	ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-049031	02-04-2025	cx2	CALIBRADOR AG	COMPANHA	68450

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP DR 27/05/25

Folha de solicitação	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716506424-0005	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	

Disponibilida	Ação			
Status	Qtd			
Sucatado	11			
Em Utilização	5	Conserto		
Para Conserto Interno	1			
Em estoque	10			

Centro Custos	Gerência	Responsável							
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT							
Desvios									
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.									
Conserto									

	Inspetor		Supervisor Plan			ejador de EIME		
STA4CT - 1	TATIANA ALVES BRA	PAULO LASKOSKI		PATRICK ALISSON VANIN				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	OI	Observação		Nº Controle		
LP-049097	16-04-2025	cx4	CALIBRAD	OOR ACC	MPANHA	68577		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 900 27/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOS					
Equipamento	Denominação				
4716506417-0019	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)				

Disponibilidad	Ação			
Status				
Sucatado	10			
Em Utilização	2	Conserto		
Para Conserto Interno	2			
Em estoque	3			

Centro Custos	Gerência							
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT						
Desvios								
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.								
Conserto								

	Inspetor		Supervisor	lor de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	PATRICK AL	PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	Nº Controle		
LP-049218	11-04-2025	cx9	CALIBRADOR AC	68542		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 478 23 0 5/25

	de so	licita	ção de	serviço - PS/QMM61-CtP			возсн			
Equipamento					Denominação					
4738360434-0063					JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112					
Disponil	Disponibilidade Ação									
Status	5	Qtd								
Sucatado		59				Centro Custos		Gerência	Responsável	
Em Utilização)	8				685433 MO	E2-DU - Montagem	ALEX		
Para Conserto		8					Bicos	TURKOT		
Interno			Con	serto		Desvios				
Em construçã	ão	1			Falha detectada no processo seguinte.					
Perdido		3								
Em Reclamaç	ão	2			Conserto					
Em Conserto	Interno	6								
	Inspetor					Supervisor Planejador de EIME			de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI MATHEUS DE SOUZA VICENT			OUZA VICENTE				
Nº RS	Data	Emiss	Emissão Bai		deja	eja Obs		ervação	Nº Controle	
LP-049298	05-0	5-202	5	СХ	x1 CALIBRADOR ACOMPAN		R ACOMPANHA	68665		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APP 29 /05/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH								
Equi	pamento)		Denomina	ção				
471640	06295-00	001							
			Centro	Gerência Respo		esponsável			
Disponibili	Disponibilidade Açã		00504	MOE4-Reman - Star	rt-up EM	EMANUEL VITOR			
Status	Qtd		68591 <i>4</i> 	Costs - LE CRIN B	ody	CECCON			
Para Conserto		Conserto		Desvios					
Interno	Interno 1		Ро	Posição nº3 está colada no furo errado.14049929					
				Consert	to				
	Inspe	etor		Supervisor	Planejador de EIME				
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI					
Nº RS	Data Emissão Bandeja		Observação		Nº Controle				
LP-049624	19-0	5-2025	cx1	1 CALIBRADOR ACOMPANHA 6879					

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 477 27 | 05/25