Folha de solicitaç	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716405783-0002	2 LX medir angulo 90°	

Disponibilida	Ação	
Status Qtd		
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em Utilização	1	
Em estoque	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685622 MOE1-UP - Usinagem mole de componentes		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Desvios				
Diâmetro 15,918mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø15,911mm - posição nº8				
Conserto				

Inspetor			Supervisor Planej		r de EIME	
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRAN	СО	PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS	S DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Band	leja	Observação		Nº Controle
LP-049467	05-05-2025	PF	3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68658

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP SON 20/05/25

Folha de solicitação de serv	riço - PS/QMM61-CtP BOSCH
Equipamento	Denominação
4716506412-0150	LY

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	81	
Em Utilização	11	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em construção	5	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Responsável			
685434	685434 MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI			
	Desvios			
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.				
Conserto				

	Inspetor		Supervisor Planejad		or de EIME	
STA4CT -	TATIANA ALVES BRA	NCO	PAULO LASKOSKI PATRICK		ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049213	10-04-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68518	



Folha de solicitação de s	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716506412-0146	LY	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	81	
Em Utilização	11	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em construção	5	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Responsável			
685434 MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT		
	Desvios			
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.				
Conserto				

Inspetor		Supervisor Planeja		dor de EIME		
STA4CT -	TATIANA ALVES BRA	NCO	PAULO LASKOSKI	PATRICK AI	ATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049212	10-04-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68517	



so - PS/QMM61-CtP BOS
Denominação
LY

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	81	
Em Utilização	9	
Para Conserto Interno	4	Conserto
Em construção	5	
Em estoque	2	

Centro Custos	Responsável				
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
Desvios					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor Planeja		or de EIME
STA4CT -	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PATRICK AL	ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049098	15-04-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68559

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APP 20/05/25

Folha de solicitação de serv	воѕсн			
Equipamento	Denominação			
4716509013-0003	LY (CONEXÃO)			

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em Utilização	2	
Em estoque	2	

Centro Gerência Responsáve					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
Desvios					
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor Planejad		or de EIME
STA4CT -	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PATRICK AL	ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-049032	31-03-2025	CX5	CALIBRADOR AG	COMPANHA	68392

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 20/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			воѕсн
Equipamento	*	Denominação	
4716401526-0 006 13	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LX	
	:		

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	6	1 1 1 444 A
Sucatado	2	
Em Utilização	10	Modifi ação
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Desvios				
Executar modificação 3 conforme desenho.				
Modificação				

	Inspetor Supervisor Planejador de		de EIME			
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI E		ERICK MARTINS	S DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Band	deja	Observação		Nº Controle
LP-048745	26-03-2025	Р	R	CALIBRADOR ACOMPAN		68357

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 20/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					возсн		
Equi	pamento				Deno	minação	
471650	7918-00	38			LY conex	ao hidraulica	
Disponibili	dade	Ação					
Status	Qtd			entro Istos	Gerência		Responsável
Sucatado	36			15105	14050 BU A		
Em Utilização	7		68	5434		abamento Bicos /CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Exame Interno	2	Conserto		Desvios			
Para Conserto Interno	4		Ca	Calibrador com batidas e danificações na superfíci medição Conserto		superfície de	
Em Conserto Interno	4					e ^t	
	Inspeto	r		9	Supervisor	Planejado	r de EIME
STA4CT - TA	TIANA AL	VES BRAI	VCO	PAU	LO LASKOSKI	PATRICK ALI	SSON VANIN
Nº RS	Data Er	nissão	Bandej	a	Observa	ıção	Nº Controle
LP-048711	26-03-	2025	cx4		CALIBRADOR ACOMPANHA		68366

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serv	iço - PS/QMM61-CtP	воѕсн
Equipamento	Denominação	
4716506423-0004	LY	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	18	
Em Utilização	4	
Para Conserto Interno	5	Conserto
Em construção	3	
Em estoque	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Desvios				
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.				
Conserto				

Inspetor		Supervisor Planejac		or de EIME	
STA4CT - 1	TATIANA ALVES BRAI	NCO	PAULO LASKOSKI PATRICK ALISSON		ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048710	26-03-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68358

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 15/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSO		
Equipamento	Denominação	
4716506423-0023	LY	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	18	
Em Utilização	4	
Para Conserto Interno	5	Conserto
Em construção	3	
Em estoque	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Desvios				
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.				
Conserto				

Inspetor		Supervisor Planejad		or de EIME	
STA4CT -	TATIANA ALVES BRAI	NCO	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048708	26-03-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68359

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 15/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP B		
Denominação		
LY		

Disponibilidad	е	Ação
Status	Qtd	
Sucatado	18	
Em Utilização	4	
Para Conserto Interno	5	Conserto
Em construção	3	
Em estoque	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Desvios				
Calibrador com danificações na face de medição.				
Conserto				

	Inspetor	Supervisor	or de EIME		
STA4CT -	TATIANA ALVES BRAI	NCO	PAULO LASKOSKI	PATRICK AL	ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-048707	24-03-2025	cx9 CALIBRADOR A		COMPANHA	68346

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP g/WR 15/05/25 LP-048377

19-03-2025

схЗ

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCI						воѕсн		
Equ	ipamen	to		Denominação				
47165	05613-0	0007		LY	′ FLUXO H	HIDRAULICO TURBINA		
Disponibil	idade	Ação	Centre	Custos	C	Gerência	R	esponsável
Status	Qto		68	5421	MOE2-D	U - Agies/HE P/	Αl	LEX TURKOT
Sucatado	5					UI		
Em Utilização) 1	Consorte		Desvios				
Para Consert	0 1	_ Conserto	Ca			icie de vedação da e avaliação da plar		1
Em estoque	2					Conserto		
	Insp	etor		Supervisor Planejador de EIME				e EIME
NEU3CT	- ANDRI RECHE	ESSA NEUM TTELO	ANN	NN PAULO GEORGE ALEXANDRE DE LASKOSKI CARVALHO				
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja		Obse	ervação		Nº Controle

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP //5/05/25

68297

CALIBRADOR ACOMPANHA

	Folha de	solicita	ação	de servi	ço -	PS/QMM61-CtP		возсн
Equ	iipamento					Denomin	ação	
47165	07918-00	51				LY conexao h	idraulica	
Disponibil	idade	Ação	•					
Status	Qtd	·		Cent	ro			
Sucatado	36			Custo		Gerênci	ia	Responsável
Em Utilização	7			68543	34	MOE2-DU - Acabar	mento Bicos	ALEX
Em Exame	1					P/CRI/CRII	N/UI	TURKOT
Interno		Conser	to	Desvios				
Para Conserto Interno	4			Cali	ibrad	dor com danificações Ø8,0mı		medição do
Em Reclamaçã	.0 1					Conson		
Em Conserto Interno	4					Conser	to	
	Inspe	tor	L		-	Supervisor	Planeja	dor de EIME
NEU3CT - AND	RESSA NE	UMANN	REC	HETTELO)	PAULO LASKOSKI	PATRICK A	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Em	issão	Ва	ndeja		Observação		Nº Controle
LP-048376	19-03-2	025		СХЗ		CALIBRADOR ACOMI	PANHA	68298

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 40/R 15/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн
Equipa	mento		Denominação			
47165079	918-003	32	LY conexao hidraulica			
Disponibilida	de	Ação				
Status	Qtd		Centro	Gerênci	a	Responsável
Sucatado 	36		Custos			
Em Utilização	7		685434	MOE2-DU - Acaban		ALEX
Em Exame Interno	1	Conserto		P/CRI/CRIN Desvio		TURKOT
Para Conserto Interno	4		Calibrac	dor com danificações Ø8,0mr		nedição do
Em Reclamação	1			Conser	to	
Em Conserto Interno	4			Odnisci		
	Inspe	etor		Supervisor	Planejac	lor de EIME

PAULO LASKOSKI

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO

Data Emissão

19-03-2025

Nº RS

LP-048375

Bandeja

схЗ

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-CtP 15/05/25

PATRICK ALISSON VANIN

Nº Controle

68294

Nº RS

LP-048374

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equip	Equipamento Denominação						
4716505	616-00	08	LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA			BINA	
Disponibilida	ade	Ação	Centro Custos			Gerência	Responsável
Status	Qtd		68542	1	MOE2-D	DU - Agies/HE P/	ALEX TURKOT
Sucatado	4		2		UI		
Em Utilização	1	Company of the second				Desvios	
Para Conserto Interno	1	Conserto	Calibra		dor com superficie de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.		
Em estoque	4					Conserto	
	Inspetor			Supe	Supervisor Planejador de EIME		lor de EIME
	NDRES	SSA NEUMAN TELO				LEXANDRE DE	

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Bandeja

CX3

Data Emissão

19-03-2025

Andressa Neumann
92736302
PSIQMM61-CtP
15/05/25

Nº Controle

68299

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						ВОЅСН		
Eq	uipamento			Denominação				
4714	200839-00	08		LG Ø0.80				
Disponib	ilidade	Ação		Cen Cus		Gerência	Respo	nsável
Status	Qtd			685700		MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucatado	4	Consert	to			Desvios		
Interno	3					MENTE	sição quebrada. Pos. 3 nserto	
li	nspetor			Super	visor	Planejador de EIME		EIME
STA4CT - TATI	ANA ALVES	BRANCO)	PAULO LASKOSKI		ALEXAND	RE THOMAZ PER	REIRA BRANCINI
Nº RS	Data Em	nissão	В	Bandeja		Observa	ção	Nº Controle
LP-048293	28-03-2	2025		cx8 CALIBRADOR ACOMPANHA		68384		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 4004 20105/25

Nº RS

LP-048278

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC						BOSCH	
Equipa	ment	.	Denominação				
4716400	213-00	008	LX				
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd						
Desativado	3		Centro Custos	Ge	rência	Res	ponsável
Sucatado	5		685431	MOE2-D	DU - Bico S	ALE	X TURKOT
Em Utilização	1			D)esvios		
Para Conserto Interno	3	Conserto	Calibrador com com batidas	_	n° 05 quebrao ões na superf		-
Em estoque	1		ac.	C	onserto		
Em Conserto Interno	1	Busy He was a second of					
	Insp	etor	Sup	ervisor	Plane	jador d	e EIME
	of the Common Co	ESSA NEUMA TTELO		AULO SKOSKI	LUCAS KI	EN ASS	AOKA DOS

Bandeja

PR

Data Emissão

08-03-2025

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
15105125

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Nº Controle

68198

F	olha de	solicitação	o de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH				
Equipa	mento		Denominação				
4713300102-0175			LA M18x075 6H				
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável	
Sucatado	122		685608	MOE3-CRIN - Usinagem	RIC	CARDO RUI	
Em Utilização	8		003000	do corpo I	(GASOLA	
Para Conserto	1	Conserto		Desvios			
Interno	1			Posição 3 quebrada			
Em construção	2						
Em estoque	7			Conserto			

	Inspetor		Supervisor	Planejad	or de EIME
NEU3C1	Γ - ANDRESSA NEUN RECHETTELO	MANN	PAULO LASKOSKI		SON DA SILVA E ILVA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obser	vação	Nº Controle
LP-048164	17-02-2025	cx7	CALIBRADOR	ACOMPANHA	68129

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 999 20/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			
Equipamento	Denominação		
4716507253-0005	LY HVL - CHP		

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Em Utilização	3	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em construção	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685618	MOE3-CRIN - Montagem CRIN HVL	RICARDO RUI GASOLA			
	Desvios	× .			
Calibrador com superficie irregular no topo da distância de 8,90mm.					
	Conserto				

	Inspetor		Supervisor	Planejador	de EIME
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	ANN	PAULO LASKOSKI	SAMUEL LIMA JUNI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação Nº Con		Nº Controle
LP-048179	08-03-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA 68207		68207

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP QO/05/Q5

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		воѕсн
Equipamento	nto Denominação	
4714200648-0044	LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.	

Disponibilidade		Ação
Status	Qtd	
Sucatado	20	
Requisitado para Exame Interno	1	Conserto
Em Utilização	10	
Para Conserto Interno	2	
Em estoque	5	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685608	MOE3-CRIN -	RICARDO RUI
000000	Usinagem do corpo I	GASOLA
	Desvios	
Calibra	dor com a posição nº4 da	anificada (1x).
	Conserto	

	Inspetor		Supervisor	Planejad	or de EIME
NEU3C1	- ANDRESSA NEUN RECHETTELO	1ANN	PAULO LASKOSKI		ON DA SILVA E LVA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obser	vação	Nº Controle
LP-048157	08-02-2025	CX8	CALIBRADOR	ACOMPANHA	68048

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-CIP 20/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH		
Equipamento	Denominação	
4714200693-0019	LG 9,30 +0,05	

Disponibilidade		Ação
Status	Qtd	-
Sucatado	3	
Em Utilização	10	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em estoque	1	
Perdido	1	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685608 MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I		RICARDO RUI GASOLA
	Desvios	
Ca	ılibrador faltando a posição	n°3 (2x).
	Conserto	

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME
NEU3CT	- ANDRESSA NEUW RECHETTELO	1ANN	PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSO SIL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obser	vação	Nº Controle
LP-048154	08-02-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA 6804		68044

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APP 20/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH		
Equipamento	Denominação	
4714200693-0017	LG 9,30 +0,05	

StatusQtdSucatado3Em Utilização10Para Conserto Interno2Em estoque1Perdido1Em Conserto Interno2	Disponibilidade		Ação
Em Utilização 10 Para Conserto Interno 2 Em estoque 1 Perdido 1 Em Conserto 2	Status	Qtd	
Para Conserto Interno Em estoque Perdido Em Conserto 2 Conserto 2 Em Conserto 2	Sucatado	3	
Interno 2 Conserto Em estoque 1 Perdido 1 Em Conserto 2	Em Utilização	10	
Perdido 1 Em Conserto 2		2	Conserto
Em Conserto 2	Em estoque	1	
2	Perdido	1	
		2	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685608 MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I		RICARDO RUI GASOLA
	Desvios	
Ca	alibrador faltando a posição	n°3 (1x).
	Conserto	

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME
NEU3CT	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN PAULO OTTO CLEDSON I RECHETTELO LASKOSKI SILVA				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048153	08-02-2025	cx7	CALIBRADOR	ACOMPANHA	68043

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 20/05/25

o - PS/QMM61-CtP BOSCH
Denominação
LX-24 BASE MEDICAO

Status	Qtd	
Desativado	10	
Transferido	1	
Sucatado	52	
Requisitado para Exame Interno	5	
Em Utilização	121	Conserto
Para Conserto Interno	7	
Em estoque	24	
Em Reclamação	1	
Em Conserto Interno	6	

685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA			
Desvios					
Calibrador com a face de medição danificada.					
Conserto					

lı	Super	visor	Planejador de	EIME	
STA4CT - TATI	ANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI		MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048146	31-01-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68003



	Folha	de so	licitaç	ção de :	serviço - PS	/QMM61-CtP		возсн
Equipamento						Denom	inação	
431	1316400030-0012				ĺ	LX-24 BASE	MEDICAO	
Disponi	ibilidade		Aç	ão				
Statu	S	Qtd						
Desativado		10	i succi					
Transferido		1			Centro Custos	Gerência	a	Responsável
Sucatado Requisitado para Exame Interno		52			685616	MOE3-CRIN - Us	sinagem	RICARDO RUI
		5			do grupo induzido		GASOLA	
! !!		Cons	serto		Desv			
Para Consert Interno		7	-		Calibrador com batidas e oxidação na superf medição.		superfície de	
Em estoque		24				Cons	erto 	
Em Reclamaç	ão	1	_					
Em Conserto	Interno	6						
Inspetor			Supervisor	Planej	ador de EIME			
STA4CT -	TATIANA	ALVES	S BRA	NCO	PAU	ILO LASKOSKI	RAF	AEL CHLAD
Nº RS	Data l	Emissâ	io	Bande	eja	Observação		Nº Control
LP-048145	29-0	1-2025	5	pr	CA	LIBRADOR ACOM	PANHA	67993

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-CtP APA 22 05/25

Folha	воѕсн				
Equipame	Equipamento Denominação				
4316400030	0-0083	3			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd				
Desativado	10				
Transferido	1		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	52		685177	HRL3 - Aprendizagem e	FABIO
Requisitado para	5		083177	Treinamento Industrial	SILVEIRA
Exame Interno	3	Conserto		Desvios	
Em Utilização	121		Calibrador	com batidas e danificações n	a superfície de
Para Conserto	7			medição.	
Interno	/			Conserto	
Em estoque	24				
Em Reclamação	1				
Em Conserto Interno	6				

	Inspetor		Supervisor	Planejado	or de EIME
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN R	ECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ROBERTO CEZA	R RIBEIRO LEITE
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observ	ação	Nº Controle
LP-048014	05-03-2025	PR	CALIBRADOR A	COMPANHA	68192

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-CIP OFF 22 05 25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4716504273-0002	LY			

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	3	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT			
Desvios					
Altura 1,265mm +0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,276mm - posição nº04					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	IANN	PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN A	SSAOKA DOS JOS
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047873	17-02-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68121

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9000 08(05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equipar		Denominação						
43164000	30-0140)	LX-24 BASE MEDICAO					
Disponibilidade Ação								
Status	Qtd							
Desativado Transferido	10		Centro Custos	Gerência	Respon	ısável		
Sucatado	52		685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES			
Em Utilização	126		Desvios					
Para Conserto Interno	5	Conserto	Calibrador com oxidação e batidas na superfície de medição.					
Em estoque	26				medição.			
Em Reclamação	1			Сс	nserto			
Em Conserto Interno	6		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
Insı	petor		Supervi	sor	Planejador de	EIME		
NEU3CT - ANDF	RESSA N	EUMANN			EXANDRE THOM	AZ PEREIRA		

LASKOSKI

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Bandeja

pr

RECHETTELO

Data Emissão

26-02-2025

Nº RS

LP-047834

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-CtP dpp 22/05/25

BRANCINI

Nº Controle

68175

	Folh	a de solicita	ıção de servi	iço -	PS/QMM61-CtP		ВОЅСН	
Equip	ament	:0						
431640	5272-0	016	LX					
Disponibilid	ade	Ação	Centro Gerência Respons				Responsável	
Status	Qtd		685434		MOE2-DU - Acabamento Bicos		ALEX TURKOT	
Desativado	3			P/CRI/CRIN/UI				
Sucatado	2	Conserto	Desvios					
Em Utilização	1	Conserto		Calibrador faltando a modificação nº01 no chanfro 1mm -0,1mmX45° conforme desenho - posição nº11. Valor encontrado 0,724mm.				
Em Conserto Interno	4		,					
				Conserto				
	, li	nspetor		Supervisor Planej			ador de EIME	
NEU3CT - ANI	DRESS	A NEUMANN	RECHETTEL	.0	PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN	
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-047781	07-	02-2025	PR	PR CALIBRADOR ACOMPANHA 68033			68033	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APR 20105/QS

Folha de solicitação de serviço						o - PS/QMM61-CtP			
Equip	amento			Denominação					
4316400	0030-021	6				LX-24 BASI	E MEDICAO		
Disponibilid	ade	Ação							
Status	Qtd								
Desativado	10			Centro					
Transferido	1			Custos	i	Gerência	Res	sponsável	
Sucatado	52			685551		MOE1-UP -		E ANDRES	
Em Utilização	126					Comagem men		ARDIA MEJIA	
Para Conserto	7	Consert	:o -			Planeza 0,005mm com marca desgaste			
Interno					Г	ianeza 0,003mm (John marca des	Busto	
Em estoque	26					Con	serto		
Em Reclamação	1								
Em Conserto Interno	4								
	Inspe	tor				Supervisor	Planejad	or de EIME	
NEU3CT - ANDR	ESSA NE	UMANN R	RECH	ETTELO	P.	AULO LASKOSKI	ERICK MARTI	NS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data En	nissão	Ва	ndeja	J	Observaç	ão	Nº Controle	
LP-047517	07-02-	2025		PR		CALIBRADOR AC	OMPANHA	68029	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9000 15/05/25 Nº RS

LP-047511

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн	
Equipamento					Denomina	ıção		
4716405	764-000	03	LX					
			Centro Gerência		Res	ponsável		
Disponibilida	ade	Ação	Custos		MOE1 DIW	ENAAN	ULEL VITOR	
Status	Qtd		685546		MOE1-DHK - Usinagem STH	1	IUEL VITOR ECCON	
Em Utilização	2	Conserto		. '	Desvio	S		
Em Conserto Interno	1		Canto	Canto vivo da posição nº2 está arredondada, encontradoradoradoradoradoradoradoradoradorado				
					Conserto			
	Inspet	or			Supervisor	Planejad	or de EIME	
STA4CT - TA	TIANA A	LVES BRANC	o	PA	AULO LASKOSKI	VINICIUS	PENTEADO	

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Bandeja

CX 07

Data Emissão

20-01-2025

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP \$P\$ 06/05 /25

Nº Controle

67857

Equipamento	Denominação
4716402676-0010	LX (UTILIZ. 2 435 100 515)

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Transferido	2	
Sucatado	2	Conserto
Em Utilização	3	
Em estoque	3	
Em Conserto Interno	1	


Centro Custos	Gerência	Responsável						
685545	MOE1-DHK - Usinagem Dura (exceto STH)	GIOVANA BLAZIZA BORGHI GUANAES						
Desvios								
Calibrador	com oxidação na superfíc	ie de medição e travado.						
Conserto								

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT -	TATIANA ALVES BR.	ANCO	PAULO LASKOSKI	VINICIU	S PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047502	22-01-2025	CX 05	X 05 CALIBRADOR ACOME		67921	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
06/05/25

		Folha	de solicita	ção de serv	riço - PS/QMM61	-CtP		воѕсн	
	Equipa	ment	0	-	Denominação				
	4716405	358-00	002			LX			
	Disponibilida	de	Ação	-	•				
	Status	Qtd		Centro Custos	Gerência		Re	Responsável	
	Desativado	3		685552		MOE1-UP - Usinagem de		SE ANDRES	
	Sucatado	4			Componentes	,		ARDIA MEJIA	
	Em Utilização	2	Conserto		Desvios				
	Para Conserto Interno	1		11	Verificar distância 2mm X 45° (modifição 1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,182mm x 30°				
	Em Conserto Interno	1		Conserto					
		Inspe	etor		Supervisor	Plane	ejador d	e EIME	
)			ESSA NEUMA TTELO	ANN	PAULO LASKOSKI	MARCO AN	ITONIO VIEIR <i>A</i>	GONCALVES	
	Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Ob	servação		Nº Controle	
1	LP-047207	20-:	12-2024	cx1	CALIBRAD	CALIBRADOR ACOMPANHA			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP ADA 105/25



1 of 1 1, 182

		<u> </u>							- 2 page 1
	Folha d	e solicita	ção d	e servi	ço - P	S/QMM61	-CtP		возсн
Equipa	amento	September 1980 -				enterent de la pro-processió de manera habitation	Denomina	ção	
47379900	08-0014	180			· ·	JM	F9-PRISM	A MAG	
Disponibilidade Ação									
Status	Qtd			Centr	0	Gerência Resp		Responsável	
Desativado	3			Custos				Responsaver	
Sucatado	20			HRL3 - Aprendizagem e Treinamento Industrial Desvios Calibrador com batidas e danificações medição.				FABIO SILVEIRA	
Em Utilização	25					3			
Para Conserto Interno	3	nsert	0 _			nificações na	s faces de		
Perdido	1						3		
Em Conserto				te de la companya de	~~~		Consert	0	
interno	3			<u> </u>					
Ins	petor	-		S	uperv	visor	F	lanejador d	e EIME
STA4CT - TATIAI	NA ALVE	S BRANC	Ö	PAULO LASKOSKI		SKOSKI	KI ROBERTO CEZAR RIBEIRO LEITE		IBEIRO LEITE
Nº RS	Data En	nissão	Baı	ndeja		Obs	servação		Nº Controle
LP-046994	22-01-			PR CALIBRAD		CALIBRADOR ACOMPANHA		67913	



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Denominação					
LY44P24/8,50					
	Denominação				

Disponibilida	Ação			
Status	Qtd			
Sucatado	10			
Em Utilização	3	Conserto		
Para Conserto Interno	1			
Em estoque	8			

Centro Custos	Gerência	Responsável						
685208	QMM - Gestão de Meios de Medição	VAGNER FORTE HENSEN						
Desvios								
Ø 8,5mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 8,460mm - posição nº04								
Conserto								

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - T	ATIANA ALVES BRAI	NCO	PAULO LASKOSKI	ANDRE WSZOTEK JUNIOR		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observ	Observação		
LP-046631	20-01-2025	CX 05	CALIBRADOR A	COMPANHA	67860	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 15105/25

	Folha de	solicitação c	de serviço - PS	/QMM61-CtP		воѕсн	
Equip	amento			Denominação			
4716404	4522-000)3	LX				
Disponibilid	ade	Ação	Centro Custos	Gerência	Resi	oonsável	
Status	Qtd		685338	CP/PQA-CtP -	WILS	ON JOSE	
Em Utilização	2		005330	Inspeção	POSSAMAI		
Em estoque	1	Conserto	Desvios Calibrador faltando posição nº3 conforme desenho.				
Em Conserto Interno	1						
				Conserto			
	Insp	etor		Supervisor	Planeja	dor de EIME	

	Inspetor		Supervisor Plan		ejador de EIME	
NEU3CT - A	ANDRESSA NEUMAN	IN RECHETTE	PAULO LASKOSKI	KOSKI DIRCEU ESCOLAF		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046185	16-12-2024	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA			67675

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
20/05/25

*	Folha	de solicita	ção de serviç	o - PS/QMM61-CtP	-		воѕсн
Equipamento Denominação					inação		:
471640	5781-0	002	LX				
,			Centro	Centro Gerência		D	
Disponibilid	ade	Ação	Custos	Gerencia			esponsável
Status	Qtd		685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1	Conserto	Desvios				
Em Conserto Interno	1		Calib	Calibrador faltando posição nº1 conforme desenho.			
				Conserto			
	Inspetor				Pla	anejado	or de EIME
NEU3CT - AND	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIR		NS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Observação Nº Cont		Nº Controle	
LP-046175	16-1	12-2024	CX9	CALIBRADOR ACOMPANHA 67673			67673

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP N5/05/25

	Folha de	e solicita	ção de serv	iço - PS/G	MM61-CtP		возсн	
Equ	ipamento			Denominação				
47159	00500-000	04			LO			
Disponibil	idade	Ação						
Status	Qtd		55	Centro Gerência		ı	Responsável	
Sucatado	8		6856	608 N	OE3-CRIN - Usinage do corpo l	m F	RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno 9 1		Conser		Desvios Calibrador falta definição do 1º filete completo, conforme				
Em estoque	4				desenho.			
Em Conserto Interno	1				Conserto			
1	Inspeto	r ·		Superv	isor Pla	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			ANN	PAUL LASKO		JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA		
Nº RS	Data En	nissão	Bandeja	Observação N		Nº Control		
LP-045680	12-11-	2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA 674			67419	

Andressa **Neumann** 92736302 PS/QMM61-CtP

- 3	Folha	de solicita	ção de servi	ço - F	PS/	QMM61-CtP		возсн
Equipamento					Denominação			
471640	3044-00	003				LX		
Disponibilio	Disponibilidade Ação		Centro Custos	Gerência		F	Responsável	
Status	Qtd			1	MC	DE1-DHK - Usinagem	FM	IANUEL VITOR
Desativado	9		685541	685541 Mole 17 MM Série B			CECCON	
Transferido	1	Conserto	Desvios					
Em "Utilização	2	en,	Ø3,98mm	n -0,0)1m	m (Posição 3) está fo	ora do e	specificado em
Em Conserto	1		desen	desenho. Valor da medição Ø3,952mm - posição nº03				
Interno		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Conserto		
		nspetor				Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHET			N RECHETTE	LO		PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja			Observação	4	Nº Controle
LP-045665	12-1	1-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA 67418			67418	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 4002 15/05/25 Interno

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BC								
Equ	ipamer	ito	Denominação					
47165	06794-	0026	LY					
Disponibil	idade	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável		
Sucatado	23		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALE	X TURKOT		
Em Utilização	4			Desvios	,			
Para Conserto Interno	1	Conserto	Ø 2,00mm +0,010mm GASTO Ø1,990mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 1,988mm - posição n°02 Ângulo 57° 00' 00'' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,13° - posição n°02 Conserto					
Em Conserto	2							

	Inspetor	e en	Supervisor	r de EIME			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obse	Observação			
LP-045549	06-11-2024	cx2	CALIBRADO	67359			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

	воѕсн								
Equipamento Denominação									
4713300	0133-00	002	LA M3x0,5 6H						
Disponibilid	ade	Ação	Centro Gerência Respons						
Status	Qtd		685402	MOE4-On Demand - Fora de Serie (OnDemand)		SOLANGE GEIBEL			
Em Utilização	1		Desvios						
Em Reclamação	2	Conserto	1	Distância 10,5mm ±0,2mm fora do especificado em desenho. Valor da medição 7,00mm, não sendo possível realizar medição -					
Em Conserto Interno	1		valor da ir		sição nº2	,			
		<u> </u>		C	onserto ———————				
	Ins	oetor		Supervisor	Planejador de EIME				
NEU3CT - ANDR	RESSA N	NEUMANN RE	CHETTELO	PAULO LASKOSKI	ALANA CRISTINA	A LACHOWICZ DETZ			
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Observação Nº		Nº Controle			
LP-044738	04	-10-2024	CX7	CALIBRADO	R ACOMPANHA	67059			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP P2/05/05