	Folha	a de solicita	ção de servi	ço · PS	QMM61-CtP		воѕсн
Equip	ament	0			Denomina	ção	
4715900)525-0	008			LS		
Disponibilidade Ação		Centro C	uetoe	Gerência	Resi	ponsável	
Status	Qtd		68560		MSI2-CRIN		RUI GASOLA
Sucatado	3				Desvios		
Em Utilização	8	Conserto	Distância Mín. 16mm (a partir do primeiro filete) fora desenho. Valor encontra de 1003 928630031 Conserto				lete) fora do
Em estoque	2		espec	cificado	em desenho. Valo	or encontrac	928630031 (d)
Em Conserto	1				Consert	o P	SIQMM67204125
NA SPACING CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P							
	Ins	oetor			Supervisor	Planeja	ndor de EIME
STA4CT -	TATIAN	A ALVES BRA	ANÇO	PAL	ILO LASKOSKI	ANA CL	ARA SACCOL
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja		Observação)	Nº Controle
LP-039885	29-	02-2024	cx8	CA	ALIBRADOR ACON	ЛРАNНА	65587

EARLE VALUE VA	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
E	quipam	ento			Denominação				
473	836081	9-000:	2		JMK6-PINO MEDICAO ANEL MIN/MAX13,00				
Dii	- : : :				Centro Custos	Gerência	Respo	onsável	
Disponil	omaaae) 		\ção	685485	MSP3-IP	EMANUEL VI	TOR CECCON	
Status		Qtd				Des	svios		
Em estoque		1	Со	nserto	Posição 05 (mpietoora Brito			
Em Conserto I	Interno	2			, 50.500 (/		serto	92863003 PS/QMM61-CtP/ 02/04/25	
	Inspe	tor		<u> </u>	Supervisor Planejador de EIME				
NEU3CT -	ANDRE RECHET		EUMA	ANN	PAULO LASKOSKI	CLE	YSON NASCIN SANTO		
Nº RS	Data	Emiss	ão	Bandej	a	Observação		Nº Controle	
LP-042362	24-0	6-202	4	CX4	CALIBR	ADOR ACON	ИРАNНА П	66334	

Folh	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Equipament	to	Denominação				
4715900511-0	006	LS				
Disponibilidade	Ação					

Disponibilida	ade	Ação
Status	Qtd	* ***
Sucatado	3	-
 Em Utilização	2	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685608	MSI2-CRIN	RICARDO RUI GASOLA					
Desvios							
Ø5,164mm -0	,009mm (GASTO	5,147mm) está fora do					
especificado en	n desenho. Valor	da medição Ø5,1260mm -					
posição n°1 Debora Brito 92863003							
	Consert	o PS/QMM61-CtP					

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME
	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	ANN	PAULO LASKOSKI	JOAO FRANCIS FRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-043690	21-08-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		66761

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equi	oament	0		Denominação					
471590	0624-0	001			LS 7 +	1,0			
			Centro Cust	os	Gerência		Resp	onsável	
Disponibilio	lade	Ação	685546		MSI2-DHK	EMANUEL VITOR CE		ITOR CECCON	
Status	Qtd				Desv	ios			
Em Utilização 1 Em Conserto Interno 2			Ø8,300mm - 0,011mm (GASTO 8,277mm) a gasto. Valor da medição Ø8,277mm - p Conserto		m - pos				
	•	Inspetor			Superviso	or	Plane	ejador de EIME	
NEU3CT - A	NDRES	SA NEUMANI	N RECHETTELO	y	PAULO LASK	oski	VINIC	CIUS PENTEADO	
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja		Observaç	ão		Nº Controle	
LP-044098	11-	09-2024	cx7	C	ALIBRADOR AC	OMPAN	НА	66884	

	Folha d	e solicita	ção c	le serviç	o - PS/C	MM61-CtP		возсн	
Ec	Equipamento				Denominação				
4715	5900616-00	05					LS		
Disponik	ilidade	Aç	io	Cei	ntro	Gerência	Respo	ncával	
Status	Qt	d		Cus	stos	Gerencia	nespo	iisavei	
Sucatado	2			685	5551	MSP1- UP	JOSE ANDRES		
Em Utilização	2	Cons	nserto			D	esvios		
Em construçã	0 2			Ca	 dibrado	r com a posic	ão nº 03 quebra Deb	da Biil gete.	
Em Conserto Interno	4						pet 92 onserto psi	88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	
	Inspe	tor		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sı	upervisor	Planejad	lor de EIME	
NEU3CT - ANI	DRESSA NE	UMANN F	RECH	ETTELO	PAUL	O LASKOSKI	ERICK MARTI	NS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data En	nissão	Ва	ndeja		Observa	;ão	Nº Controle	
LP-044483	25-09-	2024	CX8		CAI	LIBRADOR AC	OMPANHA	66974	

LP-044554

	Folha	de solicita	ção de serv	iço - PS/C	MM61-CtP		воѕсн		
Equip)		Denominação						
4716404	4658-00	06			LX				
Disponibilid	ade	Ação							
Status	Qtd								
Desativado	3		Centro	Custos	Gerência	a Res	ponsável		
Para			685	608	MSI2-CRI	N RICARDO	O RUI GASOLA		
Reclamação	1 1		Desvios						
Sucatado	2	Conserto	Ø23mm	• •		especificado em			
Em Utilização	8			da me	dição Ø22,98	30mm - posição r	1° 04		
Em estoque	4		da medição Ø22,980mm - posição nº 04 Conserto Debora Brito Debora 3003 CIP PSIONMIO 27/03						
Em Conserto Interno	1								
Manual and Administration of the Control of the Con	Inspe	tor		Super	visor	Planejador			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		NN	PAULO JOAO FRANCISCO FER		CO FERREIRA				
	RECHET	TELO	LASKOSKI			FRAN	NCA		
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja		Observ	ação	Nº Controle		

CALIBRADOR ACOMPANHA

66973

25-09-2024

CX8

	Folh	a de so	licitaçã	ão de se	rviço - PS/QMM6:	1-CtP		воѕсн
	Equipan	nento				Denomin	ação	
47	164036	64-0004	1			LX		
Dispon	ibilidad	e	A	ção				
Status		Qtd			Centro Custos	Gerência	Res	sponsável
Desativado		3			685608	MSI2-CRIN	RICARDO	O RUI GASOLA
Sucatado 1					Desvi	os		
Em Utilização			Cor	Conserto	Calibrador o	com filetes que	ebrados - p	oosição p°1
Em estoque		4				Conse	rto 9	2863003 CMM61-CM
Em Conserto	Interno	1						osição do 1 pora Brito 1 2863003 QMM61-CIF O 2104 25
	Insp	etor			Supervisor	Р	lanejador (
NEU3CT	- ANDR		EUMAN	IN	PAULO LASKOSKI	JOAO	FRANCISC FRANC	O FERREIRA CA
Nº RS	Data	Emiss	ão	Bandej	a O	bservação		Nº Controle
LP-044555	25-	25-09-2024		CX8	CALIBRA	DOR ACOMPA	NHA	66971

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCI							
Equipamento		Denominação					
4716405896-000)5	LX					
Disponibilidade	Ação						
Status Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável			

Disponibilidad		Açau
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em Utilização	1	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Responsável								
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN								
:	Desvios								
Raio 0,050mm +0,05mm (GASTO 0,15mm) calibrador com a posição n°2+3 quebrada. Debora Brito Debora 3003 Conserto PSICMM61-CIP									
	Conserto ps ici	3104 123							
) <i>/</i>							

	Inspetor		Supervisor	Planej	ador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	•	Observação		Nº Controle
LP-044652	24-09-2024	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA			66966

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								возсн		
Equipamento					Denominação					
4714	1200992	2-0002	2					LG 5,	00+0,038	
Disponibilidade Ação		• 		Centro Gerência		Responsável				
Status		Qtd				685700 MOE1-U		1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA	
Sucatado		1	Conserto				-		MEJIA	
Em construçã	10	1			onserto			D	Desvios	
Em Conserto Interno		1				Calik	orador (oosição nº1 danit D onserto	Ficada Brito ebora 92863003 92863003 61QMM61-CtP
	Inspetor				Supervisor Planejador de El			e EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO ALEXANDRE THOMAZ LASKOSKI BRANCINI						
Nº RS	Data	a Emi	ssão	Ban	deja		OI	oserva	ção	Nº Controle
LP-044723	03	-10-20)24	C	cx7 CALIBRAD		OR AC	COMPANHA	67043	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC								
Equip	ament	•	Denominação					
471490	0228-00	001		on)				
			Centro Gerência Resp			esponsável		
Disponibilid	ade	Ação			MOE1-DHK - EMANU		NUEL VITOR	
Status	Qtd	-	685546	6	Usinagem STH	CECCON		
Em Utilização	1	Conserto	Desvios					
Em Conserto Interno	1	De	bora Brito	+0,05m	9,05mm (Posição 2) está fora de especificado em desenho. Valor encontrado Ø29,2mm ਕਿ ਰਕਾਮਿਕਤਰ - MoorFicaਉਰ - ਉਟਤਕ ਮੈਂਟ			
		pS.	2863003 10MM61-CIP	4	Conserto (/	
	Inspetor					Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			LO	PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO			
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	ja Observação Nº Contro			Nº Controle	
LP-045250	28-1	.0-2024	CX4	CX4 CALIBRADOR ACOMPANHA 67251			67251	

Folha de solicita	возсн	
Equipamento	Denominação	
4716405784-0001	LX medir angulo 90°)

Disponibilid	Ação	
Status		
Em Utilização	1	5 ·
Em estoque	3	Conserto
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685622	MOE1-UP - Usinagem mc√e de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA					
Desvios							

Calibrador com a posição nº8 danificada na face de medição do Ø49,00mm. ---- Falta posição nº11 conforme desenho.

Conserto

Debora Brito 92863003 PS/QMM61-CtP

Inspetor					lor de EIME
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	EFICK MARTI	NS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	Observação	
LP-045290	28-10-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67248

LP-045331

25 10-2024

pr

	Folha	de solicitaç	ão de servi	ço - P	S/QMM61-CtP		воѕсн	
Equip	oamento		Denominação					
431640	0030-00	37			LX-24 BASE MEI	DICAO		
Disponibilio	dade	Ação						
Status	Qtd		Country					
Desativado	10		Centr		Gerência		Responsável	
Transferido	1		68541	 2	MOE2-DU - Usinagem Dur		ALEX TURKOT	
Sucatado	52			Agulhas				
Em Utilização	135	Conserto			Desvios			
Para Conserto Interno	6		Calib		r com planeza máxima ecificado. Valor da me			
Em estoque	7				Conserto	r)e	bora Brito	
Em Conserto Interno	9		Conserto Debora Brito 2 92863003 92863003 PSIQMM61-CIF					
	Ins	spetor		2	Supervisor		jador de EIME	
NEU3CT - ANI	DRESSA	NEUMANN	RECHETTEL	_O	PAULO LASKOSKI	RICARI	OO TUNG PANEK	
Nº RS	Data E	Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle	

CALIBRADOR ACOMPANHA

67261

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH									
Equipamento Den						enominação			
47159	000643-000	01				LS (12 ±0,5)			
				ntro stos	Ge	erência	Re	Responsável	
Disponibi	lidade	Ação			MOE3-CR	IN - Usinagem	RI	CARDO RUI	
Status	Qtd		685	808	do corpo l		GASOLA		
Em Conserto		Conserto				Desvios			
Interno	2			Calibrador com a rosca danificada.			а.		
						Conserto			
	Inspeto	or		Su	pervisor	Planeja	dor d	or de EIME	
NEU3CT	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO JOAO FRAN		CISCO			
Nº RS	Data Er	nissão	Bandeja	a Observação Nº (Nº Controle			
LP-045514	07-11-	-2024	cx8		CALIBRADOR ACOMPANHA 6736			67362	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 998 06/04/25

Folha de so	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipamento		*	Denominação				
4715900500-0005			LO				
B:							

Disponibilid	Disponibilidade						
Status	Qtd	and The					
Sucatado	8						
Em Utilização	9	Conserto					
Em estoque	4	301130113					
Em Conserto Interno	2						

Centro Custos	Gerência	Responsável	
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
	Desvios		

Calibrador falta definição do 1º filete completo, conforme desenho. ---- Calibrador faltando modificação nº2 conforme desenho. Substituir mola.

Conserto

	Inspetor			Planejador	de EIME	
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	ANN	1.101/0.01/		CISCO FERREIRA RANCA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	

LP-045685 12-11-2024 PRCALIBRADOR ACOMPANHA 67420

> Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP \$PR 00/04/25

F	возсн							
Equipa	mento)	Denominação					
47165061	185-00	01		L	Y			
Disponibilidade Ação		Centro Custos	Gerência	Resp	onsável			
Status	Qtd			MOE1-UP -	JOSE	ANDRES		
Sucatado	9		685551	Usinagem Mol		DIA MEJIA		
Em Utilização	1	Conserto		Des	vios			
Em estoque	1		Calibra	Calibrador com oxidação nas superfícies de mediç				
Em Conserto Interno	1		Calibrador com oxidação nas superfícies de medição posições nº 01 e 02. posições nº 01 e 02. Conserto Conserto Conserto					
	Insp	etor		Supervisor	Planejadoi			

	Inspetor		Supervisor	Planejac	lor de EIME	
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIR		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle	
LP-046070	26-11-2024	cx4	CALIBRADOR AC	OMPANHA	67514	

-	Folha d	e solicita	ção de serviç	ço - P	S/QMM61-CtP		возсн				
Equ	Equipamento				Denom	inação					
47159	4715900616-0008				L	S					
Disponibil	Disponibilidade		Centro		Gerência	Res	ponsável				
Status	Qtd				MOE1-UP -	JOS	E ANDRES				
Sucatado	2						685551	1	Usinagem Mol	e LAGUA	ARDIA MEJIA
Em Utilização	1	Conserte		D		svios					
Em estoque	3			Calibrador com a posição nº 03 quebrada e faltando							
Em Conserto Interno	4				928		92863003 JOMM61-CIP 03104125				
	Inspetor					Planejador de EIME					
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHET				HETTELO PAULO LASKOSKI ERICK MARTIN		NS DE OLIVEIRA					
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observaç	ão	Nº Controle				
LP-046074	05-12	-2024	CX8	. (CALIBRADOR ACOMPANHA		67599				

Fol	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipan	nento		Denominação					
471490022	24-000)1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lk Ø26,00 -0,030 -	0,080			
Disponibilidade A		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável			
Status	Qtd		Custos	MOE1 DUI	ENAAN	ILIEL VITOR		
Em Utilização	4	7.5 36.7	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH		IUEL VITOR ECCON		
Para Conserto Interno	1	Conserto		Desvios				
Em estoque	2		Calibrador faltando a modificação nº 01 conforme desenho. Conserto					
Em Conserto Interno	1							

	Inspetor		Supervisor	Plane	ejador de EIME	
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	N RECHETTEL	PAULO LASKOSKI	VINIC	CIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046163	14-12-2024	CX9	CALIBRADOR ACOMPAN		IHA	67671

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP PP 06/04/25

	Folha de so	licitação de se	rviço - PS/QMM61	-CtP	воѕсн	
Equipam	ento		Den	ominação		
4729111	L371					
		Centro Custos	Gerênc	ia F	lesponsável	
Disponibilidade	e Ação	685484		MOE2-IP - Produção EMAN Elemento A CE		
Status Qtd	Conserto		D	esvios		
		Embuchar p	parafuso (da mesm	a forma do item 650	28) - 13964674	
			Co	onserto		
	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NAS SAN		
Nº RS	Data Emissã	io Bandej	a Obs	Observação		
LP-046174	19-12-2024	1 cx1	CALIBRADO	CALIBRADOR ACOMPANHA 67690		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP SPE 06/04/25

	воѕсн				
Equipamento				Denominação	
4316400119-0005			:		
Disponibilidade Ação		Ação	Centro		
Status	Qtd		Custos	Gerência	Responsáv

Disponibilidac	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	6	
Em Utilização	10	Conserto
Em estoque	5	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável						
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT						
Desvios								
Calibrado	r está com com a face da posição	n°2 gasta.						

Ø11,5mm = Ø11,434mm Debora Brito 92863003 92863003 GF Conserto

	Inspetor		Supervisor	jador de EIME		
NEU3CT - AI	NDRESSA NEUMANN	I RECHETTEL	PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-046188	31-10-2024	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA	67302

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equip	amen	to	Denominação					
471651	0166-0	0006		LY 25,59±0,03				
Disponibilid	Disponibilidade Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável			
Status	Qtd		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole	ALEX TURKOT			
Sucatado	5		003401	corpo P/UI/UIN	ALEX TORKOT			
Em Utilização	1	Consorta		Desvios				
		Conserto	1 1	r com oxidação nas superfícies o	•			
Em estoque	1		distância efe	distância efetiva DISTANCIA 25,59mm ±0,01 (GASTO 25,57)				
Em Conserto Interno	1			= 25,592mm	1 (GASTO 25,57) bora Brito 2863003 CHP			

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME	
NEU3CT	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046217	12-12-2024	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		67648	

Conserto

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equ			Denominação					
4716507180-0019					LY (USADO COM 4716	404450))	
Disponibilidade Ação		Cent		Gerência		Responsável		
Status	G Qtd				MOE3-CRIN - Usinager	n	RICARDO RUI	
Sucatado	12	685615		da válvula		GASOLA		
Em Utilização	1	Consert						
Em estoque	1	33113376		Calibrador com face de medição da distância de 11,35mm				
Em Conserto Interno	2				danificada (Ø6,7 Conserto	Ca	ha sioded 926300 19MMOl2q	
	Ins	spetor			Supervisor	Plan	ejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN R			N RECHETTE	ELO	PAULO LASKOSKI	RA	FAEL CHLAD	
Nº RS	Data Er	missão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-046340 16-12-2024		cx2	2 CALIBRADOR ACOMPANHA		67678			

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								возсн
Equ		Denominação						
4715301103-0002				LO				
Disponibilidade Ação		-11	Centro Geré		ncia		Responsável	
Status	Qtd		68560	685606 MOE3-CRIN - montag			RI	CARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1	Consert	0 -			esvios		
Em Conserto Interno	1			-	Falta m	odificação 3.	9 Del	oora Brito 2863003 QMM61-CIP 03104125
* Sen	condição	es d	retal	1130	C	onserto	pSI	03/04/25
Inspetor				Supervisor Planejador de				
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECH			ECHETTELO	HETTELO PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSAN		W EL MESSANE
Nº RS	Data En	nissão	Bandeja		Observ	ação		Nº Controle
LP-046946	25-11-	2024	CX1	CX1 CALIBRADOR ACOMPANH				67507

	Folha c	le solicita	ção de se	erviço -	PS/QMM61-CtP		воѕсн	
Equipamento				Denominação				
4716506417-0018 Disponibilidade Ação				LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)				
				ntro stos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd		601	5434	MOE2-DU - Aca	abamento Bicos	ALEX	
Sucatado	10			P/CRI/CRIN/UI		TURKOT		
Em Utilização	2	Conserto				Desvios		
Em Conserto Interno	5		Cali	brador	com batidas e da Cor	nificações na fac പ്രാ ഉ nserto വ	Celdon Budon (1986) (1	
	Inspeto	r	•		Supervisor	Planejado	or de EIME	
STA4CT - 1	TA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAL	JLO LASKOSKI	PATRICK AL	ISSON VANIN	
Nº RS	Data E	missão	Bandej	а	Observa	ção	Nº Controle	
LP-047101	23-01	-2025	CX 09		CALIBRADOR AC	COMPANHA	67934	

Folha de solicit	Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP					
Equipamento	Denominação					
4716506423-0028	LY					

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	18	
Em Utilização	5	
Para Conserto Interno	4	Conserto
Em Conserto Interno	2	

Gerência	Responsável		
MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Desvios			
está com batidas e danificações n a planeza e face inferior da mediçã efetiva.			
	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI Desvios está com batidas e danificações n		

Conserto

Inspetor			Supervisor	Planejad	or de EIME
STA4CT - 1	TATIANA ALVES BRA	NCO	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-047105	22-01-2025	CX 09	CALIBRADOR AG	COMPANHA	67927

		возсн						
Equipamento 4716506424-0026				Denominação				
				LY(EXAME DE FL	LUXO HIDRAULIC	0)		
Disponibilidade		Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	Ger	ência	Responsável		
Sucatado	11		685434	MOE2-DU - Ac	abamento Bicos	ALEX		
Em Utilização	5		000434	P/CRI/	CRIN/UI	TURKOT		
Para Conserto Interno	1	Conserto	Calibrado		Desvios as e danificações na superfície de			
Em estoque	5		Canbrade		•			
Em Conserto Interno	5			Со	nserto S	bora Brito 2003 12863003 12863003 12863003 12863003 12863003		
Inspetor				Supervisor	Planejado			

STA4CT - T	TATIANA ALVES BRA	NCO	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ıção	Nº Controle	
LP-047108 23-01-2025 CX 09		CALIBRADOR AG	67931			

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					воѕсн			
Equ	ıipamento			Denominação				
47318	300000-00	22		YMK6W34				
Disponibil	lidade	Ação						
Status	Qtd			Cent	ro			
Sucatado	7			Cust	os	Gerência	Responsável	
Em Utilização	12			6854	35 MC)E2-DU - Usinagem dura	ALEX	
Em Exame	1			0034	Corpo CRI/CRIN		TURKOT	
Interno	1	Conser	to			Desvios		
Para Conserto	0 1			Calibra	ador com m	arcas de gasto na superfi do prisma. pe	cie de Medição bora 81003 32863003 JOMM61-CIP DA JOMM61-CIP DA 3104125	
Interno						do prisma. De	2863003 161-CIP	
Em estoque	3					Conserto PS	JOMNIO S	
Em Conserto	1					0	3)09(1	
Interno								
	nspetor			Sup	ervisor	Planejador d	e EIME	
STA4CT - TATI	ANA ALVES	BRANC	0	PAULO LASKOSKI GEORGE ALEXANDRE DE CARVAL			DE CARVALHO	
Nº RS	Data En	nissão	В	Bandeja Observação Nº Cont			Nº Controle	
LP-047116	24-01-	2025		cx 10	x 10 CALIBRADOR ACOMPANHA 67953			

Nº RS

LP-047117

Data Emissão

27-12-2024

Bandeja

cx4

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	ament	0		De	nominação			
4716506	794-00	032			LY			
Disponibilida	nde	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	G	erência	Responsável		
Sucatado	23		685421	MOE2-DU	J - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT		
Em Utilização	3				Desvios			
Para Conserto Interno	1	Conserto		n batimento	do ângulo máxim	a de 0,01mm fora		
Em estoque	1		do esp	ecilicado. v	alor da medição (sal	oora Brito.		
Em Conserto Interno	2		Conserto Debora Brito. Debora Brito. 92863003 92863003 PSIQMM61-CIP					
Inspetor				pervisor		lor de EIME		
NEU3CT - A	ANDRE	ESSA NEUMA	NN F	PAULO	GEORGE A	LEXANDRE DE		
RECHETTELO			LA	SKOSKI	CAR	RVALHO		

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Nº Controle

67724

F	olha de	solicitação d	le serviço - PS,	воѕсн	
Equipa	amento			Denominação	
4314004	002-000	3		LG4,000+100-1	00
Disponibilida	ade	Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Transferido 	2			MOE1-DHK -	EMANUEL VITOR
Sucatado	2		685546	Usinagem STH	CECCON
Para Conserto Interno	1	Conserto		Desvios	o 1. Debora Brito
Em Utilização	3			Falta modificaçã	92863000 CtP
Em Conserto Interno	2			Conserto	02/04/25

	Inspetor	, t		Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						возсн	
Equ	uipamento			Denominação				
43140	004002-000)8		LG4,000+100-100				
Disponibi	lidade	Ação		Cent	ro	Gerência	В	esponsável
Status	Qtd			Cust	os	Gerencia	T.	esponsaver
Turneferiale	2			COEE	46	MOE1-DHK -	EMA	ANUEL VITOR
Transferido	2			685546		Usinagem STH	CECCON	
Sucatado	2	Conser	to			Desvios		
Em Utilização	3				144	Falta modificaçã	o 1. r	Debora Brito
Em Conserto Interno	3					Conserto	(c	Debora Brito 92863003 9SIQMM61-CIP 02/04/25
	Ins	etor				Supervisor		ejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN REG			CHETTELO PAULO LASK		PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO	
Nº RS	Data En	nissão	Ва	ındeja		Observação		Nº Controle
LP-047173	03-01-2	2025		cx7 CALIBRADOR ACOMPANHA 6775			67751	

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн	
Eq	uipamento			Denominação					
4716	405639-00	02		LX					
·		-		Cen	tro	Gerência	В	ocnoncával	
Disponibi	lidade	Ação		Cus	tos	Gerencia		esponsável	
Status	Qtd			6855	MOE1-DHK - Usinagem STH		EMANUEL VITOR CECCON		
Em Utilização	1	Conser	to			Desvios			
Em Conserto Interno	1			Raio	0,5mm			o plano - posição nº3	
		1		i di		Conse	rto		
	Inspeto	or			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO)	PAULO LASKOSKI		VINICIU	VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data En	nissão	Ва	Bandeja Observação Nº C			Nº Controle		
LP-047198	20-01-	2025	С	X 05	5 CALIBRADOR ACOMPANHA 67858			67858	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

1 of 1

Folha de solicitação de s	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4312400046-0218	JMK3-BASE MEDICAO	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	8	
Transferido	3	
Sucatado	97	
Em Utilização	38	Conserto
Para Conserto Interno	5	
Em estoque	54	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
	Desvios	
Supe	erficie de medição completan	nente oxidada
	Conserto	Debora Brito 92863003 PSIONM61-CIP
		1951QMM67.05

	Inspetor	aguita a sa an an taon an ann an a		Supervisor	Plan	ejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI VINICIUS PI		CIUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047234	30-12-2024	pr	CA	ALIBRADOR ACOMPAN	IHA	67736

f 1 13/02/2025, 09:25

Em Conserto

Interno

1

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC						воѕсн
Equipa	amento			Denominação		
4316407	016-000)8	LX1002BR681			
Disponibilida	ade	Ação				
Status	Qtd					
Desativado	3		Centro Custos	Gerência	Res	ponsável
Transferido	1			MOE4 BUILD III	FRAANI	
Sucatado	2		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B		UEL VITOR ECCON
Em Utilização	3	Conserto		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibra	ador com oxidação na superf		•
Em estoque	1			Conserto	Debora B	03

Inspetor			Supervisor	Planeja	ndor de EIME
STA4CT -	TATIANA ALVES BRA	ANCO	PAULO LASKOSKI VINICIUS		S PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047236	21-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		67893

	возсн									
Equipamento					Denominação					
4714200826-0006					LG Ø19.40 ± 0.08 "UIN3"					
Disponib	Açã	0	Centi		tro	Gerência	Posr	oncávol		
Status	Qtd			Cu	Custos			Responsável		
Sucatado	3			685		1	MOE1-UIN -		ES LAGUARDIA IEJIA	
Em Utilização	1	Conserto		Desvios						
Em estoque	1			Calibrador com a posição nº 2 oxidada Brito						
Em Conserto Interno	1		-			Conserto PSIC			psiQMM61-CtP	
					rejador de EIME					
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECH							IETTELO PAULO LASKOSKI GEOV			I GEOVANE
 Nº RS Data Emissão Bar				ndeja	deja Observaçã		ão	Nº Controle		
LP-047243 30-12-2024 C			CX7		CALIBRADOR ACOMPANHA			67741		

Folha de solicitação de s	воѕсн		
Equipamento	Denominação		
4714900224-0002	Lk Ø26,00 -0,030 -0,080		

Disponibilidad	le	Ação		
Status	Qtd			
Sucatado	1			
Em Utilização	4	1 *		
Para Conserto Interno	1	Conserto		
Em construção	2			
Em estoque	1			
Em Conserto Interno	1			

Centro Custos	Gerência	Responsável						
685546	MOE1-DHK -	EMANUEL VITOR						
	Usinagem STH	CECCON						
Desvios								
Calibrador faltando a modificação nº 01 conforme desenho.								
Remover oxidação								
Conserto								

	Inspetor	erana era Amerika eran eran eran eran eran eran eran era	Supervisor I		Plane	Planejador de EIME	
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN		PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO			
Nº RS	Nº RS Data Emissão B			Observação		Nº Controle	
LP-047244	_P-047244 27-12-2024 cx		C/	ALIBRADOR ACOMPAN	67723		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 900 08/04/25

	воѕсн								
Equ	ipamento)		Denominação					
47165	11870-00	02							
Disponibili	Disponibilidade		Centro Custos		Gerência Re		Responsável		
Status	Qtd	Conserto	685914		OE4-Reman - Start-up	ΕN	MANUEL VITOR		
Para Consert				Costs - LE CRIN Body CECC Desvios			CECCON		
Em Conserto Interno	1			-	Executar modificação 1				
]	Conserto					
	Ir	spetor			Supervisor	Plane	ejador de EIME		
NEU3CT - A	NDRESS	A NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	PAULO LASKOSKI			
Nº RS	Data I	Emissão	Bandeja	ndeja Observação		Nº Controle			
LP-047251	1-2025	cx5	cx5 CALIBRADOR ACOMPANHA 6			67919			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 900 08/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH										
Equ	ıipamento			Denominação						
43165	503367-000	09		LY44P24DIAM9,50						
Disponibil	lidade	Ação								
Status	Qtd	Conserto	Cen		Gerência	R	esponsável			
Sucatado	9			MC	E2-IP - Produção	EMA	ANUEL VITOR			
Em Utilização	5		685	484	Elemento A		CECCON			
Para Conserto Interno	1			Desvios						
Em estoque	2		Ca	alibrador faltando posição nº10 conforme desenho.						
Em Conserto Interno	1			Conserto						
1:	nspetor		Sup	pervisor	Planejador de EIME					
STA4CT - TATI	BRANCO	PAULC	LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTO		DOS SANTOS				
Nº RS	Nº RS Data Emissão		Bandeja		Observação		Nº Controle			
LP-047518	27-01-	2025	CX 10 CALIBRADOR ACOMPANHA 6			67972				

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 06/04/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equ	Equipamento				Denominação			
47165	06423-00	14			LY			
Disponibil	idade	Ação						
Status	Qtd		Centi					
Sucatado	18		Custo		Gerênci	a	Responsável	
Em Utilização	4		68543	R/I	MOE2-DU - Acaban	nento Bicos	ALEX	
Em Exame			00340	P/CRI/CRIN/UI		N/UI	TURKOT	
Interno		Consert	to	Desvios				
Para Conserto	3			rado	or com batidas e dani		ações na superficie de	
Interno					medição da p	olaneza.	Debora Brito	
Em estoque	1				Conser	to	(1)()()	
Em Conserto							PSIQMM6125	
Interno	2							
	Insp	etor			Supervisor	Planeja	idor de EIME	
NEU3CT - AN	DRESSA N	EUMANN	RECHETTEL	0	PAULO LASKOSKI	PATRICK /	ALISSON VANIN	
Nº RS	Data En	าissão	Bandeja		Observação		Nº Controle	

CALIBRADOR ACOMPANHA

08-02-2025

CX2

LP-047784

68060

	Folha de	solicitaçã	ão de servi	ço - P	S/QMM61-CtP		ВОЅСН		
Equi	ipamento	-		Denominação					
473799	90011-000)2		J	MF9-PRISMA MAG KAN	NETEC K	VA-1		
Disponibili	dade	Ação							
Status	Qtd	Mayor governor ex-	Cen		Gerência	R	esponsável		
Em Utilização Em Exame In	11		6855	546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EM	ANUEL VITOR CECCON		
Para Consert Interno		Conserto	0		Desvios				
Em estoque	•	· , ,	Ca	librado	or com oxidação na su _l	perfície	de medição.		
Em Conserto		-			Conserto				
Interno	<u> </u>					·			
	Insp	etor		d L	Supervisor	Plane	ejador de EIME		
NEU3CT - ANI	L ESSA N	EUMANN	RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO		
Nº RS	Data Em	issão	Bandeja		Observação		Nº Controle		
LP-047839	28-02-2	025	PR	С	ALIBRADOR ACOMPAN	lНА	68185		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP MAR 08/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Denominação					
LO					

Disponibilidad	Ação				
Status	Qtd				
Sucatado	7				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1	Conserto			
Em construção	1				
Em Conserto Interno	1				

Gerência	Responsável					
MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA					
Desvios						
Calibrador com a posição nº 06 quebrada.						
Conserto						
	MOE1-UIN - Usinagem UIN2 Desvios brador com a posição					

	Inspetor		Supervisor	Planeja	dor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GEOVANE /	AMANCIO ALVES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Observação	
			CALIBRADOR ACOMPANHA		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 4972 08/04/25

Folha de solicitação de serv	iço - PS/QMM61-CtP BOS	СН
Equipamento	Denominação	
4716506422-0039	LY	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	6	
Para Conserto Interno	5	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT				
Desvios						
Calibrador com batidas e danificações na superficie de medição da planeza.						
Conserto						

	Inspetor			Supervisor	Planeja	ador de EIME
NEU3CT - AN	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047866	17-02-2025	cx3		CALIBRADOR ACOM	PANHA	68117

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP **ADP** 08/04/25

14/03/2025, 15:1

Folha de solicitação de	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716506422-0036	LY	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	6	·
Para Conserto Interno	4	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	3	. 2 ² · 2

Centro Custos	Responsável						
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT					
	Desvios						
Calibrador com superficie de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.							
Conserto							

	Inspetor		Supervisor	Planeja	ador de EIME	
NEU3CT - AN	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047867	17-02-2025	cx2		CALIBRADOR ACOM	PANHA	68106

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP \$PPC
08/04/25

Folha de solicitação de se	rviço - PS/QMM61-CtP BOSCH
Equipamento	Denominação
4716506422-0040	LY
Disposibilidado Ação	

Disponibilidae	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	6	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT				
	Desvios					
Calibrador	Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.					
Conserto						

Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047868	17-02-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANE		PANHA	68105

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 08/04/25

	воѕсн						
Equipa	amento			Denominação			
4716506	422-003	31		LY			
Disponibilida	nde	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado	1		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	ALEX		
Em Utilização	6			P/CRI/CRIN/UI	TURKOT		
Para Conserto	2	Conserto	Calibrade	unerficie de			
Em estoque	2		Calibrador com batidas e danificações na superficie de medição da planeza.				
Em Conserto	5			Conserto			

	Inspetor			Supervisor	Planeja	ador de EIME
NEU3CT - AN	DRESSA NEUMANN	RECHETTELO)	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047869	17-02-2025	схЗ		CALIBRADOR ACOM	PANHA	68115

5

Interno

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 900 08/04/25 Interno

Interno

Em estoque

Em Conserto

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					возсн	
Equipa	mento			Denominação		
4716506	423-002	24		LY		
Disponibilida	ıde	Ação				
Status	Qtd		Centro			
Sucatado	18		Custos	Gerência	Responsável	
Em Utilização	4		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Exame Interno	1	Conserto		Desvios		
Para Conserto	2		Calibrador com batidas e danificações na superficie de			

2

1

3

Calibrador com batidas e danificações na superficie de Debora Brito P 92863003 PSIOMM61-CIP 27103/25 medição da planeza.

Conserto

	Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME			
NEU3CT - AN	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PATRICK ALISSON VANI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047870	17-02-2025	cx3		CALIBRADOR ACOM	PANHA	68118

PATRICK ALISSON VANIN

Nº Controle

68157

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equipamento				Denominação			
4716506	412-011	19		LY			
Disponibilida	de	Ação				•	
Status	Qtd		Centro				
Sucatado	79		Custos	Gerência		Responsável	
Em Exame Interno	2		685434	MOE2-DU - Acaban P/CRI/CRIN		ALEX TURKOT	
Em Utilização	9	Conserto		Desvio	S		
Para Conserto Interno	2		Calibrador	com danificações na planeza	a.		
Em construção	2			Conser	to Deb	ora Brito 863003	
Em Conserto Interno	2			. /	PSIO	ora Brito 863003 MM61-CtP 7/03/25	
manuskannos direktorio (1885 king) jama Dikaden in 1897 v. p. esteribili il Mistali M	Insp	etor	entered processing a commission of the entered control observation of a latest control observation of the entered control observation observation of the entered control observation	Supervisor	Planeja	dor de EIME	

NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO

Data Emissão

25-02-2025

Nº RS

LP-047883

Bandeja

схЗ

PAULO LASKOSKI

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

	воѕсн				
Equip	pamento				
471650	6412-014	9		LY	
Disponibilio	lade	Ação			
Status	Qtd		Centro		
Sucatado	70		Custon	Gerência	Responsávo

Status	Qtd	
Sucatado	79	
Em Exame Interno	2	
Em Utilização	9	Conserto
Para Conserto Interno	1	
Em construção	2	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
Gustos							
695424	MOE2-DU - Acabamento Bicos						
000454	685434 P/CRI/CRIN/UI						
	Desvios						
Calibrador	com danificações na superficie de	e medição da					
	planeza.	Brito Brito					
	Conserto	Brito 3003 M61-Ctr					
	200	13125					
	27,						

	Inspetor		Supervisor	Planej	ador de EIME
NEU3CT - AN	DRESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VAN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047884	25-02-2025	СХЗ	CALIBRADOR ACOM	PANHA	68158

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equip	Equipamento Denominação				
4716506423-0029		9	LY		
Disponibilio	lade	Ação			
Status	Qtd				

Qtd	
18	
4	
1	Conserto
1	
1	
4	
	18 4 1 1

r		
Centro Custos	Gerência	Responsável
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
	Desvios	
Calibrador	com danificações na superficie de	
	planeza. Deb r 92 '	ora Brito 863003 ANA61-CtP
	Conserto ps/0	363003 MM61-CtP 7

	Inspetor		Supe	rvisor	Planeja	ador de EIME
NEU3CT - AN	IDRESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO L	_ASKOSKI	PATRICK .	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	OI	bservação		Nº Controle
LP-047885	25-02-2025	CX3	CALIBRAD	OOR ACOM	PANHA	68159

	возсн								
Equipamento				Denominação					
47164	04441-00	01		LX (USADO COM 4716507173)					
Disponibilidade Ação				Centro		Gerência		Responsável	
Status	Qtd			685616	_s N	10E3-CRIN - Usinagem	do	RICARDO RUI	
Desativado	3			003010		grupo induzido		GASOLA	
Em Utilização	1	Consert	nserto Desvios						
Para Conserto Interno	2				Calib	rador com a posição n	° 07 tra	~~06300	
		L				Conserto	F	92800M61-CtP 02/03/2	
	Ins	petor				Supervisor	Plane	ejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTE				TELO PAULO LASKOSKI RAFAEL CHLAD			FAEL CHLAD		
Nº RS	Data Er	nissão	Ban	ıdeja		Observação		Nº Controle	
LP-048230	12-03-	2025	ķ	or	CA	CALIBRADOR ACOMPANHA 68244			

	возсн									
Equipamento				Denominação						
4714:	200839-00	07		LG Ø0.80						
Disponibi	lidade	Ação		Centro Gerência Responsável				ısável		
Status	Qtd	Conserto		-		6857	700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES	
Sucatado	4							D:	esvios	
Em Exame Interno	3				2863003 CHE 25 2863003 CHE 25 28000061 4125					
li	nspetor			Super	visor		Planejador de I	EIME		
STA4CT - TATIA	ANA ALVES	BRANCO	PAULO LASKOSKI ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRAN				EIRA BRANCINI			
Nº RS	Data Er	nissão	Е	Bandeja Observação Nº Con				Nº Controle		
LP-048291	28-03-	2025		cx8 CALIBRADOR ACOMPANHA 683				68383		

	Folha	a de solicita	ação de s	erviço - PS/	QMM61-CtP		ВОЅСН	
Equipamento					Deno	minação	<u> </u>	
47	1651163	33						
Disponibilidade Ação			Cen	tro Custos	Custos Gerência		Responsável	
Status	Qtd			685052		J - Start-Up	ALEX TURKOT	
Para Reclamação	1			Desvios				
Sucatado	1	Construçã	10 De	Descaracterizar conforme desenho para padrões no				
Em construção	4			série 0003, 0004, 0005 e 0 Construção			06. Debora Brid 92863003 (PS/QMM61-CtF 02/04)	
	Inspe	tor		Supervisor Planej		Planejad	dor de EIME	
STA4CT - T	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI PATRICK A			LISSON VANIN	
Nº RS	Data	Emissão	Bandej	andeja Observaçã		ção	Nº Controle	
LP-048352	31-0	3-2025		CALIBRADOR ACOMPANHA			68419	