	воѕсн						
Equipa	amento)		Deno	minação		
4716510	031-00	02	LY				
Disponibilida	ıde	Ação	Centro Custos	Respons	ável		
Status	Qtd		685553	MSP1-UP	JOSE ANDRES MEJI		
Em Utilização Para Conserto	2			De	svios		
Interno	1	Conserto	Planeza máxima de 0,001mm está fora do especificado desenho. Valor encontrado 0,002m0003 92863003 Conserto				
Em Conserto Interno	1						

Inspetor			Supervisor	Planejado	or de EIME
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN R	ECHETTELO	PAULO LASKOSKI	GUILHERME MA	RCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observ	ação	Nº Controle
LP-044485	23-09-2024	схЗ	CALIBRADOR A	COMPANHA	66955

LP-044838

01-10-2024

CX4

CALIBRADOR ACOMPANHA

200000000000000000000000000000000000000	возсн						
Equip	ament	o		Denoi	minação		
4716510031-0001					LY		
			Centro Custos	Gerência		Responsável	
Disponibilidade Ação			MOE1-UP - Montagem, Teste		JOSE ANDRES		
Status	Qtd		685553	de Função e Acab		LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	2	Conserto	Desvios				
Em Conserto Interno	2		Calibrado		neza. Posição nº4		
NATIONAL CONTRACTOR OF CONTRAC	THE STATE OF THE S				Iserto PS	25103/25	
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME			
NEU3CT - ANDF	RESSA	NEUMANN R	ECHETTELO	PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATE		
Nº RS Data Emissão Bandeja				Observ	ação	Nº Controle	

67013

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equip	ament	:0		Denominação				
4716506	6893-0	011	LY "UP" (Feito de produto)					
Disponibilid	ade	Ação	Centro Gerência Respon				sponsável	
Status	Qtd			MOE1-UP - Montag	em Teste	JOS	E ANDRES	
Sucatado	5		685553	de Função e Acab			ARDIA MEJIA	
Em Utilização	3	Conserto		Des	svios			
Em estoque	2		Calibrado	r com a posição nº30				
Em Conserto Interno	1	Andrew Control of the	utilização na linha de produção. Debora Bri 9286300 Conserto PSIQMIM61					
					30110	F	51UN ()5)	

					1510/10
Inspetor			Supervisor	Planejado	or de EIME
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN F	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	GUILHERME MA	ARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observ	ação	Nº Controle
LP-045287	31-10-2024	cx5	CALIBRADOR A	COMPANHA	67293

Folha de solicitação de	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4316500181-0025	LY44P24/9,00	

Disponibili	Ação			
Status	Qtd			
Sucatado	5			
Em Utilização	4	Conserto		
Em Conserto Interno	3			

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON				
Desvios						

 \emptyset 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,958 - posição nº05 (04x) ---- Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição n°100 (2x).

26/03/25 Debora Brit.

92863003 PS/OMMOS.

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN	PAULO	CLEYSON NASCIMENTO DOS
RECHETTELO	LASKOSKI	SANTOS

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-045289	31-10-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	67297

LP-045297

30-10-2024

cx8

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								воѕсн
Equipamento				Denominação				
4714200900-0002				-		LG Ø:	19,27±0,03	
Disponib	ilidade	Açã	o	Centr Custo		Gerência	Respo	onsável
Status	Qtd			68570	00	MOE1-UIN -		ES LAGUARDIA EJIA
Em Utilização	1	Conse	erto		-	D	esvios	
Em Conserto Interno	1			Ca		ador com a	posição nº3 dan	Debora Brito
						Co	onserto	92863000 SIQMM61-CIP
	Inspetor			Suj	perviso	or	Planejador (
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN			PAULO ALEXANDRE THOMAZ PEREIF					
RECHETTELO			LA	SKOSK	(I	BRANC	INI	
Nº RS	Data Emi	ssão	Bande	eja		Observa	ção	Nº Controle

CALIBRADOR ACOMPANHA

67291

Folha	de solicitação de s	serviço · PS/QMM61-CtP	ВОЅСН	
Equipamento		Denominação		
4737990008-00	1580	JMF9-PRISMA MAG 181-246		
Disponibilidado	Ação			

Disponit	Açao	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	20	
Em Utilizaç	ão 26	
Para Conse Interno	rto 1	Conserto
Em estoque	2	
Perdido	1	
Em Conser Interno	to 2	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685864	TEF2 - Ferramentaria e Automação	ZAQUEU CHIMICOVIAKI					
Desvios							
Calibrador com superficie de medição danificada (G e F), sem condições de avaliação da planeza.							

Conserto

Debora Brito 92863003 PS/QMM61-CtP

Inspetor				Supervisor Pla		nejador de EIME	
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	ELI	ZEU AMERICO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação	•	Nº Controle	
LP-045435	07-11-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		67373		

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								воѕсн	
Equipamento					Denominação LO "UIN2"				
4715301076-0002									
Disponib	ilidade	!	Açã	o	Centro Custos	Ger	ência	Respo	onsável
Status	the s	Qtd			685700	МОЕ	1-UIN	JOSE ANDRE	ES LAGUARDIA
Em Utilização		1			003700		-	M	EJIA
Em estoque1ConsertoEm Conserto1Interno1		Conserto	erto	Desvios					
			Calibrado	r faltanc		ção nº10 confor Del nserto 9	rme desenho. pora Brito 2863003 QMM61-CIP		
	Insp	etor			Super	visor		Planejador o	de EIME
NEU3CŤ -	ANDRE RECHE			NN .	PAU LASKO		AL	EXANDRE THOI BRANC	
Nº RS	Data	a Emis	ssão	Bande	eja	Ol	oservaç	:ão	Nº Controle
LP-045476	08	-11-20)24	pr	С	ALIBRAD	OR AC	OMPANHA	67401

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH				
Equipamento	Denominação			
4316500181-0027	LY44P24/9,00			
4510500181-0027	LY44P24/9,00			

Disponibilio	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	5	
Em Utilização	3	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON				
Desvios						

Calibrador com a posição n°100 com topo plano (2x) -----Ø8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,962mm - posição nº05 (4xbrito Debora 3003 92863003 Conserto

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN	PAULO	CLEYSON NASCIMENTO DOS
RECHETTELO	LASKOSKI	SANTOS

Nº RS Data Emissão		Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-045664	15-11-2024	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA	67449

	Folha de	ação de s	erviço - PS/	QMM61	-CtP		воѕсн		
Equipamento				Denominação					
471	6405511-000	06					LX		
Disponil	oilidade	Aç	ão						
Status	Qtd			Centro Custos	Gerê	ncia	Respo	onsável	
Sucatado Para Consert	0 1			685700	MOE1	-UIN		S LAGUARDIA EJIA	
Em Utilização) 2	Conserto				De	svios		
Em estoque	1			Faltando modificação		•	abora Brito		
Em Conserto Interno	1			Conserto Debora Bhio 92863003 92863003 95/03/20			10MM61-CIT		
	Inspetor			Supervi	sor		Planejador d		
	ANDRESSA RECHETTELO		ANN	PAULO ALEXANDRE THOMAZ LASKOSKI BRANCINI					
Nº RS	Data Emi	ssão	Bande	ja	Obs	ervaç	ăo .	Nº Controle	
LP-046065	30-11-20)24	cx4	4 CALIBRADOR ACOMPANHA 67			67558		

Fauthorization	
Equipamento Denominação	
4716405511-0007 LX	

Disponibilid	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	2	
Em Utilização	2	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA

Desvios

Chanfro 1,2mm x 30° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,352 x 45,01° ----- Chanfro 1,2mm x 30° está arredondado, encontrado raio de 0,113mm.

Conserto

Debora Brito 92863003 PSIQMM61-CIF

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN	PAULO	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA
RECHETTELO	LASKOSKI	BRANCINI

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-046083	07-12-2024	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA	67612

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					ВОЅСН			
Eq	uipamento				1	Denominação		
4316	500143-01	04				LY39P24/7,45		-
Disponib	ilidade	Ação	Ce	entro				
Status	Qtd		Cı	ustos	Ge	erência	F	lesponsável
Sucatado	40		68	5484		P - Produção mento A	EM	ANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	11			Desvios				
Para Consert Interno	0 2	Conser	erto Raio 0,5mm ±0,1mm			•		
Em Conserto Interno	6					Conserto	psi psi	bora Brito 12863003 QMM61-CtP
	Inspeto	r		Supervisor Planejador de EIME		de EIME		
NEU3CT	- ANDRESS RECHETTE		ANN	NN PAULO CLEYSON NASCIMEN SANTOS				
Nº RS	Data En	nissão	Bandeja	a	Obs	ervação		Nº Controle
LP-046085	05-12-	2024	CX1	CX1 CALIBRADOR ACOMPANHA 6760		67605		

Folha de solicitação de ser	rviço - PS/QMM61-CtP BOSCH	
Equipamento	Denominação	
4316500143-0015	LY39P24/7,45	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	40	
Em Utilização	11	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em Conserto Interno	5	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
	Desvios	

Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano. Posição n°03(2x).

Conserto

PAULO CLEYSON NASCIMENTO DOS SKOSKI SANTOS	

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-046086	05-12-2024	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA	67604

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		возсн
Equipamento	Denominação	23
4316403107-0004	LX	A1

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	3	
Em Utilização	2	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

10-12-2024

LP-046156

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON			
Desvios					

Distância 41,760mm -0,015mm está fora do especificado.

CALIBRADOR ACOMPANHA

Valor da medição 41,740mm. 25/03/25

Debora Brito 2

Conserto 92863003

PS/QMM61-CtP

67624

Nº RS	RECHETTELO Data Emissão	Bandeja	LASKOSKI	SANTOS servação Nº Contr	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN		NNA	PAULO	CLEYSON NASC	
	Inspetor		Supervisor	Planejador	de EIME

cx5

		·						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equip	pament	0		Denom	inação			
471640	5772-0	003	LX					
Disponibilid	lade	Ação	Centro Gerência		R	esponsável		
Status	Qtd		605600	MOE1-UP - Usinage	m mole	JOSE ANDRES		
Em Utilização	1		685622	de componentes		LAGUARDIA MEJIA		
Em estoque	2	Conserto		Desv	vios \			
Em Conserto	1	Å.	Calibrado	or faltando a modifica	ação nº02	°02 conformesmesenho 92863003		
				Cons	erto	PSIO	MM61-CtP 25/03/05	
	Ins	petor		Supervisor	Pla	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ERICK M	1ARTII	NS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Observação Nº Co		Nº Controle		
LP-046161	12-1	2-2024	cx4	cx4 CALIBRADOR ACOMPANHA 67			67647	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн	
Equipamento				Denominação				
4716404	447-001	16	LX (USADO COM 4716507177)					
Disponibilida	ade	Ação						
Status	Qtd		Centro					
Desativado	4		Custos	Ger	ência	Resp	onsável	
Sucatado	15		685608	MOE3-CRI	N - Usinagem	RICA	RDO RUI	
Em Utilização	11		do corpo l	orpo l	GASOLA	SOLA		
Para Conserto Interno	1	Conserto		Calibrador fa	Desvios Itando a posição	o n°11	_	
Em estoque	1			Consorto				
Em Conserto Interno	2					928	53003 IM61-CtP 03/25	
	Inspeto	r	S	upervisor	Planeja			

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046348	11-12-2024	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67636	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equipamento Denominação					L		
47383	60433-	0584	JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ				
Disponibili	idade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Res	sponsável	
Sucatado	89	3	605422	MOE2-DU - Montagem			
Em	11		685433	Bicos	ALE	X TURKOT	
Utilização			*	Desvios			
Para Conserto Interno	2	Conserto	Repetibilidade (as medidas fora da especi 0,0002mm - Valor encontrac 0,0002mm - Valor encontra	do: 0,000	3mm - Teste	
Em estoque	8			de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0005mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,010mm			
Em Conserto	2			Conserto	Debora 9286	Brito 3003 VI61-CIP	
Interno					25/1	3003 W61-CIP 33/25	

	Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRAN	со	PAI	ULO LASKOSKI	NATHALIA GABI	RIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bande	ja	Observação		Nº Controle

Nº RSData EmissãoBandejaObservaçãoNº ControleLP-04666520-01-2025CX 01CALIBRADOR ACOMPANHA67835



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн	
Equipamento			Denominação					
47383	60433-	0121		JI	/K6-OGIVA ME	TAL DURO 4,00	STOTZ	
Disponibili	dade	Ação		New				
Status	Qtd		Centro	Custos	Ger	ência	Resp	onsável
Sucatado Em	89		685	433	Į.	- Montagem cos	ALEX	TURKOT
Utilização	1,1		Desvios					
Para Conserto Interno	1	Conserto	- Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho. Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm -					
Em estoque	8				ento maximo d	o ponto zero 0. Ido: 0,016mm	•	
Em Conserto	3		***************************************		Co	onserto	Debora Br 9286300 951QMM6	ito 3
Interno							OSIQMMIO	1.CIP 13/25
Inspetor		oetor		Sı	pervisor	Planej	ador de E	
STA4CT - TATIANA ALVES BRAN		A ALVES BRAN	NCO PAULO LASKOSKI NATHALIA		NATHALIA (GABRIELE	MOISES	
Nº RS	Da	ata Emissão	Band	eja	Obse	ervação	No	Controle
LP-046668	2	20-01-2025	CX 01 CALIBRADOR ACOMPANE		R ACOMPANHA		67837	



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
4716506424-0027		
		•

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	11	
Em Utilização	5	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em estoque	5	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT				
Desvios						
Calibrador com batidas e danificações na face de medição.						

Conserto

Debora Brito 92863003 92863003 PSIGMM61-CTP 25103/25

	Inspetor		Supervisor Planejador de		or de EIME
STA4CT -	TATIANA ALVES BRA	NCO	PAULO LASKOSKI PATRICK ALISSO		_ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeia	Observa		Nº Controle

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-047107	23-01-2025	CX 09	CALIBRADOR ACOMPANHA	67932

viço - PS/QMM61-CtP BOSCI
Denominação
LY

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	18	
Em Utilização	5	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT					
Desvios							
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Debora Brito 92863003 92863003 Conserto							

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
STA4CT - 1	TATIANA ALVES BRA	PAULO LASKOSKI	PATRICK ÁL	ISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	Observação	
LP-047115	24-01-2025	CX 10	CALIBRADOR ACOMPANHA		67957

	Folha de	solicita	ição de s	servi	ço - PS/	QMM61-Ct	P	ВОЅСН		
Equipamento					-		nominação			
4714200830-0003						LG 2.5	6 +0.05 "UIN3"			
Disponik	Disponibilidade Ação		Disponibilidade Ação		io	Ce	entro			_
Status	Qtd			Cu	ıstos	Gerência	Respo	onsável		
Sucatado	1			68	5701	MOE1-UII		ES LAGUARDIA EJIA		
Em Utilização	Em Utilização 1		erto				Desvios			
Em estoque	2			Calibrador com a posição nº1 danificada Debora			ificada - ·-			
Em Conserto Interno	Em Conserto 1							92863003 92863003 95/QMM61-CtP		
	Inspetor				Super	visor	Planejado	r de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				Р	AULO L	ASKOSKI	GEOVANE AM	ANCIO ALVES		
Nº RS	Nº RS Data Emissão Bando			eja		Observ	<i>r</i> ação	Nº Controle		
LP-047194	20-01-20	025	CX 0	5	CA	LIBRADOR	ACOMPANHA	67864		

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	mento			Denominação			
47164008	859-00	03		LX			
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Desativado Transferido	3		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOI		
Em Utilização	2	Conserto		Desvios			
Em estoque	1		Calib	rador travado e completam	nente oxidado.		
Em Conserto Interno	1			Conserto	Debora Brito 92863003 PS/QMM61-CtP		
***************************************					25/03/25		

	Inspetor		Supervisor	Planeja	ador de EIME
STA4CT -	TA4CT - TATIANA ALVES BRANCO PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047195	20-01-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		67829

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipa	mento			Denominação		
47165064	112-014	18		LY		
Disponibilidae	de	Ação				
Status	Qtd		Centro			
Sucatado	79		Custos	Gerência	Responsável	
Em Exame Interno	1		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	11	Conserto		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Calibrado	or com batidas e danificações na s medição da planeza.	•	
Em construção	2			De Conserto 9	bora Brito 2863003	
Em Conserto Interno	1			PSI	2863003 2863003 QMM61-CtP 26/03/25	

	Inspetor		Supervisor	Planej	ador de EIME
NEU3CT - AN	DRESSA NEUMANN	RECHETTELC	PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação)	Nº Controle
LP-047783	08-02-2025	CX2	CALIBRADOR ACO	MPANHA	68063