	возсн			
Equipamento			Denominação	
4738360433-	-0001/1			
		Centro Custos	Gerência	Responsável
		685411	MOE2-DU	ALEX TURKOT
Disponibilidade	<b>Ação</b> Conserto	Repetibilidade 0,0002 balanço 0,0002mm. V	mm. Valor encontrado /alor encontrado: 0,00	ficação em desenho o: 0,0007mm Teste de 08mm Deslocamento encontrado: 0,012mm
	Inspeto	r	Supervisor	Planejador de EIME

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMANN	N RECHETTELC	PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Observação	
LP-044251	20-09-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		66929

4,012

COMPROMISSO PENDENTE

X 2 50

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH					BOSCH		
Equ	ipamen	ito	Denominação				
47383	60433-	0580	JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ				
Disponibili	dade	Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	89		Centro Custos	Gerência	Resp	onsável	
Em Utilização	9		685433	MOE2-DU	ALEX	TURKOT	
Para Conserto Interno	2	Conserto	Desvios  Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm				
Em Exame Interno	2	Conscito	11	Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrad			
Em				•			

Inspetor			Supervisor	Planeja	dor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI NATHALIA		GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-044254	20-09-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		66931

Conserto

4,0

estoque

Conserto

Interno

5

Em

COMPROMISSO PENDENTE

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Denominação		
JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ		
_	Denominação	

Disponibili	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	89	
Em Utilização	8	
Em estoque	6	Conserto
Em Conserto Interno	7	

Centro Custos Gerência Responsável						
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT				
Desvios						
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,018mm						

Conserto

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação Nº Co		Nº Controle
LP-045307	31-10-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67305

Ø4

COMPROMISSO PENDENTE

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação	
4738360433-0124	JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ	

Disponibilio	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	89	
Em Utilização	8	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em estoque	6	
Em Conserto Interno	5	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT					
	Desvios						
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0006mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,010mm							
	Conserto						

Inspetor			Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação N		Nº Controle
LP-045309	31-10-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67303

Ø4.

COMPROMISSO PENDENTE

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4738360433-0093	JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ			

Dispon	Disponibilidade		Ação
Statu	s	Qtd	
Sucatao	lo	89	
Em Utilizaçã	ão	8	
Para Consert Interno	:0	3	Conserto
Em estoque	<b>.</b>	6	
Em Consert Interno	:o	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		
Desvios				
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,012mm				
Conserto				

Inspetor		Inspetor Supervisor Planejad		dor de EIME	
NEU3CT - AND	T - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	ABRIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045328	21-10-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67194

04

COMPROMISSO PENDENTE

Folha de solicitação d	воѕсн		
Equipamento	Denominação		
4738360434-0090	JMK6-OGIVA 3,5010uM		

Disponibilid	ade	Ação
Status	Qtd	
Sucatado	57	
Em Utilização	7	
Para Conserto Interno	2	Canacarta
Em construção	1	Conserto
Perdido	3	
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	12	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		
Desvios				

Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho. ---- - Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm ---- -Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm ---- -Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,020mm

Conserto

Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045562	08-11-2024	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67400

Kassia Menca 92785605

COMPROMISSO
PENDENTE 101/25

Folha de solicitaçã	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4738360433-0117	JMK6-OGIVA 4,00 STOTZ - BaP/COS	

Disponibilidade		Ação
Status	Qtd	
Sucatado	89	:
Em Utilização	9	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em Exame Interno	2	
Em estoque	3	
Em Conserto Interno	6	1

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		
Desvios				
- Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,017mm				
Conserto				

Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	IEUMANN RECHETTELO PAUL		NATHALIA GA	ABRIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045911	21-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67490

04

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

17/01/2

COMPRONISSO

PENDENTE

10/12/2024, 10:02

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			воѕсн	
Equipamento		Denominação		
4738360434-0063		JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112		
Disponibilidade	Ação			

Disponibilidade		
Qtd		
58		
11		
2	Conserto	
1		
3		
9		
	Qtd       58       11       2       1       3	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT				
Desvios						
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,014mm						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045913	21-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67492

Kassia Menca

03.5 92785605
PS/QMM61-CIP
COMPROMISSO
PENDENTE 17/01/25