
Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP B					
Equipamento	Denominação				
4716508827-0004	LY "UIN2"				

Disponibilida	Ação		
Status	Status Qtd		
Sucatado	1		
Em Utilização	1	Conserto	
Em estoque	2		
Em Conserto Interno	1		

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685704	MSP4-UIN	JOSE ANDRES LAGUARD MEJIA				
Desvios						
Marca de gasto na posição 01, face da referência A, causando variação de medida.						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN R	ECHETTELO	PAULO LASKOSKI	GUILHERME MA	ARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-043273	27-07-2024	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		66627	



Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP BOSCI								возсн	
Equipamento				Denominação					
47165	10156-00	02		LY					
				entro Istos	Ger	ência	Res	ponsável	
Disponibili	dade	Ação			MOE	1-UIN -	JOSE	E ANDRES	
Status	Qtd		68	5554	Usinag	em UIN2		RDIA MEJIA	
Em Utilização	1	Conserto	Desvios			,			
Em Conserto Interno	1			Calibrador está com a face de medição da distância e danificada.				stância efetiva	
*Sem c	ondige	ies de	ren	1 /50/57	<b>ə</b>	Conserto	)		
Inspetor				Supervisor Planejador de E		e EIME			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		NN	PAULO ALEXANDRE THOMAZ PE LASKOSKI BRANCINI						
Nº RS	Data E	missão	Bande	Bandeja Ob		oservação		Nº Controle	
LP-045293	28-10	-2024	cx2	(	CALIBRADOR ACOMPANHA		ANHA	67250	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 05/05/Q5 Nº RS

LP-045321

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipamento				Denomina	ção		
4716505	743-00	02		LY			
Disponibilida	nde	Ação	Centro Custos	Gerência	1	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabam P/CRI/CRIN		ALEX TURKOT	
Em Utilização	2		Desvios				
Para Conserto Interno	1	Conserto	Calibrado	Calibrador está com batidas e danificações nas faces de			
Em estoque	2			medição das di			
				Consert			
	Insp	etor		Supervisor	Planeja	dor de EIME	
NEU3CT - ANDR	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PATRICK A	LISSON VANIN	

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Bandeja

cx2

Data Emissão

21-10-2024

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Nº Controle

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								воѕсн
Equipamento				Denominação				
47159	900628-00	03				LS		
Disponibi	lidade	Ação	<b></b>	Centro Custos		erência	Re	esponsável
Status	Qtd		685	608	1	RIN - Usinagem corpo I		CARDO RUI GASOLA
Em Utilização	) 1	Consert	o		1	Desvios		
Em Conserto Interno	2				Calibrador	com a rosca danif	icada	
			.	Conserto				
	Inspeto	r	·	Su	pervisor	Planejac	lor de	EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO SKOSKI	JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA			
Nº RS	Data Er	nissão	Bandeja	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045512	08-11-	2024	CX8	CX8 CALIBRADOR ACOMPANHA			67399	

Andressa Neumann 92736392 PS/QMM61-CtP 05/05/25 LP-045682

13-11-2024

cx7

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BC							
Equip	ament	0		D	7:		
471640	6169-0	001		LX	(LE 261,7+0,5)		4
			Centro	Ge	Gerência		esponsável
Disponibilid	lade	Ação		MOE2 CP	IN Usinagam	DIA	
Status	Qtd		685613	685613 MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex		RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	1	Conserto			Desvios		19
Em Conserto Interno	1				dificação nº02 co 1 encontrado co		
			Conserto				
	Inspetor			Supervisor	Planeja	Planejador de EIME	
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		ANN	PAULO LASKOSKI		JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA	
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Bandeja Observação			Nº Controle

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equipamento					Denominação			
47164	06162-00	002		ever .	LX (LE 221,5±0,	3)		
Disponibili	idade	Ação	Centro Custos		Gerência		Responsável	
Status	Qtd		685613	3	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex		RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	1	Conserto	,	Desvios			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Em Conserto Interno	1	×	Calibra	dor falt	ando a modificação n <sup>o</sup>	°02 conf	orme desenho.	
					Conserto			
	In	spetor			Supervisor	Plane	ejador de EIME	
NEU3CT ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI ANA CLARA SA		CLARA SACCOL			
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação	<u> </u>	Nº Controle	
LP-045825	18-11	L-2024	cx7	CA	ALIBRADOR ACOMPAN	IHA	67455	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 07 105 25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSO			
Equipamento	Denominação		
4716511512-0004	LY (LCMV)		
4716511512-0004	LY (LCMV)		

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	1	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em Conserto Interno	1	

Property					
Centro Custos	Gerência	Responsável			
685703	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA			
Desvios					
Calibrador com planeza máxima 0,002mm fora do especificado. Valor da medição 0,0024mm Face "A" está danificada/ gasta.					
Conserto					

	Inspetor	-	Supervisor	Planejador	de EIME
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	ANN	PAULO LASKOSKI	MARCO ANTONI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046160	13-12-2024	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA		67662

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP APK 09/05/05

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		воѕсн
Equipamento	Denominação	
4737990008-977031	JMF9-PRISMA MAG 181-146	
Bi		

שוומוחוומום	Açao	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	20	
Em Utilização	23	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em estoque	4	
Perdido	1	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685861	TEF3 - Man. de Máquinas CtP/MSI e Man. Elétrica	EMILIO ANDRES AGRAMUNT BASSA			
	Desvios				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.					
Conserto					

	Inspetor	-:		Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046182	11-12-2024	pr	C	ALIBRADOR ACOMPANI	НА	67628

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 05/05/25

	Folha d	e solicita	ção c	de servi	ço - PS/QMM	61-CtP	возсн	
Equipamento			i, .			Denominação		
473799	4737990008-408716				JMF9	JMF9-PRISMA MAG 181-246		
Disponibili	dade	Ação			8			
Status	Qtd			Centr		Gerência	Responsável	
Desativado	3			Custo	S			
Sucatado	20			68517	1 1	HRL3 - Aprendizagem e		
Em Utilização	25				irei	namento Industrial	SILVEIRA	
		Consert	.0    _			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Cal	Calibrador com batidas e danificações nas faces		nas faces de	
Perdido	1					medição.		
Conserto						Conserto		
interno	4			, and the second	. ;			
Inspetor				Supervisor Planej			de EIME	
SŢA4CT - TAT	IANA ALVE	S BRANC	O	PAUL	O LASKOSKI	LASKOSKI ROBERTO CEZAR RIBEIRO LEIT		
Nº RS	Data Er	nissão	Bai	ndeja	C	bservação	Nº Controle	
LP-046995	22-01-	2025		PR	CALIBRA	CALIBRADOR ACOMPANHA 679		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 07/05/25

Folha de solicitação de s	erviço - PS/QMM61-CtP BOS	СН
Equipamento	Denominação	
4738360386-0060	JMK6-OGIVA	
Disponibilidade Ação		

Disponibilio	Disponibilidade				
Status	Qtd				
Sucatado	30				
Para Conserto Interno	4				
Em Utilização	17	Conserto			
Em estoque	12				
Em Conserto Interno	5				

Centro Custos	Responsável							
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT						
	Desvios							
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,012mm								
	Conserto							

	Inspetor		Supervisor	Planejad	nejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI NATHALIA GABRIELE		ABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle	
LP-047091	27-12-2024	CY1	CALIBRADOR AC	ОМРАННА	67718	

Ø4

Andressa Nsumann
92736302
PS/QMM01-CIP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equ	ipamer	ito	Denominação				
47383	60388-	0036	JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ				
Disponibil	idade	Ação	Centro Custos Gerência Responsável				
			Centro Custos	Gerencia	Re	sponsavei	
Status	Qtd			MOE2-DU - Montagem			
Sucatado	20		685433	Bicos	ALE	EX TURKOT	
Para			Desvios				
Conserto	5		Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho				
Interno		Conserto	- Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm				
Em	1	Conscito	11	o 0,0002mm. Valor encontra			

	Inspetor	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047093	27-12-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67717	

Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:

0,016mm

Conserto

\$3.5


Utilização

Conserto

Interno

Em

4



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC								
Equ	ipamer	nto	Denominação					
47383	60388-	0013	JM	K6-OGIVA PNEUM.3,5010uM	I STOTZ			
Disponibil	idade	Ação	Centro Custos	Gerência	Ra	sponsável		
Status	Qtd		Ocinio Gustos	Gereneia	110	sponsavei		
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALE	EX TURKOT		
Para			Desvios  Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,012mm					
Conserto   Interno	4	Conserto						
Em	4							
Utilização	4							
Em								

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN F	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	BRIELE MOISES	

Conserto

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-047094	27-12-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	67716	

Ø3.5

Conserto

Interno

20

Andressa Neumann 92736302 PS/QM/M01-CIP 05/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Denominação					
LY (UTILIZAÇÃO C 433 862 883)					
	Denominação				

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	2	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685401	ALEX TURKOT				
Desvios					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.					
Conserto					

CALIBRADOR ACOMPANHA

Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Ва	ndeja	C	bservação	Nº Controle	

\* Sem condigões de retrebelho.

21-01-2025 CX 04

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH							
Equip	Denominação						
4714201	1033-0	002					
			Centro Custos	Gerência	Responsável		
Disponibilid	ade	Ação		CtP/MFE12 - Control	EMANUEL VITOR		
Status	Qtd		685015	Valve UP	CECCON		
Em Utilização	1	Conserto		Desvios			
Em Conserto Interno	1		Posição 1 e 3 com comprimento fora do especificado Posição 1 esta com 15,30mm Posição 3 esta com 25,36mm				
			Conserto				

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MA	RCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observ	ação	Nº Controle	
LP-047246	30-12-2024	cx7	CALIBRADOR A	COMPANHA	67749	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP LP-047250

20-01-2025

cx 04

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							возсн		
Equipamento				Denominação					
4716510205-0005							LY		
Disponibili	dade	Ação							
Status	Qtd			Centr Custo		Gerên	cia	Res	sponsável
Em Utilização	3			68555	51	MOE1-	JP -	JOS	E ANDRES
Para Conserto					Usinagem	Mole	LAGUA	ARDIA MEJIA	
Interno	1	Consert	to	Desvios					
Em estoque	1			Calibrador faltando chanfro de 0,5x45°.					
Em Conserto Interno	1						Conserto		
Inspetor				Supervisor Planejador de EIME		de EIME			
STA4CT - TAT	TIANA ALV	ES BRAN	СО	PAULO LASKOSKI ERICK MARTINS DE OLIVEIR		DE OLIVEIRA			
Nº RS Data Emissão E		Band	andeja Observação Nº Co		Nº Controle				

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 05/05/ Q5

67841

CALIBRADOR ACOMPANHA

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipamento Denominação							
4713800	731-00	25		LF			
Disponibilida	ıde	Ação					
Status	Qtd		Centro				
Sucatado	7		Custos	Gerência	Responsável		
Em Utilização	9		685613	MOE3-CRIN - Usinagem	RICARDO RUI		
Para Conserto	1		000010	corpo Matsura/Flex	GASOLA		
Interno	1	Conserto		Desvios			
Em estoque	5		Ca	alibrador com a posição nº2 d	anificada.		
Perdido	1		Conserto				
Em Conserto Interno	1			Colliser to			

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-047330	20-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA	67861

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 07/05/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equi	Equipamento Denominação								
471640	5798-0	0001	'LX (USADO C/ 4716510487)						
Disponibilio	dade	Ação	Centro Gerência Responsável						
Status	Qtd		685608	ARDO RUI					
Em Utilização	1		7	do corpo l G  Desvios					
Em estoque	1	Conserto		<del>23,30mm h6 (-0,013mm) está</del>					
Em Conserto Interno	1		em desenho. Valor encontrado 23,99mm. Canto vivo da posição nº12 está irregular, encontrado rebarba.  * Não e' necessario Desenho Corrigido.  Conserto						

PR

	Inspetor					
STA4CT - TATIANA ALVES						
Nº RS	Data '					
LP-047339	21					

	Su	pervisor	Planejador d	le EIME		
3	PAUL	O LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA			
Bandeja Ol		O	bservação	Nº Controle		

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9014 07/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн
Equipa	amento				Denomina	ção	
4312400	046-007	'1			JMK3-BASE ME	EDICAO	
Disponibilida	nde	Ação					
Status	Qtd				·		
Desativado	8		Centro Custos		Gerência		Responsáve
Transferido Sucatado	97		685411	M	OE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN		ALEX TURKOT
Em Utilização	39	Conserto			·	·.	
Para Conserto Interno	3		Planeza	maxi	ma 0,003mm co	m marca d	e desgaste
Em estoque	54				Conserto	D	
Em Conserto Interno	5						
	or		Supervisor Planejador		ador de EIME		
NEU3CT - ; 'L .UMANN RECHETT			CHETTELO	PAL	JLO LASKOSKI	RICARD	O TUNG PANEK
Nº RS	n.	ta Emissão	Bande	eja	Observaçã	0	Nº Controle
LP-04747 <b>8</b>	0	7-02-2025	PR	PR 68030			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP AAR 07105/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH							
Equ	ipamen	to	Denominação				
47383	60388-0	048	JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM				
Disponibil	idade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		
Para	12		Desvios				

Sucatado 20 Para Conserto 12 Interno Conserto Em Utilização 4 Em Conserto 12 Interno 12			
Conserto 12   Conserto   Em	Sucatado	20	
Utilização 4 Em	Conserto	12	Conserto
Conserto 12		4	
	Conserto	12	

Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm.

Conserto

	Inspetor		Supervisor Planeja		or de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		CO F	AULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obse	Observação		
LP-047480	28-01-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		67985	

03.5

Andressa Nsumann 92736392 PS/QMIM61-CIP 05/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH									
Equ	ipamer	ito	Denominação						
47383	60388-	0011	JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ						
Disponibil	idade	Ação	Centro Custos Gerência Responsáv						
Status	Qtd								
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT				
Para			Desvios						
Conserto Interno	11	Conserto	- Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste						
Em	1		11	0,0002mm - Valor encontra					

Inspetor				Supervisor Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		СО	PAULO LASKOSKI NATHAL		NATHALIA GABI	RIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandej	ja	Observação		Nº Controle

Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor

encontrado: 0,015mm

Conserto

Nº RSData EmissãoBandejaObservaçãoNº ControleLP-04748128-01-2025CX 01CALIBRADOR ACOMPANHA67980

035

4

13

Utilização

Conserto

Interno

Em

Andressa Neumann 92736302 PS/QMI/M61-CIP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC							
Equ	ipamen	to	Denominação				
47383	60388-0	0038	JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM				
Disponibil	idade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		
Para Conserto	10			Desvios			

Em 4 balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, deslocamento Utilização máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,014mm. Em Conserto 14 Conserto Interno

Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho.,

repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de

	Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
Nº RS Data Emissão Bandeia Observação Nº Controle	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		CO PA	AULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
	Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	

LP-047482 28-01-2025 CX 01 CALIBRADOR ACOMPANHA 67984

Interno

Conserto



Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP				
Denominação				
JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ				
	Denominação			

Disponibilio	Disponibilidade				
Status	Qtd				
Sucatado	20				
Para Conserto Interno	9	Conserto			
Em Utilização	4				
Em Conserto Interno	15				

Centro Custos	Centro Custos Gerência					
685433	685433 MOE2-DU - Montagem Bicos					
Desvios						
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de						

Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,014mm.

Conserto

	Inspetor Supervis			Supervisor	Planejador	de EIME	
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRAN	CO PA		ULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Bande	ja	Observação		Nº Controle	

Nº RSData EmissãoBandejaObservaçãoNº ControleLP-04748328-01-2025CX 01CALIBRADOR ACOMPANHA67983

Ø3.5

Andressa Naumann 92736302 PS/QMM61-CIP

	возсн				
Equ	ipamen	to		Denominação	,
47383	60388-0	0028	JMI	K6-OGIVA PNEUM.3,5010uM	STOTZ
Disponibil	idade	Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT

Status	Qtd	
Sucatado	20	
Para Conserto Interno	8	Conserto
Em Utilização	4	
Em Conserto Interno	16	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
	Desvios	

Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, Repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm.

Conserto

Inspetor		Supervisor Planej		ador de EIME	
STA4CT - TATIA	NA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI		O LASKOSKI NATHALIA GABRIELE MOISE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Ol	oservação	Nº Controle
LP-047484	28-01-2025	CX 01			67981

03.5



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH								
Equ	ipamer	nto	Denominação					
4738360388-0030			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ					
Disponibil	idade	Ação	:					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável			
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT			
Para Conserto	7			Desvios	1			
Interno		Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho.,					
Em Utilização	4		balanço 0,0002r	repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento				

	Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRAN	со	PAI	ULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Bande	eja	Observação		Nº Controle	

maximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm.

Conserto

Nº RSData EmissãoBandejaObservaçãoNº ControleLP-04748528-01-2025CX 01CALIBRADOR ACOMPANHA67982

Q3.5

Em

Conserto

Interno

17

Andressa Naumann

92736302

15/16/15

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC							
Equ	ipamen	to	Denominação				
47383	60388-	0026	JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ				
Disponibili	dade	Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd			MOE2-DU - Montagem			
Sucatado	20		685433	Bicos	ALEX TURKOT		
Para		·		Desvios			
Conserto	7	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm				

Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm ---- -

Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:

0,011mm

Conserto

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	BRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle

LP-047486 08-02-2025 cx1 CALIBRADOR ACOMPANHA 68055

Ø3·5

Em

Em

Utilização

Conserto

Interno

4

17

Andressa Neumann 92736392 PS/OM/M61-CIP 9772 05/05/25

	воѕсн						
Equipamento			Denominação				
4738360388-0070		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ					
Disponibilid	ade	Ação	Centro	Gerência	Responsável		
Status	Qtd		Custos	derenoid	responsaver		
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		

Status	Qtd	
Sucatado	20	
Para Conserto Interno	6	Conserto
Em.Utilização	4	
Em Conserto Interno	18	

Custos	Gerência	Responsável				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT				
Desvios						
EIME com resultados de calibração fora do especificado em desenho.						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN F	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	ABRIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle
LP-047487	08-02-2025	cx1	CALIBRADOR AC	OMPANHA	68056

Ø3 5

Andressa Naumann 92736302 PS/QM/M61-CIP

***			51					
	Folha d	e solicita	ção de sei	rviço - F	S/QMM61	CtP		возсн
Equi			•	С	Denominação			
471640	2750-00	02				LX		
Disponibilidade Ação			Centro Gerência		Re	Responsável		
Status	Qtd		601	5485	MOE2-IP	- Produção	EMA	NUEL VITOR
Desativado	3	* * 1		3463	Elen	nento P	(	CECCON
Em Utilização	3	Consert	o	Server in the se		Desvios		
Em Conserto Interno	1			Calib		completamente Conserto	e oxidac	lo.
Inspetor				Sup	ervisor	Plane	ejador d	e EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			ANN		PAULO CLEYSON NASCIMENTO LASKOSKI SANTOS			
Nº RS	Data Er	nissão	Bandeja	ja Observação			Nº Controle	
LP-047503	30-12-	2024	pr		CALIBRADO	OR ACOMPANH	IA	67737

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP PPP 05/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equip	amento		Denominação				
4714201019-0002		LG 2,15±0,05					
Centro Gerência Custos		Responsável					
Status	Qtd		685125	MOE1-UIN - Start-up Costs - UIN		A BLAZIZA GUANAES	
Em Utilização	1	Conserto	<b>Desvios</b> Calibrador com a posição nº1 descolada.				
Em Conserto Interno	1					ıda.	

	Inspetor		Supervisor	Planeja	ador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LU	LUCAS DEDA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047521	29-01-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA 6		68002	

Conserto

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 05/05/25 LP-047505

30-12-2024

PR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH						
Equi	pamento			Denor	ninação	
471640	04185-00	03		LX ( UTILIZ.	F00HN35787)	
Disponibili	dade	Ação	Centro	Gerência	Doc	
Status	Qtd		Custos	Gerencia	Res	sponsável
Desativado	3		685551	MOE1-UP - Usinagem Mo		E ANDRES ARDIA MEJIA
Em Utilização	1	Conserto	)	d	svios	
Em estoque	1		Calibrador completamente oxidado.			do
Em Conserto Interno	1				serto	
Inspetor			Supervisor	Planejad	or de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETで ノ			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTII	NS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Eı	missão	ideja	Observaç	ão	Nº Controle

CALIBRADOR ACOMPANHA

Nº RS

LP-047564

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH						воѕсн	
Equip	oamen	to	Denominação				
4716	40454	13					
Disponibilio	lade	Ação	Centro	Gerência	a	Responsável	
Status	Qtd		Justos	MOE3-CRIN - L	inha de	RIC	ARDO RUI
Desativado	3		685606	montagem		GASOLA	
Sucatado	1	Conserto		Des	vios		
Em Utilização	1			Posição 25 quebrada (5 unidades) Segue apenas posição 16 que seja colado (5 unidades) - 13990590			
Em estoque	8		Conserto				
Inspetor			Supervisor	Pla	nejador	de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL	WALDOV	V EL MESSANE	

Bandeja

cx1

Data Emissão

08-02-2025

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Nº Controle

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCI			
Equipamento	Denominação		
4714200771-0001	LG Ø 2,87 ± 0,05		

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	3	
Em Utilização	1	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA			
Desvios					
Calibrador com rebarba na posição nº3.					
Conserto					

	Inspetor			Supervisor Planeja		dor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GEOVANE AMANCIO ALVES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047770	08-02-2025	CX2	-	CALIBRADOR ACOMPANHA		68039

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					возсн			
Equ	ipamento	•		Denominação				
47153	00968-00	01		LO				
Disponibil	idade	Ação		Centro Gerência Responsávo			Responsável	
Status	Qtd	1		_	MOE1-DHK - Usinagem		EMANUEL VITOR	
Transferido	2		68554		Mole 17 MM Série B		CECCON	
Em Utilização	1	Conserto	o	Desvios				
Em Conserto	1		Calib	Calibrador faltando posição nº 01 conforme desenho.				
					Conserto			
	In	spetor			Supervisor	Plane	ejador de EIME	
NEU3CT - AI	NDRESSA	NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO	
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação	<u> </u>	Nº Controle	
LP-047774	14-02	-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA 68089			68089	

Andressa Naumann 92736392 PS/ONM01-CIP 分2 05/05/25

Folha de	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		воѕсн		
Equipamento		Denominação			
4312400046-00	15	JMK3-BASE MEDICAO			
Disponibilidade	Ação				

•	5	
Status	Qtd	
Desativado	8	
Transferido	3	
Sucatado	97	
Em Utilização	39	Conserto
Para Conserto Interno	2	
Em estoque	54	
Em Conserto Interno	6	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON			
Desvios					
Calibrador com oxidação na superficie de medição.					
Conserto					

Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaçã	0	Nº Controle	
LP-047833	28-02-2025	pr			68184	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 07/05/2590R

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			воѕсн			
Equ	ipameı	nto	Denominação			
47383	60386-	0020	JMK6-OGIVA 4,00			
Disponibil	idade	Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável
Sucatado Para	30		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALE	EX TURKOT
Conserto Interno	4		Desvios			
Em Utilização	18	Conserto	Repetibilida	n as medidas fora da especil de 0,0002mm. Valor encontr o 0,0002mm. Valor encontra	ado: 0,0	0007mm
Em estoque	14		Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,012mm			
Em Conserto Interno	2		Conserto			

Inspetor			Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - AND	IDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	BRIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047874	17-02-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68109





Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Denominação		
5 JMK6-OGIVA 4,0		
5 JMK6-OGIVA 4,C		

Disponibilio	Disponibilidade			
Status	Qtd			
Sucatado	30			
Para Conserto Interno	3			
Em Utilização	13	Conserto		
Em estoque	18			
Em Conserto Interno	4			

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT			
Desvios					
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm					

Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho. ---- Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm ---- Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm ---- Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:
0,012mm

Conserto

Inspetor			Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	ABRIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047876	17-02-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68112

Ø4

Andressa Neumann 92735392 PS/QMM01-CIP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equipamento			Denominação					
4738360388-0034			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ					
Disponibilidade		Ação						
Status	Qtd	**.	Centro Custos	Gerência	Re	sponsável		
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem	ALE	EX TURKOT		
Para				Bicos				
Conserto Interno	6		Desvios					
Em	1	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm					
Utilização	4		Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm					
Em	Deslocar		Deslocamento ma	eslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:				
estoque	7		0,018mm					
Em			Conserto					
Conserto	11							
Interno								

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047877	17-02-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68110

Ø35



**BOSCH** 

Equipamento				Denominação		
47383	60388-	0049	JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM			
Disponibil	idade	Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucatado Para	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	
Conserto Interno	5		Desvios			
Em Utilização	4	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm			
Em estoque	7			aximo do ponto zero 0.005m 0,010mm		
Em Conserto Interno	12		Conserto			

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP

Inspetor Supervisor Planejador de EIME NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO PAULO LASKOSKI NATHALIA GABRIELE MOISES Nº RS Data Emissão Bandeja Observação Nº Controle LP-047891 26-02-2025 cx1 CALIBRADOR ACOMPANHA 68182

035

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 499 09/05/25

	воѕсн							
Equ	ipameı	nto		Denominação				
47383	60388-	0021	JM	K6-OGIVA PNEUM.3,5010uM	I STOTZ			
Disponibil	idade	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável			
Sucatado Para	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT			
Conserto	4		Desvios					
Em Utilização	4	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm					
Em estoque	7		Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,011mm					
Em Conserto	13		Conserto					
Interno	13							

	Inspetor			Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	ABRIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047892	26-02-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68181

035

Andressa Naumann 92736392 PS/03/M61-039 MPP 05/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equipamento				Denomin	ação		
4716405	5228-000	)1		LX "U	ļu		
Disponibilida	ade	Ação	Centro		Centro Gerência		onsável
Status	Qtd		Custos	Gerencia	resp	Olisavei	
Desativado	3		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2		ANDRES RDIA MEJIA	
Sucatado	1	Conserto	Desvios  Calibrador faltando posição nº 32 conforme desc				
Em Utilização	1				e desenho.		
Para Conserto Interno	1		Conserto				
	Inspe	tor		Supervisor	Planejado	or de EIME	

	Inspetor			Planejador de EIME	
NEU3CT - AN	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			GEOVANE A	AMANCIO ALVES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaçã	0	Nº Controle
LP-048036	08-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68195

Andressa Neumann 92768392 PS/OM/M01-CIP ARK

Folha de solicitação de	serviço - PS/QMM61-CtP	воѕсн
Equipamento	Denominação	
4714900211-0003	LK Ø25,970	

Disponibilidade	Ação	
Status	Qtd	
Requisitado para Exame Interño	1	-
Em Utilização	2	Conserto
Para Conserto Interno	2	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685613 MOE3-CRIN - Usinagem RICARDO RUI corpo Matsura/Flex GASOLA					
Desvios					
Calibrador com a posição nº3 danificada.					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME
NEU3C1	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	1ANN	PAULO LASKOSKI		ON DA SILVA E LVA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048151	08-02-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68036

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 46/2 07/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP	
Denominação	
JMK6-OGIVA 4,00	

Disponibilio	Disponibilidade		
Status	Qtd		
Sucatado	30		
Para Conserto Interno	3		
Em Utilização	13	Conserto	
Em estoque	18		
Em Conserto Interno	4		

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685433 MOE2-DU - Montagem Bicos		ALEX TURKOT					
	Desvios						
Calibrador com a	s medições fora da especific	ada em desenho					
Repetibilidade 0,	0002mm. Valor encontrado:	0,0007mm Teste					
de balanço (	),0002mm. Valor encontrado	: 0,0009mm					
Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:							
0,012mm							
	Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI NATHALIA G		GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão Bandeja Observaç		ão	Nº Controle		
LP-048271	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR AC	OMPANHA	68224	

Andressa Neumann 92736392 PS/CM/M91-CP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			
Equipamento	Denominação		
4716506420-0011	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO	)	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	5	
Em Utilização	2	Conserto
Para Conserto Interno	1	
Em estoque	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
	Desvios				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor	Plane	ador de EIME
NEU3CT - AN	IDRESSA NEUMANN	RECHETTELC	PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048275	15-03-2025	cx2	CALIBRADOR ACOM	PANHA	68280

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 07/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4716506419-0041	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO	))		

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	23	
Em Utilização	7	Conserto
Para Conserto Interno	3	
Em estoque	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
	Desvios				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AN	IDRESSA NEUMANN	I RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048276	15-03-2025	cx2	CALIBRADOR ACOM	PANHA	68279	


Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Eq		Denominação					
4714	4714200839-0006				LG	Ø0.80	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T	Centro Gerência Responsável			nsável	
Disponibi	lidade	Ação	Cus	tos		·	
Status	Qtd		6857	700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucatado	4	Consert	Desvios				
Em Exame Interno	3			Calibradores com posição quebrada.  SOMENTE POS. 3  Conserto		-	
:	nspetor		Super	visor		Planejador de	EIME
STA4CT - TATI	ANA ALVES	BRANCO	D PAULO LASKOSKI ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANG				REIRA BRANCINI
Nº RS	Data En	าเรรลิด	Bandeja	Bandeja Observação Nº Contro			Nº Controle
LP-048292	28-03-	2025	cx8	cx8 CALIBRADOR ACOMPANHA 68382			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP AMP 05/05/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equ	ipamer	nto	Denominação				
47383	60388-	8000	JM	K6-OGIVA PNEUM.3,5010uM	STOTZ		
Disponibilidade Ação							
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável	
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALE	EX TURKOT	
Para   Conserto   Interno	4						
Em Utilização	4	Conserto	- Repetibilidad	Calibrador com as medições fora da especificada em - Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,00 Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,00			
Em estoque	3		Deslocamento m	r encontrado:			
Em Conserto Interno	17		Conserto				

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN F	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI NATHALIA G		GABRIELE MOISES	
Nº RS	Nº RS Data Emissão Bandeja			ão	Nº Controle	
LP-048368	20-03-2025	cx1	CALIBRADOR AC	AHNAPMC	68315	



condições de avaliação da planeza.

Conserto

3

2

Em estoque

Em Conserto

Interno

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC				воѕсн	
Equipa	mento		Denominação		
4716506419-0040		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilida	ıde	Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	23		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	6		003434	P/CRI/CRIN/UI	ALLX TOTALOT
Para Conserto	2	Conserto	Desvios		
Interno	-		Calibrad	lor com superficie de vedação dan	ificada, sem

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AN	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-048382	19-03-2025	схЗ		CALIBRADOR ACOM	PANHA	68295

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	ımento		Denominação				
4716506	412-013	36		LY			
Disponibilida	de	Ação					
<b>Status</b> Sucatado	Qtd 81		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Em Exame Interno	1		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Em Utilização	8	Conserto		Desvios			
Para Conserto Interno	5		Calibrador com danificações na face de medição.				
Em construção	5			Conserto			
Em estoque	1						

Inspetor			Supervisor Planejad		or de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI PATRICK ALISSON		ISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-048589	24-03-2025	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68347

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP/QQD 051051**0**5

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			
Equipamento	Denominação		
4716506412-0143	LY		

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	81	
Em Utilização	8	
Para Conserto Interno	6	Conserto
Em construção	5	
Em estoque	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CR!/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Desvios				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.				
	Conserto			

Inspetor		Supervisor Planeja		or de EIME	
STA4CT - 1	TATIANA ALVES BRAI	ИСО	PAULO LASKOSKI	PATRICK AL	ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-048597	02-04-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68448

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 05/05/35

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH					воѕсн			
Equipamento				Denominação				
47379	990011-00	12			JMF9-PRISMA	MAG KA	NETEC KV	٧-1
Disponibil	lidade	Ação		entro Sustos	Gerênci	a	Res	ponsável
Status	Qtd		6	85554	MOE1-UII Usinagem l			E ANDRES RDIA MEJIA
Em Utilização	10			Desvios				
Para Conserto Interno	0 3	Consert		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			superfície de	
Em estoque	3			Conserto				
Inspetor				Supervisor Planejador de E		de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES 3RANCO			ICO	PAULO LASKOSKI GEOVANE AMANCIO ALVE		ANCIO ALVES		
Nº RS	Data E	mi o	Bande	eja	Observ	vação		Nº Controle
LP-048653	24-03		PR		CALIBRADOR	ACOMP	ANHA	68329

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação	
4737990011-0005	JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-	1

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Em Utilização	10	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em estoque	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA			
Desvios					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.					
Conserto					

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	GEOVANE AMANCIO ALVES

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-048654	24-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	68330

Andressa Neumann 92736302 PS/OMM61\_CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4716405907-0020	LX			
1				

Disponibilida	Ação		
Status	Qtd		
Para Conserto Interno	1	Conserto	
Em Utilização	2		
Em estoque	2		

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT				
	Desvios					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planeja	dor de EIME
STA4CT -	TATIANA ALVES BRA	PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048704	26-03-2025	PR	CALIBRADOR ACC	OMPANHA	68362

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 07/05/25

Short and the second se	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн	
Equ	iipame	ento							
47164	105933	3-002	24		LX				
					Centro Gerência Respons				
Disponibi	lidade		Ação			MOF	 2-DU - Usinagem Mole	ALEX	
Status	C	Qtd			6854:	13	Corpo CRI/CRIN	TURKOT	
Em Utilização	Em Utilização 9		Conserto		Desvios				
Para Conserto	0	4			Calib	rador com ba	tidas e danificações na medição.	superfície de	
					Conserto				
	اب. در	or			Su	pervisor	Planejador d	e EIME	
STA4CT - TAT	IANA A	ALVE:	S BRANC	CO PAULO LASKOSKI LUCAS KEN ASSAOKA DOS AI			A DOS ANJOS		
Nº RS	Dat	a En	nissão	Ва	ndeja	ndeja Observação Nº Coi		Nº Controle	
LP-048705	24	1-03-	2025 F		PR	R CALIBRADOR ACOMPANHA 6832			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 07/05/25 PPR

Folha d	воѕсн			
Equipamento		Denominação		
4716506412-01	52	LY		
Disponibilidade	Ação			

Disponibilidad	Açao	
Status	Qtd	
Sucatado	81	
Em Exame Interno	1	
Em Utilização	8	Conserto
 Para Conserto Interno	5	
Em construção	5	
Em estoque	1	

		Г				
Centro Custos	Responsável					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT				
Desvios						
Calibrador com batidas e danificações na superficie de medição da planeza.						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planejad	or de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	PATRICK AL	ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-048761	26-03-2025	CX4	CALIBRADOR AG	COMPANHA	68361

