Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	amento	0	Denominação				
4716404	4716404802-0009			LX Ø4,00			
Disponibilida	ıde	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Res	ponsável	
Sucatado	7		685421	MOE2-DU	ALEX	(TURKOT	
Para Conserto Interno	3						
Em Utilização	4	Conserto	84,9mm ±0,02mm está fora do especificado em desenho. Valór da medição 95,29mm - posição nº 02 Conserto				
Em estoque	1						
Em Conserto Interno	6						

	Inspetor		Supervisor Planejador		r de EIME
NEU3CT	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-041957	10-06-2024	схЗ	CALIBRADO	R ACOMPANHA	66238

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

25/02/25

Equipamento					Denominação					
47:	1590060	9-000	3					LS-M	6-6H	
Disponibilidade Ação			\ção	Се	Centro Custos Gerência Respor			sponsável		
Status		Qtd				68554	1	MSI2-DHK	EMANUEL	VITOR CECCON
Em Utilização		1		Conserto		A		Des	vios	
Em estoque		1	- Co			Calibra	dor co	om os filetes	danificados	- posição nº1
Em Conserto	Interno	1						Cons	erto	
	Inspetor							Supervisor	Plan	ejador de EIME
NEU3CT - A	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO PAULO LASKOSKI VINICIUS PENTE				CIUS PENTEADO					
Nº RS	Data	Emis	são	Bande	eja		(Observação		Nº Controle
LP-044481	25-0	09-202	24	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA 66976				66976	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP FFK 27/02/25

BOSCH

Nº RS

LP-044727

Data Emissão

04-10-2024

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн
Equip	uipamento Denominação							
471530	1131-00	007	LO - POSIÇÃO 0.05/A					
Disponibilid	lade	Ação	Centro	Custos	Gerên	ıcia	Respons	ável
Status	Qtd		681	5700	MOE1-I	IINI	JOSE ANDRES L	200
Sucatado	5			3700	MOEI-	JIN -	MEJIA	4
Em Utilização	1	Conserto	Ø 9,94mm (-0,01 gasto Ø9,92mm Pos.1) fora do limite especificado, encontrado com Ø 9,909mm. Conserto					
Em estoque	1	Conserto						
Em Conserto Interno	1						m.	
	'	·			:			
			OTTO (SEE ALL SEE ALL	Supe	rvisor		Planejador de l	EIME
			iN		JLO OSKI	А	LEXANDRE THOMAZ BRANCINI	Z PEREIRA

Bandeja

pr

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP PX 27/02/25

Nº Controle

67046

LP-044782

12-10-2024

СХЗ

CALIBRADOR ACOMPANHA

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						ВОЅСН	
Equipamento Denominação							
4716406215-0002					LX		
Disponibilio	lade	Ação	Centro Gerência Responsá			Responsável	
Status	Qtd		685401	685401 MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN		ALEX TURKOT	
Em Utilização	1						
Em estoque	2	Conserto		Desvios			
Em Conserto Interno	1		Calib	Calibrador com batimento máximo de 0,010mm fora do especificado. Valor da medição 0,0170mm			
				C	onserto		
	Inspetor				Planejado	r de EIME	
NEU3CT - ANDR	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJO		
Nº RS Data Emissão Bandeja Observação N				Nº Controle			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM51-CtP 477 25/02/25

67118

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BO				
Equipamento	Denominação			
4738360388-0001	JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM			

Disponibili	Disponibilidade					
Status	Qtd					
Sucatado	20					
Para Conserto Interno	1	Conserto				
Em Utilização	5					
Em Conserto Interno	22					

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT				
Desvios						
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,014mm						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle	
LP-045311	02-11-2024	cx1	CALIBRADOR AC	OMPANHA	67316	

Ø35

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 26/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4738360388-0043	JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM			

Disponibilidade					
Qtd					
20					
2	Conserto				
5					
21					
	Qtd 20 2 5				

Centro Custos Gerência		Responsável				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT				
Desvios						
	as medidas fora da especifica	•				
	e 0,0002mm. Valor encontrac					
-	o 0,0002mm. Valor encontra					
Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:						
0,015mm						
Conserto						

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045312	02-11-2024	cx1	CALIBRADOR AC	OMPANHA	67318

035

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9002 20 02 25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн
Equip	·		Denominação				
4316404	4061-000	07			LX		
Disponibilid	ade	Ação				1.	
Status	Qtd		Centro Custos	Gerê	ncia	Res∣	ponsável
Desativado Sucatado	3		685485	MOE2-IP - Eleme	•		UEL VITOR
Em Utilização	2	Conserto		3.	Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com a posição nº10 com marcas			de gasto.	
Em Conserto Interno	1		-8, -1	·	Conserto		
	Inspeto		Cur	pervisor	Dlane	eiador de	FIME

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045466	08-11-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		67377	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-C!P Q7/02/Q5

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equipamento					Denom	ninação		
47153	301223-00	07		LO				
Disponibil	idade	Ação		Centro Gerência Responsável			sponsável	
Status	Qtd	. ".	68555	1	MOE1-UP -	JOS	E ANDRES	
Em Utilização	4		083331		Usinagem Mol	e LAGU	ARDIA MEJIA	
Em estoque	2	Consert	o	Desvios				
Em Conserto	1			C	Calibrador com a p	osição nº 02 s	olta.	
Interno					Cons	serto		
	Inspe	etor	1		Supervisor	Planejad	lor de EIME	
NEU3CT - AND	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			F	PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data E	missão	Bandeja	Observação Nº Co		Nº Controle		
LP-046017	27-11	-2024	схЗ	cx3 CALIBRADOR ACOMPANHA 67520			67526	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP

27/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOS					
Equipament	o		Denominação		
4716405678-0	006	LX			
Disponibilidade	Ação	Centro	Gerência	Responsável	

Disponibilida	Ação	
Status		
Sucatado	4	
Em Utilização	1	Conserto
Em construção	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON					
Desvios							
Calibrador com batimento máximo de 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,010mm.							
Conserto							

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN	PAULO	CLEYSON NASCIMENTO DOS
RECHETTELO	LASKOSKI	SANTOS

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-046066	29-11-2024	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA	67546

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 28/02/25 Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no limite do

especificado, valor medido 0,002mm

Conserto

Interno

Interno

Em Utilização

Em Conserto

4

7

2

	воѕсн					
Equipa	amento		Denominação			
4716506419-0030		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)				
Disponibilida	nde	Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucatado	22			MOE2-DU - Acabamento Bicos		
Para Conserto	1		685434	P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Exame		Conserto	Desvios			

Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046212	13-12-2024	CX9		CALIBRADOR ACOM	PANHA	67664

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 27/02/25

Folha	возсн				
Equipament	0	Denominação			
4716506417-0	015	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade	Ação	Centro	Gerência	Responsável	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	10	
Em Utilização	2	
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Responsável					
685434	ALEX TURKOT					
Desvios						
Calibrador faltando a modificação nº06 conforme desenho. Valor da medição da rugosidade 0,0026mm						
Conserto						

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	,	Observação	Nº Controle	
LP-046663	20-01-2025	CX3		CALIBRADOR ACOMPANHA		67826

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 900
27/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					воѕсн
Equ	ipamen	to		Denominação	
47165	06417-0	0012		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULIC	O)
Disponibili	dade	Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	10			MOE2-DU - Acabamento Bicos	·
Em Utilização	2		685434	P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Utilização				Desvios	
Para Conserto	2	Conserto	Calibrador f	altando a modificação nº 06 confor	me desenho

		Inspetor		Supervisor	Planeiador de FIME			
Interno								
Conserto	3		Conserto					
Em			Taior da medição 0,00172mm					
Interno			Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho Valor da medição 0,00172mm					
Conserto	1 2 1	1 11						

inspetor				Supervisor	ador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046669	20-01-2025	CX3	***	CALIBRADOR ACOMPANHA		67824

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APA 27/02/25

	Folha	de solicita	ção de servi	ço - PS	/QMM61-CtP		возсн	
Equipamento			Denominação					
47165	11870-00	001						
,			Centro Gerência Responsáv				esponsável	
Disponibili	dade	Ação	605014	MOE4-Reman - Start-up Costs - LE CRIN Body		EM	EMANUEL VITOR	
Status	Qtd		685914			CECCON		
Em Conserto	2	Conserto		Desvios				
Interno				Executar modificação 1				
			Conserto					
	Inspetor				Supervisor	Plane.	jador de EIME	
NEU3CT - A	J3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO PAULO LASKOSKI							
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	<i>8</i> 11 .	Observação		Nº Controle	
LP-047252	22-0	1-2025	5 CALIBRADOR ACOMPANHA 67917			67917		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

27/02/25