BOSCH

Equipa	mento	•	Denominação						
4316403	205-00)28			LX	BALANCIN	-		
Disponibilida	de	Ação							
Status	Qtd		Centro		Gerê	ència	R	Responsável	
Desativado	3		Custo	S			***		
Sucatado	19		68548			Produção ento P	EM	ANUEL VITOR CECCON	
Em Utilização	12					Desvios			
Para Conserto Interno	1	Conserto	EIME cor					17 Posição dições	
Em estoque	7					Conserto			
Em Conserto Interno	7					Conscito			
	Inspe	tor		Sup	ervisor	Plan	ejador	de EIME	
NEU3CT - A	NDRES		'NN		AULO SKOSKI	CLEYSON	N NASC	CIMENTO DOS	
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja		Obs	ervação		Nº Controle	
LP-042351	27-0	6-2024	PR		CALIBRADO	R ACOMPANI	НА	66371	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP

Andressa Neumann 92736302 PS/CMM61-CIP 15/04 / 25

,	Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP BOSCH						
Equip	oamen	to			Denominação)	
471640	3503-0	0064			LX		
Disponibilio	lade	Ação					
Status Desativado	Qtd		Centro Custos		Gerência		Responsável
Sucatado	32		685411		MOE2-DU - Usinagem Corpo P/UI/UIN	Dura	ALEX TURKOT
Em Utilização	6		Desvios				
Para Conserto Interno	1	Conserto	Calibrador travando posição 1+5 Ø0,300mm -0,05mm GASTO 0,4mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,412mm - posição nº01 Raio 0,250mm - 0,05mm (GASTO 0,35mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição				
Em estoque	6		0,0011,111),000	u 1010	0,368mm - posição		aror da medição
Em Conserto Interno	2		Conserto				
Linterno							
Inspetor			Supervisor	Plane	ejador de EIME		
NEU3CT - A	NDRE:	SSA NEUMANN	RECHETTELO)	PAŲLO LASKOSKI	RICARI	DO TUNG PANEK
Nº RS	Da	ıta Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-044650	2	5-09-2024	cx2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CALIBRADOR ACOMP	ANHA	66980

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP AMA 15/04/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					воѕсн		
Equipamento			•		Denominaç	ão		
47164	103503-006	55		LX				
Disponibil	idade	Ação					1	
Status	Qtd		Centro Custos		Gerência		Responsável	
Desativado	3		68541	1	MOE2-DU - Usinag Corpo P/UI/U		ALEX TURKOT	
Sucatado	32							
Em Utilização	6	Consert	°		Desvios	Desvios		
Em estoque	6			Cal	ibrador com a posição	n° 01 que	ebrada.	
Em Conserto	3			Conserto				
Interno					•	-		
Inspetor		_		Supervisor	Plane	ador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	RICARD	O TUNG PANEK				
Nº RS	Data Er	nissão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-044651	25-09-	2024	cx2		CALIBRADOR ACOMP	ANHA	66981	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9002 15/04/25

Folha de solicitação	воѕсн		
Equipamento	Denominação		
4716404958-0003	LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)		

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	12	
Sucatado	1	
Em Utilização	3	Conserto
Para Conserto Interno	1.	
Em estoque	10	

Centro Gerência Responsável						
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA				
Desvios						
Calibrador não fixa a peça para medição com as posições						
20 e 21 (Posição n°06)						
Conserto						

				·	
Inspetor			Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	ERICK MARTI	NS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle
LP-045677	14-11-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67430

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 15/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH						
Equip	ament	o	Denominação			
4316504943-0006		006	LY			
Disponibilid	ade	Ação	Centro Gerência Responsávo		sponsável	
Status	Qtd		Custos			
Transferido	1		685541	MOE1-DHK - Usinag Mole 17 MM Série		NUEL VITOR CECCON
Sucatado	2	-		Desvios		
Em Utilização	1	Conserto	Não emiti	r notificação de N/C Alt	ura 12,7500 -(D,01 GASTO
Em estoque	2		+0,01 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 12,769mm Conserto			or da medição
Em Conserto Interno	1					
	1	- Atay		Supervisor	Planciad	or de EIME

Inspetor			Supervisor	Planeja	dor de EIME
MEK3CT	- KASSIA SIBELE MENCA		PAULO LASKOSKI	VINICIU	S PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046155	13-12-2024	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		67651

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 45104/Q5

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação	,
4716404718-0006	LX.P/MEDIR Ø 6,013-0,005 AGULH (VER TXT)	

Disponibilidade	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	1	
Em Utilização	3	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT
	Desvios	
Pouca pre	ssão sobre pino de Ø6,0mm. (Te	este prático)
	Conserto	

	Inspetor		Supervisor	Planej	ador de EIME
NEU3CT - AN	IDRESSA NEUMANN	N RECHETTEL	PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação	Nº Controle
LP-046296	10-10-2024	cx5		CALIBRADOR ACOMP	67097

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 1 5/04/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCI									
Equip	ament	co		Denominação					
4738360	0434-0	060	JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112						
Disponibilid	ade	Ação							
Status	Qtd								
Sucatado	59								
Em			Centro Custo	os Gerênc	ia I	Responsável			
Utilização	7		685433	MOE2-DU - Mo	ontagem A	LEX TURKOT			
Para Conserto	5			Des	Desvios				
Interno	5								
Em construção	1	Conserto	Repetibi - Teste de I	Valor encontrac	: 0,0007mm lo: 0,0009mm				
Perdido	3		Desl	ocamento maximo c encontrado	•	005mm. Valor			
Em estoque	3								
Em Reclamação	1			Cons	erto				
Em Conserto Interno	5								
	lı	nspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME			
NEU3CT - AND	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				NATHALIA GABRIELE MOISES				
Nº RS Data Emissão Band			Bandeja	Observa	ção	Nº Controle			

Ø3.5

LP-047097

27-12-2024

cx1

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 15/04/25

CALIBRADOR ACOMPANHA

67719



	воѕсн							
Equip	amen	to		Denominação				
4738360	0434-0	0062	JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112					
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd							
Sucatado	59							
Em			Centro Custo	s Gerênci	a R	esponsável		
Utilização	7		685433	MOE2-DU - Mo Bicos	ontagem Al	LEX TURKOT		
Para Conserto	4		7	Desvios				
Em construção	1	Conserto	Repetib	com as medidas fora da especificação em desenho. etibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm				
Perdido	3		Desloc	amento maximo do	•)5mm. Valor		
Em estoque	3			encontrado: 0,012mm				
Em Reclamação	1		Conserto					
Em Conserto Interno	6							
	lr	spetor		Supervisor	Planejado	or de EIME		
NEU3CT - AND	RESS	NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GAE	BRIELE MOISES		
T			T		<u> </u>			

Bandeja

cx1

Data Emissão

27-12-2024

Q3.5

Nº RS

LP-047098



No Controle

67720

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

	Folha	de solicita	ção de se	erviço - P	S/QMM6	1-CtP		воѕсн	
Equip	ament	0		,		Denom	inação		
471640	5511-0	004		LX					
Disponibilid	Disponibilidade Ação				Gerên	cia	Respo	nsável	
Status	Status Qtd		685	700	MOE1-U	JIN -	JOSE ANDRES		
Sucatado			Desvios						
Em Utilização	Em Utilização 2 Conserto			Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho;					
Em Conserto Interno	3			Calib	rador sem		hanfro 1,2mm x 30° (2x). Conserto		
	Inspe	tor		Supe	rvisor		Planejador d	le EIME	
NEU3CT - /	NN		ULO KOSKI	A	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI				
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja Observação			Nº Controle			
LP-047206	20-	12-2024	cx5	cx5 CALIBRADO			COMPANHA	67710	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 15/04/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP									
Equ	ipamento			,)enominação				
43165	4316500142-0097				L	Y39P24/4,95				
Disponibilidade Ação			ntro stos	Ge	rência	Re	Responsável			
Status	Qtd				MOE2-IP	- Produção	EMA	NUEL VITOR		
Sucatado	33		685	685484	nento A		CECCON			
Em Utilização	3	Conserto				Desvios				
Em estoque	9	001130110		Raio 0,40mm ± 0,1mm está com topo plan	plano -	posição nº03				
Em Conserto	1				(2x)					
Interno						Conserto				
	Inspeto	or		Su	pervisor	Plane	ejador o	de EIME		
NEU3CT	- ANDRESS	SA NEUMA	NN	[PAULO	CLEYSON	NASCI	MENTO DOS		
RECHETTELO				LA	LASKOSKI SANTOS)S		
Nº RS	Data E	missão	Bandeja	deja Observação Nº Co		Nº Controle				
LP-047237	30-12	-2024	cx1	1 CALIBRADOR ACOMPANHA 6772			67727			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 15/04/25 Nº RS

LP-047238

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP									
Equipa	amento			Denominação						
4316500	143-010	07	·			LY39P24/7,45				
Disponibilidade Ação					T					
Status	Qtd			ntro stos	Ge	erência	Res	ponsável		
Sucatado	40		681	5484	MOE2-I	P - Produção	EMAN	IUEL VITOR		
Em Utilização	11		6854	J404	Ele	mento A	C	ECCON		
Para Conserto Interno	2	Conserto	Rai	Desvios Raio 0,5mm ± 0,1mm está com topo plano (2x) - posição						
Em estoque	3					n°03				
Em Conserto Interno	3					Conserto				
Inspetor					pervisor	Plane	ejador de	EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN					AULO	CLEYSON	CLEYSON NASCIMENTO DOS			
RECHETTELO					SKOSKI		SANTOS	6		

Bandeja

CX1

Data Emissão

30-12-2024

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 15/04/25

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Nº Controle

67729

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP										
Equipa	amento			Denominação							
4316500	143-006	61		LY39P24/7,45							
Disponibilidade Ação											
Status	Qtd		Centro Custos	Ge	rência	Res	sponsável				
Sucatado	40		685485	MOE2-IP	· - Produção	EMAN	NUEL VITOR				
Em Utilização	11		000400	Elem	nento P	С	ECCON				
Para Conserto	1	Conserto	Desvios								
Interno	1		Raio 0,5mr	o 0,5mm ± 0,1mm está com topo plano - posição nº			osição nº03				
Em estoque	3			(2x)							
Em Conserto Interno	4			Conserto							
	Inspeto	ľ	Suj	Supervisor Planejador de EIME							

PAULO

LASKOSKI

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Bandeja

CX1

NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO

Data Emissão

30-12-2024

Nº RS

LP-047239

Andressa Neumann
02736302
PS/QMM61-CIP 900
15/04/25

CLEYSON NASCIMENTO DOS

SANTOS

Nº Controle

67728

LP-047240

30-12-2024

CX1

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC									
Equ	iipamento			Denominação						
43165	500143-00	27			Ĺ	Y39P24/7,45				
Disponibilidade Ação		Cen		Gei	rência	Re	esponsável			
Status	Qtd				MOE2-IP	- Produção	EM/	ANUEL VITOR		
Sucatado	40		6854	485	1	mento P		CECCON		
Em Utilização	11	Consert				Desvios				
Em estoque	3	00110011		0,5m	m ± 0,1mm e		plano ((2x) - posição		
Em Conserto Interno	5			n°03 Conserto						
	Inspeto	or		Su	pervisor	Plane	ejador (de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			ANN	-	PAULO SKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS				
Nº RS	Data E	nissão	Bandeja	Bandeja Observação Nº Co			Nº Controle			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 05/04/25

67730

CALIBRADOR ACOMPANHA

Desvios

Calibrador está com oxidação no diâmetro efetivo.

Em Utilização

Em estoque

Em Conserto

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equip	pamento			Denominação				
451651	0041-000	8	LY10N5,985					
Disponibilidade Ação		Centro	Centro Gerência					
Status	Status Qtd		Custos	Gerencia	Responsável			
Sucatado 1		685481	MOE2-IP - Válvulas A/ P/VE	EMANUEL VITOR CECCON				

Conserto

2

Interno	C	Conserto
Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-047241	20-01-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA	67842

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 15/04/25 950

Folha de solicitação de ser	viço - PS/QMM61-CtP BOSC
Equipamento	Denominação
4716404767-0047	LX

Disponibilidad	Ação	
Status		
Desativado	3	
Sucatado	25	
Em Utilização	3	Conserto
Em estoque	7	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência					
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT				
	Desvios					
Raio 0,25mm -0,05mm (GASTO 0,35mm)0está com topo plano - posição nº01						
Conserto						

	Inspetor		Su	pervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TAT	TATIANA ALVES BRANCO PAULO LASKOSKI LUCAS KEN			LUCAS KEN ASSAO	KA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja O		0	bservação	Nº Controle	
LP-047475	22-01-2025	C	CX 04 CALIBRADO		DOR ACOMPANHA	67916	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP //5/04/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equ	ıipamento			í í	di)	Denominação		
47164	105501-00	03			LX (exame	local) - usinagem mole b	oico P	
Disponibi	lidade	Ação		Centro			Responsável	
Status	Qtd			Custo)S	Gerencia	nesponsavei	
Sucatado	1			68540	MOE:	2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	2	Consert			<u></u>	Desvios		
Em estoque	1				Calibrador c	om a posição nº 02 que	brada.	
Em Conserto Interno	3				Cambrador com a posição nº 02 quebr			
Inspetor				Supervisor Planejador		Planejador d	de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		0	PAULO LASKOSKI LUCAS KEN AS		LUCAS KEN ASSAOK	SAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Eı	nissão	Ва	ndeja	Observação Nº Cor		Nº Controle	
LP-047477	21-01-	2025		PR	CALIBRADOR ACOMPANHA 67900			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de s	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Equipamento	Denominação					
4716505611-0007	LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA					
Disponibilidade Ação						

Disponibilida	Ação		
Status			
Sucatado	6		
Em Utilização	2	Conserto	
Em estoque	3		
Em Conserto Interno	1		

Centro Custos	Responsável				
685421 MOE2-DU - Agies/HE		ALEX TURKOT			
Desvios					
Calibrador com danificações na superficie de medição da planeza.					
Conserto					

\(\sigma_{\chi}\)	Inspetor		Supervisor	Planejadoi	de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALE CARVA	
Nº RS	Nº RS Data Emissão Bandeja		Obse	ervação	Nº Controle
LP-047782	08-02-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68037

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipame	Equipamento Denominação						
4738360433-0055			JMK	6-OGIVA METAL DURO 4,00 \$	STOTZ		
Disponibilidade		Ação					
Status Sucatado	Qtd 89		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Em Utilização	10		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		
Para Conserto Interno	3	Conserto					
Em estoque	5		- Não calibra.				
Em Reclamação	2		Conserto				
Em Conserto Interno	3						

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	ABRIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle
LP-047879	17-02-2025	17-02-2025 cx2		OMPANHA	68114

Ø4

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 4002 15/04/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equip	amen	to		Denominação				
4738360434-0063		JN	/IK6-OGIVA 3,50 EX	(CL PAKO INV.112	2			
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd							
Sucatado	59							
Em			Centro Custos	Gerênci	a Re	esponsável		
Utilização	7		685433	MOE2-DU - Mo Bicos	ntagem AL	EX TURKOT		
Para Conserto	5			Desvi	ios			
Em construção	1	Conserto	Calibrador com Repetibilidade Teste de baland	003mm				
Perdido	3		Deslocam	ento maximo do po encontrado:		ım. Valor		
Em estoque	3			encontrado.	0,01011111			
Em Reclamação	1		Conserto					
Em Conserto Interno	5							
	lr	spetor		Supervisor	Planejadoı	de EIME		

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	ABRIELE MOISES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047880 17-02-2025		cx2	CALIBRADOR AC	OMPANHA	68108

035

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 45/04/25



Tem Utilização 7 Para Conserto 4 Interno 1 Perdido 3 Em estoque 3 Em Conserto Interno 1 Em Conserto 6 Interno 1 Em Conserto 7 Em Conserto 6 Interno 1 Em Conserto 7 Em Conserto 1 Em Conserto 1		Foll	na de solicit	ação de serviço	- PS/QMM61-CtP		воѕсн	
Disponibilidade Ação Status Qtd Status Qtd Centro Custos Gerência Responsáve Em 7 685433 MOE2-DU - Montagem Bicos ALEX TURKO Para Conserto 1 Conserto construção 1 Em 1 Conserto construção 2 Perdido 3 Em estoque 3 Em 1 Conserto construção 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm. Valor encontrado: 0,0009mm. Valor encontrado: 0,015mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,015mm Conserto Em Conserto Interno 6 Supervisor Planejador de EIME	Equip	amen	to		Denominação			
Status Qtd Sucatado 59 Em 7 Utilização 7 Para 685433 MOE2-DU - Montagem Bicos ALEX TURKO Desvios Calibrador com as medidas fora da especificação em deser Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,015mm Em Conserto Conserto Interno Supervisor Planejador de EIME	4738360	0434-0	0090		JMK6-OGIVA 3,5010uM			
Sucatado 59 Em Utilização 7 Para Conserto Interno 1 Perdido 3 Em estoque 3 Em Conserto Interno 6 Em Conserto 6 1 Reclamação 1 Reclamação 6 Interno 6 Interno 7 Interno 7 Interno 8 Conserto 6 Interno 8 Conserto 6 Interno 8 Conserto 7 Em Conserto 7 Em Conserto 7 Em Conserto 10 Em Conserto 10	Disponibilid	ade	Ação					
Em Utilização 7 Para Conserto Interno 4 Em Construção 1 Perdido 3 Em estoque 3 Em Reclamação 1 Em Conserto Interno 6 Centro Custos Gerência Responsáve MOE2-DU - Montagem Bicos Desvios Calibrador com as medidas fora da especificação em deser Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,015mm Conserto Conserto Supervisor Planejador de EIME	Status	Qtd						
Em Conserto Interno Conserto Construção Perdido Em estoque Reclamação Interno Interno Interno Conserto Supervisor Finspetor ALEX TURKO Bicos ALEX TURKO ALEX TURKO Bicos Calibrador com as medidas fora da especificação em deser Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,015mm Conserto Inspetor Supervisor Planejador de EIME	Sucatado	59						
Conserto 4 Conserto 1 Conserto 2 Conserto 3 Em estoque 3 Em Conserto 1 Reclamação 1 Em Conserto 6 Em Conserto 1 Em Conserto 2 Em Con	Em			Centro Custos	s Gerênci	ia I	Responsável	
Conserto Interno Em Construção Perdido Em estoque Em Reclamação I Reclamação I Inspetor Conserto Conserto Conserto Conserto Conserto Calibrador com as medidas fora da especificação em deser	-	7		685433		ontagem A	LEX TURKOT	
Calibrador com as medidas fora da especificação em deser Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,015mm Em estoque 3 Em Reclamação 1 Em Conserto 6 Interno 6 Inspetor Supervisor Planejador de EIME	Conserto	4						
encontrado: 0,015mm Em estoque 3 Em Reclamação 1 Em Conserto 6 Interno 6 Inspetor Supervisor Planejador de EIME	Em	1	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm				
Em estoque 3 Em Reclamação 1 Em Conserto 6 Interno	Perdido	3						
Em Conserto Interno Inspetor Supervisor Planejador de EIME	Em estoque	3						
Interno Supervisor Planejador de EIME		1			Conse	erto		
		6						
NEUROT ANDRESSA MELIMANNI DEGLIETTELO DALLI O LAGUORIA MATURIA DE CLIETTELO	Inspetor				Supervisor	Planejad	or de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO PAULO LASKOSKI NATHALIA GABRIELE MO	NEU3CT - AND	RESSA	NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	BRIELE MOISES	

Bandeja

cx2

Data Emissão

17-02-2025

Ø35

Nº RS

LP-047881

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

Nº Controle

68113

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA



	Folk	a de solicita	ação de serviço - F	воѕсн			
Equip	ament	:0	Denominação				
4738360	0434-0	061	JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112				
Disponibilid	ade	Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	59						
Em	_		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Utilização		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT			
Para Conserto	6		Desvios				
Interno			Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho				
Em construção	1	Conserto	Teste de balanç	de 0,0002mm. Valor encontr o 0,0002mm. Valor encontra	ado: 0,0008mm		
Perdido	3		Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,011mm				
Em estoque	3						
Em Reclamação	1			Conserto			
Em Conserto	6						

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048263	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68221

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 15/04/05 Interno

Interno

Em estoque

Em Conserto



Conserto

3

3

3

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipa	mento		Denominação			
4738360433-0117			JMK6-OGIVA 4,00 STOTZ - BaP/COS			
Disponibilida	Disponibilidade Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucatado	89		685433	MOE2-DU - Montagem	ALEX TURKOT	
Em Utilização	14		003400	Bicos		
Para Conserto		Conserto	Desvios			

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle	
LP-048265	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR AC	68229		

Andressa Neumann 92736302

* EIME Apresenta delta fora do especificado, ocasionando perfil alto e ruim.

Conserto