	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								воѕсн	
Equipamento					Denominação					
4716510580-0002							LY			
Disponibilidade Ação				Centro Custos Gerência R		R	esponsável			
Status	Qtd			685606		MOE3	E3-CRIN - Linha de montagem		CARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	1	Modificação			Desvios					
Para Conserto	1		3		Executar modificação 1 conforme de			ne de	senho.	
		L		Modificação						
	Inspetor			Sı	Supervisor Planejador de		EIME			
STA4CT - TAT	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAUL	PAULO LASKOSKI GABRIEL WALDOW EL MESS			EL MESSANE		
Nº RS	Data En	nissão	Baı	ndeja Observação Nº Contr			Nº Controle			
LP-048431	24-03-	2025	c	x9	СА	LIBRAD	OR ACOMPANHA		68344	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP PPR 10/04/25

Folha de solicitação de	воѕсн				
Equipamento	Denominação				
4716510581-0001	LY (Padrão cota "E")				
	Centro				

Disponibilida	Ação	
Status		
Em Utilização	1	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em estoque		

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA				
Desvios						
Modificação						
	Conserto					

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-048432	28-03-2025	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA	68387

Andressa Neum: 92736302 PS/QMM61- APR 10/04/25

Folha de solicitação de	воѕсн			
Equipamento	Equipamento Denominação			
4715400088-0002 LP Ø 21,40h11 (-0,13)				

Disponibilida	Ação		
Status	Qtd		
Sucatado	5		
Em Utilização	2	Conserto	
Em estoque	2		
Em Conserto Interno	1		

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON			
Desvios					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor Planeja		ador de EIME
STA4CT -	4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI VINICIUS PE		IS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047468	21-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		67903

Andressa Neumann 92736302 95/QMM61 10/04/25

	возсн						
Equip	quipamento Denominação						
471650	7930-0	0025		LY.(CONEXÃO PO)			
Disponibilid	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro	Gerência	Responsável		
Sucatado	27		Custos		responsave;		
Em Utilização	2		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Para Conserto	1		Desvios				
Interno		Conserto	Calibrador	com batidas e danificações na fac	ce de medicão.		
Em construção	1		Rugosidade 0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00178mm Conserto				
Em Conserto	2						

	Inspetor		Supervisor	Planejad	or de EIME
STA4CT -	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	Observação	
LP-047114	22-01-2025	CX 09	CALIBRADOR ACOMPANHA		67923

Andressa Neuma 92736302 PS/QMM61 0004/25