ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5198988

Ordem: 5198988

Tipo ordem:ZM36 Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000023735 C.U. CHIRON MILL 800

Local Instal.: 6854M420-608

CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N

C.C: 685608 Prioridade:

Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Emissão: 01.07.2025 10:40:41

Atividade: FIN Fabricação interna

Cod. ABC: A

01.07.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Suporte de fixação Renishaw Pedido: Pessini/Dario

Quantidade:01 peça

Sintoma da falha:

Status: Parada

Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data

Material Descrição

Qtd plan Reserva Req Compra Item

0010 Suporte de fixação Renishaw

F-13-01 0,0 HRS

RECEBIDO

MAQUINA

Ter	npo de	trab.	est:	0,0		Parada	estimada:	

Fim da avaria: __/__/___:_:_:_ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa:

Acões executadas

- * 01.07.2025 10:41:39 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de <u>luz = Testar interrupção de funcionamento;</u>
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5197545

Ordem: 5197545 Tipo ordem: ZM36

Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000010975 LINHA BOSCH ATMO-HE VALVULA CRIN

Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N

C.C: 685615 Prioridade:

Tempo de trab. est:

0,0

Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Emissão: 20.05.2025 15:30:18

Parada estimada: 0,0

20.05.2025 Pag.: 1 / 1

Atividade: FIN Fabricação interna

Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:		CES978
Fabricar Embolo Atmo	Pedido:Jael	
Quantidade:03 peças		
Status: Precária		

Oper SubO		C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV
Material	Descrição	Qtd plan Reserva Req Compra Item
0010	Fabricar Embolo Atmo	F-13-01 0,0 HRS/_/
	foil & X	
	RECEBIDO EDV: EJJU DATA: 07/07 JK NOME:	

Código da causa:	Texto da causa:
Acões executadas	
* 20.05.2025 15:32:34 BRAZIL	(BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acio	namento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar	interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Ga	rantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;	
* 4-Porta Painel Elétrico =	Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;	
* 5-Chave de Segurança = Gar	antir que não seja possivel inciar modo de
* funcionamento em automatic	o, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança	com bloqueio = Garantir que não seja possivel
* inciar modo de funcionamen	to em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas	e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garant	ir fechamento com todos os componente de
* fixação;	
* 8-Janelas e Vidros de Prot	eção = Garantir sua integridade e aplicação

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601370707 20.03.2025 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601370707 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4729111147-208 Placa Mikron TUCHO - PL8 C.C: 685622 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 19.03.2025 09:00:08 Atividade: TPM TPM Prazo: 19.03.2025 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 20/03/2025 - França Não garante medida, deslocando o centro Placa Mikron TUCHO - PL8 47291<u>1114</u>7-208 Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item Não garante medida, deslocando o centro FF0600 0,0 HRS RECEBIDO EDV:_____DATA:___/_ **Eason Bento** CtP/TEF22 VISTO: EDV: 92777721

'im da avaria://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:		Texto da causa:		
cões executadas				
			*	
	,			

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601368954 02.04.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601368954 Tipo ordem:ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729111147-103

Aprovação do solicitante: _

Placa Mikron STH - 103

C.C: 685546 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.03.2025 08:38:50

Atividade: TPM TPM

Prazo: 10.03.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:		CES978
PR01 - Bcda fábrica - 02/04/2025 - Alexsandro		
]PR01 - 12/03/2025 - França	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Lado Direito fecha 1/8 de volta antes		
Placa Mikron STH - 103		

Oper SubO		C. Tra	ab. 1	Prev	. т	.Real	Data	E	DV
Material	Descrição			Qtd.	plan	Reserva	Req	Compra	Item
0010	Lado Direito fecha 1/8 de volta an	tes FI	F0600	(),0 HR	S	/	/	
	Edson Bento CtP/TEF22 EDV: 92777721								
	RECEBIDO								
	EDV:								
	NOME:								
	VISTO:								

Tempo de trab. est: 0,0 Fim da avaria://::		Parada estimada: Parada real:	0,0
Código da causa:	Texto da causa:		
Acões executadas			

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601392661 30.06.2025 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601392661 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4711500190-017 Placa Mikron Cilindro P7 - 017 C.C: 685482 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 Local Instal.: 4711500190-017 C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Emissão: 27.06.2025 12:24:28 Atividade: TPM TPM Prazo: 27.06.2025 Cod. ABC: CES978 Sintoma da falha: PR01 - 30/06/2025 - França Revisão Geral Placa Mikron Cilindro P7 - 017 4711500190-017 Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data Qtd plan Reserva Req Compra Item Material Descrição 0010 Revisão Geral Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ :__:__: __ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: _ Acões executadas

Aprovação do solicitante: (MRDA FCO. 97772772 03/04/2)

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601393506 03.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601393506 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500190-015 Placa Mikron Cilindro P7 - 015

C.C: 685482 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente Emissão: 30.06.2025 13:06:40

Atividade: TPM TPM Prazo: 30.06.2025 Cod. ABC: Sintoma da falha:

CES978

	a fábrica - 03/0				
	07/2025 - França	a			
tevisão Ge		015		in de tradición de la completa de l Completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa del la completa de la completa del la	
w	on Cilindro P7 -	- U13			
Oper SubO Material	Descrição		C. Trab.	T.Prev. T.Real Dat Qtd plan Reserva	
0010	Revisão Geral		FF0608	0,0 HRS	/_/
	ab. est: 0,0			Parada estimada: Parada real:	0,0
im da avari	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	co da caus	Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
im da avari ódigo da ca	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0
	ia://	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Parada real:	0,0

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601369101 29.04.2025 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601369101 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4729111147-110 Placa Mikron STH - 110 C.C: 685546 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.03.2025 22:41:02 Atividade: TPM TPM Prazo: 10.03.2025 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01a - Bcda fábrica - 01/04/2025 - Alexsandro PR01 - 12/03/2025 - França falha na fixação de uma das peças Placa Mikron STH - 110 Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 falha na fixação de uma das peças FF0600 0,0 HRS _____/__/ Usin.0,5h (VH METALURGICA) - Com Mp 10,000 0034400252 00010 GAIOLA AXK1104 / AXK2035 - NTN 10,000 0034400561 00010 Edson Bento CtP/TEF220 EDV: 92777721 RECEBIDO EDV: DATA: / NOME:___ VISTO:___ Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___:__:__:__Parada real: Código da causa: Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601383435 19.05.2025 Pag.: 1 / 1 Ordem: 685601383435 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4729108870-001 Placa Mikron UIN - 001 C.C: 685554 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 17.05.2025 07:44:46 Atividade: TPM TPM Prazo: 19.05.2025 Cod. ABC: Sintoma da falha: CES978 PR01 - 19/05/2025 - França variação de medidas Placa Mikron UIN - 001 4729108870-001 Oper SubO C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV Material Descrição Qtd plan Reserva Req Compra Item 0010 variação de medidas **FF0600** 0,0 HRS / / Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Fim da avaria: __/__/___ :_:_:_ Parada real: Código da causa: _____ Texto da causa: Acões executadas

Aprovação do solicitante:

92963168