	·						
	Folh	a de solicita	ção de servi	ço - PS/QMM61-CtP		возсн	
Equip	ament	0	·	Denomi	nação		
471640	5783-0	002	r	LX medir angulo 90°			
			Centro				
Disponibilid	ade	Ação	Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd		685622	MOE1-UP - Usinager de componente		JOSE ANDRES AGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	Em Utilização 1			Desv			
Em estoque	4	Conserto					
Em Conserto	1		11	mm -0,005 está fora c llor da medição Ø15,9 こりらい ようえんち)10mm - pos	ição nº08	
	Kassi 927	a Menca '85605	7 7 -	Conse	erto FINALI	IM Synewie	
	PS/QMM61-CtP			Supervisor	Plane	jador de EIME	
NEU3C1 - ANDI	RESJA	INEUMANN F	RLJHETTELO	PAULO LASKOSKI	ERICK MAI	RTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle	
LP-045253	18-	09-2024	pr	CALIBRADOR AC	OMPANHA	66913	

Equipamento	Denominação	
4316400077-0004	LX62W1 BASE DE MEDIÇAO	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	33	
Em Utilização	12	Conserto
Em estoque	16	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA			
Desvios					

Calibrador com planeza máxima de 0,003mm fora do especificado. Valor da medição 0,005mm. E também algumas leves batidas na área de medição Menca

Conserto

92785605 PS/DMM61-CtP

					1/200
	Inspetor		Supervisor	Planejad	or de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI GUILHERME MARCHIOF		ARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observ	ação	Nº Controle
LP-045251	02-11-2024	pr	CALIBRADOR A	COMPANHA	67329

	Folha d	e solicita	ção de servi	ço - PS	/QMM61-Ctl	P		воѕсн
Equ		Denominação LO						
4715301195-0002								
Disponibilidade Ação			Centr	Gerência		Re	Responsável	
Status	Qtd		60566	20	MOE3-CRIN	- Linha de	RIC	CARDO RUI
Em Utilização	Utilização 1		68360	685606 montag		igem	gem GASOLA	
Em estoque	1	Consert	:o		C	esvios		
Em Conserto Interno	1		Calibr	rador fa		ficação nº2 co onserto	Ka (ne desenho. ssia Menca/ 92785605 QMM61-CIP
. , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tor		Su	ıpervisor	Plane	jador	de EIME	
NEU3CT - ANDF	JMANN R	ECHETTELO	PAUL	O LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANI		V EL MESSANE	
Nº RS	Data Er	nissão	Bandeja		Observ	ação		Nº Controle
LP-045248	24-10-	2024	cx1	C	ALIBRADOR A	COMPANHA		67234

	воѕсн						
Equip	amento).	19800 1980 - 1983 1980 - 1983	ij	Denominaç	ão	
4316405272-0016			क्यान्य है। र	, , ,	LX		
Disponibilidade Ação		Centro Custos		Gerência		Responsável	
Status	Qtd			+	MOE2-DU - Acabame	nto Bicos	
Desativado	3	7	685434	,	P/CRI/CRIN/	UI	ALEX TURKOT
Sucatado	Sucatado 2 Conserto		Desvios				
Em Utilização 1		Calibrador apresentando divergência. Realizar testes conforme				estes conforme	
Em Conserto Interno	4			/	alinhado com Anton Conserto	К	ORIVITIES Eassia Menca 92785605 VIII BIOMM61-CEP
	in	spef			Supervisor	Planeja	ador de EIME
NEU3CT - ANT		MANN	RECHETTELO)	PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº R		aissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045142	14-1	.0-2024	pr		CALIBRADOR ACOMI	PANHA	67139

Folha de solicitaç	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4316405272-0001	LX	

L	Disponibilidad	Ação	
	Status	Qtd	
	Desativado	3	
	Sucatado	2	
	Em Utilização	1	Conserto
	Para Conserto Interno	1	
	Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT			
Desvios					
Calibrador apresentando divergência. Realizar testes conforme					

Conserto

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61_C42

	Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT -	ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK

Nº RS	Nº RS Data Emissão		Observação	Nº Controle	
LP-045141	14-10-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	67138	

	Fol	ha de solici	tação de serviço	PS/QMM61-CtP		воѕсн		
Equip	ament	o		Denominação				
4715300	764-Ò	009		LO (MEDIR POS.Ø2,5±0,15				
Disponibilida	ade	Ação		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Respo	onsável		
Sucatado Em Utilização	1 1		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole		S LAGUARDIA EJIA		
Para	1			Desvios				
Conserto Interno	1	Conserto	Calibrador está com a posição nº13 (1) quebrada Posição nº13 (2) está apresentando 0,04mm de batimento em relação à posição					
Em estoque	1			n°9.	Kassi a 9278			
Em Conserto	1			Conserto	PS/QMIV	161-CtP J / 2 <		

Em Conserto Interno			Conse	rto 11/10	02/25	
	Inspetor		Supervisor	pervisor Planejador de EIME		
NEU3CT - ANI	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEII		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045084	17-10-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA 6715			

	Folha	de so	licitação	de se	rviço - PS/C	QMM61-C	CtP		воѕсн
Ec	quipament	to			Denominação				
4714	1201007-0	001					LG 2,	48 ±0,02	
Disponibilidade Ação				11	Centro Gerência Respo			Respo	nsável
Status	Q	td	_		685701 MOE1-UIN		JIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização		1 c	Conserto		Desvios				
Em Conserto Interno	1	1			Calibrador com a posição nº3 danificada. Kassia Menca 92785605 Conserto PS/CMM61-CSP				
	Inspeto	or			Supervi	sor		Planejador d	e EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO					PAULO ALEXANDRE THOMAZ PEF LASKOSKI BRANCINI				
Nº RS	Data E	missâ	ão B	andeja	andeja Observação Nº			Nº Controle	
LP-044910	04-10)-2024	4	cx7	CA	LIBRADO	R AC	OMPANHA	67060

Folha	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP									
Equipam	ento		Denominação							
471640444	8-001	3	LX (USADO COM 4716507178)							
Disponibilidade		Ação								
Status	Qtd	-	Centro Custos	Gerência	Resp	oonsável				
Desativado	3		685608	MSI2-CRIN	RICARDO	RUI GASOLA				
Sucatado	2			Desvi	os					
Para Conserto Interno	1	Conserto	Calibrador falta	ndo posição r	n° 04 confor	me desenho.				
Em Utilização	6		Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.							
Em estoque	2		Conserto							
Em Conserto Interno	2									

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM/ RECHETTELO	ANN	PAULO LASKOSKI	JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obs	ervação	Nº Controle	
LP-044583	21-09-2024	CX7	CALIBRADO	66952		

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

J. Calendary, .	Folh	ıa de solicita	ção de ser	viço - PS	/QMM61-	CtP		воѕсн		
Equip	ament	to		Denominação						
471590	0591-0	0006	LS							
Disponibilid	onibilidade Ação Centro Custos Gerêno					ncia	Resp	onsável		
Status	Qtd		6856	808	MSI2-0	CRIN	RICARDO	RUI GASOLA		
Sucatado	2					Desvios				
Em Utilização	2	Conserto		Ø14,431mm -0,011mm (gasto 1 especificado em desenho. Valor d				a medição Ø14,393mm -		
Em Conserto Interno	2		e ja			osição n ^o Conserto	ę	Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP ロフルのよんの		
	Insp	etor		Supe	rvisor		Planejador (de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			ANN		JLO OSKI	JOAO FRANCISCO FERREIF FRANCA				
Nº RS	Dat	a Emissão	Bandeja	ndeja Observação Nº C			Nº Controle			
LP-044153	11	-09-2024	CX7	CX7 CALIBRADOR ACOMPANHA			66885			

				1	X),				
	Folha	de so	licitação de s	erviço	PS/QMM	161-CtP		воѕсн	
Ē	Equipam	ento		Denominação					
43:	1640320	5-0027	7	·	LXBALANCIN				
Disponibilidade Ação						•			
Status	5	Qtd		Centi	ာ Custos	Gerência	Res	ponsável	
Desativado		3		68	35484	MSP3-IP	EMANUEL	VITOR CECCON	
Sucatado 19		19				Des	svios	N.	
Em Utilização)	14	Conserto	EIME com folga nas posições 16/17.					
Em estoque		5				Con	serto	Kassia Menca 92785605	
Em Conserto	Interno	8						11/02/45	
	Inspe	tor	-	Su	pervisor		Planejador	de EIME	
DBR1CT - DEBORA PEREIRA BRI SILVA		414	PAULO ASKOSKI						
Nº RS	Data	Emiss	ã	a Observação		Nº Controle			
LP-042680	08-0	7-202			CALIBRADOR ACOMPANHA			66490	

	Folha de	solicita	ção	de serviço	- PS	/QMM61-CtP		возсн	
Equ	iipamento				Ž Ž	Deno	minação		
47153	300919-000			j		LO			
				Centro Custos		Gerência	Respo	nsável	
Disponibi	lidade	Ação			JOSE ANDRES LA			S LAGUARDIA	
Status	Qtd			685551 M		MSP1-UP	MEJIA		
Em Utilização	1	Conser	to			De	esvios		
Em Conserto Interno	2			Posiçã	o n°5		a e apresentando folga com a Kassia Menca Ção nº3. 92785605		
- 1 4 <u>2</u> 4 <u> </u>						Со		07/01/1205	
			·-			Supervisor	Planejad	or de EIME	
301	<u> </u>		RECI	HETTELÖ	PAL	ILO LASKOSKI	ERICK MARTI	NS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data En	nissão	В	andeja	a Observação Nº Co			Nº Controle	
LP-043872	26-08-	2024		pr	CALIBRADOR ACOMPANHA 6678				

LP-045292

02-11-2024

cx1

Folha de s	solicita	ção de serv	viço - FS/QMM61	-CtP		возсн	
Equipamento			Deno	*			
4729111371					:		
		Centro Custos	Gerênc	ia 🔍	Re	Responsável	
Disponibilidade Ação		685484	MOE2-IP - Produção E Elemento A			MANUEL VITOR CECCON	
Status Qtd Conserto			D				
Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP JJ/OJ/J	Er	mbuchar parafuso (da mesma forma do item 65028) - 13939204 Conserto				8) - 13939204	
Inspetor		*	Supervisor	Pla	nejador	de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA RECHETTELO	ANN	PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS				
Nº RS Data Emis	são	Bandeja	Obs	ervação		Nº Controle	

CALIBRADOR ACOMPAÑHA

67314

F	olha de so	licitação de se	rviço - PS/QM	IM61-	CtP		ВОЅСН	
Equipamen	ito			Deno	minação			
CIU228								
		Centro Custos	Gerência		a	Resi	oonsável	
Disponibilidade	Ação	685484	· l				JEL VITOR CCON	
Status Qtd	Conserto	Desvios						
		Remover 0,3r	mm da face co		e indicado e r nserto	Kass 92	o 13938049 ia Menca 785605 MM61-CtP	
· li	nspetor		Superviso	or	Plane	ejador de	EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO CLEYSON NASC LASKOSKI SANT			NASCIM SANTOS		
Nº RS	Data I	Emissão	missão Bandeja C)bservação	N	^o Controle	
LP-045301	31-1	0-2024	pr	1.		67295		

F	olha de s	olicitação d	e serviço - PS	/QMM61-CtP	воѕсн		
Equip	amento		Denominação				
4316400	0030-007	7		LX-24 BASE MEDICAO			
Disponibilid	ade	Ação					
Status	Qtd						
Desativado	10		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Transferido	1		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura	ALEX		
Sucatado	52		000412	Agulhas	TURKOT		
Em Utilização	135	Conserto		Desvios			
Para Conserto Interno	5		Calibrador com batidas e danificações na superfície medição.				
Em estoque	7			Conserto			
Em Conserto Interno	10						

, ,	l etor		Supervisor	Supervisor Planejador de EIME PAULO LASKOSKI RICARDO TUNG PANEK		
NEU3CT - AN	NDRESSA NEUMANI	N RECHETTELO	PAULO LASKOSKI			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045332	30-10-2024	pr	CALIBRADOR ACOMP	PANHA	67285	

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP 07/02/2025

I	Folha d	e solicitação	ão de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC		
Equipa	amento			Denominação	
4316400	030-03	91		LX24 BASE DE MEDICAO	
Disponibilida	ade	Ação			
Status	Qtd		O a satura		
Desativado	10		Centro Custos	Gerência	Responsável
Transferido	1		605050	MOE2-DU - Planejamneto	VITOR MEIRA
Sucatado	52		685050	Técnico Bicos	BILHA
Em Utilização	137	Conserto	Desvios		
Para Conserto Interno	4		Calibrador com batidas e oxidação na superfície de medição.		superfície de
Em estoque	5			Conserto	

	Inspetor			Supervisor	Plan	ejador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	IN RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045334	02-11-2024	PR	C	ALIBRADOR ACOMPAN	НΔ	67330

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP 07/02/1025

11

Em Conserto

Interno

	ue soncita	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento			Denominação			
4714200710-0024		LG Ø 3,0 +0,01 -0,05				
Disponibilidade	Ação	Centro	Gerência	Responsável		

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	5	
Em Utilização	9	
Em estoque	6	Conserto
Perdido	1	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
	Desvios	
Ø 2,960mm	±0,002mm (gasto 2,950) acim	a dos 95% do gasto.
Va	lor da medição Ø2,950mm - po	Kassia Menca X
	Conserto	PS/QMM61-CtP
		

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANI	PAULO	JOAO FRANCISCO FERREIRA
RECHETTELO	LASKOSKI	FRANCA

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-045365	02-11-2024	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA	67336

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			воѕсн		
Equipamento			Denominação			
4316400	030-017	73		LX-24 BASE ME	DICAO	
Disponibilida	ade	Ação				
Status	Qtd					
Desativado	10					
Transferido	1		Centro Custos	Gerência	Resp	onsável
Sucatado	52			MOE1-UP -	JOSE	ANDRES
Em Utilização	133		685557	Usinagem Dura	LAGUAR	RDIA MEJIA
Em Exame Interno	2	Conserto	0 11	Desvios		
Para Conserto Interno	6		Calibrador com oxidação na su Conserto			medição.
Em estoque	7					
Em Conserto Interno	9					

Inspetor			Supervisor	Planejad	or de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO FR	ANCISCO PIANO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045464	07-11-2024	pr	CALIBRADOR A	COMPANHA	67371

Kassia Menca 92785605 VGC PS/QMM61-CtP 0 > 1021 2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC	
Equipamento	Denominação
4316400548-0014	LX733W1

1	Disponibilidad	Açao	
	Status	Qtd	
Trai	nsferido	1	
Suc	atado	1	
Em	Utilização	25	
	a Conserto erno	1	Conserto
Em	estoque	1	
	Conserto	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
	Desvios	
	r com superficie de vedaçã condições de avaliação da p	
	Conserto	

	Inspetor			Supervisor Planejado		or de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA EUMANN RECHETTEL				CISCO FERREIRA RANCA			
Nº RS	Data Em	`)	Bandeja	Obs	ervação	Nº Controle	
LP-045501	05-11-?		PR	CALIBRADO	R ACOMPANHA	67341	

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP 07/02/3025

Conserto

F	воѕсн					
Equip	amento		Denominação			
4316400	030-002	5	LX-24 BASE MEDICAO			
Disponibilida	ade	Ação				
Status	Qtd		0			
Desativado	10		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Transferido	1		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole	ALEX	
Sucatado	52		003401	corpo P/UI/UIN	TURKOT	
Em Utilização	133	Conserto	Desvios			
Para Conserto Interno	4		Calibrador com batidas e danificações na superfície do medição.			

Inspetor			Supervisor	Planejado	or de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LUCAS KEN AS LASKOSKI ANJO			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obser	vação	Nº Controle
LP-045543	08-11-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		67375

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP 07/02/2025

9

11

Em estoque

Em Conserto

Interno

25/11/2024, 10:06

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equip	Equipamento Denominação						
4716404	4208-0	8000	LX (C 433 862 883)				
Disponibilid	ade	Ação					
Status	Qtd		Cantura				
Desativado	3		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado	4		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole	ALEX TURKOT		
Em	2			corpo P/UI/UIN			
Utilização				Desvios			
Para Conserto Interno	1	Conserto	Ø 2,00mm ±0,020mm está fora do especificado em desenh Valor da medição Ø 1,954mm - posição nº02 Ângulo 58°- está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,				
Em estoque	1		- posição nº02 Conserto				
Perdido	1						
Em Conserto Interno	1				10 ¹⁰ - 4		

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obser	vação	Nº Controle
LP-045547	08-11-2024	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		67391

Kassia Menca 92785605 / CO PS/QMM61-CtP O) / O J/ 2 J

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Equip	amento			Denominaç	ão
431640	0030-0178	3		LX-24 BASE ME	DICAO
Disponibilid	lade	Ação			
Status	Qtd				
Desativado	10		Centro	Gerência	Responsável

יומווטווטמטט	AÇAU	
Status	Qtd	
Desativado	10	
Transferido	1	
Sucatado	52	
Em Utilização	132	
Para Conserto Interno	9	Conserto
Em estoque	5	
Em Reclamação	1	
Em Conserto Interno	10	
		1

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA				
Desvios						
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.						
Conserto						

	Inspetor			Planejador (de EIME
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Ob	servação	Nº Controle

Nº RSData EmissãoBandejaObservaçãoNº ControleLP-04566214-11-2024prCALIBRADOR ACOMPANHA67434

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

10.0J. 2

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн		
Equipamento Denominação								
47153	00832-00	02		LO (MEDIR POSIÇÃO DO FURO Ø 4,0)				
Disponibil	idade	Ação		Centro Gerência Responsáve			sponsável	
Status	Qtd		68555	1	MOE1-UP -	Jos	E ANDRES	
Em Utilização	1		003331		Usinagem Mole LAC		UARDIA MEJIA	
Em estoque	1	Conserto		Desvios				
Em Conserto Interno	1		Calibr	ado	or faltando modifica	serto r	rme desenho. Kassia Menca 92785605 V PSICMM61-CtP	
Inspetor					Supervisor	Planejad	lor de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEII			
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-045750	25-11	-2024	pr		CALIBRADOR AC	OMPANHA	67503	

Folha de solicitação de s	BOSCH	
Equipamento	Denominação	·
4716404208-0011	LX (C 433 862 883)	

Disponibilid	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	4	
Em Utilização	2	Conserto
Em estoque	1	
Perdido	1	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência				
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT			
Desvios					
Ø 2,00mm ±0,020mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,957mm - posição nº02 Ângulo 58°-10 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,41° - posição nº02					

Conserto

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME
NEU3CT	- ANDRESSA NEUN RECHETTELO	1ANN	PAULO LASKOSKI		SSAOKA DOS JOS
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045783	15-11-2024	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		67447

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

11/02/25

LP-045815

18-11-2024

сх7

	Folha de	solicita	ção de servi	iço - P	S/QMM61-CtP		BOSCH
Equipamento					Denominaçã	io	
471640	04448-001	.2		4 _.	LX (USADO COM 471	650717	8)
Disponibili	dade	Ação					
Status	Qtd		Cen	tro			
Desativado	3		Cus		Gerência		Responsável
Sucatado	2		6856	608	MOE3-CRIN - Usinage	em	RICARDO RUI
Para Conserto	1				do corpo I		GASOLA
Interno		Consert	to		Desvios		
Em Utilização	. 5		Calib	orador	faltando a posição nº		
Em estoque	2				Conserto		Kassia Menca 92785605
Em Conserto	3				·	F	SIQMM81-CIP &
Interno						/	" / (0 04 25)
	Insp	etor			Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - AN	DRESSA N	IEUMANN	I RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	ANA (CLARA SACCOL
Nº RS	Data Em	issão	Bandeja		Observação		Nº Controle

CALIBRADOR ACOMPANHA

67456

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		воѕсн
Equipamento	Denominação	
4716404802-579161	LX Ø4,00(S/ DRIFT USO EXCLUSIVO PRIMUS	

Disponibilidade	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	8	
Para Conserto Interno	4	
Em Utilização	5	Conserto
Em construção	2	
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
	Desvios	

Calibrador faltando a posição nº 04 conforme desenho. Kassia Menca 92785605

Conserto

	1	
Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN	PAULO	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO
RECHETTELO	LASKUSKI	CARVALHO

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-045905	21-11-2024	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA	67493

	Folha de	solicitaç	ão de servi	ço - P	S/QMM61-CtP	<u> </u>	воѕсн
Eq	uipamento				Denomina	ıção	
4716	404718-000	3			LX.P/MEDIR Ø 6,013	8-0,005 AGL	JLH
Disponib	ilidade	Ação					
Status	Qtd			ntro stos	Gerênci	a	Responsável
Desativado	3		685	412	MOE2-DU - Usina Agulhas	•	ALEX TURKOT
Em Utilização		Conser	to	Desvios			
1				a de g	gasto nas posições 6 e espelhac	lo)	nento deve ser Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP
Em. Interno				100	Consert		0710212025
	Inspe	tor		, v	Supervisor	Planeja	dor de EIME
NEU3CT - AN	IDRESSA NE	UMANN I	RECHETTEL	.0	PAULO LASKOSKI	RICARDO	TUNG PANEK
Nº RS	Data Emi	ssão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045909	19-11-20	024	pr	(CALIBRADOR ACOMP	ANHA	67467

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		BOSCH
Equipamento	Denominação	
4714200623-0002	LG Ø2,000 +0,1 -0,05	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	24	
Em Utilização	11	
Em estoque	3	Conserto
Perdido	4	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
005000	MOE3-CRIN - Usinagem	RICARDO RUI				
685608	do corpo l	GASOLA				
Desvios						
Raio 0,3	mm +0,1mm (2x) está danific	ado, não sendo				
	possível medir	Kassia Menca 92785605 PCIMM61-CtP_				
	Conserto	07/01/15				

	Inspetor			Plan	ejador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	N RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ANA	CLARA SACCOL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-045941	19-11-2024	cx8	calibrador acompanha		67474

F	olha de s	olicita	ção d	e servi	ço - PS,	/QMM61-CtP		воѕсн
Equipamento				Denominação				
4316400	0030-024	5				'LX-24 BASE MEI	DICAO	
Disponibilid	ade	Açã	io					
Status	Qtd							
Desativado	10				ntro stos	Gerência	R	esponsável
Transferido Sucatado	52			68!	5338	CP/PQA-CtP - Inspeção		ILSON JOSE POSSAMAI
Em Utilização	130				Desvios			
Para Conserto Interno	12	Conserto		Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,010mm				
Em estoque	6			0,0201111				
Em Reclamação	1				Conserto			
Em Conserto Interno								
petor			į	Supervisor	Plan	ejador de EIME		
NEU3CT - ANDF	 R NE	UMAN	N REC	CHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	DIRC	EU ESCOLARC
Nº RS	»,is	são	Bar	ndeja		Observação	1	Nº Controle
LP-046002	2. 3Ŏ	24		pr	CA	LIBRADOR ACOMPAN	JHA	67554

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

W VD

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipamento			Denominação			
43164000	030-006	35		LX-24 BASE MEDI	CAO	
Disponibilida	de	Ação				
Status	Qtd					
Desativado	10		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Transferido Sucatado	52		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Em Utilização	130	0	-	Desvios		
Para Conserto Interno	13	Conserto	Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,010mm.			
Em estoque	6					
Em Reclamação	1			Conserto		
Em Conserto Interno	12					
					solodor do EIME	

	nspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT	NDRFSSA NEUMANN	PAULO	CLEYSON NASCIMENTO DOS
	TELO	LASKOSKI	SANTOS

Nº RS LP-046019 a Emissão Bandeja Observação Nº Controle
29-11-2024 pr CALIBRADOR ACOMPANHA 67552

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

10.02.25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	,	Denominação
4316400030-0054		LX-24 BASE MEDICAO
Disponibilidade	Ação	

10 1 52	
1	
52	
~_	
133	
12	Conserto
5	
1	
11	mar on variable of the control of th
1	12 5 1

Centro Custos	Gerência	Responsável
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
	Desvios	
	Base com danificação	
	Conserto	

	Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AN	DRESSA	NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN	
Nº RS	Data E	Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046046	2F)24	pr	CALIBRADOR ACOM	PANHA	67516	

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн
Equip	ament	:0	Denominação				
4716507	7523-0	004	LY (USADO COM 4716404711)				
Disponibilid	ade	Ação	Centro Custos	Gerênd	ia	Res	ponsável
Status	Qtd		685556	MOE1-U Usinagem		1	RES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1			0011100	Desvios	<u></u>	
Em estoque	1	Conserto	C-lib ve d				atidas Face
Em Conserto Interno	1		Calibrador danificado, face da posição 1 com batidas Face da posição 3 com batidas da posição 3 com batidas Kassia Menca 92785605				B com batidas.
				1	Consert	o PS/	QMM61-CIP (0.
Inspetor				Supervisor		Planejador	de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	MAR	MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA		
Nº RS	Data	a Emissão	Bandeja	Obs	ervação		Nº Controle
LP-046068	27	-11-2024	схЗ	CALIBRADO	OR ACON	/PANHA	67521

Folha de solicitação de s	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716404681-0011	LX	

Disponibilid	Disponibilidade					
Status	Qtd					
Desativado	2					
Sucatado	6					
Em Utilização	.1	Conserto				
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	1					

Centro Custos	Gerência	Responsável
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT

Desvios

Diâmetro 2,300mm + 0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,221mm ----- Ângulo 59° 10' 00" + 5' está fora do especificado em desenho. Valor da medição Kassia Menca 58,8°mm

92785605 PS/QMM61-CtP

11/02/25

Conserto

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-046103	29-11-2024	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA	67549

	Folha	de solicita	ção de serv	viço -	PS/QMM61-0	CtP	возсн	
Equip	oamente	D			De	nominação		
471640	4716403684-0016				LX(PINO P/BAT.CHANFRO AUXILIAR			
Disponibilio	lade	Ação	Centro Gerência Resp				Responsável	
Status	Qtd	Conserto			MOE2-DU	- Usinagem dura	AL EV TUDICOT	
Sucatado	10		68543	35		o CRI/CRIN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	2			۵	5	Desvios		
Em estoque	1	001130110	Diâmet			mm está fora do es		
Em Conserto Interno	1			d		Concorto	mm ///0)/3 (assia Menca 92785605 3/QMM61-Ct	
	Inspe	etor		S	upervisor	Planejador	de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			ANN		PAULO GEORGE ALEXANDRE D LASKOSKI CARVALHO			
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja		Observação Nº Co		Nº Controle	
LP-046117	07-1	2-2024	CX5	:	CALIBRADO	R ACOMPANHA	67613	

Folha de solicitação de s	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716403642-0019	LX	

Disponibilid	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	5	
Em Utilização	1	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685435	ALEX TURKOT	
	Desvios	
Valor da med	300 +0,05 está fora do especifica dição 2,289mm Ângulo 59° 10 ficado em desenho. Valor da med	' 00'' está fora do

Conserto

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME		
NEU3CT	Γ - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN PAULO RECHETTELO LASKOSKI			GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-046118	07-12-2024	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA 676				

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

	Folha d	e solicitaç	ão de serviço	- PS/QMM61-CtP		возсн	
Equipa	amento			Denomi	nação		
4737990	4737990011-0001			JMF9-PRISMA MAG	G KANETEC KVA	\-1	
Disponibilida	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro	Gerência	Res	oonsável	
Em Utilização Em Exame	10		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2		ANDRES	
Para Conserto	2	Conserto		Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de			
Em estoque Em Conserto	1 2			mediç Conse			
NEU3CT -	Incod		ECHETTELO	Supervisor PAULO LASKOSKI		or de EIME	
Nº RS	a En	nissão	Bandeja				

CALIBRADOR ACOMPANHA

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

14-12-2024

PR

LP-046157

67668

Em Conserto

Interno

1

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equip	amento	•		Denominação			
4716509	9013-00	01					
Disponibilid	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado	1		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Em Exame	2	Composito		Desvios	TOTALOT		
Em Utilização	2	Conserto	Čalibrador com batidas e danificações na superfície de				
Em estoque	1			medição da planeza. P	92785605 S/QMM61-CtP		

	Inspetor		Supervisor	Planej	ador de EIME
NEU3CT - AN	DRESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046190	19-12-2024	СХЗ	CALIBRADOR ACOMPANHA		67702

Conserto

Mar Mills	Folhade	e solicita	ção de serv	iço - PS/QMM61-	CtP	возсн	
Equi	pamento			Denominação			
431640	3332-000)3		·	LX		
Disponibili	dade	Ação	 .	Centro Gerência		Responsáve	
Status	Qtd		Cust	tos			
Desativado	3		6854	L() T	U - Usinagem Mole rpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	1	Consert	20 13 27 27		Desvios		
Em estoque	2			Calibrador co	om a posição nº 09 s	solta. ,	
Em Conserto Interno	1				K	assia Menca 92785605	
	Inspet	or		Supervisor	Planejado	or de EIME	
NEU3CT -	ANDRES RECHETT		ANN	PAULO LASKOSKI		SSAOKA DOS JOS	
Nº RS	Data En	nissão	Bandeja	Obs	ervação	Nº Controle	
LP-046115	05-12-	2024	cx8	CALIBRADO	R ACOMPANHA	67597	

Folha c	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento 4316400030-0103		Denominação			
		LX-24 BASE MEDICAO			
Disponibilidade	Ação				

Dis	Ação				
s	tatus	Qtd			
Desativ	/ado	10			
Transfe	Transferido Sucatado Em Utilização Em Exame Interno Para Conserto Interno Em estoque				
Sucata					
Em Uti					
			Conserto		
Em est					
Em Co Interno		14			

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685864	TEF2 - Ferramentaria e Automação	ZAQUEU CHIMICOVIAKI		
	Desvios			
Calibrado	or com batidas e danificaçõe medição	s na superfície de		
	Conserto			

	Planejador de EIME		
_ASKOSKI ELI	IZEU AMERICO		
_	ASKOSKI EL		

Nº RS	Data Emissão Bandeja		Observação	Nº Controle	
LP-046224	11-12-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	67626	

Kassia Menca 92785605 PS/QMM61-CtP

13/01/2025, 13:08

	Folha d	e solicita	ção de se	rviço - P	S/QMM61-Ct	Р		воѕсн	
Equipamento				Denominação					
4714900211-0002				LK Ø25,970					
Disponibilidade		Ação		entro ustos	Gerência		R	Responsável	
Status	Qtd				MOE3-CRIN	l - Usinagem	RI	CARDO RUI	
Em Utilização	2		68	35608	do corpo l		GASOLA		
Para Conserto Interno Em Conserto Interno 2		Conser	Conserto		Desvios				
					Calibrador com a posição n°3 danificada. Kassia Menca 92785605 Conserto PS/QMM61-CtP				
Inspetor				S	upervisor	Planejador de EIME		de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			- L	PAULO ASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA				
Nº RS Data Emissão Ban		Bandeja	a	Observação			Nº Controle		
LP-046951	15-01-	2025	cx2	(CALIBRADOR ACOMPANHA 67791		67791		