N. A. S.	Fol	ha de solicit	ação de serviço - PS	S/QMM61-CtP		воѕсн		
Equi	oamen	to	Denominação					
471640	5751-0	0002	LX (medir "b" Corpo do injetor-CRIN2 e 3					
Disponibilio	lade	Ação		1				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Respo	nsável		
Sucatado	1		685606	MSI2-CRIN	RICARDO R	UI GASOLA		
Em Utilização	1	Conserto	Retrabalhar posiçõ	Desvios sições 1 e 4, conforme alinhado com Rodrigo.				
Em estoque	1	Conserto	Faltando molas. ((posições 100 e 2		este pratico		
Em Conserto Interno	1		após retrabalho Conserto					
		Inspetor		Supervisor	Planeia	dor de EIME		

PAULO LASKOSKI

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO

Bandeja

cx2

Data Emissão

17-06-2024

Nº RS

LP-042596

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 01/07/25

JOAO VICTOR LOPES

Nº Controle

66303

LP-046948

15-01-2025

cx2

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH									
Equip	ament	0		Denominação					
4716510)435-00	002			LY				
		T	Centro Custos	G	erência	Responsável			
Disponibilid	ade	Ação		MOE4 Pon	nan Mantagam	RICARDO RUI			
Status	Qtd		685555		nan - Montagem, Ição e Acabamento	GASOLA			
Em Utilização	2	Conserto		:	Desvios				
Em Conserto Interno	1		Calibr	ador com batidas e danificações na su medição do diâmetro.		superfície de			
					Conserto	,			
	Inspetor			Supervisor	Planejador	dor de EIME			
	ANDRES ECHET	SSA NEUMA TELO	NN	PAULO LASKOSKI	MATEUS HENRIQUE CARDOSC SIQUEIRA				
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Observação Nº Cont		Nº Controle			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP QMIQA (25

67788

CALIBRADOR ACOMPANHA

Folha Equipamento			ão de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH					
			:			Denominação		
471640	5131-0	002	LX (USADO COM 4716508270)					
Disponibilid	ade	Ação		Centro Custos	G	erência	Re	esponsável
Status	Qtd			685608				CARDO RUI
Desativado	3			ar an code about the said for	do	corpo I		GASOLA
Em Utilização	2	0		Desvios				
Em estoque	2	Conserto	anı	Calibrador com a posição nº 10 quebrada. Calibrador apresenta marca de usinagem que não está conforme desenho				
Em Conserto	1			3331114	maroa do dom	Pos.: 01	ca 00711.	, ,
						Conserto		
Inspetor				Supervisor Planejador de EIM			EIME	
STA4CT - TATI	- TATIANA ALVES BRANCO PAULO LASKOSKI OTTO CLEDSON DA SILVA		SILVA E SILVA					
Nº RS	Data	Emissão	Ва	ndeja	Observação Nº Coi		Nº Controle	
LP-046959	20-	01-2025	С	CX 05 CALIBRADOR ACOMPANHA 67869			67869	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP QM/Q7/25

	Folha c	le solicita	ção de serviç	ço - F	PS/QMM61-CtP		возсн		
Equ	ipamento		Denominação						
47164	06118-00	01	LX						
			Centro	-	Gerência	Res	sponsável		
Disponibil	idade	Ação			MOE1-UIN -	JOS	E ANDRES		
Status	Qtd		685554	4	Usinagem UIN2		ARDIA MEJIA		
Em Utilização	1	Conserto			Desvi	os			
Em Conserto 1				Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição - posição nº02					
					Conse	rto			
Inspetor					Supervisor	Planeja	dor de EIME		
NEU3CT - ANI	DRESSA N	IEUMANN	RECHETTELO)	PAULO LASKOSKI	GEOVANE /	AMANCIO ALVE		
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação N		Nº Controle		
LP-047189	17-01	-2025	cx7		CALIBRADOR ACOMPANHA 6781				

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP ONIO 7/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Equipamento	Denominação				
4715300831-0006	LO (MEDIR POSIÇÃO ROSCA M8X1 ; Ø 4,0)				

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	3	
Em Utilização	1	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em estoque	2	
Em Reclamação	1	-

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA					
Desvios							
canto vivo com batidas e danificações na superfície de medição							
Conserto							

Inspetor			Supervisor			Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		СО	PAULO LASKOSKI		LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Band	ndeja Obsei		Obse	rvação	Nº Controle	
LP-048738	31-03-2025	cx7	7	# 1 m	CALIBRADOF	R ACOMPANHA	68420	

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-CIP 01107125

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH							
Equip	amento		Deno	ominação			
47384	490029						
		Centro Custo	os Ger	ência	Responsável		
		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI		ALEX TURKOT		
Disponibilida	de Ação		Desvios				
Status Qtd	Construção	Serie 0	onfeccionar 2 unidades. Descaracterizar e gravar norma e serie. Serie 0001 e 0002. Peças acompanham (QMM -após descaracterização enviar para furar e medição) - 14015804				
			Construção				
	Inspetor		Supervisor	Planejado	or de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obse	ervação	Nº Controle		
LP-048762	21-03-2025	cx1	CALIBRADO	68319			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 01/07/25

	Folha de	solicita	ção d	le serviç	o - PS/QMM	61-CtP	воѕсн
Eq	uipamento			·		Denominação	
4716	405933-000	3				LX	
				Centr Custo		Gerência	Responsável
Disponib Status			Ação		3	2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT
			111				
					dor com ba	itidas e danificações na medição.	superfície de
			1			Conserto	
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOF	(A DOS ANJOS	
Nº RS	Data En	nissão	Ва	ndeja	Observação Nº		Nº Controle
I P-049028	31-03-	2025		PR	CALIBRA	ADOR ACOMPANHA	68402

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP QM2 01/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4738360433-0003	OGIVA METAL DURO Ø4,00 STOTZ	7_		
Disponibilidade Ação		,		

	Disponibilidad	Ação	
	Status	Qtd	
	Sucatado	89	
	Em Utilização	13	
11	Para Conserto Interno	7	Conserto
	Em estoque	2	
	Em Reclamação	1	
	Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685433	Bicos						
Desvios							
EIME com resultados acima do especificado. *****(NORMA CORRETA 4738360433-0001/1)*****							
Conserto							

2	Inspetor			Supervisor	Planejador	de EIME	
STA4CT - TA	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			JLO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Bande	eja	Obse	ervação	Nº Controle	
LP-049042	02-04-2025	cx1		CALIBRADOI	R ACOMPANHA	68454	

Andressa Neumann
92736302
PSIQMM61-CtP
01107125

Interno

F	olha d	le solicitação	e solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipa	mento		Denominação						
47383604	33-00	2 0002-2	OGIVA METAL DURO Ø4,00 STOTZ						
Disponibilida	de	Ação							
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável				
Sucatado	89			MOE2-DU - Montagem	ALEV TUDEOT				
Em Utilização	13		685433	Bicos	ALEX TURKOT				
Para Conserto	8			Desvios					
Interno		Conserto	EIME com resu	Itados acima do especificad	o.**** (NORMA				
Em estoque	2		CORRETA 4738360433-0002/2)*****						
Em Reclamação	1		Conserto						
Em Conserto	2								

Ins	Supervisor	r	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKO	SKI	NATHALIA GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja O		bservação	Nº Controle
LP-049048	02-04-2025	CX1			68455


Andressa Neumann 92736302 PS/OMM61-CtP QALD 3 125 Em Conserto

Interno

5

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
mento							
433-01	.26	JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ					
de	Ação						
Qtd	·	Centro Custos	Gerência	Responsável			
89	-	685433	MOE2-DU - Montagem	ALEX TURKOT			
13		003433	Bicos	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
5)	Desvios				
	Conserto	EIME com va	lores de calibração fora do e	specificado em			
2		Roteiro de medição Desvio é detectado no processo					
1		seguinte Não emitir N/C.					
	433-01 de Qtd 89 13 5	######################################	Mento 433-0126 JMK de Ação Qtd 89 13 5 Conserto 2 EIME com va Roteiro de r	Mento JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 Me Ação Centro Custos Gerência MOE2-DU - Montagem Bicos Desvios EIME com valores de calibração fora do e Roteiro de medição Desvio é detectad seguinte Não emitir N/C			

Inspetor				Supervisor	Planejador	de EIME	
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRAN	ALVES BRANCO		ULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISE		
Nº RS	Data Emissão	Band	leja	Obse	ervação	Nº Controle	
LP-049115	12-04-2025	сх	1	CALIBRADOI	R ACOMPANHA	68549	



	Folha de	solicitaç	ão de ser	viço · PS	/QMM61-CtP		воѕсн	
Ec	uipamento							
4716	3405933-000)6		LX				
Disponib	ilidade	Ação	,	Centro		A		
Status	Qtd		C	Custos	Ger	ência	Responsável	
Em Utilização	9		6	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas		ALEX TURKOT		
Para Consert	2			Desvios				
Em estoque				rador	com batidas e d med	danificações na dição.	superfície de	
m C					Cor	nserto		
1.	Inspetor			Su	pervisor	Planejad	or de EIME	
نTA4CT -	TATIANA ALV	ES BRAN	ICO	PAUL	O LASKOSKI	RICARDO	TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emi	ssão	Bandeja	Bandeja Observação			Nº Controle	
LP-049207	11-04-20	025	pr	pr CALIBRADOR ACOMPANHA 68540				

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 0 / 10 7 / 25

	Folha d	a solicita	250	do sorvio	O - DC/ONANA	PS/QMM61-CtP BOS		
		- SUIICITA	yau (ue sei viç	O PS/QIVIVI	PS/QMM61-CtP BOSCH		
Equ	uipamento			enti-		Denominação		
47164	4716405933-0020					LX		
Disponibi	lidade	Ação		Centr	0	Gerência	D	
Status	Qtd			Custo	s	Gerencia	Responsável	
Em Utilização	9		300	68541	MOE	2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT	
Para Conserto Interno	0 1	Consert	о	Desvios				
Em os'				Calibr	ador com ba	atidas e danificações na medição.	superfície de	
Em Conserto Interno						Conserto		
Inspetor			Supervisor Planejador de EIME			le EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO)	PAULO LASKOSKI LUCAS KEN ASSAO			(A DOS ANJOS	
Nº RS	Data En	nissão	Ba	Bandeja Observação N			Nº Controle	
LP-049208	11-04-	2025		pr	CALIBRA	ADOR ACOMPANHA	68541	

Andressa Neuman 92736302 PS/QMM61-00 01/07/25

	Folha de	e solicitaç	ão de	serviço	- PS/QMM61-0	CtP		воѕсн
Equi	ipamento			Denominação				
4716404958-0001				L_	X (USADO C/ 4	47164049	59/960/96	1/962)
Disponibilidade Ação			- September (September)					
Status	Qtd						777444	
Desativado	12	a .		Centro Custos	Gerêr	ncia	Res	ponsável
Sucatado	1			685551	MOE1-	·UP -	JOS	E ANDRES
Em Utilização	3				Usinagen	n Mole	LAGUA	RDIA MEJIA
Para Conserto Interno	2	Conserto	D	C	Canto vivo dani	Desvios ificado. Po	sição n°20) e 21.
Em estoques i			- 			Conserto		
Em Cor Interno	4							
	Inspetor			Su	pervisor	Р	lanejador	de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			0	PAULO	DLASKOSKI	ERICK	MARTINS	DE OLIVEIRA
Nº RS	Data En	nissão	Banc	leja	Obse	ervação		Nº Controle
LP-049451	06-05-2	2025	PF	3	CALIBRADOI	R ACOMPA	ANHA	68690

Andressa Neumanii 92736302 PS/QMM61-CP 9000 01/07/25

F	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipar	nento			Denominação				
47165063	39-00	09	LY MEDIR Ø 10.8 MAX.					
Disponibilidac	le	Ação	Centro Gerência Respo			noncával		
Status	Qtd		Custos	Gerenci	a Res	ponsável		
Sucatado	4		685551	MOE1-UF Usinagen		E ANDRES RDIA MEJIA		
Em Utilização	3	Conserto	6	and a property of the second s)esvios			
Para Conserto Interno	1		Calibra	ador comioxiac	dação em toda a su	ıperficie.		
Em estoque	2			С	onserto			
Ins	petor		Suna	rvisor	Planeiador	do EIME		

	Inspetor		Supervisor	r de EIME	
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRAN	co	PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS	S DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeia	Observação Nº Co		Nº Controle

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-049454	06-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA	68689

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 01/07/25 YOR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação	
4716506422-0027	LY	

Disponibilidade	
Qtd	
1	
6	
2	Conserto
2	
5	
	Qtd 1 6 2 2

Centro Custos	Responsável			
685434	ALEX TURKOT			
Desvios				
Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.				
Conserto				

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	MATHEUS DE SOUZA VICENTE

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-049670	05-05-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	68651

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 01/07/25

1 of 1

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH		
Equipamento	Denominação	
4716506422-0024	LY	

Disponibilidad	le	Ação
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	6	
Para Conserto Interno	4	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	3	

05-05-2025

LP-049672

Centro Custos	Responsável			
685434	ALEX TURKOT			
Desvios				
Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.				
Conserto				

CALIBRADOR ACOMPANHA

	Inspetor		Supervisor Planejador de EIME		de EIME
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRAN	CO PAI	ULO LASKOSKI	MATHEUS DE SO	DUZA VICENTE
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação Nº Contr		Nº Controle

cx5

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 01/07/25

68650

Folha de solicitação de serv	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716506422-0038	LY	

Disponibilidade		Ação
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	6	
Para Conserto Interno	5	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Desvios				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.				
Conserto				

Inspetor STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				Supervisor	Planejador de EIME MATHEUS DE SOUZA VICENTE		
				JLO LASKOSKI			
Nº RS	Data Emissão	Band	deja	Obs	ervação	Nº Controle	
LP-049675	24-04-2025	cx9		CALIBRADO	68622		

Andressa Neumahh 92736362 PS/QMM61-CIP 0/1/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equipamento								
471650	6422-0	0025		LY				
Disponibilidade		Ação						
Status	Qtd		Centro	00	D			
Sucatado	1		Custos	Gerência	Responsável			
Em Utilização	6		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
Para			** The first requirement of the control of the cont	Desvios				
Conserto Interno	5	Conserto	Calibrador faltando a modificação nº06 conforme desenho; Calibrador com batidas e danificações na superficie de medição					
Em estoque	2		da planeza. **Distância de 7= 6,0mm, distância de 4,3= 3,2mm.**					
Em Conserto Interno	2			Conserto				

Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-049683	08-02-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA			68061	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP PR 01/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								воѕсн	
Equipamento				Denominação					
4716406367-0001				LX					
		1		Centi		Gerência	Re	sponsável	
Disponibi	Disponibilidade			00546	24	MOE2-IP - Produção	EMANUEL VITOR		
Status	Qtd			685484		Elemento A	CECCON		
Para Conserto	0 1	Conser	:o	Desvios					
Interno			Realizar modificação 1 conforme desenho.						
Conserto									
Ins	Inspetor				or	Planejador de EIME			
STA4CT - T	STA4CT - TATIANA ALVES			PAULO		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE			
BR	BRANCO			LASKOSKI		MEDEIROS			
Nº RS	Data En	nissão	В	andeja	deja Observação Nº Cont				
LP-050491	27-06-	2025	.5 P		PR CALIBRADOR ACOMPANHA 69083			69083	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 0/110-7/25