Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4716404693-0001	LX			

Disponibilio	Ação	
Status	 Qtd	
Desativado	3	er i
Em Utilização	1	Conserto
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685541	MSI2- DHK	GIOVANA BLAZIZA BORGHI GUANAES		
		Desvios		
Calibrador faltando posições nº 15, 16, 17 e 19 conforme desenho.				
	C	Conserto		

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	N RECHETTE	PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEAD		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação Nº Co			Nº Controle
LP-041971	11-06-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA 66246			66246

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

	Folha c	le solicita	ção de se	rviço - PS/Q	MM61-CtP		ВОЅСН
Equipamento				Denominação			
4316403	205-004	10			LXBAI	_ANCIN	
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd						
Desativado	3		Cen	tro Custos	Gerência	Respo	nsável
Sucatado	19	V. T.		685485	MSP3-IP	EMANUEL VI	TOR CECCON
Em Utilização	12		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Des	vios	
Para Conserto Interno	1	Consert	Conserto Posição 9/11/12 faltando Posição 16/17 com for Faltando posição 7.			om folga	
Em estoque	6				Cons	serto	
Em Conserto Interno	8						
	nspeto	r	L	Supervi	sor	Planejador d	e EIME
NEU3CT - AN	NDRESS CHETTE		NN			LEYSON NASCIN SANTO	
Nº RS	Data En	nissão	Bandeja	a Observação		io	Nº Controle
LP-044482	26-09-	2024	PR	CAL	IBRADOR ACC)MPANHA	66988

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 30/05/25 LP-045310

29-10-2024

cx4

	Folh	a de solicita	ção de servi	ço - F	PS/QMM61-CtF)	ВОЅСН	
Equip	Equipamento				Denoi	ninação		
471640	4716406021-0001			LX .				
	Centro Cu		Centro Cus	stos	Gerência	Responsável		
Disponibilid	lade	Ação	685705	695705 M		JOSE ANDRE	S LAGUARDIA	
Status	Qtd		000700		MOE1-UIN -	ME	EJIA	
Em Utilização	1	Consorts	Desvios					
Em Conserto Interno	1	Conserto		Batimento máximo de 0,01mm (Ø12H7) está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,1mm. Pos.1				
Lan reconstruction ()					Cor	serto		
	Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDF	RESSA	NEUMANN R	ECHETTELO	PAL	JLO LASKOSKI	GUILHERME MA	ARCHIORE NATEL	
Nº RS	Nº RS Data Emissão E		Bandeja	Observação Nº Cont			Nº Controle	

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 4006 30/05/25

67260

	Folha d	de solicita	ção de servi	ço - PS	/QMM61-CtP		воѕсн
Equi)		Denominação				
4716511533-0001					LY (LCMV)		
Disponibili	dade	Ação				-	
Status	Qtd		Centro Custos		Gerência	Responsável	
Sucatado	1		685125	5 MC	DE1-UIN - Start-up	GIOVA	ANA BLAZIZA
Em Utilização	1				Costs - UIN	BORG	HI GUANAES
Para Conserto Interno	1	Conserto			Desvios Face "A" está danifica	.da/gasta	•
Em Conserto Interno	1			3	Conserto		
Inspetor					Supervisor	Plane	ejador de EIM
NEU3CT - AN	IDRESSA	NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	L	UCAS DEDA
Nº RS	Data E	missão	Bandeja Observação		Nº Control		
LP-046159	13-12	-2024	CX9	C/	ALIBRADOR ACOMPA	NHA	67661

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 30/05/25

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP BOS							
Equipa	ament	0		Denomi	nação		
4715300	925-0	001		LC)		
D:::::::::::::::::::::::::::::::::			Centro Custos	Gerência	Respo	onsável	
Disponibilida Status	Qtd	Ação	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole		ANDRES DIA MEJIA	
Em Utilização	1	Conserto	*************************************	Desv	rios		
Para Conserto Interno	1		Raio de 18,75mm +0,01mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 18,798mm – posição n°21 Conserto				
	Ins	petor		Supervisor	Planejadoi	de EIME	

Bandeja

pr

PAULO LASKOSKI

Observação

NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO

Data Emissão

07-12-2024

Nº RS

LP-046178

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

ERICK MARTINS DE OLIVEIRA

Nº Controle

67611

,	Folha de	solicitaç	ão de ser	viço - F	PS/QMM61-	CtP	возсн	
Eq	Equipamento			Denominação				
4716	404536-000)3			1	LX		
Disponib	ilidade	Ação			s			
Status	Qtd		Ca	ntro				
Desativado	3		Cu		Ge	erência	Responsável	
Em Utilização	2			5618	MOE3-CR	IN - Montagem	RICARDO RUI	
Para Consert	0 1			70.10	CF	RIN HVL	GASOLA	
Interno		Conserte	Conserto					
Em construçã	io 2			Faltando posições: 9,11,102				
Em estoque	2			in A		Conserto		
Em Conserto Interno	1							
Inspetor				Supervisor Plan		Planeja	nejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		ΝN	PAULO LASKOSKI			MA DOS SANTOS JNIOR		
Nº RS	Data Em	issão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-046930	46930 25-11-2024		pr	(CALIBRADOR ACOMPANHA 675			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 4000 30105/25

Folha de :	ВОЅСН				
Equipamento		Denominação			
4714200829-000	3		LG (posição) "UIN:	3"	
Disponibilidade	Ação	Centro			

Disponibilidade	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	3	
Em Utilização	1	Conserto
Para Conserto Interno	1	
Em construção	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685701	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA					
	Desvios						
Cali	Calibrador com a posição nº3 oxidado.						
	Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Supervisor Planejador de Ell		
NEU3CT - AN	DRESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	GEOVANE AMANCIO ALVES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Observação		
LP-047248	30-12-2024	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67743	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP Para Conserto

Em

Interno

Em estoque

Conserto

Interno

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equi	Equipamento			Denominação				
4716404958-0009		LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)						
Disponibili	dade	Ação						
Status	Qtd		Centro	0 - 10 - 10 -	Barra			
Desativado	12		Custos	Gerência	Respo	onsável		
Sucatado	1		685551	MOE1-UP -	JOSE ANDRE	S LAGUARDIA		
Em			003331	Usinagem Mole	ME	EJIA		
Utilização	3		Desvios					

Conserto

2

7

2

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTI	NS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047775	07-02-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA 680		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 13/06/25

Canto vivo da posição nº20 está irregular, encontrado rebarba.

--- Canto vivo da posição n°21 está irregular, encontrado rebarba. --- Diâmetro de Ø6,820mm -0,005mm está fora do

especificado em desenho. Valor encontrado 6,813mm - Pos. 21

Conserto

Em estoque

Em Conserto

Interno

1

1

Calibrador faltando furo de centro na posição nº02 conforme desenho.

Conserto

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipamento			Denominação				
4716510030-0002		LY					
Disponibilida	ade	Ação	Centro Gerência Re		Res	sponsável	
Status	Qtd			MOE1-UP - Montagem, Teste	JOS	E ANDRES	
Sucatado	1		000000 .			RDIA MEJIA	
Em Utilização	1	Conserto	Desvios				

	Inspetor		Supervisor	Planejado	or de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047838	28-02-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68187	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 30/05/25

Folha de s	olicitação	de serviço - F	PS/QMM61-CtP	воѕсн
Equipamento				
4716404545-0002		LX		
Disponibilidade	Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status Qtd		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA

Disponibilidade						
Status Qtd						
3						
2	Conserto					
1						
	Qtd 3					

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA					
	Desvios						
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da posição nº 02.							
Conserto							

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALD	OW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048152	08-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68040	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP W/K 30 | 05 | 25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equ	ipameı	nto	Denominação					
47164	06234-	0001			LX			
			Centro Custos	Gerênci	ia .	Res	ponsável	
Disponibil	idade	Ação	685618	MOE3-CRIN - M		RICARDO	RUI GASOLA	
Status	Qtd			CRIN HV	/L		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Para				De	svios			
Conserto Interno	2	Conserto	posição nº2	com marcas de ga 286; Planeza m	áxima de (),002mm e	está fora do	
Em estoque	1		especificado. Valor da medição 0,005mm- Posição n°285; Planeza máxima de 0,002mm está fora do especificado. Valor da medição 0,009mm- Posição n°286.					
				Cor	nserto			
***************************************				6	n.		I. FIRE	

	Inspetor		Supervisor	Planejador	de EIME	
NEU3CT	NEU3CT - ANDRESSA NEJJMANN RECHETTELO			SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048175	25-02-2025	pr	CALIBRADO	68155		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtF 30/05/25

F	olha de	solicitação d	de serviço - PS/	QMM61-CtP	воѕсн
Equipa	mento				
4738360	434-007	7	JMK6-OGIVA 3,5010uM		
Disponibilida	de	Ação			
Status	Qtd				
Sucatado	59		Centro	Gerência	Responsável
Em Utilização	6		Custos		
Para Conserto	6		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em construção	1	Conserto		Desvios	
Perdido	3		EIME Aprese	nta delta fora do especificad	o, ocasionando
Em estoque	3			forma alta e ruim.	
Em Reclamação	1			Conserto	
Em Conserto Interno	6				

Inspetor			-Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	BRIELE MOISES
Nº RS	Nº RS Data Emissão Bandeja		Observaç	ão	Nº Controle
LP-048262	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68222



	Folha	de s	olicita	ção	de ser	viç	0	- PS/QI	MM61-CtP		воѕсн
Ed	quipame	ento							Deno	minação	
4316	6400030	0-0039	9						LX-24 BA	SE MEDICAO	
Disponik	oilidade		Aç	ão							
Status	,	Qtd									
Desativado		10									
Transferido		1			111	Ce Cu			Gerência	Respo	onsável
Sucatado		52			.	685	- 7	, , ,	MOE1-UIN	JOSE ANDRE	S LAGUARDIA
Fm !!+!!;- \~ão).	132		er and	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<i>ו</i> ,כ -	02	-	ME	EJIA
	Serno	3	Cons	serto	0		_		De	esvios	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Para Consert Interno	0	7				, .3	. (eza 0,00		lo especificado. 03mm.	Encontrado
Perdido		1							Со	nserto	
Em estoque		14									
Em Conserto Interno		10									
l	nspetor	•			Su	ıpeı	rv	isor		Planejador de	EIME
STA4CT - TATI	IANA AL	VES B	RANC	0	PAUL	O L	AS	SKOSKI	MARCO	ANTONIO GON	CALVES VIEIRA
Nº RS	Data	Emis	são	В	andeja	1			Observaç	ão	Nº Controle
LP-048973	16-	04-20	25		pr		1	CALI	BRADOR AC	OMPANHA	68575

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

	Folha de	e solicitaç	ão de servi	ço - F	S/QMM61-CtP		воѕсн	
Equ		Denomina	ção					
43164	00030-004	11		LX-24 BASE MEDICAO				
Disponibil	idade	Ação						
Status	Qtd							
Desativado	10			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Transferido	1		Centr Custo		Gerência	Re	sponsável	
Sucatado	52				MOE1-UP - Usinagen	n JOS	SE ANDRES	
Em Utilização	132		68511	L3	corpo UCV	LAGU	ARDIA MEJIA	
Em Exame Interno	3	Consert			Desvios	5		
Para Conserto	° 6	74 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Cal	librac	lor com oxidação e ba medição		iperficie de	
Perdido	1				Consert	0		
Em estoque	14							
Em Conserto Interno	11		300 00 1.00					
	Inspet	or			Supervisor	Planeja	ador de EIME	
STA4CT -	TATIANA A	ALVES BRA	ANCO	F	PAULO LASKOSKI			
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-048974	17-04	-2025	pr		CALIBRADOR ACOM	PANHA	68590	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 13/06/25

	Folha de	e solicitaçã	o de servi	iço - PS/	QMM61-CtP		возсн
Equipamento 4316400548-0001					Denominação		
					LX733W	/1	
Disponibili	dade	Ação	Centr	0			_ , ,
Status	Qtd		Custo	. 44	Gerência		Responsável
Transferido		•	68554	11	10E1-DHK - Usina Mole 17 MM Séri		MANUEL VITOR CECCON
Sucatado	1		14		Desvio	os	
Interna	26	Conserto	,a''	ador c	om oxidação em d batidas na posi Conser	ção nº 06.	sições e com
Em estoque							
	Inspet	or -		S	upervisor	Planeja	ador de EIME
STA4CT -	TATIANA A	LVES BRAN	СО	PAU	LO LASKOSKI	VINICIL	JS PENTEADO
Nº RS	Data Eı	nissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-048987	07-04	2025	pr	CA	LIBRADOR ACOM	1PANHA	68482

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP //3/06/25

	Folha	de solicitaç	ão de serviç	o PS/QMM61-CtP		воѕсн
Equip	amento			Denom	ninação	
4316400	0030-00	73		LX-24 BASI	E MEDICAO	
Disponibilid	ade	Ação		•		
Status	Qtd					
Desativado	10					
Transferido	1		Centro Custos	Gerência	R	esponsável
Sucatado	52			MOE1-UP - Usin	agem JC	SE ANDRES
Em Utilização	132		685622	mole de compor		UARDIA MEJIA
Em Exame Interno	2	Conserto		46.04	svios	
c ^onser*	1			or com batidas e d med	anificações na s lição.	superfície de
Pe	1			Con	serto	
Em es.	14					
Em Conserto Interno	6					
	Insp	oetor		Supervisor	Planejac	dor de EIME
NEU3CT - ANDI	RESSA N	NEUMANN F	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ERICK MART	INS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-048998	15-0	3-2025	PR	CALIBRADOR AG	COMPANHA	68274

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 13/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equipa	amento							
4716510	247-000)1						
Disponibilidade		Ação	Centro	Centro Gerência Responsá				
Status	Qtd		Custos	Goronou				
Sucatado	4		685556	MOE1-UP - Usinagem Dura		ANDRES DIA MEJIA		
Em Utilização	1	Conserto		Desvios	Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador com a posição nº1 quebrada. Conserto					
Em estoque	2							

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-049003	15-03-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA	68282

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

	Folha de	solicitação	o de serviç	o - PS/QMI	M61-CtP		возсн
Equi	pamento				Denominaç	ão	
431640	00030-0142	2			LX-24 BASE ME	DICAO	
Disponibili	dade	Ação					
Status	Qtd	41 21 21 2					
Desativado	10				:		
Transferido	1		Centr		Gerência	Res	ponsável
Sucatado	52			N	10E1-UP -	JOSE	E ANDRES
Em Utilização	132		68555 	56 Usi	nagem Dura	LAGUA	RDIA MEJIA
Em Exame Interna		•			Desvios		suporfícia da
Para Conserto Interno	9		Callb	rador com i	batidas e danifi medição		superficie de
Perdido	1			.89	Conserto	0	
Em estoque	14						
Em Conserto Interno	8						
In	spetor		Supe	ervisor	Pla	nejador de	EIME
STA4CT - TATIA	NA ALVES	BRANCO	PAULO I	LASKOSKI	MARCO ANT	ONIO GON	CALVES VIEIR
Nº RS	Data Em	issão	Bandeja		Observação		Nº Control

09-04-2025

LP-049168

pr

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 13 00 25

CALIBRADOR ACOMPANHA

68496

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC				
Equipamento	to Denominação			
4716404194-0009	LX (UTILIZ.0432133789/Y430K02073			

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	6	
Em Utilização	1	Conserto
Para Conserto Interno	1	
Em estoque	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685531	EMANUEL VITOR CECCON					
	Desvios					
Calibrador faltando posição nº9 conforme desenho.						
Conserto						

· II	nspetor	Supe	rvisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATI	ANA ALVES BRANCC	PAULO L	ASKOSKI	SARAH CRISTINE TAKEUTE DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049179	11-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68537	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP WK 13100125 LP-049312

11-03-2025

pr

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equ	ipamento	2		Denominação				
47414	30013-00	04			YMK3- EXCL CR	RI		
Disponibili	idade	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos		Gerência		Responsável	
Sucatado Em Utilização	15		685610	6 M	OE3-CRIN - Usinagem grupo induzido	do	RICARDO RUI GASOLA	
		Consert	•	Desvios ador com danificações na face de medição.				
					Conserto			
Inspetor				Supervisor	Plan	ejador de EIME		
NEU3CT - A	NDRESSA	NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	RA	AFAEL CHLAD	
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação		Nº Controle	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 402 13/06/25

68226

CALIBRADOR ACOMPANHA

	Folha de	solicita	ção de serviç	o - PS	/QMM61-CtP		возсн
Equipamento				Denominação			
47414	30013-002	1			YMK3- EXC	L'CRI	
Disponibil	idade	Ação [.]			•	Sylvania	
Status	Qtd		Centro		Gerência		Responsável
Sucatado Em Utilização	15		685616	5 N	10E3-CRIN - Usina grupo induzi		RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto	0 /				Desvi	V 1	
Em Exame Interno	1			or c	com batidas e dar medição e pos	-	superficie de
Em Conserto Interno	2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Conse	rto	
į.	Ins	petor			Supervisor	Plan	ejador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA I	NEUMANI	N RECHETTE	LO	PAULO LASKO	SKI R	AFAEL CHLAD
Nº RS	Data Em	nissão	Bandeja	:	Observação)	Nº Controle
LP-049332	19-03-2	2025	pr	C,	ALIBRADOR ACOI	MPANHA	68292

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP MR 13/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação	
4716404195-0004	LX,,0432131846/CONJ.DHK	
Diamanihilidada Aaãa		

Disponibilio	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	6	
Sucatado	1	
Em Utilização	1	Conserto
Para Conserto Interno	1	
Em estoque	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON			
Desvios					
Calibrador faltando posição nº 09 conforme desenho.					
Conserto					

l:	nspetor	Supe	rvisor	Planejador de	e EIME
STA4CT - TATI	ANA ALVES BRANCO	PAULO L	ASKOSKI	SARAH CRISTINE TAKEL	JTE DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049457	05-05-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68660

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP MPR 13/06/25

	Folha	de solicita	ção de servi	iço	- PS/QMM61-CtP		воѕсн	
Equ	iipamento			Denominação				
47164	06153-00	01		LX				
			Centr	T)	Gerência	Re	sponsável	
Disponibil	idade	Ação		_	MOE1-UIN - Start-up	JOS	SE ANDRES	
Status	Qtd		68512	5	Costs - UIN	LAGU	ARDIA MEJIA	
Para Conserto Conserto		,	Desvios					
Interno	1		Cal	ibra	dor faltando posição n	°8 conform	ne desenho.	
			:		Conserto	0		
Inspetor					Supervisor	Planeja	ador de EIME	
STA4CT -	TATIANA	ALVES BRA	NCO		PAULO LASKOSKI LUCAS DE		CAS DEDA	
Nº RS	Data E	missão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-049473	22-04	-2025	pr	pr CALIBRADOR ACOMPANHA 686			68603	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APPR 13/06/25

	Folha de s	olicitaç	ão de s	erviço - PS/	QMM61-Ct	Р	воѕсн	
Ec	Equipamento			Denominação				
4316	6400030-0094	4			LX-24	BASE MEDICAO		
Disponib	ilidade	Ação	•					
Status	Qtd							
Desativado	10			Centro				
Transferido	1			Custos	Gerê	ncia	Responsável	
Sucatado	52			685482	MOE2-IF		MANUEL VITOR	
Em Utilização	135				MFC		CECCON	
Para Consert	0 6	Conse	rto			Desvios		
Interno				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Super	ficie danificada.		
						Conserto		
Em	14	i						
Em Conserco terno	11							
Inspetor				Supervisor Planejac			dor de EIME	
STA4CT - TA	ATIANA ALVES	BRANC	00	PAULO LASKOSKI		DJULIA DA	COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emis	são	Bande	ja	Observ	vação	Nº Controle	
LP-049501	06-05-20	25	pr	CA	CALIBRADOR ACOMPANHA 6868		68687	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de soli	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP			
Equipamento	Denominação			
4716400512-0074	LX			

Disponibilidade					
Qtd	4				
19					
2	Conserto				
1					
4					
	Qtd 19 2				

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685435	MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT			
Desvios					

Diâmetro 2,300 +0,05 (gasto 2,29) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,266mm - posição nº02 Ângulo 59°10' +5' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,82° - posição nº02

Conserto

	Sup	ervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TAT	TIANA ALVES BRANCO	O PAULO	PAULO LASKOSKI GEORGE ALEXANDRE DE		DE CARVALHO
NO DC	Data Fasiasãa	Dandaia		Obsarvação	Nº Controle

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-049658	23-04-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA	68617

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP //3/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH										
Equi	pamento			Denominação						
431640	0030-005	58		LX-"R-24 BASE MEDICAO						
Disponibilidade Ação										
Status	Qtd									
Desativado	10		Centro							
Transferido	1		Custos	Gerência Responsáve						
Sucatado	52		685125	MOE1-UIN - Start-up		SE ANDRES				
Em Utilização	134		Costs - UIN LAGUA		ARDIA MEJIA					
Em Exame		Desvios Desvios								
Interno	+		Calibra	dor com batidas e oxid	-	iperfície de				
Para Conserto Interno	4			medição						
Em estoque	17			Conserto)					
Em Conserto Interno	11									
Insp				Supervisor Pla		ejador de EIME				
STA4CT - TATIANA			PAULO LASKOSKI		CAS DEDA					
Nº RS	Data		deja	Observação		Nº Controle				
LP-049757	20		pr CALIBRADOR ACOMPANHA 6879							

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP AND 13/06/25

BOSCH

4738350255

Foina de solicitação de serviço - PS/QIMIMO1-CIP									
Equipamento				Denominação					
4738360592-0009				JMK6-PINO MED ANEL 9.410					
Disponibilidade Ação				Centro Gerência Res			sponsável		
Status	Qtd			685484	MOE2-IP - Produção Elemento A		NUEL VITOR ECCON		
Sucatado	5								
Para Conserto Interno	2	Modificaç	ão	EIME Ok, porem passado para retrabalho para executa modificação conforme desenho.					
Em estoque	1				modificação comorme c	uesemio.			
				Modificação					
Insp	etor			Supervisor	Planejado	r de EIM	IE		
STA4CT - TATIANA ALVES				PAULO PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE			ICIEN DE		

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP

	TATIANA ALVES RANCO	PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação	Nº Controle
LP-049769	13-05-2025	cx8	С	ALIBRADOR ACOMPANHA	68738

Obs.: Etamic não foi retrabilhado conforma Solicitado por Adilson. - 12/06/2025 - Yesicz

	RECEBIDO	
EDV:	DATA:	
NOME:	Company of the control of the contro	e Partin Brown Barn - S gallen barrer, Fra al "Bar S and benjaming"
VISTO:		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP XXXX 13/06/25

Folha	воѕсн							
Equipame	ento			Denominação				
4716404802-579144				LX Ø4,00				
Disponibilidade Ação								
Status Sucatado	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável			
Para Conserto .	2		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT			
Em Utilização	6	Conserto	0	Desvios Calibrador com a posição nº 04 quebrada.				
Em construção	3		Calibrac					
Em estoque	2		Conserto					
Em Conserto Interno	2							
Inspetor			Supervisor	Planejador de	EIME			

	Su	pervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TAT	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação	Nº Controle
LP-049861	15-05-2025	cx3	CALIBR	ADOR ACOMPANHA	68755

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP //3/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								воѕсн
Equipamento Denominação					Denominação			
4716	402462-0	003	'LX					
Disponibilidade Ação				Centro Gerência			Responsável	
Status	Sucatado 1 Para Conserto 1 Interno			6854	01	MOE2-DU - Usinagem M corpo P/UI/UIN		ALEX TURKOT
Sucatado				2.0 2.0			Desvios	
Interno			to	Calibrador com oxidação na superficie de medição da posição nº 05				
Em estoque 3				Conserto				
	Inspetor			Supervisor			Planejador de EIME	
STA4CT - TAT	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO	D LASKOS	SKI	LUCAS KEN ASSAOK	A DOS ANJOS
Nº RS	Data I	missão	Ba	ndeja		0	bservação	Nº Controle
LP-049942	23-0	5-2025		pr CALIBRADOR ACOMPANHA 688				68821

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP //3/06/85