	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipamento				Denominação			
4716406054-0002			ş.	LX (TICS)			
Disponibilidade Ação			0	Centro Custos	Gerência	Respo	nsável
Status	Qtd				MSP4- UIN		AZIZA BORGHI NAES
Em estoque	1	Conse	rto	Desvio s Faltando modificação 1.		The second state of the se	
Em Conserto Interno	1						
				Conserto			
The William of the Control of the Co	Inspetor			Supervisor Planejador d		de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO ALEXANDRE THOMAZ PE LASKOSKI BRANCINI				
Nº RS	Data Em	issão	Bande	eja	ja Observação № C		Nº Controle
LP-041145	16-04-2	2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA 65890			65890

F	olha d	e solicitação	de se	rviço - PS/Q	MM61-Ctl	D	ВОЅСН
Equipa	mento	-	ş.		Den	ominação	
43164032	205-000	03	-		LX	BALANCIN	
Disponibilidae	de	Ação	18.				
Status	Qtd						
Desativado	3		Cen	tro Custos	Gerênci	a F	Responsável
Sucatado	19		685485 MSF		MSP3-II	PEMANU	EL VITOR CECCON
Em Utilização	12	9 -77			C	esvios	
Para Conserto Interno	3	Conserto	Balancin com folga (posição 16, 17) e (pos desgaste na posição 23				
Em estoque	7				C	onserto	
Em Conserto Interno	5						
Ir	ıspeto	r		Supervi	sor	Planeja	dor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			N PAULO CLEYSON NASCIMEI LASKOSKI SANTOS				
Nº RS	D	ata Emissão		Bandeja	Obs	ervação	Nº Controle
LP-042333		14-06-2024		pr		1890 1990	66288

BOSCH

Nº RS

LP-043924

Equipamento				Denominação			
4316400030-0090				LX-24 BASE MEDICAO			
Disponibilidade Ação							
Status	Qtd						
Desativado	10						
Transferido	1		Centro Custos	Geré	ncia	Responsável	
Sucatado	52	·	685431	MOE2-DU	J - Bico S	ALEX TURKOT	
Em Utilização	129		Desvios				
Em Exame Interno	1	Conserto	Calibrador o	om a face o	de medição	danificada.	
Para Conserto Interno	10			Cons	erto		
Em estoque	6			**************************************			
Em Reclamação	1						
Em Conserto Interno	15						
			Supe	ervisor	Planej	ador de EIME	
NEU3CT - ANDRESS 3	NEL M	ANN RECHETTE	ELO PAULO I	_ASKOSKI	RICARD	O TUNG PANEK	

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Bandeja

pr

Data Emissão

04-09-2024

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

Nº Controle

66857

Folha de solicitação de s	serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH	
Equipamento	Denominação	
4738360386-0005	JMK6-OGIVA 4,00	
Disponibilidade Ação	Ação	

Disponibilio	Açao	
Status	Qtd	
Sucatado	30	
Para Conserto Interno	2	
Em Utilização	15	Conserto
Em estoque	12	
Em Conserto Interno	9	

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		
	Desvios			
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,010mm				
Conserto				

Inspetor			Supervisor	Supervisor Planejado		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045348	02-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67319	

Ø4

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 00/03/25

	возсн					
Equipamento Denominação						
473836038	6-0039		JMK6-OGIVA	4,00		
Centro Custos			Gerência		Responsável	
685433			MOE2-DU - Mont Bicos	agem A	LEX TURKOT	
		Desvios				
Disponibilidade	e Ação	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho				
	Conserto		0,0002mm. Valor enco	•		
			0,0002mm. Valor end			
		Deslocamento	maximo do ponto zero		or encontrado:	
			0,012mr	n		
		Conserto				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOIS		
Nº RS	Data Emissã	o Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle	

Ø4

LP-045349

02-11-2024

cx1

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

67320

CALIBRADOR ACOMPANHA

Fo	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamen	ito		Denominação		
4738360386-	0056	JMK6-OGIVA			
Disponibilidade	Ação	Control Control	0	Description	

Disponibili	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	30	
Em Utilização	15	
Em estoque	12	Conserto
Em Conserto Interno	11	

Centro Custos	Responsável				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT			
Desvios					
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm					
Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0009mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:					
	0,017mm				

Conserto

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045350	02-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67321	

Ø4

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 06/03/25

Folha de solicitaç	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação		
4738360388-0039	JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ		

Disponibilidade		Ação
Status	Qtd	
Sucatado	20	
Para Conserto Interno	4	Conserto
Em Utilização	5	
Em Conserto Interno	19	

Centro Custos	Responsável				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT			
	Desvios				
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0006mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,012mm					
Conserto					

Inspetor		Supervisor	Planejad	ior de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	BRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045351	02-11-2024	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67322

Ø3.5

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		воѕсн
Equipamento	Denominação	
4738360388-0012	JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ	

Disponibilio	Disponibilidade	
Status	Qtd	
Sucatado	20	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em Utilização	5	
Em Conserto Interno	20	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT				
	Desvios					
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho						
- Repetibilidade	e 0,0002mm. Valor encontra	do: 0,0007mm				
Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm						
Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:						
0,015mm						
Conserto						

Care and Care of the case of the care of t	Inspetor		Supervisor	Planeja	dor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA G	NATHALIA GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045352	02-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67317

Ø3.5

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9000 06/03/25

Folha de solicitação de s	serviço - PS/QMM61-CtP BO	оѕсн		
Equipamento	Denominação		Denominação	
4738360386-0061	JMK6-OGIVA			
Diamanihilidada Aaza				

Disponibilio	Disponibilidade	
Status	Qtd	
Sucatado	30	
Para Conserto Interno	3	
Em Utilização	15	Conserto
Em estoque	12	
Em Conserto Interno	8	

MOE2-DU - Montagem	
Bicos	ALEX TURKOT
Desvios	
_	

EIME com resultados de medição fora do especificado em desenho. --- - Repetibilidade de 0,0002mm = 0,0006mm ---- - Teste de balanço de 0,0002mm = 0,0006mm ---- - Deslocamento do ponto zero de 0,005mm = 0,015mm.

Conserto

CO. TOTAL AND	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	BRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045353	24-10-2024	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67226

Ø 4

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн
Equip	amento		Denominação			
4716404	4499-00:	18		LX		
Disponibilid	ade	Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Res	sponsável
Desativado	6		685608	MOE3-CRIN - Usinagem	RIC	ARDO RUI
Sucatado	6		000000	do corpo I	(GASOLA
Em Utilização	10	Conserto	Desvios			
Em estoque	4		Calibrador faltando posição nº 06 conforme desenho.			desenho.
Em Conserto	1			Conserto		

	Inspetor		Supervisor	Plane	ejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	ANA	CLARA SACCOL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação Nº		Nº Controle	
LP-045824	19-11-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		IHA	67461

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP \$\infty\text{Q}\text{Q}\text{2} \text{O}\text{6}\c/3\delta\text{2}\text{5}

LP-045945

2024

pr

F	olha de	solicitaçã	o de serviço - P	S/QMM61-CtP		воѕсн	
Equipamento				Denominação			
4312400	046-005	59		JMK3-BASE MED	ICAO		
Disponibilida	nde	Ação					
Status	Qtd						
Desativado	8		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável	
Transferido	2			MOE1-DHK -	FMAI	NUEL VITOR	
Sucatado	96		685546	Usinagem STH		ECCON	
Em Utilização	39	Conserto		Desvios			
Para Conserto Interno	3			Superficie com dan	ificação		
Em estoque	59			Conserto			
Em Conserto Interno	2	- Till - 2			na sa sa sag		
	- ₃p	etor		Supervisor	Planeja	idor de EIME	
NEU3CT -	N	EUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	VINICIL	S PENTEADO	
Nº RS	ni	issão	Bandeja	Observação		Nº Controle	

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9000 06/03/25

67504

	воѕсн				
Equip	pamento			Denominação	
431240	0046-0078	3		JMK3-BASE MEDICAO	
Disponibilio	lade	Ação			
Status	Qtd				
Desativado	8		Centro	Gerência	Responsável
T	2		Custos		

-			
	Status	Qtd	
	Desativado	8	
	Transferido	2	
-	Sucatado	96	
-	Em Utilização	39	Conserto
	Para Conserto Interno	2	
	Em estoque	59	
	Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Responsável					
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT				
Desvios						
Superficie	e de medição da planeza 0,003mr	n danificada				
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	r de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045975	29-11-2024	pr	CALIBRADOR	ACOMPANHA	67542	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					возсн		
Equi	pamento				Denominação)	
431640	0548-00	22		50	LX733W1		
Disponibilio	dade	Ação	3.2				
Status	Qtd		Centro		Gerência		Responsável
Transferido	1		- Oustos				
Sucatado	1	To a	685541		MOE1-DHK - Usinagen Mole 17 MM Série B	n El	MANUEL VITOR CECCON
Em Utilizaç	`5	Conserto		Desvios			
Para Const Interno Em Conse Interno			Calibr	ador	com oxidação na sup Conserto		de medição. TREGRASAS
		tor	· ·		Supervisor	Plan	ejador de EIME
NEU3CT	•	EUMANI	N RECHETTELC)	PAULO LASKOSKI	VINIC	CIUS PENTEADO
Nº RS		ssão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046080		024	pr	C/	ALIBRADOR ACOMPAN	JHA	67591

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн		
Equip	amento	y extended			Denominação			
4316400	077-00	58			LX62W1 BASE DE MI	EDIçAO		
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd		Centro		Gerência	ı	Responsável	
Desativado	3		Gustos					
Sucatado	33		685541		MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EN	IANUEL VITOR CECCON	
Em Utilização	13	_		Desvios				
Para Conserto Interno	1	Conserto	Calibrador com planeza máxima de 0,003mm fora do especificado. Valor da medição 0,005mm.					
Em estoque	13					5 ,		
Em Conserto				į.	Conserto			
Interno	3		:					
	In	spetor		*	Supervisor	Plane	ejador de EIME	
NEU3CT - ANI	DRESSA	NEUMANI	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO	
Nº RS	Data E	Emissão	Bandeja	*	Observação		Nº Controle	
LP-046081	07-12	2-2024	pr	Ĉ,	ALIBRADOR ACOMPAN	IHA	67609	

Folha de solicitação de se	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4316400077-0048	LX62W1 BASE DE MEDIÇAO	

Disponibilidade	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	Steene
Sucatado	33	
Em Utilização	11	Conserto
Em estoque	15	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA			
Desvios					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.					
Conserto					

	Inspetor		Supervisor	Planejado	or de EIME	
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN F	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	OSKI GUILHERME MARCHIORE N		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação Nº Coi			
LP-046164	14-12-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		67667	

	воѕсн					
Equipa	quipamento Denominação					
4316400	030-00	74	LX-24 BASE MEDICAO			
Disponibilida	ide	Ação				
Status	Qtd					
Desativado	10		Centro			
Transferido	1		Custos	Gerência	Respon	sável
Sucatado	52		685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES	
Em Utilização	126				MEJ	IA
Em Exame	5	Conserto		Des	svios	
Interno	5		Calibrado	r com planeza m	náxima de 0,005m	m fora do
Para Conserto	12		espe	cificado. Valor d	la medição 0 ,007	mm.
Interno	12			Con	serto	
Em estoque	4					·
Em Consert Interno	15					

	Inspetor		Supervisor	Planejado	or de EIME
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN R	ECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observ	Nº Controle	
LP-046165	14-12-2024	pr	CALIBRADOR A	COMPANHA	67666

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								воѕсн
Eq	uipame	ento					Denomina	ção	
4316	400030	0-015	53			LX-	24 BASE ME	EDICAO	
Disponibi	lidade		Ação	•					
Status		Qtd							
Desativado		10			Centro			151-51-0	
Transferido		1			Custos		Gerência		Responsável
Sucatado		52		68540	685401	MOE2	MOE2-DU - Usinagem Mole		ALEX
Em Utilização		126			000401		corpo P/UI/UIN		TURKOT
 Em Exame Int	erno	5	Conserto	rto 📗			Desvios	.	
Para Consert	0	10			Ca	librador com	a face de r Consert	•	nificada.
Em estoque		4							
Em Conserto Interno		17							
	Ins	peto	r			Supervisor		Planejador	de EIME
NEU3CT	- ANDF			IANN		PAULO LASKOSKI	LUC	CAS KEN AS	SSAOKA DOS OS
Nº RS	Data	a Em	issão	Bai	ndeja	Ob	servação		Nº Controle

67680

CALIBRADOR ACOMPANHA

LP-046204

17-12-2024

pr


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipan	Equipamento Denominação					
431640003	30-022	!9		LX-24 BASE MEDICAO		
Disponibilidad	е	Ação				
Status	Qtd					
Desativado	10		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Transferido Sucatado	52		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	126	0		Desvios		
Em Exame Interno	5	Conserto	Calibrador	com batidas e danificações na s	superfície de	
Para Conserto Interno	13			medição.	•	
Em estoque	4			Conserto		
Em Conserto Interno	14			and the second of the second o		

	² / ₂ In< 4× t × ₂		-	Supervisor Plane		ador de EIME
NEU3CT - AN	NDRESS \NN	N RECHETTEL	PAULO LASKOSKI RICARDO TUNG P		O TUNG PANEK	
Nº RS	Data En o		Observação Nº Co			
LP-046209	11-12-2024	pr		CALIBRADOR ACOMPA	ANHA	67627

Interno

	воѕсн					
Equipa	amento			Denominação		
4316400	030-010	02		LX-24 BASE MEDICAO		
Disponibilida	ade	Ação				
Status	Qtd					
Desativado	10		Centro			
Transferido	1	Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado	52		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	ALEX	
Em Utilização	126			P/CRI/CRIN/UI	TURKOT	
Em Exame		Conserto		Desvios		
Interno	5		Calibrado	or com batidas e danificações na s	uperfície de	
Para Conserto	11			medição.		
Interno	11			Conserto		
Em estoque	4					
Em Conserto	16					

	Inspetor		Supervisor	Planeja	ador de EIME	
NEU3CT - AN	IDRESSA NEUMANN	RECHETTELO)	PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046210	14-12-2024	pr		CALIBRADOR ACOM	PANHA	67665



	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH								
Equip	ament	o			Denominação				
4741430	013-0	007	YMK3- EXCL ' CRT ' DM MENOR						
Disponibilid	lidade Ação Custos Gerência Respon				Responsável				
Status	Qtd		685616	МОІ	E3-CRIN - Usinagem d	o F	RICARDO RUI		
Sucatado	15			1-4,	grupo induzido		GASOLA		
Em Utilização	5	0			Desvios				
Em estoque	5	Conserto	i		om planeza máxima de /alor da medição 0,00		***		
Em Conserto	1				desgaste.				
		-			Conserto				
	Inspetor				Supervisor	Plan	ejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				LO	PAULO LASKOSKI	RA	FAEL CHLAD		
Nº RS	Data	a Emissão	Bandeja Observação Nº Control				Nº Controle		
LP-046349	13	12-2024	PR	CA	LIBRADOR ACOMPAN	IHA ,	67654		

Para Conserto

Em estoque

Em Conserto

Interno

Interno

16

1

16

Calibrador com danificações na face de medição.

Conserto

Fo	воѕсн				
Equipa	mento			Denominação	
43164000	30-013	35		LX-24 BASE MEDICAO	
Disponibilidad	le	Ação			
Status	Qtd				
Desativado	10		Centro		
Transferido	1		Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	52		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole	ALEX
Em Utilização	127			corpo P/UI/UIN	TURKOT
Em Exame Interno	2	Conserto		Desvios	

	Inspetor		Supervisor	Planejado	r de EIME
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	IANN	PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN A	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046646	08-01-2025	pr	CALIBRADOR	67762	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP ADY OO/03/Q5

Folha de solicitaçã	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Equipamento	Denominação					
4738360388-0033	JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ					

Disponibil	idade	Ação
Status	Otd	

Status	Qtd	
Sucatado	20	
Para Conserto Interno	14	
Em Utilização	8	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT				
	Desvios					
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0002mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0010mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,015mm						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planejac	lor de EIME	
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Nº RS Data Emissão Bandeja			ão	Nº Controle	
LP-046650	10-01-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67776	

Ø3,5

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APA 06/03/25

	воѕсн					
Equ	ipamer	nto		Denominação		
47383	60388-	0009	JM	K6-OGIVA PNEUM.3,5010uM	STOTZ	
Disponibil	idade	Ação				
Status	Status Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem	ALE	EX TURKOT
Para				Bicos		
Conserto Interno	13			Desvios		
Em Utilização	8	Conserto	Calibrador com a - Repetibilidade Teste de balanç	o: 0,00	002mm	

	Inspetor		Supervisor	Planejad	or de EIME
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GA	ABRIELE MOISES
Nº RS	Nº RS Data Emissão Bandeja Observação		Nº Controle		
LP-046651	10-01-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67777

Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:

0,013mm

Conserto

\$3,5

Em

Em

estoque

Conserto Interno 2

5

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equ	ipamen	to	Denominação JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ				
47383	60388-0	0018					
Disponibilidade Ação							
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado	20		685433	MOE2-DU - Montagem	ALEX TURKOT		
Para			333 100	Bicos	, LEX TOTALOT		
Conserto	12		Desvios				

Para Conserto Interno	12	
Em Utilização	8	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	6	

685433	Bicos	ALEX TURKOT						
Desvios								
	- Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho.							
·	ide 0,0002mm. Valor encontr							
_	co 0,0002mm. Valor encontra							
Deslocamento m	aximo do ponto zero 0.005m	m. Valor encontrado:						
0,010mm								
Conserto								

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES	
Nº RS Data Emissão Bandeja			Observaç	ão	Nº Controle
LP-046652	LP-046652 10-01-2025 CX1		CALIBRADOR AC	OMPANHA	67773



	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equ	ipameı	nto		Denomin	ação			
47383	60388-	0029	J	MK6-OGIVA PNEUM.	3,5010uM STO	Z		
Disponibilidade Ação								
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	ı F	Responsável		
Sucatado Para	20		685433	MOE2-DU - Mor	ntagem A	LEX TURKOT		
Conserto Interno	11							
Em Utilização	8	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0002mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0002mm					
Em estoque	2		Deslocamento i	maximo do ponto ze 0,012m		lor encontrado:		
Em Conserto Interno	7		Conserto					
		Inspetor		Supervisor	Planejado	or de EIME		
NEU3CT - AI	NDRES	SA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GAI	BRIELE MOISES		
Nº RS Data Emissão			Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle		

CALIBRADOR ACOMPANHA

\$3,5

LP-046653

10-01-2025

cx1

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

67775

		BOSCH						
Equi	ipamer	ito		Denominação				
47383	60388-	0047		JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010)uM			
Disponibili	dade	Ação						
Status	Status Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável		
Sucatado Para	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALE	EX TURKOT		
Conserto Interno	10			Desvios				
Em Utilização	8	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0002mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0010mm					

	Inspetor		Supervisor	lor de EIME	
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI NATHALIA GABRIELE M		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle
LP-046654	10-01-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67774

Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado:

0,01mm

Conserto

Ø3,5

Em

Em

estoque

Conserto

Interno

2

8

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 2002 06/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH					
Equipamento	Denominação				
4716506423-0016	LY				

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	18	
Em Utilização	4	
Para Conserto Interno	3	Conserto
Em Reclamação	1	
Em Conserto Interno	3	

Centro Custos	Responsável						
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT					
	Desvios						
Calibrado	Calibrador com batidas e danificações na superficie de medição da planeza.						
Conserto							

	Inspetor	***************************************	Supervisor	Planeja	ejador de EIME	
NEU3CT - AN	DRESSA NEUMANN	I RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ALISSON VANIN		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Observação		
LP-046660	16-01-2025	cx2	CALIBRADOR ACOM	PANHA	67808	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					
Equipamento	Denominação				
4738360388-0023	JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ				
S					

וומוחסקפוט	Açao	
Status	Qtd	
Sucatado	20	
Para Conserto Interno	9	
Em Utilização	8	Conserto
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	9	

Centro Custos	Centro Custos Gerência							
685433	ALEX TURKOT							
	Desvios							
- Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,011mm								

Conserto

	Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TA	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			ULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		
Nº RS	Data Emissão	Band	deja Obse		rvação	Nº Controle	
LP-046671	20-01-2025	CX 01		CALIBRADOR ACOMPANHA		67838	



Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 00/03/Q5

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP									
Equ	uipamento			Denominação						
43164	4316400030-0149				LX-24 BASE MEDICAO					
Disponibi	Ação									
Status	Qtd									
Desativado	10		Cer		Gerência		Responsável			
Transferido	1		Cus	stos						
Sucatado	52		685	615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula		RICARDO RUI GASOLA			
Em Utilização	126	Conserto		Desvios						
Para Conserto Interno	15		Ca	alibrado	or com oxidação na sup	perfície	de medição.			
Em estoque	8			Conserto						
Em Conserto Interno	15									
	Insr				Supervisor	Plan	ejador de EIM			
NEU3CT - ANDRESSA 1 IN REG			RECHETTE	CHETTELO PAULO LASKOSKI RAFA		FAEL CHLAD				
Nº RS	Data Em		Bandeja	ndeja Observação		Observação Nº				
LP-046939	07-12-2	4	pr	C	CALIBRADOR ACOMPANHA 67					

- tr

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP										
Equi	ipamento			Denominação							
431640	4316400030-0136					LX-24 BASE MEDICAO					
Disponibilidade Ação											
Status	Qtd										
Desativado	10			_							
Transferido	1				itro itos	Gerência		Responsável			
Sucatado	52				401	MOE	2-DU - Usinagem Mole	ALEX			
Em Utilização	125	Conserto	6854	401		corpo P/UI/UIN	TURKOT				
Em Exame Inte	rno 1		rto	Desvios							
Para Conserto Interno	12			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.							
Em estoque	11			Conserto							
Em Reclamação	0 1										
Em Conserto Interno	14	***			e seen "						
Inspetor			Supervisor Planejador		e EIME						
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI LUCAS KEN ASSAOKA DO		A DOS ANJOS						
Nº RS Data Emissão Ba			ndeja Observação Nº Co			Nº Controle					

67822

CALIBRADOR ACOMPANHA

LP-047085

20-01-2025

 PR

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP									
Equip	amento			Denominação						
4316400	030-037	71				LX:	24 BASE DE MEDICAO			
Disponibilidade		Ação	0							
Status	Qtd									
Desativado	10									
Transferido	1			Cen Cus			Gerência	Responsável		
Sucatado	52				101	MOE2-DU - Usinagem Mole		ALEX		
Em Utilização	125		685401 West			corpo P/UI/UIN	TURKOT			
Em Exame Interr	10 1	Conserto		Desvios						
Para Conserto Interno	9			Calil	Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.					
Em estoque	11			Conserto						
Em Reclamação	1									
Em Conserto Interno										
lı or				Su	pervisor	or Planejador de EIME		e EIME		
STA4CT - TATI		VES BRANCO		PAULO	PAULO LASKOSKI		DSKI LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS			
Nº RS	ı Em	issão	Ва	andeja	ndeja Observação		bservação	Nº Controle		
LP-047087	01-2	025		pr	or CALIBRADOR ACOMPANHA			67886		

	Folha de	solicita	ção	de servi	ço - P	S/QMM	61-CtP	воѕсн
Equ	iipamento						Denominação	
43164	100030-014	.3		LX-24 BASE MEDICAO				
Disponibil	idade	Ação	o					
Status	Qtd							
Desativado	10			Cen	tro			
Transferido	1				Custos		Gerência	Responsável
Sucatado	52			685401	401	МОЕ	2-DU - Usinagem Mole	ALEX
Em Utilização	125					,	corpo P/UI/UIN	TURKOT
Para Conserto) 7	Conse	rto	Desvios				
Interno	7			Calibrador com oxidação na superfície de medição				
Em estoque	12						Conserto	
Em Reclamaçã	io 1							
Em Conserto Interno	19			i inge	1 mg1 1			
11	nspetor			Su	pervis	or	Planejador d	e EIME
STA4CT - TATI	ANA ALVES	BRANC	O	PAULO	D LAS	KOSKI	LUCAS KEN ASSAOK	A DOS ANJOS
Nº RS	Data Em	issão	Ва	ndeja	:	0	bservação	Nº Controle

67950

CALIBRADOR ACOMPANHA

LP-047088

24-01-2025

PR

)
ICAO

Disponibilida	Ação			
Status	Qtd			
Desativado	10			
Transferido	1			
Sucatado	52			
Em Utilização	125			
Para Conserto Interno	6	Conserto		
Em estoque	12			
Em Reclamação	1			
Em Conserto Interno	20			

Centro Custos	Responsáve							
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT						
	Desvios							
Calibrad	or com oxidação na superfície de	e medição.						
Conserto								

Inspetor			Supervisor	Planejad	ador de EIME	
STA4CT -	TATIANA ALVES BRA	NCO	PAULO LASKOSKI RICARDO TUNG F			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle	
LP-047090	24-01-2025	PR	CALIBRADOR ACC	AHNAPMC	67949	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9002 00 (03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	mento			Denominação			
4716506	412-01	52		LY			
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	78		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Em Exame Interno	2		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	ALEX		
Em Utilização	9			P/CRI/CRIN/UI	TURKOT		
Para Conserto		Conserto		Desvios			
Interno	2		Superficie de medição da planeza com batidas e				
Em construção	2			danificações.			

	Inspetor		Supervisor	Supervisor Planejador de I		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VAN		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047100	20-01-2025	cx3	CALIBRADOR ACOM	IPANHA	67828	

2

1

Em estoque

Em Conserto

Interno

Conserto

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 4002 (06/03/25

Fol	ha de	solicitação d	le serviço - PS	G/QMM61-CtP		воѕсн
Equipam	ento			Denoi	minação	
431640003	30-035	59	LX24 BASE DE MEDICAO			
Disponibilidado	e	Ação				
Status	Qtd					
Desativado	10					
Transferido	1		Centro Custos	Gerência	Respon	sável
Sucatado	52		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES	LAGUARDIA
Em Utilização	125		063700	MOET-OIN -	MEJ	IA
Em Exame Interno	1	Conserto		De	svios	
Para Conserto Interno	16		Calibrador		danificações na sı da planeza.	ıperfície de
Em estoque	11			Cor	nserto	
Em Reclamação	1					
Em Conserto Interno	10		an a			

	Inspetor	·	Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT	- ANDRESSA NEUMA RECHETTELO	EUMANN PAULO AL LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	OI	oservação	Nº Controle	

Nº RSData EmissãoBandejaObservaçãoNº ControleLP-04717409-01-2025prCALIBRADOR ACOMPANHA67763

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 0002
00/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipan	nento		Denominação				
431640003	30-036	3		LX-24 BASE MED	OICAO		
Disponibilidad	е	Ação					
Status	Qtd						
Desativado	10		,				
Transferido	1		Centro Custos	Gerência	Respo	nsável	
Sucatado	52		685546	MOE1-DHK -	EMANUE	L VITOR	
Em Utilização	125		683346	Usinagem STH	CEC	CON	
Em Exame Interno	1	Conserto		Desvios			
Para Conserto Interno	15		Calibrador com batidas e danificações na superfície d medição.				
Em estoque	11			Conserto			
Em Reclamação	1						
Em Conserto Interno	11						
						y - 4 %	

	Inspetor			Supervisor Pla		nejador de EIME	
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle	
LP-047181	15-01-2025	pr	C	CALIBRADOR ACOMPAN	1HA	67785	

	Folha de	solicitaçã	o de serviço	- PS/0	QMM61-CtP		воѕсн	
Equipamento				Denominação				
43164	00030-039)5			LX24 BASE [DE MEDICAO		
Disponibil	idade	Ação						
Status	Qtd							
Desativado	10				4,0 1			
Transferido	1		Centr		Gerência		Responsável	
Sucatado	52		60546	,,	MOE2-IP - Válvulas		ANUEL VITOR	
Em Utilização	125		68548	31	A/P/VE		CECCON	
Em Exame Inte	rno 1	Consert	o	Desvios				
Para Conserto Interno	14		Calibra	ador co	om batidas e da med		superfície de	
Em estoque	11				Cons	serto		
Em Reclamação	o 1							
Em Conserto Interno	12							
	lr , t	or		5	Supervisor	Planeja	dor de EIME	
NEU3CT - AND	RESS+	JMANN RE	CHETTELO	PAU	LO LASKOSKI	DJULIA DA	COSTA AMARA	
Nº RS	Data i	ssão	Bandeja		Observaçã	0	Nº Controle	

67786

LP-047182

15-01-2025

pr

CALIBRADOR ACOMPANHA

F	solicitação	de servi	ço - PS/	QMM6	1-CtP	,	воѕсн	
Equipamento				Denominação				
4316400030-0365					L>	(-24 B	ASE MEDICAO	
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd							
Desativado	10							
Transferido	1		111	entro ustos	Gerê	ncia	Respo	nsável
Sucatado	52			35482	МОЕ	2-IP	GIOVANA BLA	ZIZA BORGHI
Em Utilização	125				-		GUAI	NAES
Em Exame Intern	o 1	 Conserto	Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.					
Para Conserto Interno	13							a superfície de
Em estoque	11					С	onserto	
Em Reclamação	1							10-40-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
Em Conserto Interno	13		2.					
Inspetor		Su	ıperviso	r	Planejador de EIME			
STA4CT - T IAN	A ALVES	BRANCO	PAUL	O LASKO	SKI	GAE	BRIEL FERRONAT	TO DE SOUZA
Nº RS D	Data Emis	são B	andeja		Ok	serva	ção	Nº Controle
LP-047232	20-01-20	25	PR	CA	LIBRAD	OR A	COMPANHA	67825

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equipa	mento		Denominação				
43164000	030-01	70	LX-24 BASE MEDICAO				
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd						
Desativado	10			1			
Transferido	1		Centro Custos	Gerência	Res	ponsável	
Sucatado	52		Custos				
Em Utilização	125		685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes		E ANDRES RDIA MEJIA	
Em Exame Interno	1	Conserto		Desvios			
Para Conserto Interno	11		Calibrac	dor com batidas e danificaçõ medição da planez	-	erfície de	
Em estoque	11			Conserto			
Em Reclamação	1						
Em Conserto Interno	15						

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TA	ATIANA ALVES BRAN	CO P.	AULO LASKOSKI	ERICK MARTINS	S DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obse	ervação	Nº Controle	

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-047233	21-01-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	67889

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						воѕсн	
Equipamento			Denominação				
431640003	30-0183	3		LX-BASI	E MEDICAO		
Disponibilidad	е	Ação					
Status	Qtd						
Desativado	10						
Transferido	1		Centro Custos	Gerência	Respon	ısável	
Sucatado	52		695700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES	LAGUARDIA	
Em Utilização	125		685700	-	MEJ	IIA	
Em Exame Interno	1	Conserto	Desvios				
Para Conserto Interno	8		Calibrador com batidas e oxidação na superfíc medição.			perfície de	
Em estoque	11			Со	nserto		
Em Reclamação	1						
Em Conserto Interno	18						
Inspeto	r		Supervisor		Planejador de El	ME	

lı	Super	Supervisor Planejador de		EIME	
STA4CT - TATI	TATIANA ALVES BRANCO PAULO LASKOSKI ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA E		REIRA BRANCINI		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação	Nº Controle
LP-047242	22-01-2025	pr	CALI	BRADOR ACOMPANHA	67912

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4316400077-0025	LX62W1 BASE DE MEDIÇAO			
Disponibilidade Ação				

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	33	4.
Em Utilização	-	Conserto
Em estoque	15	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685200	QMM - Gestão da Qualidade e Métodos	RICARDO CAVALCANTI REBELLO
	Desvios	
Calibrad	or com batidas e danificaç medição da plane	·
	Conserto	

	Inspetor		Supervisor	Supervisor Planejad		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		NCO	PAULO LASKOSKI PAULO CE		SAR LASKOSKI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle	
LP-047296	21-01-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA 678		67885	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						возсн		
Equip	amento			Denominação				
4316400	030-03	72		LX24 BASE DE MEDICAO				
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd							
Desativado	10		Centro Custos	Gerê		Responsável		
Transferido Sucatado	52		685555	ļ.	E4-Reman - Montagem, de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA		
Em Utilização	125			Desvios				
Para Conserto Interno	6	Conserto		ador com	r com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			
Em estoque	11				4			
Em Reclamação	1				Conserto			
Em Conserto Interno	21	/ *						
Inspetor		Super	Supervisor Planejador de EIME					
STA4CT - TATIAN	A ALVE	S BRANCO	PAULO LA	PAULO LASKOSKI MATEUS HENRIQUE CARDOS		RDOSO SIQUEIRA		
Nº RS	Data E	missão	Bandeja	The state of the s	Observação	Nº Controle		
LP-047329	21-01	L-2025	pr	CALI	BRADOR ACOMPANHA	67887		

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento	Denominação			
4741430013-0001	YMK3- EXCL ARRUELAS CRI			

Disponibilida	Ação			
Status	Qtd			
Sucatado	15			
Em Utilização	4	Conserto		
Em estoque	5			
Em Conserto Interno	2			

Centro Custos	Gerência	Responsável		
685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA		
Desvios				
Planeza 0,002mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,004mm				
Conserto				

Inspetor		Supervisor	Planeja	ador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	RAFA	AEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047337	21-01-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		67905

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP QQD 00 03 25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		возсн
Equipamento	Denominação	
4716508123		

Disponibili	Ação	
Status Qtd		
Sucatado	1429	
Em Utilização	11	Construção
Em construção	1	
Em estoque	7	

Centro Custos	Responsável				
685411	685411 MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN				
Desvios					
Confeccionar 25 unidades conforme desenho. Executar descaracterização (ângulo). Peças acompanham 13993016					
Construção					

Inspetor			Supervisor	Plane	ador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	RICARD	O TUNG PANEK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-047452	12-02-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68081	

Folha de solicitação de	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação		
4716508124			

Disponibil	Ação	
Status		
Sucatado	1426	
Em Utilização	11	Construção
Em estoque	8	

Centro Custos	Responsável				
685411	685411 MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN				
Desvios					
Confeccionar 25 unidades conforme desenho. Executar descaracterização (ângulo). Peças acompanham - 13993018					
Construção					

	Inspetor			Supervisor	Plane	jador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	RICARD	O TUNG PANEK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-047453	12-02-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPAN		ANHA	68082