	Foli	na de solicita	ção de serviço	- PS/QMM61-CtP		воѕсн		
<b>Equipamento</b> 4738360434-0061			Denominação					
			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112					
Disponibilidade Ação								
Status	Qtd							
Sucatado	57							
Em Utilização	6		Centro Custo	s Gerênci	a I	Responsável		
Para Conserto	3		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos		ALEX TURKOT		
Interno				Desvios				
Em Exame Interno	2	Conserto	desenho	resultados de mediç - Repetibilidade de	0,0002mm = 0	,0006mm		
Em construção	1		Teste de balanço de 0,0002mm = 0,0006mm Deslocame do ponto zero de 0,005mm = 0,015mm.					
Perdido	3			Conserto				
Em estoque	1		1					
Em Conserto	10		Compremisso no pedido  4480254494  WNST					
Interno				16 W 51				
	lı	nspetor			Planejad	lor de EIME		
NEU3CT - AND	DRESS	A NEUMANN I	RECHETTELO	PAULU LASKOSKI	LASKOSKI NATHALIA GABRIELE MOISE			
Nº RS	Dat	ta Emissão	Bandeja	Observação l		Nº Controle		
LP-045329	24	1-10-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA 67228				

03.5

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP NG/NJ/JY

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOS								
Equipan	nento	Denominação						
473836043	4-0002/1							
		Centro Custos	Gerência		Resp	onsável		
		685433	MOE2-DU - Montage	em Bicos	ALEX	EX TURKOT		
		Desvios						
Conserto  Conserto  EIME com resultados de medição fora do especificado em conserto  Repetibilidade de 0,0002mm = 0,0008mm Testo balanço de 0,0002mm = 0,0006mm Deslocamento do zero de 0,005mm = 0,015mm.						Teste de		
			Conserto	0				
	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		le EIME		
NEU3CT - AND	RESSA NEUMA	ANN RECHETTELO	Compremisso 40	pedido	4 GABRI	ELE MOISES		
Nº RS	Data Emiss	ão Bandeja	4180254495		N	l <sup>o</sup> Controle		
LP-045330	LP-045330 24-10-2024		Kw51			67229		

Ø3.5

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 16/12/24

	Fo	olha de solicita	ıção de serviço	- PS/QM	MM61-CtP		воѕсн	
Equipamento			Denominação					
4738360433-0099			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ					
Disponibilidade Ação		Ação						
Status	Status Qtd		Centro Custos Gerência		Gerência	Re	esponsável	
Sucatado	89		685433	MOE	E2-DU - Montagem Bicos	AL	EX TURKOT	
Utilização	8			1	Desvios			
Para Conserto Interno Em	1 6	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor encontrado: 0,012mm					
estoque Em Conserto	6		Conserto  Compromisso no pedido					
Interno					COM promisso 40 p			
		Inspetor		Sup	4180254491 KWSI	t.	de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN R			RECHETTELO	PAULO	KW51		RIELE MOISES	
Nº RS	D	ata Emissão	Bandeja	Nº Co				
LP-045308		31-10-2024	cx1 CALIBRADOR ACOMPANHA				67304	

Ø4

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

10/12/24

	Fol	ha de solicita	ıção de serviç	o - PS/QN	IM61-CtP	)	воѕсн	
<b>Equipamento</b> 4738360434-0082			Denominação					
			JMK6-OGIVA 3,5010uM					
Disponibilio	Disponibilidade Ação							
Status	Qtd							
Sucatado	57		Centro Cu	ctac	Gerên	cia P	lesponsável	
Em Utilização	8		685433		MOE2-		LEX TURKOT	
Para Conserto Interno	5		Desvios  Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm					
Em construção	1	Conserto	- Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0008mm  Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm. Valor  encontrado: 0,012mm					
Perdido	3			- C1	iconti auc	7. 0,012111111		
Em estoque	1			/co_	Cons	serto		
Em Conserto Interno	8		/	Gon 1280	Promision SCON	Pedy d		
	I	nspetor		4	Vc X	aneja	dor de EIME	
NEU3CT - ANI	DRESS	A NEUMANN	RECHETTELO	PA	7	HALIA G	ABRIELE MOISES	
Nº RS	Da	ta Emissão	Bandeja	-		,	Nº Controle	
LP-044178	1:	1-09-2024	cx1	CALIB	RADOR A	JOMPANHA	66882	

Ø3.5

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
05/12/24

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP									
Equi	pament	to	Denominação						
4738360434-0077			JMK6-OGIVA 3,5010uM						
Disponibilidade		Ação							
Status	Qtd								
Sucatado	57		Centro Custos	Gerência		Responsável			
Em Utilização	9		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos		LEX TURKOT			
Para Conserto	2		Desvios						
Interno Em Exame Interno	3	Conserto	Repetibil Comp de b 4180	Nomisso no pedido N2SZ827 KW51	n desenho 7mm Teste 08mm llor encontrado:				
Em construção	1		Deslocan	KW51	0.005mm va	nor encontrado:			
Perdido	3				i.				
Em Conserto Interno	8								
		Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME				
NEU3CT - AN	IDRES	SA NEUMANN F	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MO				
Nº RS Data Emissão			Bandeja	Observação Nº Co		Nº Controle			

cx1

CALIBRADOR ACOMPANHA

3,5

LP-044780

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
9778
07/10/24

67121

12-10-2024