Folha de solicitação de se	BOSCH	
Equipamento	Denominação	
4716403940-0022	LX	

Qtd	
27	j
2	
1	Conserto
1	
2	
2	
	1 1 2

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA				
	Desvios					
Chanfro 0,2 x 30° está arredondado, encontrado raio de 0,264mm.						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planejac	lor de EIME
NEU3CT - AND	RESSA NEUMANN F	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	GUILHERME M	ARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observ	Nº Controle	
LP-045666	15-11-2024	сх8	CALIBRADOR A	67453	

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-CIP 900 29 1011 25

Folha de solicitação de se	erviço - PS/QMM61-CtP BOSCI
Equipamento	Denominação
4714200628-0005	LG Ø4,970 + 0,11
Diamonibilidada Asão	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	3	
Em Utilização	14	
Em construção	1	Conserto
Em estoque	10	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Responsável					
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA				
Desvios						
Calibrador com a posição nº4 gasta.						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Plan	ejador de EIME	
NEU3CT - A	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				ANA CLARA SACCO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045813	18-11-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			67457

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP PM 28/01/25

				1			
	Folha	de solicita	ção de servi	iço † PS	/QMM61-CtP		воѕсн
Equi	ipamento	)		Denominação			
47142	00702-00	06			LG M18X0,75-6H ( NU	ICLEO)	
Disponibili	idade	Ação	Centro				
Status	Qtd		Custos	5	Gerência		Responsável
Sucatado	2		685613	3	MOE3-CRIN - Usinager corpo Matsura/Flex	m	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	11	Conserto					
Em estoque	5	Conserto	<b>'</b>       <del> </del>	Calil	Desvios	nº/l falt:	ando
Em Conserto Interno	1			Calibrador com a posição nº4 faltando Conserto			
	ln	spetor			Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - AI	NDRESSA	NEUMAN	N RECHETTE	LO	PAULO LASKOSKI	ANA	CLARA SACCOL
Nº RS	Data E	missão	Bandeja	Observação Nº Control		Nº Controle	
LP-045814	19-11	-2024	cx7	cx7 CALIBRADOR ACOMPANHA 67463			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APR 28/O/I /25 Em estoque

Em Conserto

7

2

Interno

Interno

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equip	ament	o		Denominação		
4714200	648-0	038	LC	G Ø23,052 na repos.incluir ex	p.c/TIN	.V.
Disponibilida	ade	Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Re	sponsável
Sucatado Em Utilização	19		685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético		ARDO RUI GASOLA
Para Conserto	1	Conserto		Desvios		

Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (gasto 23,000) acima dos 95%

do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº1

Conserto

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	.0	PAULO LASKOSKI	JOAO	VICTOR LOPES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045818	19-11-2024	cx7	CÁLIBRADOR ACOMPANHA			67462

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP XM2 29101125

LP-046079

05-12-2024

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						возсн		
Equip		Denominação							
47164	104958								
Disponibilida	ide	Ação	Centro						
Status	Qtd		Custos		Gerência		Responsável		
Desativado	12		685551		ЛОЕ1-UP - nagem Mol		JOSE ANDRES AGUARDIA MEJIA		
Sucatado	1		Desvios						
Em Utilização	3	Conserto							
Para Conserto Interno	1		Posição 21 com canto vivo danificado. (segue apenas posição para conserto) - 13957236						
Em estoque	10		Conserto						
Inspetor				Supervisor Planejador o		ejador de EIME			
NEU3CT - ANDRE	SSA N	EUMANN REC	HETTELO	PAULO	LASKOSKI	ERICK MA	ARTINS DE OLIVEIR		
Nº RS Data Emissão			Bandeja Observa		vação	Nº Controle			

cx1

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 28/01/25

67603

	Fo	olha de solic	itação de servi	iço - PS/QMM61-CtP	воѕсн			
Equi	ipamer	nto	Denominação					
47165	06420-	8000	LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)					
Disponibili	dade	Ação	Centro Gerência Responsáv					
Status	Qtd			MOE2-DU - Acabamento Bicos	AL EV TURKOT			
Sucatado	5		685434	P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT			
Em Utilização	2		Desvios					
Em estoque	2	Conserto	Planeza máxima de 0,001mm está no limite do gasto. Valor da medição 0,002mm; Distância 4,30mm ±0,10mm (Gasto 3,4mm) está fora do especificado. Valor da medição 2,980mm;					
Em Conserto	1	*	Distância mínima 5,5mm está fora do especificado. Valor da medição 4,710mm.					
Interno				Conserto				

	Inspetor		Supervisor Planej		ador de EIME	
 NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046104	26-11-2024	cx3		CALIBRADOR ACOMPANHA		67513

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-Ctp AND 29/ON/25

Equipamento         Denominação           4738360433-0087         IMK6-OGIVA METAL DUBO 4 00 STOTZ	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSO					
4738360433-0087 IMK6-OGIVA METAL DURO 4 00 STOT7	Equipamento	Denominação				
47 00000400 0007	4738360433-0087	JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ				

Disponibilid	Ação		
Status	Qtd		
Sucatado	89		
Em Utilização	9		
Em estoque	11	Conserto	
Em Conserto Interno	3		

Centro Custos	Centro Custos Gerência							
685433	ALEX TURKOT							
Desvios								
EIME com resultado de calibração fora do especificado Repetibilidade de 0,0002mm = 0,0006mm Teste de balanço de 0,0002mm= 0,0006mm Deslocamento de zero de 0,005mm= 0,015mm.								
	Conserto							

	Inspetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046112	30-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67559

Ø 4

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 900

	воѕсн						
Equipa	Equipamento Denominação						
4716507	918-00	26		LY conexao hidraulica			
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd		Centro				
Sucatado	33		Custos	Gerência	Responsável		
Em Utilização	7		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Em Exame Interno	3	Cancarta	:				
Para Conserto Interno	4	Conserto	Calibrad	ificada, sem za.			
Em estoque	1		Conserto				
Em Conserto Interno	5			2 2 2			

	Inspetor	•	Supervisor Planej		ador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046116	04-12-2024	cx5		CALIBRADOR ACOMPANHA		67588

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP Em

Reclamação

Em Conserto

Interno

2

7

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH							
Equip	ament	to	Denominação				
471650	7918-0	053	LY conexao hidraulica				
Disponibilid	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado Em Utilização	32 7		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Para			Desvios				
Conserto	5	Conserto	Planeza máxima de 0,002mm (Gasto 0,0025mm) está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,0031mm				

Paralelo máximo de 0,01mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,015mm.

Conserto

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045555	09-11-2024	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			67402

Andressa Neuman\*
92736302
PS/QMM61-0
29/01/Q5

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equip	ament	o		Denominação			
4716403	3503-0	051	LX				
Disponibilid	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Desativado Sucatado	3 32		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT		
Em Utilização	7		Desvios				
Em Exame Interno	1	Conserto	Ø 0,300mm -0,05mm (gasto Ø0,4mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,426mm -				
Em estoque	3		posição nº 01				
Em Conserto Interno	4			Conserto			

	inspetor		Supervisor	Planej	jador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045545	08-11-2024	cx4	ı	CALIBRADOR ACOMPANHA		67392

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

28/01/25

Folh	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		воѕсн	
Equipamento		Denominação		
4716507918-0	041	LY conexao hidraulica		
Disponibilidade	Ação			

Disponibilid	Disponibilidade			
Status	Qtd			
Sucatado	32			
Em Utilização	7			
Para Conserto Interno	10	Conserto		
Em Reclamação	2			
Em Conserto Interno	2			

Centro Custos	Gerência	Responsável
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
	Desvios	
Calibrador está com batidas e danificações na superfície de medição da planeza Distância de 1,80mm ±0,1mm está fo do especificado em desenho. Valor encontrado 1,47mm Ø15,6mm ±0,2mm está fora do especificado em desenho. Val encontrado Ø15,90mm.		n ±0,1mm está fora ado 1,47mm
	Conserto	

	Inspetor				Supervisor Planej	
NEU3CT - AN	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	PATRICK	ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045551	08-11-2024	cx4		CALIBRADOR ACOM	PANHA	67388

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APA) 23/01/25

Equipa	mento			Denominação	
4714200694-0008			LG Ø7,60mm ±0,02mm		
Disponibilida	de	Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado Em Utilização	7		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em construção	2	Conserto		Desvios	
Em estoque	2		Calib	rador com a posição nº4 (1x	) danificada.
Em Reclamação	3			1 3	,
Em Conserto Interno	5			Conserto	

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obs	ervação	Nº Controle	
LP-045502	07-11-2024	cx8 CALIBRADO		PR ACOMPANHA	67367	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 23 |01|25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP B					воѕсн			
Equ	ıipamento					Denominação		
43165	500143-00	92			. [	Y39P24/7,45		
Disponibi	lidade	Ação		Centro Gero		rência Responsável		esponsável
Status	Qtd				MOE2-IP	- Produção	EM <i>A</i>	ANUEL VITOR
Sucatado	40		685	685484	1	nento A		CECCON
Em Utilização	14	Consert				Desvios		
Em estoque	1		111	0,5mr	,5mm ± 0,1mm está com topo plano - posição nº03			posição nº03
Em Conserto Interno	4				å !	(2x) Conserto		
	Inspeto	or		Su	pervisor	Plane	ejador o	de EIME
NEU3CT	- ANDRESS		ANN	1	PAULO SKOSKI	CLEYSON	NASCI SANTO	MENTO DOS OS
Nº RS	Data E	missão	Bandeja	1	Obs	ervação		Nº Controle
LP-045468	08-11	-2024	CX1		CALIBRADO	OR ACOMPANE	IA	67395

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 23/01/25 Em Conserto

Interno

3

Folha de solicitação			de serviço - F	de serviço - PS/QMM61-CtP			
Equipa	Equipamento			Denominação			
4714200	663-002	0	LG (s	Ø1,00 ±0,07)" UTILIZAR ATÉ	CONS	UMIR"	
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	7		Centro	Gerência	Re	sponsável	
Em Utilização	3		Custos				
Para Conserto	2		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I		CARDO RUI GASOLA	
Em construção	2	Conserto		Desvios			
			Calibrad	or faltando posição nº4 cont	forme	desenho.	
Em estoque	2			•			
Perdido	4			Conserto			

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	ANN	PAULO LASKOSKI	JOAO FRANCIS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obs	ervação	Nº Controle	
LP-045508	07-11-2024	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67364	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CIP 9012 29/01/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equip	amento		Denominação				
4714200	0663-000	1	LG (Ø1	L,00 ±0,07)" UTILIZAR A	TÉ CONSUMIR"		
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	7		Centro	Gerência	Responsável		
Em Utilização	3		Custos				

l	Status	Qta	
	Sucatado	7	
	Em Utilização	3	
	Para Conserto Interno	1	Conserto
	Em construção	2	Conserto
	Em estoque	2	
	Perdido	4	
	Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo l	RICARDO RUI GASOLA
	Desvios	
Calibrad	or faltando posição nº4 con	forme desenho.
	Conserto	

	Inspetor			Planejador	de EIME
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM/ RECHETTELO	ANN	PAULO LASKOSKI	JOAO FRANCIS FRAN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obs	ervação	Nº Controle
LP-045509	07-11-2024	cx8	CALIBRADO	R ACOMPANHA	67365

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 29/01/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equ	ipamento				D	enominação	
47164	04447-00	29		LX ( USADO COM 4716507177 )			
Disponibil	idade	Ação					
Status	Qtd		Cen	tro			
Desativado	4		Cust		Ge	erência	Responsável
Sucatado	15		6856	613	MOE3-CRIN - Usinagem		RICARDO RUI
Em Utilização	12			corpo Matsura/Flex GASOLA			GASOLA
Em Exame Interno	1	Conserto		rador 1	faltando a mo	<b>Desvios</b> odificação n°11 conf	orme desenho.
Emestoque	1					Conserto	
Em Conserto Interno	1						
	Inspet	or	#1. 1.1.	Su	pervisor	Planejador	de EIME
	- ANDRES RECHETT	SA NEUMA ELO	ANN PAULO JOAO FRANCISCO FERREIRA LASKOSKI FRANCA				
Nº RS	Data E	missão	Bandeja Observação Nº Contro			Nº Controle	

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP PAP 23/01/25

67334

LP-045280

02-11-2024

CX7

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH							возсн
Equip	ament	:0			Denominação		·
4316400	)548-0	030	LX733W1				
Disponibilid	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro		Gerência	F	Responsável
Transferido	1		Custos				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sucatado	1		685541		OE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EM	ANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	25		Desvios				
Para Conserto Interno	2	Conserto	11	e 0,005	a posição nº 04 solta, o mm fora do especifica 006mm e pontos de ox	ido. Vald	•
Em estoque	1			,`	oomm o pontos de ox	iraayao.	
Em Conserto Interno	1	,	Conserto				
	e type, we	Inspetor	in the same of the same	-	Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			LO	PAULO LASKOSKI	VINIC	IUS PENTEADO	
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja		Observação	•	Nº Controle
LP-045300	31-	10-2024	PR CALIBRADOR ACOMPANHA 6729			67294	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP POR 20/01/25 Altura de 15,325mm -0,005mm (GASTO 15,315mm) está fora

do especificado em desenho. Valor encontrado 15,334mm.

Conserto

Interno

Interno

Em estoque

Em Conserto

2

2

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equi	pament	0		Denominação		
471640	2770-00	005		LX		
Disponibilio	lade	Ação				
Status	Qtd		Centro	Gerência	Responsável	
Desativado	3		Custos		•	
Sucatado	6		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	3	Canaarta	Desvios			
Para Conserto	)   1	Conserto	Altura de 15 225mm 0.005mm (CASTO 15 215mm) está fora			

		]			
,	Inspetor	·	Supervisor	Planejado	or de EIME
NEU3CT	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	1ANN	PAULO LASKOSKI		ASSAOKA DOS JOS
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045318	21-10-2024	cx2	CALIBRADOR	ACOMPANHA	67190

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP PD
28/01/25

	воѕсн					
Equipa	mento		-5	Denominação		
43120	00323	:	;			
		Centro Custos		Gerência		Responsável
		685412	: 1	MOE2-DU - Usinagem Agulhas	Dura	ALEX TURKOT
Disponibilida	ide Ação	Desvios				1
Status Qtd	Conserto	Posição 4 dan	ifica	ada (substituir). Calibra Acompanha	ador 4316	3400466-0013
			45	Conserto		
	Inspeto	or		Supervisor	Plane	jador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA NEU	MANN RECHETTEL	0	PAULO LASKOSKI	RICARE	O TUNG PANEK
Nº RS	Data Emiss	ão Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045343	29-10-202	24 pr CALIBRADOR ACOMPANHA 67263			67263	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP AN 28/01/25

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн
Equipamento			Denominação					
4714200	630-0	088	LG Ø2,25					
Disponibilida	nde	Ação			·p *			
Status	Qtd		Centi		Gerá	ência	Res	sponsável
Sucatado	20		Custo	os ——			,	
Em Utilização	23		68560	685608 MOE3-CRIN - do corp		_		ARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	2	Conserto		-		Desvios		
Em estoque	2		11			nm (gasto 2,25 ção Ø2,250mn		na dos 95% do l ão nº3
Perdido	9					5	1 3	
Em Conserto Interno	4		Conserto					
	Inspetor			S	upervisor	Plane	jador d	e EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN				PAULO	JOAO FRA	NCISCO	) FERREIRA	

LASKOSKI

Bandeja

CX8

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

**RECHETTELO** 

**Data Emissão** 

02-11-2024

Nº RS

LP-045364

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP PPP 29 1001 25

Nº Controle

67337

**FRANCA** 

LP-045367

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH							ВОЅСН	
Equip	amento			Denominação				
471651	1652-00	01		LY (1,38±0,015)				
Disponibilid	lade	Ação	Centro Custos		Gerência		Responsável	
Status	Qtd		685616	M	OE3-CRIN - Usinagem o	ok	RICARDO RUI	
Em Utilização	1		663616		grupo induzido		GASOLA	
Em estoque	1	Conserto	,		Desvios			
Em Conserto	1		Calibra	dor falt	ando a modificação nº	1 confo	orme desenho.	
Interno					Conserto			
Inspetor					Supervisor	Plan	ejador de EIME	
NEU3CT - AN	IDRESS <i>A</i>	NEUMAN	N RECHETTE	N RECHETTELO PAULO LASKOSKI RAFAEL CHLAD			FAEL CHLAD	
Nº RS	Data E	missão	Bandeja	Bandeja Observação Nº Control			Nº Controle	

CALIBRADOR ACOMPANHA

cx2

01-11-2024

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
23/01/25

67312

	воѕсн						
Equip	Equipamento Denominação						
471640	4185-0	002	LX ( UTILIZ. F00HN35787 )				
Disponibilid	lade	Ação	Centro Custos	Gerência	Res	ponsável	
Status	Qtd			MOE1-UP -	JOS	E ANDRES	
Desativado	3	The second second second second	685551	Usinagem Mole		ARDIA MEJIA	
Em Utilização	1	Conserto		Desv	rios		
Em estoque	1		11	da posição nº06 está		1	
Em Conserto	1		de -0,061r	mm Calibrador co	om a posição n	°01 descolada.	
Interno				Cons	erto		
	Ins	spetor		Supervisor	Planejad	lor de EIME	
NEU3CT - AND	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PAULO LASKOSKI ERICK MARTINS DE OLIV		
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle	
LP-045260	21-	09-2024	PR	· CALIBRADOR ACOMPANHA 66954			

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 9002 28/01/125

Folha de solicitação	воѕсн			
Equipamento Denominação				
4716405724-0005 LX				

Disponibili	Disponibilidade						
Status	Qtd						
Sucatado	1						
Em Utilização	3						
Em estoque	1	Conserto					
Em Conserto Interno	1						

Centro Custos	Gerência	Responsável
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
	Desvios	*

Raio 0,50mm ±0,1mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,65mm - posição nº01 --- Distância 14,9mm ±0,2mm (POS.1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 15,67mm - posição nº01+02

Conserto

	Inspetor		Supervisor	Planejad	or de EIMÉ
NEU3CT - ANI	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ERICK MARTI	NS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle
LP-044826	12-10-2024	cx7	CALIBRADOR AC	OMPANHA	67123

Andressa Neumann 92736302

	Fo	lha de solici	tação de serv	riço - PS/QMM61-0	CtP	возсн	
Equip	oamen	to		Dei	nominação		
471420	0630-0	068		L	.G Ø2,25		
Disponibilid	lade	Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	20		Centro	Gerê	ncia	Responsável	
Em Utilização	22		Custos	MOE3-CRIN -		RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto	1		685608	corp	Desvios	MICANDO NOI GASOLA	
Interno Em Exame Interno	1	Conserto	Ø2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) acima dos 95% do g Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3 Calibrador o posição nº1 danificada.				
Em estoque	5			(	Conserto		
Perdido Em Conserto Interno	9 2					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Ins	petor		Supervisor	Plar	nejador de EIME	

	•		•		
NEU3CT	- ANDRESSA NEUMA	NN	PAULO	JOAO FRANCISO	CO FERREIRA
	RECHETTELO		LASKOSKI	FRAN	CA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obs	ervação	Nº Controle
LP-044904	12-10-2024	cx7	CALIBRADO	67131	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP \$PPR 291011125

Nº RS

LP-044933

	Folha d	le solicitação	de ser	viço -	PS/QMM61	-CtP	<b>3</b> .	ВОЅСН
Equipa	mento					Denominação		,
4715600	170-000	)2				LQ		
Disponibilida	de	Ação						
Status	Qtd		Cer	ntro				
Sucatado	5			stos	G	ierência	Re	sponsável
Em Utilização	1.		685	608	l	IN - Usinagem do		CARDO RUI
Em Exame Interno	1	Conserto	·	corpo l  Desvios				GASOLA
Em construção	1		Ca	librado	lor faltando modificação nº3 conforme desenho.			
Perdido	1					Conserto		
Em Conserto Interno	2		Conscito					``
	Inspeto	r		Sı	ipervisor	Planeja		
	NDRESS CHETTI	SA NEUMANN ELO	- Angree	:	PAULO JOAO FRANCISCO FERREIRA LASKOSKI FRANCA			

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP APP/ 23/01/25

Nº Controle

67033

Data Emissão

02-10-2024

Bandeja

cx1

			Requisição Nota PM:	de Serviço 13930001	rviço				H	LP-045107	7
Centro:	6854				Tipo Dema Despesas	Demanda: sas Diversas			 Máquina F	Parada: NÃO	
Departamento Curitiba -	ento - C	Executor: tP						Proce	880	Heijunka ? SIM	
Nota Mág	Máquina parada:	da:						]			
	ID	Nome				Departamento			C.Custo	Solicit	
Emitente Resp-serv	NEU3CT MFS9CT	0 C	sa Neumann Silva			PS/QMM61-CtP CtP/TEF22			685208		
Ativo em An	Andamento		Objeto de Limijdacão			Server Server	-	Centro Lucro	F.scmeline	Alocacão	
					685864		P0(		10		Calibradores
Item Quant.	Nr.Tp/Part.Nr.		Denominação	Nr.Invent.	Sub. Entregar	yar a Custo	Moeda	Prazo Pos.I	Pos.Investimento	Imobilizado	Sub.
0010 2,000	4714200701	0023 e 0024	024 - novo		QMM61	61 2.800,00	BRL	14/12/2024			
		0	200	<b>,</b>		Service of the servic			Andressa N 92736 PSIOMW 23/C	Andressa Neumann Andressa Neumann Post36302 92736302 PM PSIGNAM61-CIP APM 23/01/25	

	Fol	ha de solicit	ação de serviç	o - PS/	QMM61-CtP		возсн
Equip	ament	o	<del></del>		Denominação	0	
471640	5864-0	002			LX		
			Centro Custo	os	Gerência	Res	sponsável
Disponibilid	ade Qtd	Ação	685338		CP/PQA-CtP - Inspeção	WILSON	OSE POSSAMAI
Em Utilização	-				Desvios		
Em Conserto Interno	1	Conserto	1	o diâmetro de lo enroscando)			
					Conserto		
		Inspetor			Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - A	NDRES	SSA NEUMAN	IN RECHETTEL	0	PAULO LASKOSK	I DIRC	EU ESCOLARO
Nº RS	Dat	a Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-045018	21	-09-2024	CX1	C	ALIBRADOR ACOMP	ANHA	66951

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP



	Folha de	solicitação	de serviço - P	S/QMM61-CtP		воѕсн		
Equip	amento			Denominação				
4716404	536-000	1		LX				
Disponibilida	ade	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Ro	esponsável		
Desativado Em Utilização	3 4		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RI	CARDO RUI GASOLA		
Para Conserto Interno	1	Conserto	Desvios					
Em construção	2		Calib	rador está com a posição	n°11 que	brada.		
Em Conserto Interno	1			Conserto	*			
	Insp	etor	<b></b>	Supervisor	 Planeja	dor de EIME		

	Inspetor			Supervisor	Plane	ejador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMAN	N RECHETTEL	)	PAULO LASKOSKI	JOAO	VICTOR LOPES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	•	Observação		Nº Controle
LP-045129	17-10-2024	pr	(	CALIBRADOR ACOMPA	NHA	67157

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CiP APPL QB/ON/25

	Folha	de solicita	ção de servi	ço - F	PS/QMN	//61-CtP		ВОЅСН
Equi	pamento	•				Denominaç	ão	
471650	3328-00	01				LY (0,22 mi	m)	
Disponibilio	dade	Ação	Centro	Cus	tos	Gerência	R	esponsável
			685	434		MOE2-DU	AL	EX TURKOT
Status	Qtd					Desvios	l	
Em construção	0 4	Conserto	Altura de 6,000mm ±0,01mm (Gasto 5,98mm) fora do limite especificado, encontrado com 5,6045mm					
Em Conserto	1							
Interno						Conserto	)	
	İn	spetor			Su	pervisor	Planeja	ndor de EIME
NEU3CT - AN	DRESSA	NEUMANN	RECHETTELO	)	PAUL	O LASKOSKI	PATRICK .	ALISSON VANIN
Nº RS	Data	Emissão	Bandeja	1	•	Observação		Nº Controle
LP-044318	27-0	9-2024	схЗ		CALIB	RADOR ACOM	PANHA	66989

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 20/01/25

	Folha	de sol	icitaç	ão de se	rviço - PS/QMM6	1-CtP		воѕсн
	Equipam	ento				Denomin	ação	
47	1590051	.1-0004				LS		
Dispon	ibilidade	<b>;</b>		Ação	Centro Custos	Gerência	Res	oonsável
Status		Qtd			685608	MSI2-CRIN	RICARDO	RUI GASOLA
Sucatado		3				Desvi	os	
Em Utilização		2	Co	nserto	Calibrador com filete danificado.  Conserto			
Em Conserto	Interno	2						
	Inspe	tor			Supervisor	PI	anejador d	e EIME
NEU3CT	- ANDRE		EUMA	NN	PAULO LASKOSKI	JOAO	FRANCISCO FRANC	D FERREIRA A
Nº RS	Data	Emissã	0	Bandej	a Ol	bservação		Nº Controle
LP-044158	12-0	9-2024	-	cx7	CALIBRAD	OOR ACOMPA	NHA	66891

Andressa Neumann 92736302 GM/ PS/QMM61-CtP Q8/01/25

Fo	olha de sol	icitação de	serviço - PS/0	QMM61-CtP		BOSCH
Equip	amento			Den	ominação	
4715900	0616-0002				LS	
Disponibilid	ade	Ação				
Status	Qtd		Centro		B	
Sucatado	2	,	Custos	Gerência	Responsável	
Em Utilização	1		685551	MSP1-	JOSE ANDRES L	

l n	cnotor	
Em Conserto Interno	2	
Em estoque	2	
Em construção	2	
Interno	1	Conse

Para Conserto

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685551	MSP1- UP	. JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA					
	[	Desvios					
Calibi	Calibrador com a posição nº 03 quebrada.						
	Conserto						
:	3						

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ERICK MART	INS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle
LP-043330	09-08-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		66703

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/01/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC							воѕсн
Equip	ament	o	Denominação				
4316500	179-0	007	LY44P24/8,50				
Disponibilid	ade	Ação	Centro Custos Gerência Responsável				sável
Status	Qtd	:	6854		MSP3-IP	EMANUEL VIT	
Sucatado	10		Desvios				
Em Utilização	1	Conserto	Ø 8,5mm -0,005mm está fora do especificado em desenho.				
Em estoque	8		Valor da medição Ø8,462mm - posição nº04 (04x)				
Em Conserto Interno	3		Conserto				
	Insp	etor	:	Super	visor	Planejador d	e EIME

Inspetor		Supervisor	Planejador	de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obs	servação	Nº Controle
LP-043332	08-08-2024	CX1	CALIBRADO	OR ACOMPANHA	66692

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP AND 29101125

Folha de solicitação de	serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH
Equipamento	Denominação
4316500179-0022	LY44P24/8,50
Disponibilidade Ação	

Disponibilida	Açao	
Status	Qtd	
Sucatado	10	
Em Utilização	1	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em estoque	8	-
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos Gerência Responsável								
685484 MSP3-IP EMANUEL VITOR CEO								
Desvios								
Ø 8,5mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,467mm - posição nº04 (04x)								
Conserto								

Inspetor		Inspetor Supervisor Planejado		r de EIME	
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DO SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-043333	08-08-2024	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		66691

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP PPR
29 10 11 25

Folha de solicitaç	ão de serviço - PS/QMM61-CtP	воѕсн
Equipamento	Denominação	
4316500179-0012	LY44P24/8,50	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	10	
Em Utilização	1	-
Para Conserto Interno	2	Conserto
Em estoque	8	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos Gerência Responsável							
685484 MSP3-IP EMANUEL VITOR CEO							
Desvios							
Ø 8,5mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,46mm - posição nº04 (04x)							
Conserto							

	Inspetor			Planejado	r de EIME
NEU3CT	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obs	servação	Nº Controle
LP-043334	08-08-2024	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		66693

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP/PPK 29/10/1/25 LP-043494

07-08-2024

PR

			· 10.	4			
	Folh	a de solicita	ção de serviç	o - P\$	S/QMM61-CtF	•	воѕсн
Equip	ament	to			Denor	ninação	
471640	5656-0	001	LX-CABEÇOTE MED CORPO UP 2020 EST.04				EST.04
Disponibilid	Ação	Centro Cus	tos	Gerência	Respo	nsável	
Status	Qtd	1 4 8 9 8 9 3 4	685553		MSP1-UP	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1		tang arawa na mananga kanawa di Afficia. A		Des	svios	
Em estoque Conserto	1 1	Conserto	Faces de medição danificadas, com desgaste -Posições Molas de compressão danificadas, substituir mo				
المراقع المراق المراقع المراقع المراق					Con	serto	
	Ins	petor		Supervisor Planejador de ElMI		or de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI GUILHERME MARCHIORE NA		RCHIORE NATE	
Nº RS	Nº RS Data Emissão			Observação Nº Co		Nº Controle	
			T				

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP AR 26/01/25

66674

Folha de solicitação de	воѕсн		
Equipamento	Denominação		
4716503333-0004	LY	A	
Disponibilidade Ação			

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	6	
Em Utilização	1	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Centro Custos Gerência Respon							
685434	MOE2-DU	ALEX TURKOT						
Desvios								
Posição 1 quebrada. Posição 2 marca de gasto e batidas na face de contato com o produto.								
Conserto								

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
DBR1CT - DI	EBORA PEREIRA BR	ITO DA SILVA	PAULO LASKOSKI	PATRICK	PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	<del></del>	Nº Controle	
LP-042549	02-07-2024	CX04	CALIBRADOR ACON	IPANHA	66417	

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 23/01/25 Calibrador com a posição nº 03 quebrada.

Conserto

Em estoque

Em Conserto

Interno

2

3

Fo	воѕсн						
Equipa	amento		Denominação				
4715900	616-0004	1	LS				
Disponibilida	ıde	Ação	<u></u>				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Respons	sável	
Sucatado Em Utilização	2		685551	MSP1- UP	JOSE ANDRES MEJI		
Em construção	2	Conserto	Desvios				

	Inspetor	•	Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - AND	DRESSA NEUMANN I	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIR		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-043328	09-08-2024	cx7	CALIBRADOR AC	OMPANHA	66704	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

28/ON/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
ament	0		Denor	ninação			
830-0	004	LG 2.56 +0.05 "UIN3"					
ade	Ação						
		Centro Custos	Respons	ável			
Qtd				JOSE ANDRES LAGUARDIA			
1		685/01	MSP4-UIN	MEJIA			
2	-	Desvios					
	Conserto	Ø2,61mm +0,0	03mm está for	a do especificado e	em desenho.		
		Valor da medição Ø2,608mm - posição nº1 Conserto					
1							
	9830-00 ade Qtd 1 2	amento  0830-0004  Ação  Qtd  1 2 Conserto  1	Centro Custos	Denormation   Denormation	Amento  Denominação  LG 2.56 +0.05 "UIN3"  Ade Ação  Centro Custos Gerência Respons  MSP4-UIN  Desvios  Conserto  1  Conserto  1  Conserto  Valor da medição Ø2,608mm - posição		

Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME		
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI		
Nº RS	Data Emissão	Bandej	а	Ok	oservação	Nº Controle	
LP-041995	03-06-2024	cx7	CALIBRAD		CALIBRADOR ACOMPANHA		

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP POR 28/01/25 Interno

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equip	amento			Denominação				
4716405	4716405438-0003		LX					
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável			
Sucatado Em Utilização	3		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT			
Em Exame Interno	1	Conserto	Canta viva	o do 0.051mm				
Em estoque	1		Canto vivo está arredondado, encontrado raio de 0,051mr					
Em Conserto	1			Conserto				

	Inspetor		Supervisor	Plan	ejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI MATHEUS C		THEUS CORTZ
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-039712	16-02-2024	схЗ	С	ALIBRADOR ACOMPAN	НА	65541

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-Ctp 2 3 /0/1/25