

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Cabeçote de gravação PDOE - 003

Localização: CT/303

Emissão: 29.05.2026 01:14:33

Atividade: TPM TPM

Prazo: 29.05.2026 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210711

11.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210711 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 200000006874 HIDROEROSÃO GLUTH - HE
 Local Instal.: 6854M110-421 Ctp/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.06.2026 13:20:28
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR PEÇAS BOMBA LEWA	Pedido: ARAUJO
Quantidade: 15	
Status: PRECÁRIA	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR PEÇAS BOMBA LEWA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: 19/06/26

NOME: *[Assinatura]*

VISTO: *[Assinatura]*

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 11.06.2026 13:21:28 BRAZIL (NEW1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Dispositivo de Prensagem Follower - 001

Localização: CT/101

Emissão: 03.06.2026 14:32:10

Prazo: 03.06.2026 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 08/06/2026

Peças travada dentro do dispositivo.

Dispositivo de Prensagem Follower - 001

4711302014-001

Aprovação do solicitante: *[assinatura]*

4618010

[Signature]

CES978

OBIC
92753248
10/6/26

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

CES978

4729110135-003

Edson Bente
CtP/TEF22
EDV: 9277772

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210652

10.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210652 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEWICT
 Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.06.2026 08:47:05
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

RETPRES - 10/06/2026 - IOS3CT
 RETIFICAR CABEÇOTE ZEMA Pedido: Anderson
 Quantidade: 01
 Status: PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETIFICAR CABEÇOTE ZEMA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acões executadas

- * 10.06.2026 08:47:44 BRAZIL (NEWICT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

*Pe Guilherme P/
Anderson*

Marcelo Simões
 CTP/TEF22
 EDV: 92886653

12/06/2026

Ordem: 5210636 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
Equipamento: 200000002657 RETIFICA GHIRINGHELLI 250 CNC4A
Local Instal.: 6854M410-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRIN
C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.06.2026 16:53:43
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

FABRICAR PONTA DE COPIADOR CONF. DESENHO

QUANTIDADE: 01

SOLICITANTE: LEON

STATUS: URGENTE - MAQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010 FABRICAR PONTA DE COPIADOR

F-13-01

0,0 HRS

*Finalizar Internamente
(Soldar Espetro)*

RECEBIDO

EDV: 52903550 DATA: 11/06/26

NOME: Leon

VISTO:

**MÁQUINA
PARADA**

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 09.06.2026 16:54:34 BRAZIL (CHL9CT) Tel. +55(41)33412729
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210617

09.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210617 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000024632 INDEX MULTIFUSO MS22C
 Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
 C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.06.2026 12:19:52
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar Flange
Resp.: Cleverson (scl9ct)
qtd.: 01 pç
status: Máquina parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Flange	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 09.06.2026 12:20:56 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 92820577 - Cleverson

TE F-31
 09/06/26

Ordem: 5210475 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT
Equipamento: 200000024246 Lavadora Durr 71C LE
Local Instal.: 6854M110-433 Ctp/MFO21 - MONTAGEM BICO P/UI/CRI/CRIN
C.C: 685433 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.06.2026 09:19:11
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: X
Sintoma da falha: CES978

NORMALIZAR FACES DISCO TRAVAINI	<i>Jaef - CRA</i>

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		NORMALIZAR FACES DISCO TRAVAINI	F-13-01	0,0	HRS		
RECEBIDO EDV: _____ DATA: ____/____/____ NOME: _____ VISTO: _____ <i>Jaef</i> <i>92903175</i> <i>10/06/26</i>							

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____ : ____ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 03.06.2026 09:16:21 BRAZIL (EUJ1CT)
* FAVOR NORMALIZAR FACES DISCO TRAVAINI E ROTOR
* 03.06.2026 09:19:19 BRAZIL (EUJ1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5210474 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT
Equipamento: 200000001424 TORNO BENZINGER TNL 1.B
Local Instal.: 6854M110-401 Ctp/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UN
C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.06.2026 09:10:40
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
Sintoma da falha: CES978

FABRICAR GUITARRA CAVALETE BENZINGER
Orçamento - 09/06/2026 - ENB9CT

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR GUITARRA CAVALETE BENZINGER	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
CIPTEF22
EDV: 9277772
09/06/2026

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ : ___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

- Acões executadas
- * 03.06.2026 09:01:25 BRAZIL (EUJ1CT)
 - * FABRICAR 1 PEÇA GUITARRA CAVALETE BENZINGER
 - * SOLICITANTE JAELEURICH
 - * PRIORIDADE ALTA
 - * DESENHO EM ANEXO
 - * 03.06.2026 09:10:49 BRAZIL (EUJ1CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210283

29.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210283 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.05.2026 09:02:46
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar conjunto cabeçote arrastador	Pedido: Vanderson/Teles
Quantidade: 03 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar conjunto cabeçote arrastador F-13-01	0,0	HRS	/ /	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: 08/06/26 : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 29.05.2026 09:05:05 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 08/06/26 JCB

Ordem: 5210238 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** ARR2CT
Equipamento: 200000022241 **HIDROEROSAO** GLUTH BUP - HE
Local Instal.: 6854M110-421 **CtP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI**
C.C: 685421 **Prioridade:** **Localização:** CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 28.05.2026 07:50:17
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** C

Sintoma da falha:
CES978

FAF ICAR FLANGE.

RESP: RAFAEL ARAUJO.

AREA: TEF31.

STATUS: MAQUINA PRECARIA.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR FLANGE	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___
RECEBIDO EDV: _____ DATA: ___/___/___ NOME: _____ VISTO: _____ Edson Bento CIP/TEF22 EDV: 92777721 12/06/26 Aguardando 3D.					

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :__:__

Parada real:

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Ações executadas

* 28.05.2026 07:48:56 BRAZIL (ARR2CT)
* FABRICAR FLANGE
*
* QUANTIDADE: 01
*
* RESP: RAFAEL ARAUJO
*
* AREA: TEF31
*
* STATUS: MAQUINA PRECARIA.
* 28.05.2026 07:51:50 BRAZIL (ARR2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5210237 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000008005 ELETROLITICA BOSCH
Local Instal.: 6854M110-401 Ctp/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UN
C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 28.05.2026 07:45:46
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar Eixo da centrifuga	Pedido: Wellinton
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar Eixo da centrifuga	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92907381 DATA: 09/06/26

NOME: David

VISTO: \$

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 28.05.2026 07:47:12 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210064

23.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210064 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000016775 CENTRO USINAGEM HAAS VF-2SS
 Local Instal.: 6854M120-541 CTP/MSI22 - USINAGEM MOLE DHK
 C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.05.2026 07:13:17
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Fabricar polia nova	Pedido: Cleverson Scolaro
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar polia nova	F-13-01	0,0 HRS		/ /	

RECEBIDO

EDV: 72820-77 DATA: 12/06/26

NOME: CLEVERSON

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 23.05.2026 07:14:37 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5209687

09.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209687 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHP9CT
 Equipamento: 200000014723 CENTRO USINAGEM VERTICAL HA
 Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
 C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 14.05.2026 07:06:31
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

fabricar pino cassete

100 peças - Chicanoski

Orçamento - 14/05/2026 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	fabricar pino cassete Usin.0,8h(JW) - Com MP	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	____
			100,000		0034415117 00010

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____:____:____ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 14.05.2026 07:13:00 BRAZIL (CHP9CT)
* Fabricar pino do cassete
* Quantidade:100 peças
* Conforme desenho em anexo.
* 14.05.2026 07:13:28 BRAZIL (CHP9CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante: Julio 52741564

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5209051


24.04.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209051 Tipo ordem: ZM36 Emitente: LEL1CT
 Equipamento: 200000017825 BANCADA MOEHWALD - PDE17 - UIN2
 Local Instal.: 6854M400-704 CTP/MFO-UIN - MONTAGEM ACABAMENTO UIN2
 C.C: 685704 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.04.2026 07:19:59
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

FABRICAR EIXO ARVORE
QUANTIDADE: 2
FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR EIXO ARVORE	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ : ___:___	Parada real: ___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 24.04.2026 07:24:07 BRAZIL (LEL1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painele Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5208962

07.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5208962 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 200000017820 TORNO NAKAMURA WTS-150 (04)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.04.2026 10:29:24
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

FABRICAR CONJ. POLIA EIXO NAKAMURA	Pedido: Paulo
Quantidade: 01 Conjunto	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		FABRICAR CONJ. POLIA EIXO NAKAMURA	F-13-01	0,0 HRS		/ /	
		Usin.54h (VH METALURGICA) - Com Mo		1,000			0034413983 00010

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 22.04.2026 10:30:46 BRAZIL (NEW1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Jurros - 32741564

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5208793

16.04.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5208793 Tipo ordem: ZM36 Emitente: FED2CT
 Equipamento: 200000007948 RETIFICA HTT TS-25AD
 Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 15.04.2026 18:59:56
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar eixo de broze

Favor fabricar eixo conforme desenho em anexo.

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar eixo de broze	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92845735 DATA: 11/06/26

NOME: Liogo

VISTO: Liogo

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 15.04.2026 19:05:44 BRAZIL (FED2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5208621

11.04.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5208621 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000023267 MIKRON MULTISTAR DICO 18
 Local Instal.: 6854M110-401 Ctp/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.04.2026 12:05:56
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Usinar Pino
Resp.: Cleverson (Scl9ct)
qtd: 20 pçs
status: Precária com prioridade alta.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Usinar Pino	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Analisar Internamente

RECEBIDO

EDV: 92820577 DATA: 09/06/26

NOME: Cleverson

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 10.04.2026 12:08:46 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painelelétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____