

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																										
Equipamento		Denominação																												
4716404678-0001		LX																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>3</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	3	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Com deslocamento da posição 10 para posição 11 de 0,044mm Posição 8 oxidada - sem condições de medição Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios Com deslocamento da posição 10 para posição 11 de 0,044mm Posição 8 oxidada - sem condições de medição Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Desativado	3	Conserto																												
Em Utilização	1																													
Para Conserto Interno	1																													
Em estoque	1																													
Em Conserto Interno	1																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																												
Desvios Com deslocamento da posição 10 para posição 11 de 0,044mm Posição 8 oxidada - sem condições de medição Conserto																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Planejador de EIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KOSKI</td> <td>ERICK MARTINS DE OLIVEIRA</td> </tr> </tbody> </table>				Planejador de EIM		KOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																					
Planejador de EIM																														
KOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																										
LP-057080	14-04-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA	72505																										

Tallana Branco
EDV: 02898001
PS/QMM61-CtP

0,8 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0031			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	3			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	6					
Em Exame Interno	2			Desvios		
Para Conserto Interno	3			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-057050	08-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			72477

Tatiana Branco
Edu: 92898001
PS/QMM61-CtP

2,0 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4716511939-0001			LY - Conexão S60										
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><th rowspan="3">Conserto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></tbody></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Conserto								
			Para Conserto Interno	1									
			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		HENRY PETERSON SCHARF							
Desvios													
Planeza 0,002mm (Gasto 0,0025mm) com batida/danificação													
			Conserto										
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME								
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-057048	08-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72468								

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

J. d. M.

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509013-0003			LY (CONEXÃO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	2				
Para Conserto Interno	2				
Em Utilização	2				
Em estoque	1				
		Desvios			
		planeza 0,002mm com superfície danificada			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057041	06-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72442

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

0,8 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509013-0006			LY (CONEXÃO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	2		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	2		Desvios			
Em estoque	1		planeza 0,002mm com superficie danificada			
Em Conserto Interno	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057040	06-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72441	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

0,6 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716505611-0007			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	6			Desvios		
Em Utilização	1			Planeza 0,002mm (gasto 0,003mm) com batida/danificação		
Para Conserto Interno	2			Conserto		
Em estoque	6					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GIOVANNA SLOWIK TREVISANI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056900	02-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			72419

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																								
Equipamento		Denominação																										
4316400030-0250		LX-24 BASE MEDICAO																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferido</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	11		Transferido	1		Sucitado	52		Em Utilização			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	1	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN	HENRY PETERSON SCHARF
Disponibilidade		Ação																										
Status	Qtd																											
Desativado	11																											
Transferido	1																											
Sucitado	52																											
Em Utilização																												
Centro Custos	Gerência	Responsável																										
1	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN	HENRY PETERSON SCHARF																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Desvios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planeza 0,005mm com batidas/danificações</td> </tr> <tr> <td>Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Desvios	Planeza 0,005mm com batidas/danificações	Conserto																					
Desvios																												
Planeza 0,005mm com batidas/danificações																												
Conserto																												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Em estoque</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Em Reclamação</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		Em estoque	24	Em Reclamação	1	Em Conserto	7																					
Em estoque	24																											
Em Reclamação	1																											
Em Conserto	7																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Supervisor</th> <th>Planejador de EIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAULO LASKOSKI</td> <td>PASQUALE IAQUINTO NETO</td> </tr> </tbody> </table>		Supervisor	Planejador de EIME	PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																					
Supervisor	Planejador de EIME																											
PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																											
FELICIA - FERNANDA APARECIDA PERES																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																								
LP-056899	02-04-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	72416																								

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 23/05/26

0,8 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507930-0036			LY.(CONEXÃO PO)																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>HENRY PETERSON SCHARF</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com batida/danificação</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com batida/danificação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com batida/danificação																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	29																			
Em Utilização	3																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056840	01-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72408															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

0,7 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507930-0037			LY.(CONEXÃO PO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	29			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	3					
Em Exame Interno	1			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) fora do limite especificado, valor medido 0,0040mm		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056839	01-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72407	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/2016

0,9mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																																			
Equipamento		Denominação																																					
4716506412-0139		LY																																					
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><td rowspan="8">Conserto</td></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>90</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>10</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>2</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>5</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	90	Em Exame Interno	1	Em Utilização	10	Para Conserto Interno	1	Em construção	2	Em estoque	1	Em Conserto Interno	5	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685421</td><td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td><td>HENRY PETERSON SCHARF</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00155mm Verificação cantos vivos, canto vivo está danificado</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00155mm Verificação cantos vivos, canto vivo está danificado			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																					
Status	Qtd	Conserto																																					
Sucitado	90																																						
Em Exame Interno	1																																						
Em Utilização	10																																						
Para Conserto Interno	1																																						
Em construção	2																																						
Em estoque	1																																						
Em Conserto Interno	5																																						
Centro Custos	Gerência	Responsável																																					
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF																																					
Desvios																																							
Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00155mm Verificação cantos vivos, canto vivo está danificado																																							
Conserto																																							
Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME																																				
-	PAULO LASKOSKI		GIOVANNA SLOWIK TREVISANI																																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																																			
LP-056838	01-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	72406																																			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

0,5 μ m

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506417-0002			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	10		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	3		Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00132mm		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056837	01-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72405

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
25/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4738360434-0084			JMK6-OGIVA 3,5010uM														
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0013mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0013mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm. Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF															
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0013mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm. Conserto																	
Status	Qtd	Conserto															
Sucitado	61																
Em Utilização	4																
Para Conserto Interno	5																
Em Exame Interno	1																
Em construção	7																
Perdido	3																
Em estoque	1																
Em Reclamação	2																
Em Conserto Interno	12																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-056717	30-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72390												

Tatiana Branco
EDV: 92868001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4737990011-0005			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1														
Disponibilidade		A Conserto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UI</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UI	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA						
Centro Custos	Gerência		Responsável														
685554	MOE1-UI		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em espera</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>			Status	Qtd	Em Utilização	8	Para Conserto	4	Em Conserto	3	Em espera	1	Em Conserto Interno	3	Desvios Planeza 0,01mm com batida e danificação Conserto		
Status	Qtd																
Em Utilização	8																
Para Conserto	4																
Em Conserto	3																
Em espera	1																
Em Conserto Interno	3																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME													
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle													
LP-056668	02/04-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA	72421													

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
25/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300950-0001			LO		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd				
Sucitado	1				
Em utilização	1				
Para conserto interno	1	Conserto			
Em estoque	1				
Em conserto interno	1				
		Centro Custos	Gerência	Responsável	
		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
		Desvios			
		Calibrador com folga na Posição nº14; Ajustar posição de 0,02mm na montagem.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056666	02-04-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72431

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

0,5 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH					
Equipamento		Denominação							
4716506423-0035		LY							
<table><tr><th>Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td></td><td>Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade	Ação						
			Conserto						
		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF					
Desvios									
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza; Conserto						
Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME						
-	PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle					
LP-056623	30-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	72375					

Tatiana Branco
EDV: 928380
PS/QMM61-C

0,4

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506423-0034			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	18		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	3				
Em Exame Interno	2		Desvios		
Para Conserto Interno	3		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza;		
Em Conserto Interno	6		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056622	30-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72374

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																								
Equipamento		Denominação																											
4716506423-0012		LY																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th rowspan="6">Conserto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	18	Em Utilização	3	Em Exame Interno	2	Para Conserto Interno	5	Em Conserto Interno	4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios alibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza; Distância de 4,3mm -0.1mm (Gasto: 3,5mm) está no limite do gasto. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios alibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza; Distância de 4,3mm -0.1mm (Gasto: 3,5mm) está no limite do gasto. Conserto		
Disponibilidade		Ação																											
Status	Qtd	Conserto																											
Sucitado	18																												
Em Utilização	3																												
Em Exame Interno	2																												
Para Conserto Interno	5																												
Em Conserto Interno	4																												
Centro Custos	Gerência	Responsável																											
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																											
Desvios alibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza; Distância de 4,3mm -0.1mm (Gasto: 3,5mm) está no limite do gasto. Conserto																													
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																									
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																								
LP-056620	30-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72372																								

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900512-0005			LS		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	3		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com a posição nº3 danificada.		
Em Conserto Interno	1		Conserto <i>QR code</i>		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056538	25-02-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA		72008

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511734-0001			LY - ângulo da sede			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	HENRY PETERSON SCHARF	
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em estoque	1		Calibrador faltando a modificação nº1 (redesenhado) conforme desenho. PÇ acompanha			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056525	09-01-2026	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71590	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Suellen Pereira
EDV: 9289846
PS/QMM61-CtP


26/05/2026

0,5 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0037			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	24			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em construção	1			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação		
Em Conserto Interno	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056513	23-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA			72316

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
25/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404703-0026			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qty	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	12				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Diâmetro 2,00mm ±0,005mm (gasto 1,990) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,989mm - posição nº02		
Em Exame Interno	1		Conserto		
Em construção	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056512	23-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72315


 Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

0,5 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506423-0028			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>HENRY PETERSON SCHARF</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	18																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056507	23-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72308															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404273-0002			LX (UTILIZAÇÃO :CORPO SPS - ZPD		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd				
Desativado	4		625551	MOEL-UP - Usinagem Iole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios Diâmetro 3,00mm -0,007mm está fora do especificado. Valor da medição 3,097mm Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056496	06-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72116

Tatiana Branco
 EDP: 03898001
 PS/QMM61-CtP

2,9

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507930-0030			LY.(CONEXÃO PO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rugosidade Rzmax1,0mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,293mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Rugosidade Rzmax1,0mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,293mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Rugosidade Rzmax1,0mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,293mm																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	29																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056412	23-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72302															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CIP

4,1

0,7 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0051			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Para Reclamação	1					
Sucátado	37					
Para Conserto Interno	2	Conserto				
Em Utilização	8					
Em estoque	6					
Em Conserto Interno	3					
		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF		
		Desvios				
		Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com batida/danificação				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056411	23-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72301	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

23 1,2 Mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507930-0033			LY.(CONEXÃO PO)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	29		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	4		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.		
Em Conserto Interno	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056380	17-03-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72210

Tatiana Branco
EDV: 92888001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200489-0010			LG 8,23±0,02			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	6			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	3			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.		
Perdido	2			Conserto		
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056118	10-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA			71428


 Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200628-0006			LG Ø4,970 + 0,11			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	3			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	11					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em construção	1			Diâmetro 4,970mm ±0,0025mm (gasto 4,967mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø4,967mm - posição nº1 Calibrador com a posição nº4 danificada.		
Em estoque	12			Conserto		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056115	03-12-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71372	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

J, 5m

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0005			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucatado	11					
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	5					
Em estoque	6					
				Desvios		
				Calibrador com danificações na face de medição.		
				Conserto		
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056048	02-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA			72046

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

3, 1 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0033			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>HENRY PETERSON SCHARF</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	2																			
Em Utilização	4																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	2																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-056047	02-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA	72043																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0069			JMK6-OGIVA 4,00																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,014mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Em Exame Interno	1																			
Em Utilização	15																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	15																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055953	14-02-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71935															



Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

3,4 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506424-0013			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	5				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em estoque	6		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	3		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055951	13-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71912

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4737990008-165418			JMF9-PRISMA MAG 181-246																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685867</td> <td>TEF1 - Afiação de Ferramentas</td> <td>LEONARDO SELL DOMINGUES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prisma com danificações nas superfícies de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685867	TEF1 - Afiação de Ferramentas	LEONARDO SELL DOMINGUES	Desvios			Prisma com danificações nas superfícies de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685867	TEF1 - Afiação de Ferramentas	LEONARDO SELL DOMINGUES																			
Desvios																					
Prisma com danificações nas superfícies de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	21																				
Em Utilização	21																				
Em Exame Interno	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-055945	14-02-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	71945

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406121-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685482	MOE1-IP - CtP/MFO11	EMANUEL VITOR CECCON
Desativado	1		Desvios Calibrador faltando posição nº03 conforme desenho. Conserto		
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	1				
Em estoque	2				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA FERES			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055834	10-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72145

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316403205-0010			LX..BALANCIN			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	19					
Em Utilização	13					
Em Exame Interno	1			Desvios		
to		EIME Faltando posição nº7, trocar posição nº1 para Poliacetal, na posição nº4 (4312400051) falta a posição nº200.				
		Conserto				
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055788	06-02-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71828	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300019-0005			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685431	MOE2-DU - Bico S	HENRY PETERSON SCHARF	
Sucitado	2					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1	Desvios		Calibrador faltando posição nº 03 conforme desenho.		
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055764	11-02-2026	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71886	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
25/05/20

0,99 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716505613-0002			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	5				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00247mm		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	GIOVANNA SLOWIK TREVISANI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055763	14-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71950

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/2026

3.1.1

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716505613-0009			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	5				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Calibrador com batidas na face de vedação Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055762	14-02-2026	CX01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71951

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300945-0001			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização					
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		sições nº 11 + 12 com batimento de 0,065mm.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055681	26-02-2026	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		72012


 Tatiana Branco
 EDV-92898001
 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500176-0049			LY44P24/8,00																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Em Utilização	3																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055397	14-01-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71630															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 23/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500182-0003			LY44P/24/9,05																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685485</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Diâmetro 9,05mm -0,005mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,043mm - posição nº04 (Pastilhas)(4x) Distância 0,3mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (Esferas) (2x) </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Diâmetro 9,05mm -0,005mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,043mm - posição nº04 (Pastilhas)(4x) Distância 0,3mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (Esferas) (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Diâmetro 9,05mm -0,005mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,043mm - posição nº04 (Pastilhas)(4x) Distância 0,3mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (Esferas) (2x)																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	6	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	2	Em Conserto Interno	2	Conserto									
Status	Qtd																				
Sucitado	6																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055380	11-02-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71889																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

1,0

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4705400082-0100			'EP (CONEXÃO DO BALANCIN)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	98				
Em Utilização	2				
Em estoque	4				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com batida no Ø3,5mm.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055356	10-02-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		71868

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360386-0003			JMK6-OGIVA 4,00			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	30			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	2					
Em Utilização	12			Desvios		
Em estoque	16			Não calibra. Diâmetro gasto.		
Em Conserto Interno	8			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054974	22-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71698	


 Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

J. J. M.

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0020			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Sucitado	18					
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	3					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	4					
		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
		Desvios				
		Calibrador com batidas e danificações na face de medição.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054958	26-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71725	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4716401162-0005			LX											
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685541</td><td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr></tbody></table>			Centro	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON			
Centro	Gerência					Responsável								
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B		EMANUEL VITOR CECCON											
Status	Qtd													
Transferido	1													
Sucitado	1													
Em Utilização	1													
Para Conserto Interno	1													
Em estoque	4													
		Conserto	<table><thead><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº10 travada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Desvios			Calibrador com posição nº10 travada.			Conserto		
Desvios														
Calibrador com posição nº10 travada.														
Conserto														
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME									
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-054602	06-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71564									

Tatiana Branco
EDV: 82898001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405528-0002			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1		Desvios Calibrador com danificações no raio 15,77mm ±0,05mm - posição nº2 Conserto		
Em Utilização	1				
Em estoque	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054601	06-01-2026	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71565

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 23/05/2026

4,0

512 mm

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0034			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	8			Desvios		
Em estoque	6			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Reclamação	1			Conserto		
Em Conserto Interno	4					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054542	15-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71477	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500025						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	
Sucitado	6		Desvios Confeccionar 02 unidades peças acompanham, séries 0016 e 0017. Conserto			
Em Utilização	2					
Em construção	4					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053607	28-08-2025				69591	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/05/2019

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404447-0009			LX (USADO COM 4716507177)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	4			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	15					
Em Utilização	6			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.		
Em Conserto Interno	8			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053408	20-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		70727	

Tatiana Branco
 EDV-192898001
 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716403967-0008			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 08 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 08 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 08 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	4																				
Sucitado	5																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053162	20-10-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71070																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403967-0001			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	4			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	5					
Em Utilização	2			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Calibrador faltando faces com distância de 8mm (Corte A-B) Posição nº11.		
Em Exame Interno	1			Conserto		
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052987	17-10-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		71053	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404802-0010			LX Ø4,00		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	9		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	2				
Em Utilização	5		Desvios		
Em construção	3		reclamação da linha. Calibrador com a posição nº04 torta Calibrador com a posição nº05 fora de posição Diâmetro 2,00mm +0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,997mm - posição nº02 Diâmetro 1,84mm ±0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,804mm - posição nº03 (2x) Após conversa com a TEF foi visto que seria melhor a revisão completa do calibrador		
Em estoque	2		Conserto		
Em Conserto Interno	3				
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-052207	26-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA	69566	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
28/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507285-0004			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador com danificações no topo da posição nº02.			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051346	28-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69336	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405854						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Construção	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	1					
Em construção	1		Desvios			
Em estoque	1		Confeccionar posições 3, 4, 5 e 201.14089457			
			Construção			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051343	25-07-2025		CALIBRADOR ACOMPANHA		69325	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716405067-0009			LX				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	2			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2						
Em Utilização	4			Desvios			
Para Conserto Interno	1			DIÂMETRO 1,940 - 0,006 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,929mm - posição nº07			
Em estoque	4			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051139	30-06-2025	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA			69107	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900558-0003			LS "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	2				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
			Desvios		
			Distância 63,300 ± 0,02 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 63,264mm - posição nº06		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050866	10-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69203

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403771-0001			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2		Desvios Paralelo máximo de 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,015mm. Conserto			
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049367	03-04-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68464	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716402641-0002			LX936W1		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em Utilização	5		Calibrador com a posição nº01 quebrada. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049116	10-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68519

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/05/2025