


ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5209630

12.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209630 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MVC9CT
 Equipamento: 200000009772 C.U. CHIRON DZ 12K W
 Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
 C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.05.2026 10:07:50
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR FLANGES
RESP.: VITOR MACHADO
STATUS: MÁQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR FLANGES	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 12.05.2026 10:08:48 BRAZIL (MVC9CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210033

25.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210033 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 2000000006874 HIDROEROSÃO GLUTH - HE
 Local Instal.: 6854M110-421 CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.05.2026 09:21:50
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

PARADA RETRABALHO CORPO BOMBA LEWA	Pedido: ARAUJO
Quantidade: 03	
Status: PARADA	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		PARADA RETRABALHO CORPO BOMBA LEWA	F-13-01	0,0 HRS		/ /	

RECEBIDO

EDV: DATA 03/06/2026

NOME *[Assinatura]*

VISTO *[Assinatura]*

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 22.05.2026 09:22:20 BRAZIL (NEW1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5209836

18.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209836 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 200000003355 HIDROEROSÃO GLUTH - HE
 Local Instal.: 6854M110-421 Ctp/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 18.05.2026 08:43:11
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha:

CES978

PARADA PEÇAS BOMBA LEWA HE	Pedido: Gladimir
Quantidade: 02	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		PARADA PEÇAS BOMBA LEWA HE	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: Chumbinho

VISTO: Gladimir

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 18.05.2026 08:45:21 BRAZIL (NEW1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 685601447417 **Tipo ordem:** ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500065-106

PLACA ZEMA - BICO S - 106

C.C: 685431 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 18.03.2026 10:48:03

Atividade: TPM TPM

Prazo: 18.03.2026 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 18/03/2026 - França	
placa variando medida	
PLACA ZEMA - BICO S - 106	
4711500065-106	

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	placa variando medida	FF0608	0,0	HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: Gelson da S.P. Junior
92821086

12.02.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Ninho Hidráulico SPS - 006

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 06.02.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 09/02/2026 - Franca

VAZAMENTO DE OLEO HIDRAULICO

Ninho Hidráulico SPS - 006

4729109414-006

Aprovação do solicitante: Regimara 92896115 04/06/26.

02/06/26.

01.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine Mikron-50

Localização: CT/101

Emissão: 30.10.2025 11:24:46

Prazo: 30.10.2025 Cod. ABC:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	MAGAZINE EMPENADO	FF0600	0,0	HRS	____ / ____ / ____	_____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: Signatário 92896115 02/06/26.

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601471377

01.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601471377 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728701220-003

Régua Ghiringhelli - 003

C.C: 685615 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 25.05.2026 11:03:17

Atividade: TPM TPM

Prazo: 25.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalho metal duro

Oper SubO

C. Trab. T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Material

Descrição

Qtd plan

Reserva

Req Compra

Item

0010

Retrabalho metal duro

FF0600

0,0 HRS

Usin.10,6h(RETPRESS) - (Geral) - Sem MP

1,000

0034415359 00010

RECEBIDO

EDV: 13904768 DATA: 01/06/26

NOME: Lucas

VISTO: H

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601469871

18.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601469871 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729110135-009

Cabeçote de gravação PDOE - 009

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 18.05.2026 04:47:48

Atividade: TPM TPM

Prazo: 18.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Agulhas curtas, cabos rompidos

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	Agulhas curtas, cabos rompidos	FF0600	0,0 HRS	___/___/___	___
------	--------------------------------	--------	---------	-------------	-----

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :___:___

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

Mathias S.

Equipamento:

Placa Mikron TUCHO - PL2

Localização: CT/101

Emissão: 12.05.2026 09:46:16

Prazo: 12.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Folga na abertura/fechamento, desarmando

0010	Folga na abertura/fechamento, desarmando FF0600	0,0 HRS	/	/
------	---	---------	---	---

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Por Negoci 92889290

06.05.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Molde CRIN F00RJ01614 - B

Localização: CT/201

Atividade: TPM TPM

Prazo: 06.04.2026 **Cod. ABC:** B

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 08/04/2026 - França

Revisão de molde

Molde CRIN F00RJ01614 - B

4726600002-B

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 9277772

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____