

Ordem: 5201056 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 6110 RETIF PLANA F 50 JUNG
Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.08.2025 09:40:34
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

Fabricar Porca, anel e bucha	Pedido: Teles
Quantidade: 02 porcas	
02 anel separador	
02 buchas guia da haste	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Porca, anel e bucha	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: 29/08/25

NOME: Teles

VISTO: 


MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ Parada real: ___/___/___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 27.08.2025 09:44:11 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 

Ordem: 5200586 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000023241 RETIFICA SUPFINA 814 D4F2 NC
Local Instal.: 6854M120-545 CTP/MSI22 - USINAGEM DURA DHK/STH
C.C: 685545 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 14.08.2025 08:44:23
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

*Fabricar Bucha de Bronze	Pedido: Maurides
Quantidade: 04 peças	
Status: Precária	

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Bucha de Bronze	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	____

RECEBIDO

EDV: 9137795 DATA: 29/08/25

NOME: L. Ricardo

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____	Parada real: ____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas
* 14.08.2025 08:45:21 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos as componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5200255 Tipo ordem: ZM36 Emitente: LAI1CT
Equipamento: 2000000008645 TORNO OKUMA SPACE TURN LB 300-C
Local Instal.: 6854M120-541 CTP/MSI22 - USINAGEM MOLE DHK
C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 04.08.2025 22:17:58
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

JW - 05/08/2025 - IOS3CT
Retrabalhar eixo quebrado Pedido: Alex Lima
Quantidade: 01 peça
Status: Parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	centralizar eixo quebrado	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

Alex Lima
92904925
28/08/25.

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____	Parada real: ____/____/____ : ____:____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acões executadas
* 04.08.2025 22:13:37 BRAZIL (LAI1CT)
* eixo separador de
* borra quebrou
* rescentralizar o eixo
* 04.08.2025 22:22:10 BRAZIL (LAI1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5201009 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000002558 REBARBADORA EXTRUDE HONE
Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UID
C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 26.08.2025 11:48:39
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar eixo do pistão	Pedido: Gabriel Dranka
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar eixo do pistão	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____	Parada real:	

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 26.08.2025 11:50:48 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Marcelo Simões
CIP/TER22
EDV: 92886553

Rg entregue

Ordem: 5201030Tipo ordem: ZM36Emitente: SCL9CT

Equipamento: 200000024508Retifica Bahmuller CNC Twinner

Local Instal.: 6854M420-614CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO

C.C: 685614Prioridade:Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 26.08.2025 17:24:29

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar Alívio do eixo do Spindle
resp.: Cleverson (scl9ct)
qtd.: 02 pcs
status: urgente

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Alívio do eixo do Spindle	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___:___:___	Parada real:	

Código da causa:

Texto da causa:

- Acções executadas
- * 26.08.2025 17:25:09 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 92820577 - *[assinatura]*

Cleverson *TEF 31*

28/08/25

Prazo: 21.07.2025 **Cod. ABC:**

CES978

Aprovação do solicitante:

Reginara 92896115

29.07.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

4711700879-1022

Aprovação do solicitante: Regimara 95896115

Aprovação do solicitante: _____

08.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron UIN - 014

Localização: CT/101

Emissão: 07.08.2025 03:46:32

Prazo: 07.08.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 08/08/2025 - França

VARIAÇÃO DAS ALTURAS EXTERNAS

Placa Mikron UIN - 014

4729108870-014

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	VARIAÇÃO DAS ALTURAS EXTERNAS	FF0600	0,0 HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

ante: 

19.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron TUCHO - PL7

Localização: CT/101

Emissão: 30.07.2025 15:46:14

Prazo: 30.07.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01, - 01/08/2025 - França

Placa não esta fechando corretamente.

Placa Mikron TUCHO - PL7

4729111147-207

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

[illegible]

24.07.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P3 - 020

Localização: CT/303

Emissão: 24.07.2025 11:54:35

Prazo: 24.07.2025 **Cod. ABC:**

CES978

4728400150-020

28108

24.07.2025 Pag.: 1 / 1

Emissão: 24.07.2025 11:49:17

CES978

4728400143-002

92852954
28108

08.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento MW - 002

Localização: CT/303

Emissão: 07.08.2025 10:43:42

Prazo: 07.08.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 08/08/2025 - França

TAMPA DO PALLET TRAVADA, REVISAR GERAL.

Pallet Elemento MW - 002

4728400157-002

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Dani

92 852854

28/08

CES978

28108

Aprovação do solicitante:

Regimara 92896113

07.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601392570 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729111212-002

VDI Lateral Okuma - 002

C.C: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 27.06.2025 06:59:15

Atividade: TPM TPM

Prazo: 27.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 07/07/2025 - França

Ferramenta travada

VDI Lateral Okuma - 002

4729111212-002

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qcd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Ferramenta travada	FF0600	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____: ____

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Leandro

CES978

4729111213-036

Aprovação do solicitante: Leandro

01.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601399885 **Tipo ordem:**ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729111147-207

Placa Mikron TUCHO - PL7

C.C: 685622 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 30.07.2025 15:46:14

Emissão: 30.07.2025 15:46:14

Atividade: TPM TPM

Prazo: 30.07.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 01/08/2025 - França
Placa não esta fechando corretamente
Placa Mikron TUCHO - PL7
4729111147-207

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Placa não esta fechando corretamente	FF0600	0,0 HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Klasmara 92896115

