

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5201242

01.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201242 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 6110 RETIF PLANA F 50 JUNG
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 01.09.2025 15:30:52
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar suporte para bomba hidraulica	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar suporte para bomba hidraulica	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
Pq Entrega 8/ Anderson Dssis Marcelo Simões CTP/TEF22 EDV: 92886653 03/09/2025					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 01.09.2025 15:31:57 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5201334 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT
Equipamento: 200000023653 TORNO ROMI GL300M
Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.09.2025 13:45:44
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHO ROSCA DO VARÃO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHO ROSCA DO VARÃO	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	
Pq Entrega 8/ Assinado r Crin Marcelo Simões CIP/TEF22 EDV: 92886653 03/09/2005					

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__:__: Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 03.09.2025 13:45:52 BRAZIL (EUJICT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5199996 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT
Equipamento: 200000007998 LAVADORA DURR 85C MINIO
Local Instal.: 6854M420-606 CTP/MFC48 - LINHA DE MONTAGEM CRI-N
C.C: 685606 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.07.2025 08:38:47
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978


FABRICAR ROTOR EDURR
QUANTIDADE : 1 PEÇA
PRIORIDADE :ALTA
SOLCITANTE :JAEI EURICH

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR ROTOR EDURR	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real: ___/___/___:___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Acções executadas
- * 29.07.2025 08:40:58 BRAZIL (EUJ1CT).
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 

Ordem: 5199516Tipo ordem: ZM36Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000007948RETIFICA HTT TS-25AD

Local Instal.: 6854M420-615CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N

C.C: 685615Prioridade:Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 16.07.2025 10:10:54

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar eixo estoque	Pedido: Diego F.
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar eixo estoque	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: 72895788 DATA: 02/09/25 NOME: <u>Diego Ferreira</u> VISTO: <u>Diego Ferreira</u>					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	/ /	Parada real:	

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

* 16.07.2025 10:14:53 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura;
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação;

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5200867

29.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5200867 Tipo ordem: ZM36 Emitente: FEU9CT
 Equipamento: 200000023241 RETIFICA SUPFINA 814 D4F2 NC
 Local Instal.: 6854M120-545 CTP/MSI22 - USINAGEM DURA DHK/STH
 C.C: 685545 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 21.08.2025 09:31:24
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Fabricar haste do pino
 Quantidade: 10m pps
 Fabricar conforme desenho em anexo.
 PRIORIDADE ALTA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar haste do pino Usin.1,35h (VH METALURGICA) - Com Mp	F-13-01	0,0 HRS 10,000	____/____/____	_____ 0034405935 00010

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____ Parada real: ____/____/____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 21.08.2025 09:33:28 BRAZIL (FEU9CT) Tel.: +55 (41) 33412692
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componentes de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação.

Aprovação do solicitante: _____

[Assinatura]
02/09/25

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5201246

02.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201246 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EDL9CT
 Equipamento: 200000015324 BRUNIDORA GEHRING
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 01.09.2025 17:02:16
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Abrir furos no acoplamento
quantidade 02
Conforme desenho

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Abrir furos no acoplamento	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
<i>Pq, Guilherme 0/</i> <i>Anderson Assis</i> Marcelo Simões CIP/TEF22 EDV: 92886653 <i>01/09/2025</i>					

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___	Parada real: ___/___/___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 01.09.2025 17:07:11 BRAZIL (EDL9CT) Tel. +55(41)33412292
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

12.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine DV-P - 005 - B

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 12.08.2025 06:16:03

Atividade: TPM TPM

Prazo: 12.08.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 12/08/2025 - França

VARIACAO DE MEDIDAS

Magazine DV-P - 005 - B

4728400079-005-B

Aprovação do solicitante: 

20.08.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante:

Regina 92896115

12.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine DV-P - 006 - B

Localização: CT/303

Emissão: 12.08.2025 09:32:28

Prazo: 12.08.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	GIRANDO PEÇAS / GAIOLAS FROUXAS	FF0600	0,0	HRS	___/___/___	
DAR BAIXA						

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

Jones
92885601

04.09.25

Prazo: 01.08.2025 **Cod. ABC:**

CES978

Aprovação do solicitante: Conselho NO. 904+2966 15/05/21

02.09.2025 Pag.: 1 / 1

Prazo: 01.09.2025 Cod. ABC:

CES978

Aprovação do solicitante:

92753248
3/9/25 OBIC

CES978

Aprovação do solicitante: Kigmará 92896115

[illegible]

11.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Cabeçote de gravação PDOE - 009

Localização: CT/303

Emissão: 11.08.2025 13:22:07

Prazo: 11.08.2025 **Cod. ABC:**

CES978

desgaste das agulhas

Cabeçote de gravação PDOE - 009

4729110135-009

Aprovação do solicitante: _____

20.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Preparação Cilindro P3 - 013

Localização: CT/303

Emissão: 19.08.2025 08:44:52

Prazo: 19.08.2025 Cod. ABC:

CES978

quebra da chaveta

Pallet Preparação Cilindro P3 - 013

4728400086-013

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Lucas Andreus

11.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601401620 **Tipo ordem:** ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400086-019

Pallet Preparação Cilindro P3 - 019

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 08.08.2025 14:39:44

Emissão: 08.08.2025 14:39:44

Atividade: TPM TPM

Prazo: 08.08.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 11/08/2025 - França
pallet travando
Pallet Preparação Cilindro P3 - 019
4728400086-019

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	pallet travando	FF0600	0,0 HRS	____/____/____	_____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

1999	1999
2000	2000
2001	2001
2002	2002
2003	2003
2004	2004
2005	2005
2006	2006
2007	2007
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025
2026	2026
2027	2027
2028	2028
2029	2029
2030	2030
2031	2031
2032	2032
2033	2033
2034	2034
2035	2035
2036	2036
2037	2037
2038	2038
2039	2039
2040	2040
2041	2041
2042	2042
2043	2043
2044	2044
2045	2045
2046	2046
2047	2047
2048	2048
2049	2049
2050	2050
2051	2051
2052	2052
2053	2053
2054	2054
2055	2055
2056	2056
2057	2057
2058	2058
2059	2059
2060	2060
2061	2061
2062	2062
2063	2063
2064	2064
2065	2065
2066	2066
2067	2067
2068	2068
2069	2069
2070	2070
2071	2071
2072	2072
2073	2073
2074	2074
2075	2075
2076	2076
2077	2077
2078	2078
2079	2079
2080	2080
2081	2081
2082	2082
2083	2083
2084	2084
2085	2085
2086	2086
2087	2087
2088	2088
2089	2089
2090	2090
2091	2091
2092	2092
2093	2093
2094	2094
2095	2095
2096	2096
2097	2097
2098	2098
2099	2099
2100	2100
2101	2101
2102	2102
2103	2103
2104	2104
2105	2105
2106	2106
2107	2107
2108	2108
2109	2109
2110	2110
2111	2111
2112	2112
2113	2113
2114	2114
2115	2115
2116	2116
2117	2117
2118	2118
2119	2119
2120	2120
2121	2121
2122	2122
2123	2123
2124	2124
2125	2125
2126	2126
2127	2127
2128	2128
2129	2129
2130	2130
2131	2131
2132	2132
2133	2133
2134	2134
2135	2135
2136	2136
2137	2137
2138	2138
2139	2139
2140	2140
2141	2141
2142	2142
2143	2143
2144	2144
2145	2145
2146	2146
2147	2147
2148	2148
2149	2149
2150	2150
2151	2151
2152	2152
2153	2153
2154	2154
2155	2155
2156	2156
2157	2157
2158	2158
2159	2159
2160	2160
2161	2161
2162	2162
2163	2163
2164	2164
2165	2165
2166	2166
2167	2167
2168	2168
2169	2169
2170	2170
2171	2171
2172	2172
2173	2173
2174	2174
2175	2175
2176	2176
2177	2177
2178	2178
2179	2179
2180	2180
2181	2181
2182	2182
2183	2183
2184	2184

Aprovação do solicitante: Lucas Antunes

27.05.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA ZEMA - BICO S - 110

Localização: CT/303

Emissão: 27.11.2024 07:29:16

Prazo: 27.11.2024 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 27/05/2025 - França

placa com variação de medida

PLACA ZEMA - BICO S - 110

4711500065-110

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : : Parada real:

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

Demi
92852854
02109

Equipamento:

PLACA ZEMA - BICO P - 014

Localização: CT/303

Emissão: 25.08.2025 14:49:10

Prazo: 25.08.2025 **Cod. ABC:**

CES978

PR01 - 29/08/2025 - França

placa com variação de medida

PLACA ZEMA - BICO P - 014

4711500065-014

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Walter J

CES978

Aprovação do solicitante: João Antonio

CES978

Aprovação do solicitante: Lucas Almeida