

Ordem: 5203629 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 2000000008424 LINHA ELETROEROSAO HE BOSCH-ATMO
 Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 05.11.2025 15:21:31
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: _____ CES978

Fabricar base do separador	Pedido: Leon
Quantidade: 10 peças	
Status: Normal	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar base do separador	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 9283550 DATA: 20/02/26

NOME: Leon

VISTO:

* Garantia *

VH

9 peças

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas


* 05.11.2025 15:24:14 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5205840 Tipo ordem: ZM36 Emitente: OLR7CT
Equipamento: 2000000007995 RETIFICA VOUMARD 100 CNC XHZH DUO CHS
Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 21.01.2026 09:31:09
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Fabricar Engrenagem Cilindrica
Quantidade: 02 unidades
Fabricar conforme o desenho em anexo.

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Engrenagem Cilindrica	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
RECEBIDO EDV: 52303550 DATA: 20/02/26 NOME: Leon VISTO: 						

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 21.01.2026 09:32:44 BRAZIL (OLR7CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

17.10.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: João Negreiros 92889290

09.12.2025 Pag.: 1 / 1

Aprovação do solicitante: José Negretti 92089290

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 738 UIN - 021

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 05.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 06/01/2026 - França

FOLGA NO EIXO

Holder 738 UIN - 021

4711801738-021

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/____ __:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Nogueira (POT 92746001)
20/02/26

05.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 738 UIN - 026

Localização: CT/101

Emissão: 16.09.2025 10:46:25

Atividade: TPM TPM

Prazo: 16.09.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 18/09/2025 - França

Fixo travado.

Holder 738 UIN - 026

4711801738-026

Aprovação do solicitante: Ricardo Cruz 92746099
20/02/26

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 738 UIN - 017

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 05.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 06/01/2026 - Franca

Desgaste

Holder 738 UIN - 017

4711801738-017

Aprovação do solicitante: NICOLLO (RUE 92746001)
20/02/26

Ordem: 685601427117 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729109415-016

Ninho Hidráulico 415 016

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 01.12.2025 22:12:27

Atividade: TPM TPM

Prazo: 01.12.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 03/12/2025 - França

peça presa nao solta do dispositivo

Ninho Hidráulico 415 016

4729109415-016

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	peça presa nao solta do dispositivo	FF0600	0,0	HRS	____/____/____	_____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

Aprovação do solicitante:

Regimara 92896115

~~Page~~: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante:

Reginara 92896115

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601431106 **Tipo ordem:** ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711801626-001

Holder 626 UIN - 001

C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada **Emissão:** 06.01.2026 14:00:44

Atividade: TPM TPM

Prazo: 06.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 06/01/2026 - Thais

Folga no eixo

Holder 626 UIN - 001

685601431106

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Folga no eixo	FF0600	0,0 HRS	____ _/____ _/____ _	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

lymra 92896115

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Ninho Hidráulico 415 026

Localização: CT/101

Emissão: 06.01.2026 14:09:20

Prazo: 06.01.2026 Cod. ABC:

CES978

Peça presa no ninho

Ninho Hidráulico 415 026

4729109415-026

Aprovação do solicitante: Kigmará 92896/15