

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206471

11.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206471 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ARR2CT
 Equipamento: 200000007844 RETIFICADORA SUPFINA (L3)
 Local Instal.: 6854M110-434 CtP/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
 C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 06.02.2026 08:53:04
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

RETIRAR PARAF. QUEBRADOS/NOVAS FURAÇÕES
QUANTIDADE: 4 FURAÇÕES.
SEÇÃO: TEF31
STATUS: SEM PEÇAS PARA TROCA.

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETIRAR PARAF. QUEBRADOS/NOVAS FURAÇÕES	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92907455 DATA: 26/02/26

NOME: RAFAEL ARAUJO

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 06.02.2026 08:50:02 BRAZIL (ARR2CT)
* RETIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS E REALIZAR MAIS 4 FURAÇÕES ESPELHADAS.
* .
* QUANTIDADE: 4 FURAÇÕES.
* .
* RESPONSÁVEL: RAFAEL ARAUJO
* .
* ÁREA: TEF31
* .
* STATUS: SEM PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO.
* 06.02.2026 08:54:51 BRAZIL (ARR2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;

Aprovação do solicitante: _____

RAFAEL 26/02/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5207077

25.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207077 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MVC9CT
 Equipamento: 200000024508 Retifica Bahmuller CNC Twinner
 Local Instal.: 6854M420-614 CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO
 C.C: 685614 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 25.02.2026 14:29:12
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A
 Sintoma da falha: CES978


REMOVER PORCA DO MANCAL + FABRICAÇÃO DE PORCA
RESP.: VITOR MACHADO
STATUS: MÁQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	REMOVER PORCA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__: Parada real: ___

Código da causa: Texto da causa:

- Acões executadas
- * 25.02.2026 14:30:59 BRAZIL (MVC9CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5207071

25.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207071 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000002638 C.U. BZ500 GROB GB806/02
 Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
 C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 25.02.2026 12:40:31
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

RELTRABALHAR CALÇO
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
QTD.: 01 PÇ
STATUS: URGENTE (SPINDLE ESTOQUE ZERO)

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RELTRABALHAR CALÇO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 25.02.2026 12:41:46 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

*Rg entregue a
 Vitor TEF3*

Marcelo Simões
 CTP/TEF22
 EDV: 92886653

25/02/26

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206972

23.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206972 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MVC9CT
 Equipamento: 200000024508 Retifica Bahmuller CNC Twinner
 Local Instal.: 6854M420-614 CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO
 C.C: 685614 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.02.2026 09:50:31
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR CONE/FACE EIXO
STATUS: MÁQUINA PARADA
RESP.: VITOR MACHADO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR CONE/FACE EIXO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Edson Bento
 CIP/TEF22
 EDV: 92777721

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real: ___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 23.02.2026 09:51:07 BRAZIL (MVC9CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207000

23.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207000 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000002638 C.U. BZ500 GROB GB806/02
 Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
 C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.02.2026 16:44:07
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR BUCHA E FLANGE
 REP.: CLEVERSON (SCL9CT)
 QTD.: 1+1
 STATUS: URGENTE (SPINDLE STOQUE ZERO)

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR BUCHA E FLANGE	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: 12820577 DATA: 25/02/26

NOME: CLEVERSON

VISTO: 

Edson Bento
 CIP/TEF22
 EDV: 92777721

 24/02/26

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__

Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 23.02.2026 16:45:12 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206689

12.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206689 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.02.2026 15:42:12
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Recuperar mesa intermediaria do eixo z	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Recuperar mesa intermediaria do eixo z F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 12.02.2026 15:43:28 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

24/02/26 Teles

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5206688

12.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206688 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.02.2026 15:14:45
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

FABRICAR GUIA DA POLIA	PEDIDO: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	
Acompanha a polia para a fixação da guia	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR GUIA DA POLIA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 12.02.2026 15:17:27 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

24/02/26 Teles

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206680

12.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206680 Tipo ordem: ZM36 Emitente: GOA3CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.02.2026 10:57:12
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

•Fabricar parafuso guia
Orçamento - 12/02/2026 - ENB9CT

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar parafuso guia	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: __/__/__

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/__:__: Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 12.02.2026 10:57:08 BRAZIL (GOA3CT)
* Fabricar parafuso guia conforme desenho em anexo
* Resp. Vanderson
* Studer Ct/303
* 12.02.2026 11:00:09 BRAZIL (GOA3CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante: _____

24/02/26 Tyles

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5204133

19.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204133 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT
 Equipamento: 200000023344 LAVADORA ALTA PRESSÃO GLUTH (L2)
 Local Instal.: 6854M110-434 Ctp/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
 C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.11.2025 09:03:11
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: E

Sintoma da falha: CES978

* FABRICAR PEÇAS TURIAN
Orçamento - 19/11/2025 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR PEÇAS TURIAN	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

* *Divisão Tool* *

* *Análise Internamente*

* *Colar Fios de Vedação* *

RECEBIDO

EDV: EUJ1CT DATA: 27/02/26

NOME: J AEL

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 19.11.2025 08:57:12 BRAZIL (EUJ1CT)
* FABRICAR 3 PEÇAS DE CADA DESENHO
* PRIORIDADE ALTA MAQUINA PARADA
* SOLICITANTE JAEI EURICH
* DESENHOS EM ANEXO
* 19.11.2025 09:03:18 BRAZIL (EUJ1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5206162 Tipo ordem: ZM36 Emitente: DRG1CT
Equipamento: 200000023374 RETIFICA EXTERNA STUDER 25 LE
Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIIN
C.C: 685435 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.01.2026 07:38:13
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: X

Sintoma da falha: _____ CES978

Fabricar eixo da roldana STUDER
Qtd - 4 peças
Fabricar conforme desenho em anexo.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar eixo da roldana STUDER	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 92907155 DATA: 26/01/26

NOME: Rafael Araujo

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____ : ____:____	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Acções executadas
- * 29.01.2026 07:39:42 BRAZIL (DRG1CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5206850

24.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206850 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.02.2026 14:50:17
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar anel de ajuste do fuso	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar anel de ajuste do fuso	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ : : ___	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 19.02.2026 14:52:21 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

26/02/26 Teles

Ordem: 5206171 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000009690 TROVALIZADOR ROSLER
Local Instal.: 6854M420-616 CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO INDUZIDO
C.C: 685616 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.01.2026 11:01:05
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar Bucha	Pedido: Daniel Novak
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Bucha	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 632230 DATA: 25/02/2026

NOME: Edir Bochenek

VISTO: [Signature]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Acções executadas
- * 29.01.2026 11:03:14 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5206819

24.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206819 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 18.02.2026 15:52:21
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Retoma da falha:

CES978

FABRICAR FLANGE DO RETENTOR DO FUSO	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR FLANGE DO RETENTOR DO FUSO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 18.02.2026 15:54:21 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

26/02/26 Jc CES

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5206118

28.01.2026 Pag.: 1 / 1


Ordem: 5206118 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ARR2CT
 Equipamento: 200000003538 RETIFICA SUPFINA (L4)
 Local Instal.: 6854M110-434 CtP/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
 C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 28.01.2026 12:50:10
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

confeccionar raspadores da mesa Supfina
RESP: RAFAEL ARAUJO
SEÇÃO: TEF31
STATUS: MAQUINA PRECARIA / NAO REALIZA SETUP

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	confeccionar raspadores da mesa Supfina F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 28.01.2026 12:50:06 BRAZIL (ARR2CT)
* confeccionar raspadores conforme anexo.
* .
* quantidade: 2 pçs
* .
* Responsável: Rafael Araujo.
* .
* Area: TEF31
* .
* Status: máquina precária / não realizando setups
* 28.01.2026 12:51:30 BRAZIL (ARR2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5206856 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
Equipamento: 200000002638 C.U. BZ500 GROB GB806/02
Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.02.2026 15:57:09
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

CES978

Sintoma da falha:

Usinar Anel

resp.: Cleverson (scl9ct)

qtd: 01

material: conforme desenho em anexo

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Usinar Anel	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

URGENTE !!!

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

- Acções executadas
- * 19.02.2026 15:58:36 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: CLEVERSON - 92820577
CALVO - TEF 31

CES978

Aprovação do solicitante: _____

15.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Tubeira Gluth 4mm - 026

Localização: CT/303

Emissão: 14.01.2026 15:19:54

Prazo: 14.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 15/01/2026 - França

pino travando

Tubeira Gluth 4mm - 026

4729106784-026

Acções executadas

Aprovação do solicitante: **Jordan Figueiredo de Castro**

CtP/TEF22

EDV 92898586

26 / 02 / 76

15.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Tubeira Gluth 4mm - 027

Localização: CT/303

Emissão: 14.01.2026 15:15:57

Prazo: 14.01.2026 **Cod. ABC:**

CES978

26 / 02 / 26

24.02.2026 Pag.: 1 / 1

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

29.10.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: *[assinatura]*

