

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900489-0006			LS		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685008	MOE1-DHK - Fabricação HPC NHA	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	1				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		DISTÂNCIA 10.500±0.05 (a partir 1ºfilete está fora do especificado em desenho. Valor da medição 10,369mm - posição nº2+3 DISTÂNCIA 37,500 ± 0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 37,182mm - posição nº2+3 Conserto		
Em estoque	1				
Em Reclamação	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048755	31-03-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68415

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404206-0003			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT
Sucitado	1				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		DIAMETRO 0,60-0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,647mm - posição nº03		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-049178	01-04-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	68444	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

38/32/25

1

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404447-0025			LX (USADO COM 4716507177)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	4																			
Sucitado	15																			
Em Utilização	11																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049340	26-03-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68375																

Tatiana Branco
EDV: 92808001
PS/QMM61-CtP
05/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716405592-0003			LX				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B		EMANUEL VITOR CECCON	
Transferido	1						
Em Utilização	3						
Para Conserto Interno	2						
Em estoque	1						
			Desvios				
			Calibrador está oxidado.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050176	06-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			68945	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
18/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900589-0002			LS "UIN3"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685701	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
Conserto			Desvios		
			Calibrador está oxidado.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050242	10-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68966

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406102-0001			LX (TICS)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador está com marca de centro - Posição nº2.		
			Conserto		
Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME		
-	PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050309	19-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68789

Tatiana Branco
EDV-92898001
PS/QMM61-CtP

05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404543						
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	3			Desvios		
Suçatado	1			Posição 25 quebrada (4 unidades) Segue apenas posição 16 para que seja colado (4 unidades).14047378		
Em Utilização	1			Conserto		
Em estoque	7					
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-050409	14-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			68746

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
18/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716404536							
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Desativado	3		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA		
Sucitado	1						
Em Utilização	2		Desvios				
Para Conserto Interno	2		Posição 9+11, posição 11 faltando expulsador de arruela. 14049924				
Em construção	2		Conserto				
Em estoque	1						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-050416	19-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68791		

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
18/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316507161-0001			LY770BR245		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		
Status	Qtd		Gerência		Responsável
Desativado	3		685616		MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido
Sucataado	1		RICARDO RUI GASOLA		
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando a modificação nº 04 conforme desenho. Chanfro de 1x45° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,579 x 41,5°		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050421	22-05-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68810

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CIP
05/01/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4715301118-0003			LO-UIN3				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685701		MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1				-		
Em Utilização	1		Desvios				
Para Conserto Interno	1		Calibrador está oxidado - Posições nº2 e 3.				
Em estoque	1		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051505	03-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			69136	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716403163-0008			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON
Desativado	3				
Sucitado	5				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com marca de centro na pos.4. Calibrador faltando pos.8 e 9 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	SARAH CRISTINE TAKEUTE DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051691	12-08-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69447

Tatiana Brancas

EDV: 9283400

PS/QMM61-CtP

18/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716508414-0003			LY (USADO C/ 4716405227) "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador está com face de medição da distância de 90,00mm danificada - Pos.1		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051694	12-08-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69445

Tatiana Branco
EDV: 02898001
PS/QMM61-CtP
18/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360089-0009			JMK6-PINO MED BRUNIDORA DM 8,986		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd				
Sucitado	2		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
			Desvios		
			Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho. Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052218	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69488

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4712406128-0021			JMK6-JMK PINO BRUNIDORA DM 12,003		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	8		685491	MOE2-IP - Sleeve Elemento H	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	5				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em estoque	3		Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052247	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69495

Tatiana Branco
EDV 02898001
PS/QMM61-CtP
05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4712406045-0007			JMK6-PINO MEDICAO Ø9,990		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	6				
Em Utilização	7				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
			Desvios		
			Retrabaihar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052250	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69489

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH														
Equipamento			Denominação																
4738360465-0004			JMK6-PINO MEDICAO 7,480																
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td colspan="2" rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>2</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Conserto		Sucitado	2	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação																	
Status	Qtd	Conserto																	
Sucitado	2																		
Em Utilização	1																		
Para Conserto Interno	1																		
685485		MOE2-IP - Produção Elemento P		EMANUEL VITOR CECCON															
		Desvios																	
		Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho. Conserto																	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle														
LP-052251	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69487														

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738220010-0007			JMJ2-INST MED ROS EXT.M26 X 0,75																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com Ø7,75mm +0,009mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 5,50mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com Ø7,75mm +0,009mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 5,50mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com Ø7,75mm +0,009mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 5,50mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	6																				
Sucitado	4																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	2																				
Perdido	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052713	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69521																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403684-0017			LX(PINO P/BAT.CHANFRO AUXILIAR			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685435	MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT	
Sucitado	10					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em Conserto Interno	1		Desvios			
			Diâmetro 2,300mm +0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,065mm			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053034	15-10-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71017	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

05/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510247-0001			LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	4					
Em Utilização	1					
Em estoque	2					
Em Conserto Interno	1					
				Desvios		
				Calibrador com rosca de fixação da posição nº01 danificada.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053119	17-10-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA			71059

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

18/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4737990011-0013			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Em Utilização	9																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	2																			
Para Exame Interno	1																			
Em construção	3																			
Em estoque	2																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	CESAR AUGUSTO TKATCHUK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053613	08-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71192															

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0359			LX24 BASE DE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685700</td> <td>MOE1-UIN</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Desativado	11	Conserto																			
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	139																				
Para Exame Interno	2																				
Em Exame Interno	5																				
Para Conserto Interno	3																				
		16																			
		2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053615	08-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71194																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0229			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685557</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Dura</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685557	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685557	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Desativado	11																				
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	139																				
Para Exame Interno	2	Conserto																			
Em Exame Interno																					
Para Conr																					
Interno																					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053617	06-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71172																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

18/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0162			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	87			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	11					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em construção	3			No enviar notificação de N/C. Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053909	26-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71326	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0052			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	3					
Em Utilização	8			Desvios		
Em construção	4			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	5			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053914	24-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71298	

Tatiana Branco
 EDV: 928989001
 PS/QMM61-CtP

05/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716506412-0160			LY				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	87			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	11						
Para Conserto Interno	3			Desvios			
Em construção	3			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			
Em Conserto Interno	4			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053928	24-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA			71296	

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4716506419-0037			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	23																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	1																			
Para Exame Interno	2																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053948	13-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71224															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

05/05/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716507918-0048			LY conexao hidraulica				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Para Conserto Interno	5						
Em Utilização	8			Desvios			
Em construção	4			Rugosidade Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00121mm			
Em Conserto Interno	3			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-053958	10-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71198		

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

05/05/26