

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4713800731-0025			LF																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 02 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 02 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 02 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	7																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	8																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051779	12-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA	69450																

Tatiana Branco
EDV: 92898081
PS/QMM61-CtP
12/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716510205-0006			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com marca de gasto no topo da posição nº02.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com marca de gasto no topo da posição nº02.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com marca de gasto no topo da posição nº02.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052387	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69520																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 13/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405783-0002			LX medir angulo 90º		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para	1		Desvios Diâmetro 15,918mm -0,005mm está fora do limite especificado. Valor da medição Ø15,907mm; Calibrador faltando modificação nº01 conforme des		
Conserto					
Em estoque			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO JACSONI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052796	19-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70712

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 12/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508124						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	
Sucitado	1554					
Em Utilização	9		Desvios			
Em estoque	17		Confeccionar 66 unidades conforme desenho. Executar descaracterização (ângulo). Peças acompanham.(14056076)			
			Construção			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054196	01-12-2025				71351	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

12/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508123						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	
Sucitado	1557					
Em Utilização	9					
Em estoque	17		Desvios			
			Confeccionar 66 unidades conforme desenho. Executar descaracterização (ângulo). Peças acompanham.(14056076)			
			Construção			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054197	01-12-2025				71350	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CIP

12/01/26