

Ordem: 5205409
 Tipo ordem: ZM36
 Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000017816
 TORNO NAKAMURA WTS-150 (03)

Local Instal.: 6854M400-700
 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIIN

C.C: 685700
 Prioridade:
 Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Emissão: 08.01.2026 15:14:43

Atividade: FIN Fabricação interna
 Prazo:
 Cod. ABC: B

Sintoma da falha:
 CES976

• Fabricar espaçador traseiro do spindle
 Pedido: Chicanoski

Quantidade: 01 peça

Status: Parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar espaçador traseiro do spindle	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Edson Bento
 CIP/TEF22
 EDV: 92777721

RECEBIDO
 EDV: _____ DATA: ___/___/___
 NOME: _____
 VISTO: _____

MÁQUINA
 PARADA

Tempo de trab. est: 0,0
 Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :__:__
 Parada real:

Código da causa:
 Texto da causa:

- Ações executadas
- * 08.01.2026 15:15:55 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5205029Tipo ordem: ZM36Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000017816TORNO NAKAMURA WTS-150 (03)

Local Instal.: 6854M400-700CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIIN

C.C: 685700Prioridade:Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 17.12.2025 15:04:49

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar Flange e anel espaçador	Pedido: Paulo Chicanoski
Quantidade: 01 de cada	
Status: Parada	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Flange e anel espaçador	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
Pg Enkage						
RECEBIDO EDV: _____ DATA: ____/____/____ NOME: _____ VISTO: _____ MÁQUINA PARADA						

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____: ____: ____Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

Acções executadas

* 17.12.2025 15:06:50 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

TEF-3

Ordem: 5205097

Tipo ordem: ZM36

Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000017816

TORNO NAKAMURA WTS-150 (03)

Local Instal.: 6854M400-700

CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN

C.C: 685700

Prioridade:

Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Emissão: 19.12.2025 12:25:02

Atividade: FIN Fabricação interna

Prazo:

Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar Flange	Pedido: Paulo Chicanoski
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Flange	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0


Fim da avaria: ___/___/___ :__:__

Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

- Acções executadas
- * 19.12.2025 12:26:26 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:  08/01/25

Ordem: 5204980 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 2000000004424 RETIFICA STUDER S 20-2
 Local Instal.: 6854M600-864 CTP/TEF22 - AMOSTRAS OE NACIONAIS SERIES
 C.C: 685864 Prioridade: Localização: CT/304
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.12.2025 15:25:53
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar chapa de fixação regua	Pedido: Leonardo Moreira
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar chapa de fixação regua	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
RECEBIDO EDV: _____ DATA: ___/___/___ NOME: _____ VISTO: _____ Edson Bento CTP/TEF22 EDV: 92777721						

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___ :___:___	Parada real:	

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Ações executadas

* 16.12.2025 15:27:00 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5205025Tipo ordem: ZM36Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 29491BRUNIDORA P3 50 22 BOSCH

Local Instal.: 6854M200-485CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P

C.C: 685485Prioridade:Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 17.12.2025 14:16:12

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:CES978

Retrabalhar eixo	Pedido: Adilson
Quantidade: 01 peça	
Operação: Retrabalhar eixo no Ø do rolamento	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar eixo	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

7/12/26

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

- Acões executadas
- * 17.12.2025 14:17:48 BRAZIL (BOJ4CT)

* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;

* 4-Porta Painelelétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5205346

07.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205346 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000016775 CENTRO USINAGEM HAAS VF-2SS
 Local Instal.: 6854M120-541 CTP/MSI22 - USINAGEM MOLE DHK
 C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 07.01.2026 09:32:37
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar Polia Spindle	Pedido: Giovana
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Polia Spindle	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 07.01.2026 09:33:50 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Giovana D. 92889009

TEF 31

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5205349

07.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205349 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BGB3CT
 Equipamento: 200000006278 FURADEIRA RETCO V-431 UIN03
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 07.01.2026 11:01:18
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR FLANGE FUSO
RETRABALHAR ALTURA DA FLANGE CONFORME DESENHO ANEXO
QTD: 01
STATUS: MAQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR FLANGE FUSO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :__:__	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 07.01.2026 11:02:24 BRAZIL (BGB3CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: CLERSON - 92820577

SAUW TEF31
07/01/26

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5205343

07.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205343 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 07.01.2026 08:21:33
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar Tampa traseira do rolamento	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Tampa traseira do rolamento F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

**MÁQUINA
PARADA**

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 07.01.2026 08:25:02 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 09/01/26 Teles

Ordem: 5205304
 Tipo ordem: ZM36
 Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 31342
 RETIFICA HTG 430
 ZEMA

Local Instal.: 6854M200-485
 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P

C.C: 685485
 Prioridade:
 Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Emissão: 06.01.2026 10:30:05

Atividade: FIN Fabricação interna
 Prazo:
 Cod. ABC: B

Sintoma da falha:
 CES978

Fabricar chapa de vedação do barramento	Pedido:Teles
Quantidade:01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar chapa de vedação do barramento F-13-01	0,0 HRS		___/___/___	
RECEBIDO EDV: _____ DATA: ___/___/___ NOME: _____ VISTO: _____ MÁQUINA PARADA					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___ :__:__	Parada real:	

Código da causa:
 Texto da causa:

Ações executadas

* 06.01.2026 10:32:09 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

09/01/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5205305

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205305 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 06.01.2026 10:48:16
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Fabricar anel separador	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar anel separador	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 06.01.2026 10:49:50 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

09/01/26 Teles

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5204619

04.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204619
Equipamento: 200000000067
Local Instal.: 6854M120-531
C.C: 685531
C. Trab. Resp.: F-13-01
Atividade: FIN
Sintoma da falha:

Tipo ordem:ZM36
Emitente: ZCA3CT
LAVADORA DURR 80W
CtP/MSI23 - MONTAGEM DHK
Prioridade:
F-13-01 Ferramentaria
Fabricação interna
CES978

Localização: CT/101
Emissão: 04.12.2025 13:20:47
Prazo:
Cod. ABC: C

Confecionar porca dos bicos de lavagem conforme desenho em anexo
Quantidade: 5 peças

Orçamento - 04/12/2025 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Confeccionar porca dos bicos de lavagem F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: _____ DATA: 09/01/26 NOME: Cleilson ZAVASSI VISTO: _____					

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____

Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

- Ações executadas

- * 04.12.2025 13:22:17 BRAZIL (ZCA3CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5205314

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205314 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 06.01.2026 12:28:04
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Usinar Tampão do barramento x	Pedido: Teles
Quantidade: 02 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Usinar Tampão do barramento x	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 06.01.2026 12:29:09 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

08/01/26 Teles

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5205310

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205310 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 06.01.2026 11:39:46
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Normalizar tampa dos rolamentos	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Normalizar tampa dos rolamentos	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 06.01.2026 11:40:47 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 08/01/26
Teles

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5204586

03.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204586 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000003251 RETIFICA GHIRINGHELLI M200CNC4A
 Local Instal.: 6854M110-412 Ctp/MFO21 - USINAGEM DURA AGULHAS
 C.C: 685412 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.12.2025 14:04:20
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: _____ CES978

Metalizar eixo	Pedidod:Jael
Quantidade:01 peça	
Status:Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Metalizar eixo	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: _____ DATA: ____/____/____ NOME: _____ VISTO: _____ Duto 927774 21 TEF 20 6/12/26					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____ : ____:____	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 03.12.2025 14:30:16 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5205321

07.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205321 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 06.01.2026 15:04:45
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar Eixo do arrastador	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	
Acompanha porca para calibrar a rosca	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Eixo do arrastador	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 06.01.2026 15:06:47 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

09/01/26 Teles

10.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601422579 **Tipo ordem:** ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400143-029

Pallet Elemento A - 029

C.C: 685484 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 08.11.2025 06:20:33

Atividade: TPM TPM

Prazo: 10.11.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 10/11/205 - França
Tampa fora de posição e apagar N° 20.
Pallet Elemento A - 029
4728400143-029

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qty	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Tampa fora de posição e apagar N° 20.	FF0600	0,0 HRS		___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: *Dem*

92852854

06101

24.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601424427 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400143-011

Pallet Elemento A - 011

C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 19.11.2025 06:41:56

Atividade: TPM TPM

Prazo: 19.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01- 24/11/2025 - Thais
variação de medidas
Pallet Elemento A - 011
4728400143-011

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	variação de medidas	FF0600	0,0 HRS	____ / ____ / ____	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/__:__: Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: *Doni*

97 8 5285 4

06101

27.10.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P7 - 013

Localização: CT/303

Emissão: 24.10.2025 17:21:29

Prazo: 24.10.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Peça enroscando nopallet	FF0600	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: *Dem.*

92852954
06101

24.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Local Instal.: 4711700879-1208

VDI Ø12 - 08

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.11.2025 07:27:07

Atividade: TPM TPM

Prazo: 24.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	FOLGA NO ROLAMENTO	FF0600	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Blank lined paper with a small handwritten mark at the bottom center.

Aprovação do solicitante: Regina 92896115

08.12.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron UIN - 002

Localização: CT/101

Emissão: 05.12.2025 01:16:46

Prazo: 05.12.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 08/12/2025 - Thais

preventiva devido a desgaste

Placa Mikron UIN - 002

4729108870-002

Aprovação do solicitante: Regmara 92896/15

01.12.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA UVA - 001 UP

Localização: CT/101

Emissão: 27.11.2025 06:16:28

Prazo: 27.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 27/11/2025 - França

QUEBRA DO PARAFUSO GARRA INFERIOR

PLACA UVA - 001 UP

4729108288-001

Aprovação do solicitante: *Kenneth Custody*

29.09.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601