

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP										BOSCH																
Equipamento					Denominação																					
4316400030-0165					LX-24 BASE MEDICAO																					
Disponibilidade			Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685338</td><td>CP/PQA-CtP - Inspeção</td><td>WILSON JOSE POSSAMAI</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Planeza 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,010mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>							Centro Custos	Gerência	Responsável	685338	CP/PQA-CtP - Inspeção	WILSON JOSE POSSAMAI	Desvios			Planeza 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,010mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685338	CP/PQA-CtP - Inspeção	WILSON JOSE POSSAMAI																								
Desvios																										
Planeza 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,010mm																										
Conserto																										
Status	Qtd																									
Desativado	10																									
Transferido	1																									
Sucitado	52																									
Em Utilização	1																									
Para Conserto Interno																										
Em estoque																										
Em Reclamação																										
Em Conserto Interno																										
					Solicitador		Supervisor		Planejador de EIME																	
DBR1CT - DE					EREIRA BRITO DA SILVA		PAULO LASKOSKI		DIRCEU ESCOLARO																	
Nº RS		Missão		Bandeja		Observação				Nº Controle																
LP-042414		-0 -2024		PR		CALIBRADOR ACOMPANHA				66395																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4316400077-0026			LX62W1 BASE DE MEDIÇÃO				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3			685338	CP/PQA-CtP - Inspeção	WILSON JOSE POSSAMAI	
Sucitado	33						
Em Utilização	10			Desvios			
Em estoque	19			Planeza 0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,006mm			
Em Conserto Interno	1			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
DBR1CT - DEBOPA PEREIRA BRITO DA SILVA				PAULO LASKOSKI		DIRCEU ESCOLARO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-042416	01-07-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			66393	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
11/08/25 *AN*

600-27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200528-0005			LG 4,4 ± 0,10																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 01 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 01 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	1																			
Em Utilização	3																			
Em estoque	1																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	1																			

Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-043549	21-08-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	66766

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200655-0002			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	12		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	6				
Em estoque	4		Desvios		
Perdido	3		Calibrador com a posição nº3 danificada.		
Em Conserto Interno	3		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-044901	12-10-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67130

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716500572-0024			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIT	ALEX TURKOT	
Sucitado	7					
Em Utilização	2		Desvios			
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	2					
				Ø5,910mm +0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado Ø5,920mm.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045346	02-11-2024	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67332	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

11/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405501-0002			LX (exame local) - usinagem mole bico P			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	2					
Em Utilização	2			Desvios		
Em estoque	1			Posição 2 (2x) travada devido a oxidação.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045347	31-10-2024	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		67296	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP

14/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406029-0002			LX (29,03±0,1)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Canto vivo da posição nº02 está danificado ---- Diâmetro 4,00mm ±0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 3,992mm - posição nº02		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046170	11-12-2024	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67637

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405814-0002			LX (medir "h3)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	1					
Em estoque	2		Desvios			
Em Conserto Interno	1		Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046338	21-11-2024	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		67488	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
11/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0148			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685615</td><td>- Usinagem da válvula</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Posição alta com a nº5 e superfície danificada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685615	- Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Posição alta com a nº5 e superfície danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685615	- Usinagem da válvula					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Posição alta com a nº5 e superfície danificada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	10																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
F	108																			
	1																			
	17																			
In Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	10																			

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-046931	26-11-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	67515

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

11/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716600025						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1					
Em Utilização	2		Desvios			
Em construção	2		Confeccionar 2 unidades. Serie 0004 e 0005. Peças acompanham. Descaracterizar e gravar norma e serie. Construção			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047284	11-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68070	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
14/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200655-0018			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº3 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº3 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	12																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	3																			
Perdido	3																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-047334	20-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA	67867																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento				Denominação																		
4316400030-0116				LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Superfície de medição com desgaste</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Superfície de medição com desgaste			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																				
Desvios																						
Superfície de medição com desgaste																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Desativado	10																					
Transferido	1																					
Sucitado	52																					
Em Utilização	138																					
Para Conserto Interno	1																					
Em estoque	17																					
Em Reclamação	1																					
Em Conserto Interno	10																					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																		
NEU3CT - ANDRE SA NEUMANN RECHETELO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																		
Nº RS	Data	Idade	Bandeja	Observação	Nº Controle																	
LP-047479	14-02	5	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	68088																	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
11/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716511940					
Disponibilidade Status Qtd Ação Construção		Centro Custos	Gerência	Responsável	
		685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
		Desvios			
		Confeccionar 2 unidades. Serie 0001 e 0002. Descaracterizar e gravar norma e serie. Peças acompanham. 13993051			
		Construção			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-047643	12-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68084	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

11/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404703-0024			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Centro Custos Gerência Responsável Desvios				
Desativado	3					
Sucitado	11					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	1					
Conserto				Diâmetro 2,00mm ±0,005mm (gasto Ø1,990mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,014mm - posição nº02		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048273	12-03-2025	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68248	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

11/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4314004002-0013			LG4,000+100-100																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685541</td><td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando modificação nº1 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador faltando modificação nº1 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador faltando modificação nº1 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Transferido	2																			
Sucitado	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Utilização	2																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-048754	31-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68433																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento		Denominação											
4716406019-0002		LX- LCMV											
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável								
<table><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>2</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>2</td></tr></table>		Status	Qtd	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	1	Em estoque	2	Conserto	685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Status	Qtd												
Em Utilização	2												
Para Conserto Interno	1												
Em estoque	2												
		Desvios											
		Calibrador está com batidas e danificações nas superfícies de contato com o produto, posições nº1 e 4.											
		Conserto											
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME									
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-048767	31-03-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68421								

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716508293-0002			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">RAIO 0.5 ±0.1 (POS.3) está com topo plano (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			RAIO 0.5 ±0.1 (POS.3) está com topo plano (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
RAIO 0.5 ±0.1 (POS.3) está com topo plano (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	6																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048979	15-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68564															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP 
14/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405367-0001			LX "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador com a posição nº01+07 torta. VERIFICAÇÃO CANTO VIVO POS.1 Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição posição nº01+07		
Para Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048986	07-04-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68484

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

11/08/25

600 - 27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200710-0010			LG Ø 3,0 +0,01 -0,05		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos 685608 Gerência MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I Responsável RICARDO RUI GASOLA		
Status	Qtd				
Sucitado	6				
Em Utilização	7				
Para Conserto Interno	3				
Em estoque	6				
Perdido	1				
			Desvios Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) fora do especificado, valor medido Ø2,948mm Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049314	12-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68263

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

08/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716404538-0002			LX								
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685606</td><td>MOE3-CRIN - Linha de montagem</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem		RICARDO RUI GASOLA								
Status	Qtd										
Desativado	3										
Sucitado	1										
Em Utilização	4										
Para Conserto Interno	1										
Em construção	3										
			Desvios								
			Calibrador faltando posição nº 202 conforme desenho e posição nº 05 espanado.								
			Conserto								
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-049327	15-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68275						

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

14/08/25

PR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH										
Equipamento				Denominação												
4716511642-0002				LY (CRIN3/DMAX)												
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></table>				Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
				Disponibilidade		Ação										
				Status	Qtd	Conserto										
				Para Conserto Interno	1											
				Em Utilização	1											
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																
Faltando modificação 02																
Conserto -1																

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049331	19-03-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68300

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
11/08/25 DR

900 - 26
600 - 92

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405556-0004			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	3				
			Desvios		
			Paralelo máximo de 0,002mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,007mm. Calibrador faltando posição nº3 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049337	24-03-2025	CX9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68350

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25

600 - 32

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200627-0012			LG Ø1,50																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685613</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº3 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº3 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	4																			
Em Utilização	4																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Perdido	5																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049360	31-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68427															

tt
88
80
h/

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
14/08/25

600-27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4714200631-0020		LG Ø 1,850 ± 0,025																		
Disponibilidade		Ação			<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 1,830mm ±0,001mm (gasto 1,825mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,825mm - posição nº3 Posição nº01 descolada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 1,830mm ±0,001mm (gasto 1,825mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,825mm - posição nº3 Posição nº01 descolada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 1,830mm ±0,001mm (gasto 1,825mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,825mm - posição nº3 Posição nº01 descolada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	1																			
Sucitado	11																			
Em Utilização	11																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	28																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049361	31-03-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68429															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25

600 - 32

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200482-0014			LG 24,H9 (+0,052)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 24,004mm ±0,002mm (gasto 24,000mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø23,998 - posição nº1</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 24,004mm ±0,002mm (gasto 24,000mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø23,998 - posição nº1			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 24,004mm ±0,002mm (gasto 24,000mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø23,998 - posição nº1																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	11																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049378	10-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68524																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
14/06/25 *[Signature]*

940 - 27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200482-0027			LG 24,H9 (+0,052)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 24,004mm ±0,002mm (gasto 24,000mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 23,997mm - posição nº1 Diâmetro 24,052mm ±0,002mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 24,049mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 24,004mm ±0,002mm (gasto 24,000mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 23,997mm - posição nº1 Diâmetro 24,052mm ±0,002mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 24,049mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 24,004mm ±0,002mm (gasto 24,000mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 23,997mm - posição nº1 Diâmetro 24,052mm ±0,002mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 24,049mm - posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	11																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049379	10-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68523															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
14/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																		
Equipamento			Denominação																				
4714200648-0009			LG Ø23,052																				
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (gasto 23,00mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº1</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando a posição nº4 (1x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (gasto 23,00mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº1			Calibrador faltando a posição nº4 (1x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																					
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																					
Desvios																							
Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (gasto 23,00mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº1																							
Calibrador faltando a posição nº4 (1x)																							
Conserto																							
Status	Qtd	Conserto																					
Sucitado	20																						
Em Utilização	12																						
Para Conserto Interno	4																						
Em construção	2																						
Em estoque	2																						
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																				
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																			
LP-049385	15-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68567																			

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CIP

14/08/25

Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200627-0024			LG Ø1,50																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº3 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº3 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	4																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	2																				
Perdido	5																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049392	17-04-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68598																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/08/25 

600- 32

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200648-0028			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (gasto 23,00) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº1</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (gasto 23,00) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº1			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 23,009mm ±0,002mm (gasto 23,00) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº1																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	12																			
Para Conserto Interno	3																			
Em construção	2																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049393	17-04-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68600																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
14/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0093			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685412</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvics</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm,, valor encontrado: 0,010mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvics			Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm,, valor encontrado: 0,010mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT																		
Desvics																				
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm,, valor encontrado: 0,010mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	89																			
Em Utilização	12																			
Para Conserto Interno	5																			
Em Exame Interno	3																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049661	25-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68633																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

00100/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0583			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	89																			
Em Utilização	12																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Exame Interno	3																			
Em estoque	4																			
Em Conserto interno	5																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049662	22-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68606															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
08/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0086			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685412</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,009mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,009mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,009mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	89																				
Em Utilização	12																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Exame Interno	3																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	8																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049689	19-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68778																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

08/08/25

600 - 31

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200627-0008			LG Ø1,50																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685541</td><td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 01 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 01 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	4																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Perdido	5																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049777	19-05-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68790																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
14/06/25

600 - 31

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716500608-0026			LY190BC1		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT
Sucitado	12				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador está oxidado.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049849	13-05-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68731

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/06/25

940 - 27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508722-0002			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Em Utilização	1		Desvios Calibrador está com as superfícies da face e do cone gastas/oxidadas. Conserto			
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049957	19-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68783	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

11/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH							
Equipamento			Denominação									
4714900233-0001			LK Ø32mm e Ø16mm (Não passa)									
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="4">Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Conserto Interno	2	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade			Ação						
			Status	Qtd								
			Para Conserto Interno	2								
			685486	MOE2-IP - Montagem Bomba P	ALLAN SUPLICY DA SILVA							
Desvios												
Executar modificação conforme desenho.												
Modificação												
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME									
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle							
LP-049961	29-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68854							

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
11/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP										BOSCH																
Equipamento					Denominação																					
4316400030-0366					LX-24 BASE MEDICAO																					
Disponibilidade			Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>							Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																								
Desvios																										
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																										
Conserto																										
Status	Qtd	Conserto																								
Desativado	10																									
Transferido	1																									
Sucitado	52																									
Em Utilização	136																									
Em Exame Interno	1																									
Para Conserto Interno	2																									
Em estoque	14																									
Em estoque																										
Em Exame Interno																										

Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle		
LP-049967	27-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			68838		

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

11/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716508293-0004			LY39P24/7,45		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	6				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	4				
Em Conserto Interno	1				
		Conserto	Desvios		
			RAIO 0.5 ±0.1 (POS.3) está com topo plano - posição nº03 (2x)		
					Conserto
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049994	22-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68813

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP

14/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0049			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Utilização	4																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	19																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050130	05-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68939															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0008			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	2																			
Em Utilização	4																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	18																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050141	02-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68898															

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

14/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0125			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com resultados de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectado no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com resultados de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectado no processo seguinte.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
EIME com resultados de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectado no processo seguinte.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	89																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	15																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
-		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050144	30-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68882															

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

08/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360433-0121			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	89		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	10				
Para Conserto Interno	3		Desvios		
Em estoque	3		EIME com valores de calibração fora do especificado em desenho. - Desvio detectado no processo seguinte.		
Em Conserto Interno	14		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050154	09-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68957

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

08/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento		Denominação																		
4316400030-0080		LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com oxidação na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	10																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	132																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	22																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	9																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES B		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emi	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050232	13-06-2	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	69005																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0043			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685552</td><td>MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	10																				
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	2																				
Em Exame Interno																					
Para Conserto Interno																					
Em estoque																					
Em Reclamação																					
Em Conserto Interno																					
Inspet		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA																	
Nº RS	Data emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050241	10-06-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68961																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH			
Equipamento			Denominação						
4715301149-0004			LO						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Gerência		Responsável	
Status	Qtd		685606			MOE3-CRIN - Linha de montagem		RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1		Desvios Calibrador faltando modificação nº02 conforme desenho; Distância de 14G10 +0,006 +0,076 está fora do especificado. Valor da medição 13,963mm; Diâmetro de 24,5mm ±0,01mm está fora do especificado. Valor da medição 25,00mm. Conserto						
Em Utilização	1								
Para Conserto Interno	1								
Em Conserto Interno	1								
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME				
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle			
LP-050435	04-06-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA			68919			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

11/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716508293-0001			LY39P24/7,45								
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P		EMANUEL VITOR CECCON								
Status	Qtd										
Sucitado	6										
Em Utilização	2										
Para Conserto Interno	1										
Em Reclamação	1										
Em Conserto Interno	3										
			Desvios Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x) Conserto								
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-050463	24-06-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69057						

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4316500142-0109			LY39P24/4,95											
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON			
Centro Custos	Gerência					Responsável								
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A		EMANUEL VITOR CECCON											
Status	Qtd													
Sucitado	33													
Em Utilização	6													
Para Conserto Interno	1													
Em estoque	5													
Em Reclamação	1													
		Conserto	<table><thead><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Raio 0,40mm $\pm$0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Desvios			Raio 0,40mm $\pm$ 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Desvios														
Raio 0,40mm $\pm$ 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)														
Conserto														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-050464	24-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69060									

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4312400046-0280			JMK3-BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	9																			
Transferido	3																			
Sucitado	97																			
	40																			
	1																			
Em estoque	55																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050715	24-06-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	69052																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0030			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho., repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho., repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho., repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Utilização	6																			
Em estoque	7																			
Em Conserto Interno	11																			

Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-050716	01-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69118

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0141			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	138																			
Em Exame Interno	3																			
Para Conserto Interno	7																			
Em estoque	8																			
Em Conserto Interno	11																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050759	09-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	69186																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25 

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405783-0001			LX medir angulo 90º		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	2		Diâmetro 15,918mm -0,005mm está fora do especificado. Valor da medição Ø15,911mm - Posição nº08		
Em estoque	3		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050979	18-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69246

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

11/08/25