

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200671-0024			LG Ø 19,1 +0,1		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd				
Sucitado	5				
Em Utilização	11				
Em estoque	7				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº4 danificada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ANA CLARA SACCOL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-041815	15-05-2024	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		66076

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4715300949-0002			LO												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Em Conserto Interno	1											
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA													
Desvios															
Calibrador com posição nº21 travada (2x); ----- Posição nº15+19 com folga.															
Conserto															
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME												
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle											
LP-047203	20-12-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	67707											

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP *PR*
22/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714300012-0003			LG JOGO COM 6 PECAS			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	1					
Em Utilização	1					
Em Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Calibrador faltando posição nº 1/4 conforme desenho.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047247	30-12-2024	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		67735	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/08/25
AK

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316503394-0033			LY39P23/9,95																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	7																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	2																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-047835	26-02-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68168																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61
28/02/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500142-0112			LY39P24/4,95																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685487</td><td>MOE2-IP - Pré-Montagem Bombas A e P</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,40mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE2-IP - Pré-Montagem Bombas A e P	ALEX TURKOT	Desvios			Raio 0,40mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685487	MOE2-IP - Pré-Montagem Bombas A e P	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Raio 0,40mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	33																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	9																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-047887	26-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68170															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
20/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500143-0097			LY39P24/7,45																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685487</td><td>MOE2-IP - Pré-Montagem Bombas A e P</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ± 0,1mm (Posição 3) está com topo plano - posição nº 03 (02x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE2-IP - Pré-Montagem Bombas A e P	ALEX TURKOT	Desvios			Raio 0,5mm ± 0,1mm (Posição 3) está com topo plano - posição nº 03 (02x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685487	MOE2-IP - Pré-Montagem Bombas A e P	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Raio 0,5mm ± 0,1mm (Posição 3) está com topo plano - posição nº 03 (02x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	40																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-047888	26-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68169																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CLP
28/08/25 *ANR*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715900591-0003			LS																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 14,431mm -0,011mm (gasto 14,408mm) no limite do especificado, valor medido 14,408mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 14,431mm -0,011mm (gasto 14,408mm) no limite do especificado, valor medido 14,408mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 14,431mm -0,011mm (gasto 14,408mm) no limite do especificado, valor medido 14,408mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	2																			
Requisitado para Exame Interno	1																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-048163	17-02-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68127																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/06/25 AR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716508293-0012			LY39P24/7,45								
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P		EMANUEL VITOR CECCON								
Status	Qtd										
Sucitado	6										
Em Utilização	3										
Para Conserto Interno	2										
Em estoque	1										
Em Conserto Interno	1										
			Desvios								
			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)								
			Conserto								
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME							
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-048189	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68237						

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
28/08/25 *APP*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716503176-0009			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	3				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Retrabalhar as faces das posições, paralelos e planezas irregulares.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048220	08-03-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68211

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25 *APP*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900485-0011			LS (UP) EXAMINAR ROSCA M14X1.5-6g			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucatado	4					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	5					
			Desvios			
			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048659	24-03-2025	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68351	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405546-0006			LD M36X1.0 5H		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685705	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	5		Desvios Diâmetro 35,358mm -0,008mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø35,345mm - posição nº1 Conserto		
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	1				
Em construção	1				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048984	15-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68568

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716508760-0013			LY Ø9.987 NULL																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685704</td><td>MOE1-UIIN</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posição nº 300 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685704	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador faltando posição nº 300 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685704	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador faltando posição nº 300 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	5																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	2																			
Em estoque	2																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048996	08-03-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68205															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0039 ✓			JMK6-OGIVA 4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0003mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0003mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0003mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	30																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Exame Interno	2																			
Em Utilização	16																			
Em estoque	12																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049690	19-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68777															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
20/08/25 *AND*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360386-0018 ✓			JMK6-OGIVA 4,00																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	30																				
Para Conserto Interno	5																				
Em Exame Interno	2																				
Em Utilização	16																				
Em estoque	12																				
Em Conserto Interno	3																				

Inspetor

Supervisor

Planejador de EIME

STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO

PAULO LASKOSKI

MATHEUS DE SOUZA VICENTE

Nº RS

Data Emissão

Bandeja

Observação

Nº Controle

LP-049691

19-05-2025

cx1

CALIBRADOR ACOMPANHA

68776

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CIP

28/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360386-0052 ✓			JMK6-OGIVA																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado, desvio detectado no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado, desvio detectado no processo seguinte.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com valores de calibração fora do especificado, desvio detectado no processo seguinte.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	30																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Utilização	17																				
Em estoque	14																				
Em Conserto Interno	3																				

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049840	13-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68715

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0064 ✓			JMK6-OGIVA																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado, desvio detectado no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado, desvio detectado no processo seguinte.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME com valores de calibração fora do especificado, desvio detectado no processo seguinte.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Utilização	17																			
Em estoque	14																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049841	13-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68716																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25 *[Signature]*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0053 ✓			JMK6-OGIVA																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Eime com resultados de calibração fora do especificado em desenho, repetibilidade de 0,002 = 0,0009, teste de balanço de 0,0002 = 0,0006, deslocamento de zero de 0,005 = 0,020,</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Eime com resultados de calibração fora do especificado em desenho, repetibilidade de 0,002 = 0,0009, teste de balanço de 0,0002 = 0,0006, deslocamento de zero de 0,005 = 0,020,			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Eime com resultados de calibração fora do especificado em desenho, repetibilidade de 0,002 = 0,0009, teste de balanço de 0,0002 = 0,0006, deslocamento de zero de 0,005 = 0,020,																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Exame Interno	1																			
Em Utilização	14																			
Em estoque	17																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049870	26-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68827															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
28/08/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0008 ✓			JMK6-OGIVA 4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Eime com resultados de calibração fora do especificado em desenho, repetibilidade de 0,002 = 0,0008, teste de balanço de 0,0002 = 0,0006, deslocamento de zero de 0,005 = 0,016.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Eime com resultados de calibração fora do especificado em desenho, repetibilidade de 0,002 = 0,0008, teste de balanço de 0,0002 = 0,0006, deslocamento de zero de 0,005 = 0,016.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Eime com resultados de calibração fora do especificado em desenho, repetibilidade de 0,002 = 0,0008, teste de balanço de 0,0002 = 0,0006, deslocamento de zero de 0,005 = 0,016.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	30																			
Para Conserto Interno	2																			
Em Exame Interno	1																			
Em Utilização	14																			
Em estoque	17																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049871	23-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68826															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404776-0003			LX (usado c/4716507710)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com oxidação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Utilização	1																				
Em estoque	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049954	22-05-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68817																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/08/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316501241-0014			LY801BR170		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	7				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador está oxidado.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050059	05-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68933

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


28/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200983-0002			LG Ø2,477±0,015			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685700	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
				Desvios		
				Calibrador com posição nº03 descolada.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050064	30-05-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68892	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4714200999-0001			LG 2,50±0,1												
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Para Conserto Interno	1											
685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON													
Desvios															
Calibrador com posição nº01 descolada.															
Conserto															
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-050088	30-05-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68891										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
20/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200802-0002			LG Ø2,00 ± 0,05 "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685113	MOE1-UP - Usinagem corpo UCV	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Perdido	2		Calibrador com posição nº01 quebrada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050089	30-05-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68896

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/08/25 *ANR*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200630-0095			LG Ø2,25																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº01 descolada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº01 descolada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com posição nº01 descolada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Em Utilização	15																				
Para Conserto Interno	7																				
Em estoque	7																				
Perdido	9																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050433	30-05-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68895																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
29/06/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200648-0037			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 04 danificada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 04 danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 04 danificada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	21																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	2																				
Em construção	2																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050436	05-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68929																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200839-0008			LG Ø0.80		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685705	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	4		Desvios		
Em Utilização	2		Calibrador com a posição nº 03 quebrada.		
Para Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050475	24-06-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69075

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento			Denominação																													
4714201007-0002			LG 2,48 ±0,02																													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td colspan="2" rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Conserto		Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685705</td><td>MOE1-UIN -</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº01 descolada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com posição nº01 descolada.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd	Conserto																														
Em Utilização	1																															
Para Conserto Interno	1																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																														
Desvios																																
Calibrador com posição nº01 descolada.																																
Conserto																																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL																											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-050477	25-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69078																											

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716508761-0013		'LY Ø10.000 MÁX.			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	13				
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	4				
Em estoque	3				
			Desvios		
			Calibrador faltando posição nº300 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050528	30-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68883

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
28/08/25 AR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH											
Equipamento			Denominação													
4312400046-0068			JMK3-BASE MEDICAO													
Disponibilidade		Ação		685541 <table><tr><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="2">Desvios</td></tr><tr><td colspan="2">Calibrador com oxidação na superfície de medição e com batidas.</td></tr><tr><td colspan="2">Conserto</td></tr></table>			Gerência	Responsável	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios		Calibrador com oxidação na superfície de medição e com batidas.		Conserto	
Gerência	Responsável															
MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON															
Desvios																
Calibrador com oxidação na superfície de medição e com batidas.																
Conserto																
Status	Qtd	Conserto														
Desativado	1															
Transferido	3															
Sucitado	97															
Em Utilização	40															
Para Conserto Interno	2															
Em estoque	57															
Em Conserto Interno	2															
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle											
LP-050551	30-06-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69091											

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																	
Equipamento		Denominação																				
4738360386-0060		JMK6-OGIVA																				
Disponibilidade		Ação																				
Status	Qtd	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, valor encontrado: 0,012mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, valor encontrado: 0,012mm			Conserto					
Centro Custos	Gerência				Responsável																	
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos				ALEX TURKOT																	
Desvios																						
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, valor encontrado: 0,012mm																						
Conserto																						
Sucitado	30																					
Para Conserto Interno	3																					
Em Utilização	14																					
Em estoque	15																					
Em Conserto Interno	6																					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																	
LP-050724	01-07-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69114																	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
28/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0039			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685554</td><td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição - posições nº 05.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição - posições nº 05.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição - posições nº 05.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	11																				
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	138																				
Em Exame Interno	3																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	8																				
Em Conserto Interno	14																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050981	17-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69243																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716512036-0003						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qty	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT
Sucatado	1					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Utilização	2		Calibrador com danificações nas arestas da superfície de medição da planeza.			
Em construção	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051307	21-07-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69273	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/08/25 *AN*