

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5204746

09.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204746 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.12.2025 15:18:07
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar parafuso guia	Pedido: Edson
Quantidade: 03 peças	
Status: Precária	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar parafuso guia	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92615512 DATA: 26/01/26

NOME: Edson

VISTO: _____

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___ :___:___	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 09.12.2025 15:20:24 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5205759

19.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205759 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000002646 C.U. BZ500 GROB GB806/08
 Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
 C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.01.2026 16:02:51
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR PEÇAS
RETRABALHAR CONFORME DESENHOS EM ANEXO.
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
QTD: 1+1+1

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR PEÇAS	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real: ___/___/___:__:__

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 19.01.2026 16:04:21 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Clevison - 92820577

Garvid TEF31
 21/01/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5206020

26.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206020 Tipo ordem: ZM36 Emitente: OST1CT
 Equipamento: 200000019467 TORNO OKUMA CNC - 19
 Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
 C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 26.01.2026 18:12:36
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar roscas tubo de tração e flan

Retrabalho será realizado internamente. 26/01/2026 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar roscas tubo de tração e flan F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

NOME: _____

EDV: _____ DATA: ___/___/___

RECEBIDO

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 26.01.2026 18:12:04 BRAZIL (OST1CT)
- * Retrabalhar roscas tubo de tração e flanges
- * 26.01.2026 18:13:46 BRAZIL (OST1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5206095 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000019276 LINHA ELWEMA MONTAGEM DO TUCHO UP
Local Instal.: 6854M310-557 CTP/MFO-UP - USINAGEM MONTAGEM DO TUCHO
C.C: 685557 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 28.01.2026 09:32:24
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar rosca	Pedido:Fernando
Quantidade:01 peça	
Status: Parada	

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qty	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Retrabalhar rosca	F-13-01	0,0 HRS		____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__ __:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 28.01.2026 09:33:12 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Recebido em 17/07/2013

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Prazo: 06.01.2026 Cod. ABC:

CES978

Aprovação do solicitante: Wesley

26.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA UVA - 003 UP

Localização: CT/101

Emissão: 23.01.2026 21:45:59

Prazo: 23.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	GARRA AVANÇADA.	FF0608	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante:

OBICA
92753248 27/1/26

22.01.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

e: 
OBICI
92753248 24/1/26

20.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Preparação Cilindro P3 - 006

Localização: CT/303

Emissão: 19.01.2026 19:43:04

Prazo: 19.01.2026 Cod. ABC:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qty	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	fora de medidas	FF0600	0,0 HRS		____/____/____	

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

15.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine DV-P - 007 - B

Localização: CT/303

Atividade: TPM TPM

Prazo: 15.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 15/01/2026 - França

variação de medida

Magazine DV-P - 007 - B

4728400079-007-B

Aprovação do solicitante: com 7 rub

08.12.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

4729110135-013

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Isabelas 24/01/26

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

PR01 - 17/11/2025 - França
Revisão Geral
Holder 738 UIN - 030
4711801738-030

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Revisão Geral	FF0600	0,0	HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/__:__: Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante:

Ricardo Cruz 92746889
22/01/2026.

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

Aprovação do solicitante: Luciano Cruz 92746091
22/01/2026

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 738 UIN - 001

Localização: CT/101

Emissão: 17.11.2025 14:26:11

Prazo: 17.11.2025 Cod. ABC:

CES978

Revisão Geral

Holder 738 UIN - 001

4711801738-001

Aprovação do solicitante: RICARDO (POT 92746001)
22/01/2026

