

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403831-0006			LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	3			Desvios		
Sucitado	1			Diâmetro de 10,8300mm -0,01 (POS.04) fora do limite especificado, encontrado com 10,801 mm.		
Em Utilização	2			Conserto		
Em estoque	1					
Em Conserto	1					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
NEUMANN ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-044722	30-09-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			67002

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/06/26

Aguardando ficha de validação - Leo Binkharis

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH				
Equipamento		Denominação						
4716600030								
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd							
Sucitado	5					685705	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1					Desvios		
Em construção	2					Confeccionar 2 unidades. Serie 0008 e 0009. Descaracterizar conforme desenho e gravar norma e serie. ----Descaracterizar também posição 1 (raio 2,5mm). ---- Falta ficha de validação		
Em estoque	1					Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME				
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle				
LP-047645	16-12-2024	cx1		67679				

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/02/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406234-0002			LX		
4716406233-0002			Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação	685618	MOE3-CRIN - Montagem CRIN HVL	RICARDO RUI GASOLA
Status	Qtd	Conserto	Desvios		
Para Conserto Interno	2		Calibrador com a posição nº524 e o expulsador de arruela quebrados.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049330	15-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68272

4716406234-0001 -> STQ -> LP-048175 OK
4716406234-0002 -> RCL -> LP-049330 excluido AHP
4716406233-0001 -> STQ -> LP-046341 - OK
4716406233-0002 -> STQ

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/07/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4716405874-0001			LX (W049)											
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="4">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade			Ação								
			Status	Qtd										
			Para Conserto Interno	1										
			Em Utilização	1										
685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT												
Desvios														
Raio 0,2000 (POS.5) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,330mm - posição nº05 (02x) Raio 1,000 (POSICAO 5) não apresenta raio														
Conserto														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-050124	02-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68903									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404207-0001			LX(C 433 862 883)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	1		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em construção	2		Calibrador com a posição nº03 danificada, não sendo possível medir o DIAMETRO 3,000±0,010			
Em Conserto Interno	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051721	12-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69449	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716511966											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td>Construção</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação						
			Status	Qtd	Construção						
			685008	MOE1-DHK - Fabricação HPC NHA	EMANUEL VITOR CECCON						
			Desvios								
Confeccionar 03 unidades conforme desenho, séries 0001 a 0003, peças acompanham. Construção											
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-052910	30-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70860						

Suellen Pereira
EDV: 92889848
PS/QMM61-CtP

02/07/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500143-0097			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685487</td> <td>MOE2-IP - Cilindro e Elemento A</td> <td>ALLAN SUPLICY DA SILVA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA	Desvios			Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	40																			
Em Utilização	8																			
Em Exame Interno	3																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052989	17-10-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71055															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 02/07/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405501-0006			LX (exame local) - usinagem mole bico P			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1					
Em utilização	2			Desvios		
			Calibrador com as posições nº 01 e 02 quebradas.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053261	23-10-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71096

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																				
Equipamento		Denominação																							
4716500352-0001		LY9P36DIAM.11,95/ OGIVA DE ME-																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="6">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	9	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	1	Em estoque	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> </tbody> </table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Desvios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Raio 0,5mm $\pm$0,1mm está com topo plano - posição nº06 (02x) Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (02x) Raio 5,973mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,968mm - posição nº01(04x) Conserto </td> </tr> </tbody> </table>		Desvios	Raio 0,5mm $\pm$ 0,1mm está com topo plano - posição nº06 (02x) Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (02x) Raio 5,973mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,968mm - posição nº01(04x) Conserto
Disponibilidade		Ação																							
Status	Qtd																								
Sucitado	9																								
Em Utilização	2																								
Para Conserto Interno	1																								
Em estoque	2																								
Centro Custos	Gerência	Responsável																							
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																							
Desvios																									
Raio 0,5mm $\pm$ 0,1mm está com topo plano - posição nº06 (02x) Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (02x) Raio 5,973mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,968mm - posição nº01(04x) Conserto																									
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																						
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																					
LP-053306	03-11-2025	CX02	CALIBRADOR ACOMPANHA	71148																					

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403763-0031			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Desativado	3					
Sucitado	18		Desvios Calibrador com a posição nº01 quebrada. Calibrador faltando posição nº04. Conserto			
Em Utilização	8					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	4					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055343	29-01-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		71753	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 02/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4715900511-0006				LS			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	3			Desvios Calibrador com a posição nº01 quebrada. Conserto			
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	2						
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055346	03-02-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			71797	

Suelen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 02/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510247-0001			LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	4					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
				Desvios		
				Calibrador com a rosca espanada da posição nº 02.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-055496	20-02-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA			71964

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
20/02/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716406018-0004			LX- LCMV								
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685703</td> <td>MOE1-UIN -</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685703	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685703	MOE1-UIN -		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA								
Status	Qtd										
Sucitado	1										
Em Utilização	3										
Em Exame Interno	1										
Para Conserto Interno	3										
Perdido	1										
		Conserto	Desvios Força da mola 70N ±2N está fora do limite do especificado. Valor da medição 90N - Posição nº100. Conserto								
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-055675	26-02-2026	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72019						

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/03/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4315301017-0005			LO																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685431</td> <td>MOE2-DU - Bico S</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº04 solta.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685431	MOE2-DU - Bico S	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com a posição nº04 solta.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685431	MOE2-DU - Bico S					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº04 solta.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055736	24-02-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71980															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200909-0007			4714200909-0007LG 5H10 (+0,048)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685491	MOE1-IP - Sleeve Elemento H	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	3			Desvios		
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Ø5,006mm ± 0,0013mm (Gasto 5mm) Esta no limite do gasto. Valor da medição Ø5 Pos. 01. Conserto		
Em estoque	1					
Perdido	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055745	10-03-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		72140	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4738360432-0070			JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	42			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF	
Em Utilização	19						
Para Conserto Interno	2			Desvios			
Em construção	1			Calibrador com a posição nº 01 solta.			
Em Conserto Interno	5			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055760	17-02-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA			71954	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403435-0002			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	2					
Em Utilização	1			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Diâmetro 3,2000 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,177mm - posição nº03		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055765	11-02-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71892	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 02/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405592-0005			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	1			685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Transferido	1					
Em Utilização	3			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador está oxidado.		
Em estoque	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		FELIPE EZAU MALINOSKI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055793	07-02-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71848	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716405724-0006			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685113</td> <td>MOE1-UP - Usinagem corpo UCV</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,50mm ±0,1mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,308mm - posição nº01</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685113	MOE1-UP - Usinagem corpo UCV	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Raio 0,50mm ±0,1mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,308mm - posição nº01			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685113	MOE1-UP - Usinagem corpo UCV	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Raio 0,50mm ±0,1mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,308mm - posição nº01																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	1	Sucitado	1	Em Utilização	3	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Conserto							
Status	Qtd																				
Desativado	1																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056089	13-03-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		72170																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 02/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200829-0005			LG (posição) "UIN3"			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685701	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	4		Desvios Ø 2,56mm +0,005mm está foira do especificado em desenho. Valor da medição 2,33mm Conserto			
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056223	17-03-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		72213	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 02/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200827-0004			LG Ø2.67±0.02 "UIN3"			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685701	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	2		Desvios Calibrador com as posições nº01 e 03 oxidadas, substituir. Conserto			
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056263	18-03-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA			72238

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716510205-0001			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Em Utilização	2		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Calibrador com marca de centro no topo da posição nº02. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056324	21-03-2026	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		72289

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403964-0010			LX (UTILIZAÇÃO 2 438 577 169)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	8					
Em Utilização	4			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Raio max. 0,1 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,024mm.		
Em construção	5			Conserto		
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056377	17-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72203	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716400382-0016			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF
Desativado	3				
Sucitado	7				
Em Utilização	6				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	5				
			Desvios		
			Raio max. 0,1 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,060mm.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056384	17-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72215

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715900025-0018			LS																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador oxidado, não é possível medir</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador oxidado, não é possível medir			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador oxidado, não é possível medir																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	4																			
Sucitado	7																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056398	19-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72269															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

02/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4314001096-0007			LG1,800+0,1-0,05			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	
Transferido	2					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
		Desvios				
		Calibrador com a posição não passa solta.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056454	24-03-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		72330	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500184-0017			LY44P24/9,55			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	3			Desvios Diâmetro 9,35mm -0,10mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 9,40mm - posição nº4 Conserto		
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	3					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056486	17-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA			72220

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4713800731-0023			LF																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº2 danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº2 danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº2 danificada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	7																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	8																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056520	10-02-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		71867																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403503-0040			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	33					
Em Utilização	6			Desvios		
Para Conserto Interno	3			falta pos.4		
Em estoque	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056521	24-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72326	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

02/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200658-0023			LG Ø4,3																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando posição nº 03 conforme desenho.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº 03 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador faltando posição nº 03 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	4																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	12																			
Perdido	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056536	25-02-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA		72006															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716405776-0001			LX calibrar altura 28,5±0,15				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em Utilização	2			Diâmetro de 15,91±0,005 (pos. 2/1) fora do limite especificado, encontrado com 15,8970mm			
Em estoque	1			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-056579	23-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA			72317	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/03/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																			
Equipamento			Denominação																					
4716406344-0002			LX																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <td rowspan="3">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	1	<table border="1"> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685411</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador não esta conforme desenho, Ø30,02mm deve ir até a base. Conserto </td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios Calibrador não esta conforme desenho, Ø30,02mm deve ir até a base. Conserto		
Disponibilidade		Ação																						
Status	Qtd	Conserto																						
Em Utilização	2																							
Para Conserto Interno	1																							
Centro Custos	Gerência	Responsável																						
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																						
Desvios Calibrador não esta conforme desenho, Ø30,02mm deve ir até a base. Conserto																								
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME																		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle																		
LP-056901	18-12-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA			71544																		

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 29/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH				
Equipamento		Denominação							
4715300888-0044		LO							
<table border="1"> <tr> <th>Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Conserto</td> </tr> </table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade	Ação						
			Conserto						
		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA					
Desvios									
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.									
Conserto									
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME					
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle					
LP-056975	12-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	72154					

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 29/09/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301099-0001			LO			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	1			Desvios		
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Calibrador faltando a modificação nº03 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056987	17-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			72232

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
23/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406303-0002			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty		685376	MOE3-Reman - Válvula e Supporting device	DANIEL PEREIRA FILHO
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando chanfro de 0,8X45°- Posição nº01		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057002	21-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72296

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405367-0003			LX "UIN2"		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Exame Interno	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando as posições nº 01+07; Calibrador com posição nº 201 danificada.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057093	07-04-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		72453

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 02/07/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0101			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	40			685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	8					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	7			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm -Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057117	14-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72522	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/07/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716505611-0004			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 5,50mm -0,20mm (gasto 4,7mm) fora do especificado, valor medido 4,210mm -mod.1 Planeza 0,002mm (gasto 0,003mm) com batida/danificação</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Distância 5,50mm -0,20mm (gasto 4,7mm) fora do especificado, valor medido 4,210mm -mod.1 Planeza 0,002mm (gasto 0,003mm) com batida/danificação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Distância 5,50mm -0,20mm (gasto 4,7mm) fora do especificado, valor medido 4,210mm -mod.1 Planeza 0,002mm (gasto 0,003mm) com batida/danificação																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	6																				
Em Utilização	1																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GIOVANNA SLOWIK TREVISANI																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057338	14-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72525																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/06/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0018			JMK6-OGIVA 4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com valor de Ponto zero no limite do especificado. - Desvio detectado na propria bancada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			EIME com valor de Ponto zero no limite do especificado. - Desvio detectado na propria bancada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
EIME com valor de Ponto zero no limite do especificado. - Desvio detectado na propria bancada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Em Utilização	22																			
Para Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	8																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057378	20-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72584															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 29/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0328			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685700</td> <td>MOE1-UIIN</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685700	MOE1-UIIN					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucitado																				
Em Utilização																				
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	6																			
Em estoque	29																			
Em Conserto Interno	1																			
Supervisor Planejador de EIME																				
PEF1CT - FER. PEREIRA			ERES PAULO MASKOSKI																	
ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057422	11-05-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72720															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360386-0014			JMK6-OGIVA 4,00																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com valor de Ponto zero no limite do especificado. - Desvio detectado na própria bancada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			EIME com valor de Ponto zero no limite do especificado. - Desvio detectado na própria bancada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
EIME com valor de Ponto zero no limite do especificado. - Desvio detectado na própria bancada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	30																				
Em Utilização	16																				
Para Conserto Interno	7																				
Em estoque	10																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057538	21-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72588																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/06/2018

3,3

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506424-0020			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	11																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	5																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057686	29-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72650																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/2018

a de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
ento			Denominação																		
4737990011-0014			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685700</td> <td>MOE1-UIIN</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,01mm com batida e oxidação</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Planeza 0,01mm com batida e oxidação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685700	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Planeza 0,01mm com batida e oxidação																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057699	19-05-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72783																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 23/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4737990011-0009			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685700</td> <td>MOE1-UIN</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,01mm com batida e oxidação</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Planeza 0,01mm com batida e oxidação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Planeza 0,01mm com batida e oxidação																					
Conserto																					
Status	d	Conserto																			
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	2																				
Em construção	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057700	19-05-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72782																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/06/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716512215						
Disponibilidade Status Qtd Ação Construção			Centro Custos	Gerência	Responsável	
			685914	MOE3-Reman - Start-up Costs - LE CRIN Body	EMANUEL VITOR CECCON	
			Desvios			
			Descaracterizar e confeccionar conforme desenho - série 0001 (pç acompanha) Construção			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057729	14-05-2026	cx1			72729	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716512243											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td>Construção</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação						
			Status	Qtd	Construção						
			685914	MOE3-Reman - Start-up Costs - LE CRIN Body	EMANUEL VITOR CECCON						
			Desvios								
Descaracterizar e confeccionar conforme desenho - séries 0001 e 0002 (pçs acompanham). Construção											
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-057730	14-05-2026	cx1			72730						

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/07/2026

6,7

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716505611-0005			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,003783mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,003783mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,003783mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	6																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	3																			
Para Exame Interno	1																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GIOVANNA SLOWIK TREVISANI															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057757	06-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72697															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																																						
Equipamento		Denominação																																								
4312400046-0324		JMK3-BASE MEDICAO																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>9</td> <td rowspan="9">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Transferido</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	9	Conserto	Transferido	3	Sucitado	98	Em Utilização	38	Em Exame Interno	1	Para Conserto Interno	3	Em estoque	57	Em Conserto	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com marcas de gasto na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com marcas de gasto na face de medição.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																								
Status	Qtd																																									
Desativado	9	Conserto																																								
Transferido	3																																									
Sucitado	98																																									
Em Utilização	38																																									
Em Exame Interno	1																																									
Para Conserto Interno	3																																									
Em estoque	57																																									
Em Conserto	1																																									
Centro Custos	Gerência		Responsável																																							
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF																																								
Desvios																																										
Calibrador com marcas de gasto na face de medição.																																										
Conserto																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Supervisor</th> <th>Planejador de EIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAULO LASKOSKI</td> <td>LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS</td> </tr> </tbody> </table>		Supervisor	Planejador de EIME	PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																																			
Supervisor	Planejador de EIME																																									
PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																																									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																																						
LP-057762	11-05-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA	72712																																						

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4312400046-0022			JMK3-BASE MEDICAO-XT.																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685557</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Dura</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685557	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685557	MOE1-UP - Usinagem Dura					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na face de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	9																			
Transferido	3																			
Sucitado	98																			
Em Utilização	38																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	58																			

		Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1C1 - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-057827	26-05-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA	72850

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/26

1,3

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507918-0043			LY conexao hidraulica																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do especificado, falor medido 0,0025mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do especificado, falor medido 0,0025mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do especificado, falor medido 0,0025mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	40																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Utilização	9																			
Em construção	2																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057875	22-05-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72833															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
02/05/26

111

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0050			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	40																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Utilização	9																				
Em construção	2																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057876	18-05-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72774																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																								
Equipamento		Denominação																											
4715300596-0002		LO																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> <td rowspan="3">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Para Conserto Interno	1	Conserto	Em Utilização	1	Em estoque	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador passou por revisão de cotas de controle Calibrador com batimento máxima de 0,01mm fora do especificado. Valor da medição 0,036mm - posição nº14 e 25. Retilidade 0,005mm (Posição 4) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,006mm - posição nº04 Retilidade 0,005mm (Posição 10) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,007mm - posição nº10 </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios Calibrador passou por revisão de cotas de controle Calibrador com batimento máxima de 0,01mm fora do especificado. Valor da medição 0,036mm - posição nº14 e 25. Retilidade 0,005mm (Posição 4) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,006mm - posição nº04 Retilidade 0,005mm (Posição 10) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,007mm - posição nº10			Conserto		
Disponibilidade		Ação																											
Status	Qtd																												
Para Conserto Interno	1	Conserto																											
Em Utilização	1																												
Em estoque	1																												
Centro Custos	Gerência	Responsável																											
685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																											
Desvios Calibrador passou por revisão de cotas de controle Calibrador com batimento máxima de 0,01mm fora do especificado. Valor da medição 0,036mm - posição nº14 e 25. Retilidade 0,005mm (Posição 4) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,006mm - posição nº04 Retilidade 0,005mm (Posição 10) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,007mm - posição nº10																													
Conserto																													
		Supervisor		Planejador de EIME																									
PEF10T - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																								
LP-057894	20-05-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72811																								

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

29/09/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0169			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685605</td> <td>MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	11																				
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	30																				
Para Exame Interno																					
Para Conserto Interno																					
Em estoque																					
Em Conserto Interno																					
Ins			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA PERES			PAULO LASKOSKI		WALLACE EDUARDO DOS SANTOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057964	06-05-2016	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72700																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/06/2016

0,7

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0007			'LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	5			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no gasto, valor medido 0,002mm		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057982	14-05-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72735	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316400030-0009			LX-24 BASE MEDICAO			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	11			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF
Transferido	1					
Sucitado	52					
Em Utilização	30					
Para Exame Interno						
Para Conserto Interno						
Em estoque						
Em Conserto Interno						
				Desvios		
				Planeza 0,005mm com batida/danificação		
				Conserto		
Inspr					Supervisor	Planejador de EIME
PEF1CT - FERNAND,			RICILDA PERES		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data F	o	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057983	14-0		PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72737

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
29/06/20

3,3

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716505616-0001			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	4				
Em Utilização	2		Desvios		
Em estoque	3		Planeza 0,002mm (Gasto 0,003mm) no gasto, valor medido 0,003mm		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057984	14-05-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72738

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/2018

1,0

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0038			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	27			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em construção	1			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida e danificação		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057986	14-05-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72740	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 30/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716403249-0001			LX				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UILN	HENRY PETERSON SCHARF		
Em Utilização	1		Desvios posição 10 solta e com rebarba o que não possibilita o encaixe das posições 3/1, 3/2 e 3/3 Conserto				
Em estoque	1						
Em Conserto Interno	1						
Ins		Supervisor		Planejador de EIME			
PEF1CT - FERNAN		ECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS		ssão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057993		26	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72775	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 29/08/2017

J,08

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506422-0038			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	5				
Em Utilização	5				
Em Exame Interno	2				
Para Conserto Interno	4				
			Desvios		
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-058232	22-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72828

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/2018

0,85

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506422-0036			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	5		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	5				
Em Exame Interno	2		Desvios		
Para Conserto Interno	3		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-058233	22-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72829

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/26

0,8

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0004			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	23			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	4			Desvios		
Em construção	2			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no limite do especificado, valor medido 0,002mm		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-058236	22-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72832	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0053			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rugosidade Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00104 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Rugosidade Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00104 mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Rugosidade Rzmax1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00104 mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	40																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	5																				
Em Utilização	7																				
Para Exame Interno	1																				
Em construção	2																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-058238	22-05-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72839																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 29/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP										BOSCH																
Equipamento					Denominação																					
4716506423-0024					LY																					
Disponibilidade				Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) fora do especificafdo, valor medido 3,40mm Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida / danificação</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>						Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) fora do especificafdo, valor medido 3,40mm Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida / danificação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																								
Desvios																										
Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) fora do especificafdo, valor medido 3,40mm Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida / danificação																										
Conserto																										
Status	Qtd	Conserto																								
Sucatado	23																									
Em Utilização	3																									
Para Conserto Interno	3																									
Em construção	2																									
Em Conserto Interno	3																									
Inspetor					Supervisor		Planejador de EIME																			
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES					PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação				Nº Controle																		
LP-058244	26-05-2026	cx8		CALIBRADOR ACOMPANHA				72848																		

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
30/06/26