

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360858-0004			JMK6-PINO MEDICAO 9,972		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty		685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2				
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	1				
			Desvios		
			Executar modificação 01		
			Modificação		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048143	29-01-2025	cx 08	CALIBRADOR ACOMPANHA		67991

Tatiana Branco
EMP: 92898001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento		Denominação											
4712003127													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td colspan="2">Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade		Ação									
		Status	Qtd	Conserto									
		685138	MOE3-CRIN - Pré-Set CRIN	JEAN CARLOS DE ARAUJO									
Desvios													
		Posição 3 - Retrabalhar furo Ø4mm pois posição 5 não está encaixando. --- Colar posição 5 na posição 1. - 13998980											
		Conserto											
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME								
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		ADRIANO COURELLI								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-048172	20-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68145								

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316503367-0020			LY44P24DIAM9,50			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	9			685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	1			Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,469mm - posição nº04 (04x)		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048199	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68240	

Tatiana Branco
EDV: 92698001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200710-0012			LG Ø 3,0 +0,01 -0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) no limite do especificado, valor medido Ø2,950mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) no limite do especificado, valor medido Ø2,950mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) no limite do especificado, valor medido Ø2,950mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	6																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	6																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049316	12-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68264																

Tatiana Branco
EIV-02898001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404448-0005			LX (USADO COM 4716507178)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 02 solta. ---- Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 02 solta. ---- Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 02 solta. ---- Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucitado	2																			
n Utilização	5																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049318	12-03-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68261															

Tatiana Branco
EDM/ 92898001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0061			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685613</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,226mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,226mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,226mm - posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	18																			
Para Conserto Interno	6																			
Em estoque	7																			
Perdido	9																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049325	12-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68265																

Tatiana Branco
EBV: 02898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Somente posição 3

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH			
Equipamento		Denominação					
4716405745-0001		LX					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd	Conserto	685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Em Utilização	1						
Em estoque	1		Desvios				
Em Conserto Interno	1		Somente posição 3. Planeza 0,002 fora do limite.14041372 Conserto				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULC LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-049452	05-05-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68663		

Tatiana Branco
EDV: 92398001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4737990008-000176			JMF9-PRISMA MAG																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685492</td> <td>MOE2-IP - CtP/ MFO11</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685492	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685492	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	20																			
Em Utilização	24																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Conserto Interno		1																		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049461	05-05-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68659															

Tatiana Branco
 EDV: 02898001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510165-0006			LY 5,7±0,05			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	
Sucatado	1					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Utilização	2		DISTANCIA 5,70 ± 0,005 (GASTO 5,69) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 5,681mm			
Em estoque	2		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049647	08-05-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68705	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
20/55/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0092			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qty		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	40					
Em Utilização	8		Desvios			
Para Conserto Interno	8		Raio 0,5mm ± 0,1mm (Posição 3) está com topo plano - posição nº03 (2x)			
Em Conserto Interno	3		Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049709	22-04-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68609	

Tatiana Branco

EDV

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716402770-0012			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 02 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº 02 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 02 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucitado	6																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049932	27-05-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68839															

Tatiana Branco

EDV 92898001

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Tatiana
EDV-92
PSI

02/06/2025, 14

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716402643-0004			LX		
Disponibilidade		Ação Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Desativado	3				
Em Utilização	3		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Canto vivo da posição nº1Bancada Pickup Central está arredondada, encontrado raio de 0,069mm		
Em estoque	3		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050132	05-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68928

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4737990008-977031			JMF9-PRISMA MAG 181-146																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685546</td><td>MOE1-DHK - Usinagem STH</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	20																			
Em Utilização	25																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	1																			
Perdido																				
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050244	11-06-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68970															

Tatiana Branco
EDV-92898001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500143-0003			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm $\pm$0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm $\pm$ 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm $\pm$ 0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	40																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	8																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050317	16-06-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69026																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																						
Equipamento		Denominação																									
4716507200																											
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><td rowspan="3">Conserto</td></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>4</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	4	Em Utilização	1	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685605</td><td>MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Realizar descaracterização conforme desenho, trat. superf. niquel químico camada 3 - 1 microns. 14042809</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Realizar descaracterização conforme desenho, trat. superf. niquel químico camada 3 - 1 microns. 14042809			Conserto		
Disponibilidade		Ação																									
Status	Qtd	Conserto																									
Sucitado	4																										
Em Utilização	1																										
Centro Custos	Gerência	Responsável																									
685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA																									
Desvios																											
Realizar descaracterização conforme desenho, trat. superf. niquel químico camada 3 - 1 microns. 14042809																											
Conserto																											
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE																							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																							
LP-050404	07-05-2025	cx1		68699																							

Tatiana Branco
EDV-0219
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405131-0001			LX (USADO COM 4716508270)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1					
Em Exame Interno	1					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em Conserto Interno	1			Calibrador faltando posição nº 10 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050410	14-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68747	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507130-0005			LY (CONFORME LY 10 N) Ø2,803 LOGIC 13		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	5				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	2				
Em estoque	1				
			Desvios		
			Calibrador faltando a modificação nº0 (redesenhado) conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050429	30-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68873

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
30/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716507130-0009			LY (CONFORME LY 10 N) Ø2,803 LOGIC 13				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido		RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	5						
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	2						
Em estoque	1						
			Desvios				
			Calibrador faltando a modificação nº0 (redesenhado) conforme desenho.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050430	30-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			68874	

Tatiana Branco

EDV: 92999001

PS/QMM61-CtP

30/5/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4737990008-001080			JMF9-PRISMA MAG																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685200</td><td>QMM - Gestão da Qualidade e Métodos</td><td>VAGNER FORTE HENSEN</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação e desgaste na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685200	QMM - Gestão da Qualidade e Métodos	VAGNER FORTE HENSEN	Desvios			Calibrador com oxidação e desgaste na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685200	QMM - Gestão da Qualidade e Métodos	VAGNER FORTE HENSEN																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação e desgaste na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	20																				
Em Utilização	25																				
Para Conserto	2																				
	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PAULO CESAR LASKOSKI																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050456	06-06-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68942																

Tatiana Branco
EDV-02598001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0027			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Sucitado	40					
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	2					
Em estoque	8					
Em Reclamação	1					
Em Conserto Interno	4					
		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA		
		Desvios				
		Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)				
		Conserto				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050460	24-06-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69054	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500143-0015			LY39P24/7,45																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	40																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	3																				
Em estoque	8																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050461	24-06-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69055																

Tatiana Branco
EDV: 02898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500143-0104			LY39P24/7,45																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	40																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	8																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050465	24-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69061																

Tatiana Branco
EDV: 92698001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4316505019-0006			LY3011S49,55				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON		
Transferido	1						
Em Utilização	2		Desvios				
Para Conserto Interno	1		Calibrador está oxidado. Conserto				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-050466	24-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69062		

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716510661-0002			LY (74,20 - 0,3)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty		685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	2		Calibrador com oxidação na superfície de medição.		
Em construção	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050468	24-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69064

Tatiana Branco
EDV-92698001
PS/QMM61-CtP
50/41/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714900224-0003			Lk Ø26,00 -0,030 -0,080			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucata	3					
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	1					
Em construção	3					
		Desvios				
		Calibrador está oxidado.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050469	24-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69065	

Tatiana Branco
EDV/192698001
PS/QMM61-CtP
12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360797-0010			JMK6-PINO BANCADA UIN3																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685702</td><td>MOE1-UIN -</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Retrabalhar posição 2 conforme desenho, (Ø 14,7 está com 18,7) falta o raio de R1.(Alojamento anel oring).</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685702	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Retrabalhar posição 2 conforme desenho, (Ø 14,7 está com 18,7) falta o raio de R1.(Alojamento anel oring).			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685702	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Retrabalhar posição 2 conforme desenho, (Ø 14,7 está com 18,7) falta o raio de R1.(Alojamento anel oring).																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	8																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Exame Interno	1																				
Em estoque	2																				
Perdido	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050479	25-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69082																

Tatiana Branco
EDV 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4316500182-0028		LY44P/24/9,05																														
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="6">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>6</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>3</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>2</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	6	Em Utilização	3	Para Conserto Interno	1	Em Conserto Interno	2	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Distância 0,3mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Distância 0,3mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)			Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Sucitado	6																															
Em Utilização	3																															
Para Conserto Interno	1																															
Em Conserto Interno	2																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																														
Desvios																																
Distância 0,3mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)																																
Conserto																																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																												
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-050529	16-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69029																											

Tatiana Branco

EDV-92808001

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716501351-0024			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT
Sucitado	13				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Distância 3,955mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,940mm		
Em estoque	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050731	07-07-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69154

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

30/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509767						
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Construção		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	10			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	5			Desvios		
Em construção	3			Descaracterizar conforme desenho, peças acompanham, séries 0019, 0020 e 0021.		
Em estoque	3			Construção		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-050736	07-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			69147

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
20/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH		
Equipamento			Denominação					
4716400512-0091			LX					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável		
Status	Qtd	Conserto	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN		ALEX TURKOT		
Sucitado	20							
Em Utilização	2							
Para Conserto Interno	1		Desvios					
Em estoque	3		Diâmetro 2,300 +0,05 (gasto 2,29) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,250mm - posição nº02					
			Conserto					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle			
LP-050753	09-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69193			

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0134			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,011mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,011mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,011mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	89																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	1																			
Em Reclamação	4																			
Em Conserto Interno	9																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050855	14-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69216															

Tatiana Branco

EDV: 92838001

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0131			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	89																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	1																			
Em Reclamação	4																			
Em Conserto Interno	9																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050856	14-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69217															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4737990008-500101			JMF9-PRISMA MAG		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685338	CP/PQA-CtP - Inspeção	WILSON JOSE POSSAMAI
Sucitado	21				
Em Utilização	25		Desvios		
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.		
			Conserto		
Em Conserto Interno					
4					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DIRCEU ESCOLARO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051019	21-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69260

Tatiana Branco

EDV-03098001

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406004-0002					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1		Desvios Calibrador faltando chanfro de 0,5x45° no topo da posição nº 1, conforme desenho. Conserto		
Para Conserto Interno	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051042	10-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69208

Tatiana Branco
 EDV: 92896001
 PS/QMM61-CtP
 10/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716505611-0005			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685421</td><td>MOE2-DU - Agies/HE P/ UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de vedação.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	6																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051069	14-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69220															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716403684-0013			LX(PINO P/BAT.CHANFRO AUXILIAR		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685435	MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT
Sucitado	10				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Diâmetro 2,300mm +0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,146mm		
Em estoque	1	Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051097	21-07-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69259

Tatiana Branco
EDV: 02898004
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715301076-0001			LO "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
Em uso	1		Batimento máximo de 0,02mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,04mm.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051217	23-07-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69289

Tatiana Branco

EDV: 92808001

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300572-0002			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucatado	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização			Calibrador faltando as posições nº 26 e 27 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051220	23-07-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69284

Tatiana Branco
EDM: 92898001
PS/QMM61-CIP
12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316502563-0002			LY1459W		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT
Sucutado	2				
Em Utilização	3				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Face inferior da distância de 65,5mm ±0,01mm está com forma irregular.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051281	23-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69287

Tatiana Branco
EDV: 02898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0093			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500 DIGITAL																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado pelo sistema de controle QMM61.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado pelo sistema de controle QMM61.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
EIME com valores de calibração fora do especificado pelo sistema de controle QMM61.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	60																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	9																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051284	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69294																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360433-0088			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	89		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	11				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em estoque	3		EIME com resultados de calibração fora do especificado em desenho.		
Em Reclamação	3		Conserto		
Em Conserto Interno	10				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051297	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69296

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4741430013-0004			YMK3- EXCL CRI			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	15		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	3		Desvios			
Em Exame Interno	1		Superfície de medição com batidas.			
Em estoque	3		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051353	23-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69286	

Tatiana Branco
EDV-92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716406168-0002			LX (LE 6+0,3)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
			Desvios			
			Calibrador está enroscando.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051369	11-06-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68977	

Tatiana Branco
EDY: 92898001
PS/QMM61-CtP
30/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509856-0001			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1		Desvios		
Em Utilização	1				
Conserto	1	Face Ø38mm da distância de 140,5mm está com batidas e danificações.			
			Conserto		
Inspeto			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051388	30-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69352

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500142-0095			LY39P24/4,95		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA
Sucitado	33				
Em Utilização	4		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Raio 0,40mm ±0,1mm está com topo plano (2x) - posição nº03		
Em estoque	8		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051391	30-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69348

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716505292-0007			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Transferido	1					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
		Desvios				
		Calibrador com oxidação na superfície de medição da planeza.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051395	28-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69342	

Tatiana Branco
EDV: 02098001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716402770-0005			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Distância de 15,325mm -0,005mm está fora do limite do especificado Valor da medição 15,349mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Distância de 15,325mm -0,005mm está fora do limite do especificado Valor da medição 15,349mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Distância de 15,325mm -0,005mm está fora do limite do especificado Valor da medição 15,349mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	6																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	1																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051425	25-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69318																

Tatiana Branco
EDV: 90898001
PS/QMM61-CtP
30/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506419-0037			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	23				
Em Utilização	6		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em estoque	6		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051431	28-07-2025	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69334

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716509013-0006			LY (CONEXÃO)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucatado	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Utilização	2																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051432	28-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	69335																

Tatiana Branco
EDV: 92598001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716511619-0004			LY EX. 3,0±0,05		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT
Sucitado	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		DISTÂNCIA 3,00±0,005 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,992mm		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051434	28-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69338

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
30/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506420-0011			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI ALEX TURKOT	
Sucatado	5				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
			Desvios		
			Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051448	01-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69385

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506424-0008			'LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	11																			
Em Utilização	5																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	8																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051449	01-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69386															

Tatiana Branco
EDV: 93498001
PS/QMM61-CIP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404699-0031			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,989mm - posição nº02</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,989mm - posição nº02			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,989mm - posição nº02																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	20																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Exame Interno	1																				
Em estoque	2																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051519	08-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69429																

Tatiana Branco
EDV 02898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360433-0584			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	89		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	9				
Para Conserto Interno	6		Desvios		
Em estoque	5		Conforme Diretriz, Valor de desgaste do EIME (2V) deve ser enviado para Retrabalho..		
Em Reclamação	3		Conserto		
Em Conserto Interno	6				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051540	06-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69411

Tatiana Branco
EDV: 92896001
PS/QMM61-CIP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360433-0132			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	89			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	7			Desvios		
Em estoque	5			Conforme Diretriz, Valor de desgaste do EIME (2V) deve ser enviado para Retrabalho..		
Em Reclamação	3			Conserto		
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-051541	06-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			69413

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0028			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	1			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	4			Calibrador com danificações na superfície de medição da		
Em Conserto Interno	5			planeza; Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051543	06-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69417	

Tatiana Branco
EDV: 02908001
PS/QMM61-CtP
10/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716401629-0001			LX				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Gerência	Responsável
Status	Qtd		685485			MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Desativado	3						
Sucutado	2						
	1		Desvios				
	1		Calibrador faltando posição nº 01 conforme desenho.				
Em estoque		2	Conserto				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-051705	12-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69441		

Tatiana Branco
EEV: 02998001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento				Denominação																	
4716505611-0007				LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA																	
Disponibilidade			Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685421</td><td>MOE2-DU - Agies/HE P/ UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de vedação.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de vedação.																					
Conserto																					
Status	Qtd		Conserto																		
Sucatado	6																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	3																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																
Nº RS	Data Emissão		Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051712	09-07-2025		cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69197															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
J2/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507930-0033			LY.(CONEXÃO PO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	28				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Calibrador com batidas e danificações na face inferior de medição da distância de 0,25mm.		
Em construção	5		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051716	21-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69250

Tatiana Branco

EDV 92098001

PS/QMM61-CtP

10111 / 25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715301059-0001			LO "UI"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	2				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
			Desvios		
			RAIO 0,3 ± 0,1 Pos.22+23 está danificado, não sendo possível medir. RAIO MÁX. 0,2 Pos.17+19 está danificado, não sendo possível medir. RAIO MÁX. 0,2 Pos.20+21 está danificado, não sendo possível medir.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052122	25-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69550

Tatiana Branco
EDY-32698081
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506425-0003			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	4				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	2				
Em estoque	1				
			Desvios		
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052138	29-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69594

Tatiana Branco

EDV: 92598001

PS/QMM61-CIP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0035			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT
Sucatado	37					
Em Utilização	10					
Em Exame Interno	2					
Para Conserto Interno	4					
			Desvios			
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052141	26-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69563	

Tatiana Branco
EDV-92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403831-0003			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1					
Em Utilização	2		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador totalmente oxidado.			
Em Conserto Interno	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052160	26-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69557	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715900616-0010			LS																		
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole						JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	2																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052199	21-08-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69536																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507930-0025			LY.(CONEXÃO PO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	29				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	2				
Em construção	5		Desvios		
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052308	18-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69479

Tatiana Branco
 EDV: 92886001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0148			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	83			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	11					
Para Conserto Interno	4			Desvios		
Em construção	2			Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação. Face inferior da distância "A" está danificada.		
Em estoque	4			Conserto		
Em Reclamação	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052309	05-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69637	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0054			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CR! /CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CR! /CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CR! /CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052311	18-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69478																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0038			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	5			Desvios		
Em Reclamação	1			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052312	05-09-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69636	

Tatiana Branco

EDV: 92698001

PS/QMM61-CtP

12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0060			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ogiva Com desgaste</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Ogiva Com desgaste			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Ogiva Com desgaste																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	6																				
Para Conserto Interno	9																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	3																				
Em Reclamação	2																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052326	04-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69632																


Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301048-0003			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1					
Em Utilização	1		Desvios Diâmetro 22,435mm +0,005mm (GASTO 22,445) está no limite gasto. Valor da medição Ø22,445mm. Conserto			
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052372	05-09-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69642	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300769-0018			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	11					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	4	Desvios				
			Calibrador com posição nº01 quebrada.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052381	01-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69609	


 Tatiana Branco
 EDV-92698001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714201015-0001			LG 1,80±0,1		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com posição nº01 solta. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052386	21-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69530

Tatiana Branco
 EDV: 92892001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506422-0040			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	1																				
Em Utilização	0																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052400	01-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69615																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0024			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	18					
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	7					
Em Conserto Interno	3		Desvios			
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052406	01-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69616	

Tatiana Branco
 EPL 02458001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716406357-0001			LX				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	1			Desvios Paralelo máximo de 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,012mm. Conserto			
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	1						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-052623	12-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			70677	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento			Denominação		
4312400046-0042			JMK3-BASE MEDICAO-SEM BATENTE		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	9		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Transferido	3				
Sucitado	97		Desvios		
Em Utilização	41		Planeza 0,003mm fora do especificado. Encontrado 0,012mm.		
Em Exame Interno	2		Conserto		
Para Conserto Interno	2				
Em estoque	54				
Em Conserto Interno	2				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052680	10-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70654

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 30/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4741430013-0027			YMK3- BASE MEDIÇÃO CHP																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685616</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ador com planeza máxima de 0,002mm fora do especificado. Valor da medição 0,004mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			ador com planeza máxima de 0,002mm fora do especificado. Valor da medição 0,004mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
ador com planeza máxima de 0,002mm fora do especificado. Valor da medição 0,004mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	15																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052681	09-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70642															

Tatiana Branco
 EDV: 93898001
 PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506424-0027			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	11																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	3																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052720	09-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70637																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CIP
 12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4716506423-0033			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	18																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052721	09-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70638															

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0035			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	18		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	5		Desvios			
Em estoque	1		Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			
Em Conserto Interno	4		Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052722	09-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70640	

Tatiana Branco
 EDV 92898001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH							
Equipamento			Denominação								
4716506412-0141			LY								
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT								
Status	Qtd										
Sucitado	83										
Em Utilização	14										
Para Conserto Interno	4										
Em Reclamação	1										
Em Conserto Interno	3										
			Desvios								
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.								
			Conserto								
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-052726	11-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70665						

Tatiana Branco
 EDV 92898001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506424-0013			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	11	Em Utilização	6	Para Conserto Interno	2	Em estoque	4	Em Conserto Interno	4	Conserto							
Status	Qtd																				
Sucitado	11																				
Em Utilização	6																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052727	11-09-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70664																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0045			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	2																				
Em construção	3																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052728	11-09-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70662																

Tatiana Branco

EDV: 92808001

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506419-0040			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	23																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052729	11-09-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70663																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360433-0099			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	89		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	7		Desvios			
Em estoque	4		Não calibra			
Em Conserto Interno	9		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052749	16-09-2025	cx1			70685	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0048			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	37		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	10					
Para Conserto Interno	3		Desvios			
Em construção	3		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
Em Conserto Interno	3		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052752	17-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70688	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0152			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição do curso.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição do curso.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição do curso.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	83																				
Em Utilização	14																				
Para Conserto Interno	5																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052754	17-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70689																

Tatiana Branco
 EPM 02898001
 PS/QMM61-CtP

12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506419-0041			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	23																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	5																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052756	18-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70693																

Tatiana Branco
 EIV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0014			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		Gerência	Responsável
Status	Qtd		685554		MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	9		Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição. Conserto			
Em Exame Interno	1					
Para Conserto Interno	2					
Em Conserto Interno	4					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		P. JLO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052773	18-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70695	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 20/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4716512070-0001			LY - Padrão batimento LE										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td rowspan="3">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Conserto								
			Para Conserto Interno	1									
			685114	MOE1-UP - Pre-set		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA							
Desvios													
Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho.			Conserto										
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS DEDA								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-052978	15-10-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71022								

Tatiana Branco
 EDV: 92698001
 PS/QMM61-CtP
 10/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH							
Equipamento			Denominação									
4716507918-0050			LY conexao hidraulica									
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Centro Custos	Gerência						Responsável					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT									
Status	Qtd											
Sucatado	37											
Em Utilização	9											
Para Conserto Interno	2											
Em construção	3											
Em Conserto Interno	5											
		Conserto	Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação. Conserto									
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle							
LP-053040	15-10-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71010							

Tatiana Branco
 EDV: 92698001
 PS/QMM61-CtP
 12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0053			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em construção	3			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	6			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053105	23-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70750	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

12/11/25