

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716508825-0004				LY "UIN2"			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1						
Em Utilização	1						
Em estoque	1						
Em Conserto Interno	1						
				Desvios			
				Calibrador está com batidas e danificações na face de referência "A". Sem condições de medição.			
				Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-047527	27-01-2025	CX 10	CALIBRADOR ACOMPANHA			67975	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
19/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404802-579143			LX Ø4,00			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Modificação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	8			685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	8			Desvios		
Em construção	3			Executar modificação (sra transformado na norma 4716405927) - 0001.		
Em estoque	1			Modificação		
Em Conserto Interno	3					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048805	14-04-2025	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68556	

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200630-0092			LG Ø2,25																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685613</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,242mm - posição nº3 Posição nº1 descolada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,242mm - posição nº3 Posição nº1 descolada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,242mm - posição nº3 Posição nº1 descolada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	20																				
Em Utilização	18																				
Para Conserto Interno	10																				
Em estoque	7																				
Perdido	9																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-048964	31-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68430																

Tatiana Branco

EDV: 022008001

PS/QMM61-CtP

14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405323-0002			LX (usado c/ 4729108979)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Desativado	3					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
Em estoque	1					
		Desvios				
		Canto vivo da posição nº3 está danificado.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049027	31-03-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68422	

7,50
11,65

19,15

41,70
19,15

22,55

54,15
41,70

12,45

Tatiana Branco
EDV- 92898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																																	
Equipamento		Denominação																																			
4714200710-0023		LG Ø 3,0 +0,01 -0,05																																			
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><td rowspan="7">Conserto</td></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>6</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>7</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>6</td></tr><tr><td>Perdido</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>2</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	6	Em Utilização	7	Para Conserto Interno	1	Em estoque	6	Perdido	1	Em Conserto Interno	2	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,948mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,948mm - posição nº3			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																			
Status	Qtd	Conserto																																			
Sucitado	6																																				
Em Utilização	7																																				
Para Conserto Interno	1																																				
Em estoque	6																																				
Perdido	1																																				
Em Conserto Interno	2																																				
Centro Custos	Gerência	Responsável																																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																																			
Desvios																																					
Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (gasto 2,950mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,948mm - posição nº3																																					
Conserto																																					
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																																		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																																	
LP-049395	17-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68595																																	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715301149-0003			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		
Status	Qtd		Gerência		
Sucitado	1		Responsável		
Em Utilização	1		685606MOE3-CRIN - Linha de montagemRICARDO RUI GASOLA		
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Calibrador faltando modificação nº02 conforme desenho; Distância de 14,00 G10 está fora do especificado. Valor da medição 13,985mm. Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049396	17-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68599

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
19/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																					
Equipamento			Denominação																							
4716510097-0006			LY Ø 12 - H																							
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posição nº200 conforme desenho (2x) 0,2 +0,1 POS.10 está com topo plano - posição nº100 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador faltando posição nº200 conforme desenho (2x) 0,2 +0,1 POS.10 está com topo plano - posição nº100 (2x)			Conserto								
Centro Custos	Gerência					Responsável																				
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P					EMANUEL VITOR CECCON																				
Desvios																										
Calibrador faltando posição nº200 conforme desenho (2x) 0,2 +0,1 POS.10 está com topo plano - posição nº100 (2x)																										
Conserto																										
Status	Qtd																									
Sucitado	4																									
Em Utilização	1																									
Para Conserto Interno	1																									
Em estoque	2																									
Em Conserto Interno	1																									
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																						
LP-049460	05-05-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68662																						

Tatiana Branco
EPV: 92898001
PS/QMM61-CtP
13/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405501-0003			LX (exame local) - usinagem mole bico P			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com as posições nº 01 e 02 quebradas.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-049943	19-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			68773

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4716500354-0018		LY9P3612,05/ OGIVA DE MEDIÇÃO																		
Disponibilidade		Ação			<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,018mm - posição nº01 (4x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,018mm - posição nº01 (4x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,018mm - posição nº01 (4x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	9																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050090	02-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68899															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716506199-0006				LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	4			Desvios			
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	1						
				Rebarba nas faces de apoio no produto. (distância de 9,5mm)			
				Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050470	24-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA			69066	

Tatiana Branco

EDV: 02898001

PS/QMM61-CtP

12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716401124-0002			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685541</td><td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 02 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com a posição nº 02 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 02 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Transferido	1																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																	
LP-050669	03-07-2025	cx6		69138																	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716511907-0002			LY												
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Para Conserto Interno	1											
			Em Utilização	1											
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON													
Desvios															
Calibrador faltando a modificação nº 01 conforme desenho.															
Conserto															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-050684	02-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69124										

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716404958							
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	12			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1						
Em Utilização	3			Desvios			
Em estoque	9			Posição 21, canto vivo danificado.14079262			
Em Conserto Interno	2			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050740	07-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			69161	

Tatiana Branco
EDV 92898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715301122-0003			LO-UIN3		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685701	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto	1				
Interno					
Em estoque			Desvios		
			Calibrador com a posição nº08 quebrada.		
			Conserto		
Emissor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050980	18-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69245

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404434-0003			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685615</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando modificação nº03 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando modificação nº03 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador faltando modificação nº03 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051044	09-07-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69191															

Tatiana Branco
EDV/92898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360300-0032			JMK6-PINO STOTZ 4.30310																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685615</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Ø na posição nº300 danificada/ovalizada, necessário troca da posição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ø na posição nº300 danificada/ovalizada, necessário troca da posição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Ø na posição nº300 danificada/ovalizada, necessário troca da posição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	24																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051051	03-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69133																

Tatiana Branco
EDV: 03598001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0034			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	6			Desvios		
Em Utilização	5			EIME com valores de calibração fora das tolerâncias especificadas conforme plano de calibração.		
Em estoque	4			Conserto		
Em Conserto Interno	13					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051096	21-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69265	

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

19/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406049-0001			LX (TICS)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1		Desvios Calibrador faltando a modificação nº 04 conforme desenho. linha que devolveu Modificação		
Para Conserto Interno	1				
Em construção	2				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051218	23-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69288

Tatiana Branco

EDV: 02898001

PS/QMM61-CtP

19/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0070			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com resultados de calibração fora do especificado em desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com resultados de calibração fora do especificado em desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME com resultados de calibração fora do especificado em desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	10																			
Em Exame Interno	2																			
Em Utilização	5																			
Em Conserto Interno	11																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051299	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69297																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
19/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360386-0035			JMK6-OGIVA 4,00		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	30		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	4		Desvios		
Em Utilização	15		EIME com valores de calibração fora das tolerancias especificadas conforme plano de calibração.		
Em estoque	11		Conserto		
Em Conserto Interno	8				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051303	21-07-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69267

Tatiana Branco
EMP-02998001
PS/QMM61-CtP
18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360386-0022			JMK6-OGIVA 4,00			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	30			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	5			Desvios		
Em Utilização	15			EIME com valores de calibração fora das tolerâncias especificadas conforme plano de calibração.		
Em estoque	11			Conserto		
Em Conserto Interno	7					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051304	21-07-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69268	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
12/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404534-0003			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	3				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	2				
			Desvios		
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051348	01-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69380

Tatiana Branco
EDV: 92598001
PS/QMM61-CtP


14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH		
Equipamento			Denominação					
4716404242-0001			LX Altura prensagem esfera					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		Gerência		Responsável	
Status	Qtd		685545		MOE1-DHK - Usinagem Dura (exceto STH)		EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	3							
Em Utilização	1							
Para Conserto Interno	1		Desvios					
Em estoque	1		Calibrador faltando posição nº04 e 10, conforme desenho. Conserto					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle		
LP-051389	30-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69350		

Tatiana Branco
EDV: 92896001
PS/QMM61-CtP
19/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716502764-0031		LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Sucitado	10				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Diâmetro 2,00mm +0,005mm gasto1,995mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,975mm - posição nº02 Calibrador com desgaste na posição nº01		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051427	25-07-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69323

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403940-0022			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	27			685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em Exame Interno	1			Calibrador com danificação da superfície de medição da planeza.		
Em construção	1			Conserto		
Em estoque	3					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME VINICIUS DA SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051512	06-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69408	

Tatiana Branco
EDV: 02898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0033			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,018mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,018mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,018mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	12																				
Em Exame Interno	2																				
Em Utilização	4																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	9																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051521	08-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69427																

Tatiana Branco
EDV-92898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0011			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	13																			
Em Exame Interno	2																			
Em Utilização	4																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051523	08-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69425															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
19/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716405336-0005				LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	
Sucitado	2			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Raio 0,150 ± 0,05 está com topo plano - posição nº02			
Em Utilização	1			Conserto			
Em estoque	1						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051535	06-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69422	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716405228-0003				LX-			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3						
Sucitado	1			Desvios			
	1			Calibrador está com uma das posições nº32 fora de curso.			
Inspetor				Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LUKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051707	25-07-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			69310	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360386-0014			JMK6-OGIVA 4,00																		
Disponibilidade		Ação		<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,010mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,010mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,010mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	30																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Utilização	15																				
Em estoque	17																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051726	15-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69470																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

15/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																					
Equipamento			Denominação																							
4738360386-0029			JMK6-OGIVA 4,00																							
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685412</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,014mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,014mm			Conserto								
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT																								
Desvios																										
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,014mm																										
Conserto																										
Status	Qtd	Conserto																								
Sucitado	30																									
Para Conserto Interno	3																									
Em Utilização	15																									
Em estoque	17																									
Em Conserto Interno	3																									
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																					
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																					
LP-051727	15-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69471																					

Tatiana Branco
EDZ: 92898001
PS/QMM61-CtP
15/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404658-0014			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2				
Em Utilização	5		Desvios		
Em estoque	7		Ø23,000 mm -0,01 mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø22,985 mm.		
Bloqueado	1		Conserto		
Em Conserto Interno	1				
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051810	20-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68800

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404958-0005			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	12				
Sucitado	1				
Em Utilização	3				
Em estoque	6				
Em Conserto Interno	5				
			Desvios		
			Calibrador com canto vivo danificado- Posição nº20 e 21; Calibrador com posição nº19 travando na montagem com posição nº08(3x).		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052013	01-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69620

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404958-0002			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	12																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	3																			
Em estoque	6																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052015	01-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69606															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CIP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH							
Equipamento			Denominação									
4715301204-0001			LO									
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="3">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade			Ação						
			Status	Qtd								
			Para Conserto Interno	1								
			685338	CP/PQA-CtP - Inspeção	WILSON JOSE POSSAMAI							
Desvios												
Batimento máximo de 0,02mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,07mm.												
Conserto												
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DIRCEU ESCOLARO							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle							
LP-052116	26-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69558							

Tatiana Branco
EIV: 92308001
PS/QMM61-CtP
19/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716402888-0001			LX P/ VÁLVULA CORPO P																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685481</td><td>MOE2-IP - Válvulas A/P/VE</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com marcas de gasto na superfctie de medição- Posição nº03 e 04.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com marcas de gasto na superfctie de medição- Posição nº03 e 04.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com marcas de gasto na superfctie de medição- Posição nº03 e 04.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052161	26-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69569																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404802-579144			LX Ø4,00																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/ UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 04 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº 04 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI						ALEX TURKOT														
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 04 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	9																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Utilização	5																				
Em construção	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052306	18-08-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69477																

Tatiana Branco
 EDP/ 92888001
 PS/QMM61-CtP
 14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0161			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	83			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	11					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em construção	2			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em estoque	4			Conserto		
Em Reclamação	1					
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052310	05-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69638	

Tatiana Branco
 EDV: 92898601
 PS/QMM61-CtP
 14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360432-0044			JMK6-PINO BANCADA STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	42			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	12					
Para Conserto Interno	4			Desvios		
Em construção	4			EIME quebrado no processo de produção.		
Em estoque	1			Conserto		
Bloqueado	1					
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052396	05-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69645	

Tatiana Branco
 EDV-0058001
 PS/QMM61-CtP
 14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4316503394-0051		LP39P23/9,95			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	7		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	3		Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4)- está com topo plano (2x) - posição nº03		
Perdido	1		Conserto		
Em Conserto Interno	2				
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052625	11-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70675

Tatiana Branco
EDV: 92898801
PS/QMM61-CtP

19/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716403977-0002			LX (ver texto)				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1			Desvios Calibrador com a posição nº 03 quebrada. Conserto			
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	2						
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-052714	01-09-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA			69617	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507709-0065			LY																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/ UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI						ALEX TURKOT														
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de vedação.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	54																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	1																				
Em estoque	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052723	10-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70647																

Tatiana Branco
 EDY- 02698001
 PS/QMM61-CtP

14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404803-0003			LX Ø3,50			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em Utilização	1					
Em estoque	3			Calibrador faltando a posição nº04 conforme desenho.		
Em Reclamação	1			Conserto		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052746	11-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70671	

Tatiana Branco
 EDV: 92698001
 PS/QMM61-CtP
 14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506423-0014			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	18		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	4				
Para Conserto Interno	3		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	6		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052788	30-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70839

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4716506423-0028			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	18																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052789	04-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70898															

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																												
Equipamento			Denominação																														
4716405587-0002			LX																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td colspan="2">Ação</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2">Conserto</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status		Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Conserto		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685482</td> <td>MOE2-IP - CtP/ MFO11</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com desgaste na posição nº 09.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com desgaste na posição nº 09.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																															
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status		Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Conserto																									
Status																																	
Em Utilização	1																																
Para Conserto Interno	1																																
Centro Custos	Gerência	Responsável																															
685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON																															
Desvios																																	
Calibrador com desgaste na posição nº 09.																																	
Conserto																																	
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																												
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																												
LP-052901	04/02/25	pr	CALIBRADOR ACOMPAN /		70903																												

Tatiana Branco
 EDV: 02698001
 PS/QMM61-CtP
 14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0065			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação Conserto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685700</td> <td>MOE1-UIN</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685700	MOE1-UIN					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucático	52																			
Em Utilização	141																			
Em Exame Interno	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	20																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052976	14-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71009															

Tatiana Branco
 EDV-92808001
 PS/QMM61-CtP
 14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0149			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	84			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Exame Interno	1					
Em Utilização	13			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	6			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053081	01-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70869	

Tatiana Branco
 PDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0136			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	84		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Exame Interno	1					
Em Utilização	13		Desvios			
Para Conserto Interno	2		Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			
Em Conserto Interno	5		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053082	01-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70870	

Tatiana Branco
 EDV: 92888001
 PS/QMM61-CtP
 14/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716512033-0002			LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Para Conserto Interno	2					
Em estoque	1			Desvios		
Em Conserto Interno	1			Falta modificação 01 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053240	29-10-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA			71134

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

18/11/25