

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716508253-0004			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	2		Distância de 19,280mm $\pm$ 0,005mm (GASTO 19,269mm) está no limite do gasto. Valor encontrado 19,269mm.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049038	31-03-2025	CX10	CALIBRADOR ACOMPANHA		68407

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

29/01/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716401378-0004			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição VERIFICAÇÃO CANTO VIVO		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049206	10-04-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68527

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CIP

25/11/25

Folha de solicitação		Número de serviço - PS/QMM61-CtP		BOSCH																														
Equipamento		Denominação																																
4716404448-0009		LX (USADO COM 4716507178)																																
Disponibilidade		Ações																																
<table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Desativado</td><td>3</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>2</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>6</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>		Status	Qtd	Desativado	3	Sucitado	2	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	6	Em estoque	3	Em Conserto Interno	1	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>385608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 04 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	385608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 04 quebrada.			Conserto		
Status	Qtd																																	
Desativado	3																																	
Sucitado	2																																	
Para Conserto Interno	1																																	
Em Utilização	6																																	
Em estoque	3																																	
Em Conserto Interno	1																																	
Centro Custos	Gerência	Responsável																																
385608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																																
Desvios																																		
Calibrador com a posição nº 04 quebrada.																																		
Conserto																																		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																														
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																													
LP-049341	26-03-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68376																													

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405722-0003			LX (2,8±0,3)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Conserto	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	4				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em estoque	2		Calibrador com danificações nos filetes - posição nº1		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049468	05-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68671

Tatiana Branco
EDV: 02898001
PS/QMM61-CtP
24/05/25

gravar norma + série + QR code

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716405722-0004			LX (2,8±0,3)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685113</td><td>MOE1-UP - Usinagem corpo UCV</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação entre os filetes - posição nº1</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685113	MOE1-UP - Usinagem corpo UCV	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com oxidação entre os filetes - posição nº1			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685113	MOE1-UP - Usinagem corpo UCV	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação entre os filetes - posição nº1																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle															
LP-049469	05-05-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA			68672															

Tatiana Branco
EDM-02098001
PS/QMM61-CtP
24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4716404207-0003			LX(C 433 862 883)														
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Sucatado</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>2</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucatado	1	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação															
Status	Qtd	Conserto															
Sucatado	1																
Em Utilização	2																
Para Conserto Interno	1																
685401		MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT														
			Desvios														
			DIAMETRO 3,000±0,010 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,945mm - posição nº03														
			Conserto														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-049646	05-05-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68673												

Tatiana Branco
EPV-92898001
PS/QMM61-CtP
24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405414-0002			LX "UIN"		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	2		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Canto vivo da posição nº03 está irregular.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050097	04-06-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68917

Tatiana Branco
EDVA-92998001
PS/QMM61-CtP
29/11/25

Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316503394-0028			LY39P23/9,95																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	7																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Perdido	1																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050459	24-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69053																

Tatiana Branco
EDV: 02898001
PS/QMM61-CIP
24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716508293-0005			LY39P24/7,45								
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P		EMANUEL VITOR CECCON								
Status	Qtd										
Sucitado	6										
Em Utilização	2										
Para Conserto Interno	2										
Em Reclamação	1										
Em Conserto Interno	2										
			Desvios Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x) Conserto								
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação	Nº Controle						
LP-050462	24-06-2025	CX1		CALIBRADOR ACOMPANHA	69056						

Tatiana Branco

EDC: 97898004

PS/QMM61-CtP

24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360242-0060			JMK6-OGIVA PNEUM 4,3010uM -CRI																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685615</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Desvio encontrado no processo seguinte. * EIME com desgaste excessivo.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Desvio encontrado no processo seguinte. * EIME com desgaste excessivo.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Desvio encontrado no processo seguinte. * EIME com desgaste excessivo.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	31																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051057	01-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69115																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4716506794-0028		LY																		
Disponibilidade		Ação			<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685421</td><td>MOE2-DU - Agies/HE P/ UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Ângulo 57° 00' 00" está fora do especificado em desenho. Valor da medição 59° - posição nº02 Diâmetro 2,00mm +0,010mm (gasto Ø1,990) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,967mm - posição nº02</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	Desvios			Ângulo 57° 00' 00" está fora do especificado em desenho. Valor da medição 59° - posição nº02 Diâmetro 2,00mm +0,010mm (gasto Ø1,990) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,967mm - posição nº02			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Ângulo 57° 00' 00" está fora do especificado em desenho. Valor da medição 59° - posição nº02 Diâmetro 2,00mm +0,010mm (gasto Ø1,990) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,967mm - posição nº02																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	23																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051098	21-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69252															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360385-0041			JMK6-METAL DURO 3,80410uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Desativado	1					
Sucitado	14					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	7					
Em estoque	6					
Em Conserto Interno	4					
				Centro Custos	Gerência	Responsável
				685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA
				Desvios		
				Diamentro externo (pos. 3) acima do diametro nominal (apesar do desenho não colocar tolerancia) o dispositivo só comporta diametros menores que 55,000mm		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051354	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69292	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
23/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360385-0040			JMK6-METAL DURO 3,80410uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685615</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Ogiva apresenta erro de descolcamento de zero acima do especificado. Necessário retrabalho. Sem possibilidade de uso pois o sistema não permite liberação para calibração na bancada de produção</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ogiva apresenta erro de descolcamento de zero acima do especificado. Necessário retrabalho. Sem possibilidade de uso pois o sistema não permite liberação para calibração na bancada de produção			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Ogiva apresenta erro de descolcamento de zero acima do especificado. Necessário retrabalho. Sem possibilidade de uso pois o sistema não permite liberação para calibração na bancada de produção																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	1																				
Sucitado	14																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Utilização	7																				
Em estoque	6																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle															
LP-051355	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			69295															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360385-0034			JMK6-METAL DURO 3,80410uM STOTZ ChP																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685612</td><td>MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685612	MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685612	MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	1																				
Sucitado	14																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Utilização	6																				
Em estoque	7																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051413	10-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68964																

Tatiana Branco

EDV: 92098001

PS/QMM61-CtP

24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4705402415-0101			EP (CONEXÃO DO BALANCIN)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Para Reclamação	1																			
Sucitado	94																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	4																			
Em estoque	1																			
Perdido	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051536	06-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69406																

Tatiana Branco

EDV: 92398001

PS/QMM61-CtP

24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360432-0017			JMK6-PINO BANCADA STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME quebrado no processo de produção.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME quebrado no processo de produção.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME quebrado no processo de produção.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	42																				
Em Utilização	12																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	4																				
Em estoque	1																				
Bloqueado	1																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052321	05-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69644																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

25/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																												
Equipamento		Denominação																															
4716512036-0002		LY - Conexão																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em construção</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	1	Conserto	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	1	Em construção	1	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho. Distância de 1,30mm -0,2mm está fora do especificado. Valor da medição 2,39mm; Distância de 93,00mm ±0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 94,34mm; Distância de 1,50mm +0,2 -0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 1,90mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho. Distância de 1,30mm -0,2mm está fora do especificado. Valor da medição 2,39mm; Distância de 93,00mm ±0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 94,34mm; Distância de 1,50mm +0,2 -0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 1,90mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																															
Status	Qtd																																
Sucitado	1	Conserto																															
Para Conserto Interno	1																																
Em Utilização	1																																
Em construção	1																																
Em Conserto Interno	1																																
Centro Custos	Gerência	Responsável																															
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																															
Desvios																																	
Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho. Distância de 1,30mm -0,2mm está fora do especificado. Valor da medição 2,39mm; Distância de 93,00mm ±0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 94,34mm; Distância de 1,50mm +0,2 -0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 1,90mm. Conserto																																	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																												
LP-052550	28-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69590																												

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0029			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	18		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	7		Desvios			
Em estoque	1		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
Em Conserto Interno	2		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052747	16-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70682	

Tatiana Branco
 EDV-92698001
 PS/QMM61-CtP

24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0024			'LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	5			Desvios		
Em estoque	5			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052751	17-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70687	

Tatiana Branco
 EAV-02999001
 PS/QMM61-CtP
 24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH															
Equipamento			Denominação																
4737990011-0008			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																
Disponibilidade		Ação																	
Status	Qtd																		
Em Utilização	9																		
Em Exame Interno	4																		
Para Conserto Interno																			
Em construção																			
Em Conserto Interno																			
		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685700</td> <td>MOE1-UIN</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																	
685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																	
Desvios																			
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																			
Conserto																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA AL'		CO PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI															
Nº RS	Dat	Bandeja	Observação	Nº Controle															
LP-052774	18	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	70694															

Tatiana Branco
 IDV: 92698001
 PS/QMM61-CIP
 24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																														
Equipamento		Denominação																																
4716506424-0025		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="7">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	11	Em Utilização	5	Para Conserto Interno	2	Em estoque	4	Em Conserto Interno	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície e vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície e vedação.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																
Status	Qtd																																	
Sucitado	11																																	
Em Utilização	5																																	
Para Conserto Interno	2																																	
Em estoque	4																																	
Em Conserto Interno	5																																	
Centro Custos	Gerência	Responsável																																
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																																
Desvios																																		
Calibrador com batidas e danificações na superfície e vedação.																																		
Conserto																																		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																														
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																													
LP-053039	15-10-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71011																													

Tatiana Branco

EDV-92498001

PS/QMM61-CtP


24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716505582-0025			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT
Em Utilização	5				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Perdido	1		Quebra de canto -0,01mm -0,03mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,058mm		
Em Conserto Interno	2		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053054	09-10-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70939

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506420-0001			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	5		Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação. Conserto		
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053053	09-10-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70938


 Tatiana Branco
 EDV: 92098001
 PS/QMM61-CtP
 29/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716505611-0011			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	6			685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	2			Desvios		
Para Conserto Interno	3			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em construção	3			Conserto		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053080	01-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70872	

Tatiana Branco
 EDV: 02898001
 PS/QMM61-CtP
 25/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0033			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Para Reclamação	1																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053083	01-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70868															

Tatiana Branco
 EDPV: 82898001
 PS/QMM61-CIF
 25/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0033			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Para Reclamação	1																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053083	01-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70868															

Tatiana Branco
 EDV: 02998001
 PS/QMM61-CtP
 29/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506422-0030			LY																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI						ALEX TURKOT														
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Para Reclamação	1																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053084	01-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70867																


 Tatiana Branco
 EDV: 02098001
 PS/QMM61-CtP
 24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506422-0025			LY																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI						ALEX TURKOT														
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Para Reclamação	1																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053085	01-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70865																


 Tatiana Branco
 EDV: 97898001
 PS/QMM61-CtP
 29/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0027			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Para Reclamação	1			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	1					
Em Utilização	4			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em estoque	3			Conserto		
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053086	01-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70866	


Tatiana
 EDV: 929555
 PS/QMM61-CtP
 24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0020			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	4			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	6			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053092	25-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70766	

Tatiana Branco
EDV-020988001
PS/QMM61-CtP

24/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506417-0002			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	10			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Para Exame Interno	2			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em estoque	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053096	25-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70761	


 Tatiana Branco
 EDI: 92898001
 PS/QMM61-CIP
 24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0045			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	23			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Pará Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053097	25-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70760	

Tatiana Branco
 EDP: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH		
Equipamento			Denominação			
4716506419-0044			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	23			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053098	25-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70759	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
22/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4737990011-0017			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Em Utilização	9		685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1				
Em construção	3		Desvios		
Em estoque	5		Prisma com a face de medição danificada		
		Conserto			
		Supervisor		Planejador de EIME	
BRANCO		PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053218	21-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71084

Tatiana Branco
 EDV: 92898190
 PS/QMM61-CtP

21/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716512033-0004			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685482	MOE2-IP - CtP/MFO11	EMANUEL VITOR CECCON
Para Conserto Interno	3		Desvios		
Em estoque	1		Falta modificação 01 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053303	29-10-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71133

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4741430013-0001			YMK3- EXCL ARRUELAS CRI		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	15		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	5				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	4		Planeza 0,002mm fora do especificado. Encontrado 0,004mm.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053419	30-09-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		70858

Tatiana Branco
 EDV 92898001
 PS/QMM61-CIP

24/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4741430013-0021			YMK3- EXCL ' CRI '			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	15			685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	4			Planeza 0,002mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,004mm		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
		PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053436	21-10-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71087	


 Tatiana Branco
 EDP: 92898061
 PS/QMM61-CtP
 22/11/25