

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716403613-0006				LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qty	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Desativado	3						
Em Utilização	2						
Em estoque	2						
Em Conserto Interno	1						
				Desvios			
				Calibrador com a posição nº 07 quebrada.			
				Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		MATHEUS CORTZ	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-042349	24-06-2024	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA			66331	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716405592-0004			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685541</td><td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações nas superfícies de contato (cone e face). ---- Remover oxidação</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com batidas e danificações nas superfícies de contato (cone e face). ---- Remover oxidação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações nas superfícies de contato (cone e face). ---- Remover oxidação																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Transferido	1																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-047508	27-12-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67725															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
09/10/25

Folha de solicitação de serviço -				QMM61-CtP		BOSCH												
Equipamento			Denominação															
4716406238-0001			LX															
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Disponibilidade		Ação																
Status	Qtd	Conserto																
Em Utilização	1																	
Para Conserto Interno	1																	
Em estoque	1																	
		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas		ALEX TURKOT													
		Desvios																
		Calibrador está com marca de gasto na face de contato - pos.4																
		Conserto																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK													
Nº RS	Data Emissão		Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-049209	11-04-2025		cx8			68544												

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404412-0013			LX (USADO COM 4716507147) F00RJ00974			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	6					
Sucitado	11					
Em Utilização	8					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	4			Desvios		
				Ø 2,950mm -0,006mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 2,936mm - posição nº 06.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-049346	31-03-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA			68416

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

03/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316503367-0015			LY44P24DIAM9,50			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Sucitado	9					
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	3					
Em construção	1					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	2					
		Conserto				
		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON		
		Desvios				
		Diametro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 9,461mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº05 (2x)				
		Conserto				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049509	23-04-2025	CX9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68616	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316400117-0017			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Desativado	3					
Sucitado	5					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	3					
		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
			685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT	
			Desvios			
			Calibrador está com faces de medição oxidadas.			
		Conserto				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050227	13-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69021	

Tatiana Branco
EDV: 92698001
PS/QMM61-CtP

09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH		
Equipamento			Denominação					
4716507802-0003			LY					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		Gerência		Responsável	
Status	Qtd		685615		MOE3-CRIN - Usinagem da válvula		RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1		Desvios Retrabalhar Calibrador com a posição nº 02 descolada Conserto					
Em Utilização	1							
Para Conserto Interno	1							
Em estoque	2							
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle		
LP-050399	24-03-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA			68340		

Tatiana Branc
EDV: 92868001
PS/QMM61-CtP
24/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716511652-0002			LY (1,38±0,015)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	1		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador faltando modificação nº1 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050431	30-05-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68881

Tatiana B. Branco
EDV: 928956
PS/QMM61-CtP
09/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4716405717-0001			LX											
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade			Ação								
			Status	Qtd										
			Em Utilização	1										
			Para Conserto Interno	1										
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT												
Desvios														
Posição 1 danificada, com marca de centro na indicação "sem centro" (B4) - Retrabalhar														
Conserto														
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle										
LP-050540	30-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	69088										

Tatiana Branco
EDV: 02898001
PS/QMM61-CtP
09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300957-0007			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685113	MOE1-UP - Usinagem corpo UCV	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	3					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
			Desvios			
			canto vivo (gasto 0,05mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,352mm - posição nº02			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050652	03-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69134	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716400379-0014				LX629W11 -VER TEXTO..			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3			685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	
Sucitado	3						
Em Utilização	1			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador com marca de centro na posição nº08.			
Em Exame Interno	1			Conserto			
Em construção	2						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051430	28-07-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			69329	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

50/112/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405882-0001			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qty	Conserto	685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT	
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
Em estoque	2					
			Desvios			
			Quebra de canto -0,02 (gasto -0,05) está arredondada, encontrado raio de 0,075mm.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051435	28-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69340	

Tatiana Branco
EDV: 9289800
PS/QMM61-CtP
09/12/23

3,313 2.687 32,92

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715900616-0008			LS																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	2																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	4																			
Em construção	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-052198	21-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	69535																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0063			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0006mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0006mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0006mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,015mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	7																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	3																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052327	18-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69497															

Tatiana Branco

CPF: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																						
Equipamento			Denominação																								
4716508293-0003			LY39P24/7,45																								
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4)- está com topo plano (2x) - posição nº03</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4)- está com topo plano (2x) - posição nº03			Conserto								
Centro Custos	Gerência	Responsável																									
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																									
Desvios																											
Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4)- está com topo plano (2x) - posição nº03																											
Conserto																											
Status	Qtd	Conserto																									
Sucitado	6																										
Em Utilização	2																										
Em Exame Interno	2																										
Para Conserto Interno	1																										
Em estoque	1																										
Em Conserto Interno	1																										
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																						
LP-052624	11-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70676																						

Tatiana Branco

EDV 92898001

PS/QMM61-CtP

09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0075			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com deslocamento de Zero no padrão Central acima do especificado em Plano de controle.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com deslocamento de Zero no padrão Central acima do especificado em Plano de controle.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
EIME com deslocamento de Zero no padrão Central acima do especificado em Plano de controle.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	60																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	9																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em Reclamação	4																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052732	11-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70658															

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404678-0002			LX			
Disponibilidade		Ação	Cent Cust	Gerência	Responsável	
Status	Qtd					
Desativado	3		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	2		Desvios			
		Conserto	Calibrador com a posição nº 04 quebrada.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052769	18-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70697	

Tatiana Branco

EDV: 02898001

PS/QMM61-CtP

28/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716403841-0002			LX(MEDIR PROF.2±1/23°45'/18°E																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando as posições nº 15 e 16 conforme desenho.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador faltando as posições nº 15 e 16 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador faltando as posições nº 15 e 16 conforme desenho.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Em estoque	1																				
Em Utilização	1																				
Em estoque		4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052770	18-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70696																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH							
Equipamento			Denominação									
4716404195-0004			LX,,0432131846/CONJ.DHK									
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685531</td> <td>MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON
Centro Custos	Gerência						Responsável					
685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM		EMANUEL VITOR CECCON									
Status	Qtd											
Desativado	6											
Sucitado	1											
Em Utilização	1											
Para Conserto Interno	1											
Em estoque	1	Conserto	Desvios Calibrador faltando posição nº 09 conforme desenho. Conserto									
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		SARAH CRISTINE TAKEUTE DE OLIVEIRA							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle							
LP-052894	30-09-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		70840							


Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4312400046-0014			JMK3-BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza, 0,003mm fora do especificado. Encontrado 0,006mm Superfície de medição com batidas.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Planeza, 0,003mm fora do especificado. Encontrado 0,006mm Superfície de medição com batidas.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Planeza, 0,003mm fora do especificado. Encontrado 0,006mm Superfície de medição com batidas.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	9																			
Transferido	3																			
Sucitado	97																			
Em Utilização	41																			
Em Exame Interno	3																			
Para Conserto Interno																				
Em Conserto Interno		3																		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052912	30-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70856															

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716406054-0002			LX (TICS)				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685700	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1			Desvios			
Para Conserto Interno	1						
				Calibrador faltando modificação nº02 conforme desenho.			
				Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053614	08-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71197	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 05/12/25