

Ordem: 5203871Tipo ordem: ZM36Emitente: MAN4CT

Equipamento: 200000005159RETIFICA CILINDRICA INTERNA UVA U80NL22T

Local Instal.: 6854M310-556CTP/MFO-UP - USINAGEM DURA CORPO UP

C.C.: 685556Prioridade:Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 11.11.2025 17:32:29

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:CES978

RETIRAR PINO QUEBRADO DENTRO DO EIXO

QUANT: 01

RESP: NELSON

STATUS: MAQUINA PARADA

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETIRAR PINO QUEBRADO DENTRO DO EIXO	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 1297/16 DATA: 13/11/25

NOME: NELSON

VISTO: 

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____:__:__Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

- Acões executadas
- * 11.11.2025 17:33:21 BRAZIL (MAN4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5202393

30.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202393 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** BOJ4CT
Equipamento: 2000000004594 **AFIADORA WALTER UNIVERSAL CNC 5 EIXOS**
Local Instal.: 6854M600-664 **CTP/TEF11 - CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS**
C.C: 685664 **Prioridade:** **Localização:** CT/304
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 30.09.2025 07:45:34
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** B

Sintoma da falha: _____ CES978

Fabricar suporte para nivel	Pedido:Lucas Assis
Quantidade:01 pc	
Status: Precária	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar suporte para nivel	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: _____ DATA: ____/____/____ NOME: _____ VISTO: _____ Edson Bento CIP/TEF22 EDV: 92777721 13/11/25						

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____:____:____	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 30.09.2025 07:47:34 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta PaineL Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5203655

06.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5203655 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000012027 DUROMETRO AUTOMATICO EMCO-TEST
 Local Instal.: 6854M330-653 CTP/MSW12 - LABORATORIO METALOGRAFICO
 C.C: 685653 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 06.11.2025 08:23:48
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar acoplamento	Pedido: Ghiorge
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar acoplamento	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Edson Bento
 CIPTEF22
 EDV: 92777721

13/11/25

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 06.11.2025 08:26:08 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5198523 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000017818 TORNO NAKAMURA WTS-150 (05)
Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIIN
C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.06.2025 11:59:28
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar angulo da polia	Pedido: Cleverson Z.
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar angulo da polia	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 90892007 DATA: 11/11/25

NOME: Cleveson Z...

VISTO: _____

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria: ___/___/___	:___:___	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 16.06.2025 12:02:07 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5203287 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000023374 RETIFICA EXTERNA STUDER 25 LE
Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UN
C.C: 685435 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.10.2025 10:01:13
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: X
Sintoma da falha: CES978

Fabricar eixo da roldana	Pedido: Gabriel Dranka
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar eixo da roldana	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
RECEBIDO EDV: 891254 DATA: 11/11/25 NOME: Gabriel Dranka VISTO: MÁQUINA PARADA						

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 27.10.2025 10:02:41 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

30.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5200467 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
Equipamento: 200000024508 Retifica Bahmuller CNC Twinner
Local Instal.: 6854M420-614 CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO
C.C: 685614 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.08.2025 17:10:46
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A
Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR PORCA (REALIZAR FURAÇÕES M2,5)

RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)

QTD.: 04 PCS

CONFORME DESENHO EM ANEXO.

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	RETRABALHAR PORCA	F-13-01	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 11.08.2025 17:12:24 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Cleverson - 92820577

~~QWAA~~ TEFB1
11/22/25

Ordem: 5203828Tipo ordem: ZM36Emitente: MAJ7CT

Equipamento: 2000000002778MAQUINA ELETROEROSAO AGIE Q1 (38)

Local Instal.: 6854M110-421CtP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI

C.C: 685421Prioridade:Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 10.11.2025 21:58:10

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: C

Sintoma da falha:CES978

Retrabalhar flange conforme desenho anexo

quant: uma peça.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhr flange conforme desenho anexo F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
RECEBIDO EDV: 006672 DATA: 11/11/2025 NOME: Juliana B. Mendes VISTO: _____					

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:__:__Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 10.11.2025 22:00:24 BRAZIL (MAJ7CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5203013

21.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5203013 Tipo ordem: ZM36 Emitente: FED2CT
Equipamento: 200000007948 RETIFICA HTT TS-25AD
Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 17.10.2025 21:44:10
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
Sintoma da falha: CES978

Fabricar bloco suporte roldanas

Favor fabricar peça conforme desenho em anexo.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar bloco suporte roldanas	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

92902507
Daniel Navak
11/11/2025

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

- Ações executadas
- * 17.10.2025 21:46:02 BRAZIL (FED2CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5202719

09.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202719 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000017796 C.U.MIKRON MULTISTEP (03)
 Local Instal.: 6854M400-554 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM MOLE CORPO UIIN2
 C.C: 685554 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.10.2025 12:16:50
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar suporte do patim	Pedido: Daniel L.
Quantidade: 04 peças.	
Status: Normal	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar suporte do patim	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 12-16802 DATA: 12, 11, 25

NOME: DANIEL LOREN

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____: ____	Parada real: ____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 09.10.2025 12:19:35 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: [Assinatura]

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5195967

03.04.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5195967 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MAN4CT
 Equipamento: 200000024508 Retifica Bahmuller CNC Twinner
 Local Instal.: 6854M420-614 CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO
 C.C: 685614 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.04.2025 17:13:02
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR ESPASSADOR DE ROLAMENTO CONFORME DESENHO EM ANEXO
QUANT: 2
RESP: NELSON
STATUAS: BAIXA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR ESPASSADOR DE ROLAMENTO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 03.04.2025 17:18:12 BRAZIL (MAN4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painelelétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 92820577 - 06/11/2025
 Cleverson CALVO

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5203191

23.10.2025 Pag.: 1 / 1


Ordem: 5203191 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000024508 Retifica Bahmuller CNC Twinner
 Local Instal.: 6854M420-614 CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO
 C.C: 685614 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.10.2025 14:29:52
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR ESPAÇADORES-FAZER OS FUROS NA ELETROEROSÃO
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
QTD.: 1+1
STATUS: URGENTE

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR ESPAÇADORES-FAZER OS FUROS	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____:____:____	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 23.10.2025 14:30:55 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5203909

12.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5203909 Tipo ordem: ZM36 Emitente: GOA3CT
 Equipamento: 200000021642 RETIFICA TRIPET TST100CNC
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685491 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.11.2025 14:29:11
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Remoção macho
Resp. Vanderson Gois
Status: Maquina parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Remoção macho	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 12.11.2025 14:30:19 BRAZIL (GOA3CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

2830881

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5203915

12.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5203915

Tipo ordem: ZM36

Emitente: MAN4CT

Equipamento: 79666

C.U. RETCO II

Local Instal.: 6854M110-401

CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIN

C.C: 685401

Prioridade:

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Emissão: 12.11.2025 16:23:07

Atividade: FIN Fabricação interna

Prazo:

Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

SACAR PARAFUSO QUEBRADO
QUANT:01
RESP: ELTON
STATUS: MAQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	SACAR PARAFUSO QUEBRADO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

12/11/2025

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :__:__

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 12.11.2025 16:23:47 BRAZIL (MAN4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5202090 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA
Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.09.2025 11:06:19
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar mancal do dressador	Pedido: Teles
Quantidade: 02 peças	
Status: Precária	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar mancal do dressador	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: 11/11/25

NOME: Teles

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 22.09.2025 11:07:21 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

11/11/25 Teles

21.10.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: Isabel

13.10.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: 1. Carlos

03.11.2025 Pag.: 1 / 1

CES 978



02.10.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento: .

ECM CRIN - 2.16 ST01 - 001

Localização: CT/201

Emissão: 02.10.2025 06:54:04

Prazo: 02.10.2025 **Cod. ABC:**

CES978

Revisão

Orçamento - GDS - 02/10/2025 - ENB9CT

4729110499 - Posição Posição 1 - Solicitante - Carlos Faria

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 9277772

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

