

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

CELS978

Aprovação do solicitante: Jaqueline Barbosa

Ordem: 5203228 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ASL4CT
Equipamento: 21113 Furadeira CORDIA S 30 VG
Local Instal.: 6854M600-177 CTP/ETS - ESCOLA ENGENHARIA TECNICA
C.C: 685177 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.10.2025 13:53:11
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Si toma da falha: CES978

Fabricar engrenagem eixo arvore
Pedido: Lucas Assis
Quantidade: 1 peça
Status: Maquina Parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar engrenagem eixo arvore	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 3202833 DATA: 18/11/25

NOME: Lucas Assis

VISTO: [Assinatura]

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____:__:__	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 24.10.2025 13:55:30 BRAZIL (ASL4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta PaineL Eléctrico = Garantir que o paineL esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5203993

14.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5203993 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SDA4CT
 Equipamento: 200000020320 RETIFICA UVA U88 NMAH22 Nr.7422
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 14.11.2025 21:01:14
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

AJUSTA DA ALTURA DA FLANGE 5.28 PARA 5.23±0.005

Ajuste de Rebaixo e Paralelismo flange

QUANT: 01

RESP: DEVERSON SDA4CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Ajuste de Rebaixo e Paralelismo flange	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 14.11.2025 21:08:23 BRAZIL (SDA4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Deverson P. Santos

92900814

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5201959

19.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201959 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ZCA3CT
 Equipamento: 200000017809 TORNO NAKAMURA WTS-150 UIN3 (08)
 Local Instal.: 6854M400-701 CTP/MFO-UIN - USINAGEM MOLE CORPO UIN3
 C.C: 685701 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 18.09.2025 14:38:49
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Confeccionar eixo entalhado fer.ativa

QUANTIDADE: 3 PEÇAS

FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	Confeccionar eixo entalhado fer.ativa	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
------	---------------------------------------	---------	---------	-------------	--

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____


Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 18.09.2025 14:39:58 BRAZIL (ZCA3CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____


 17/11/25

Ordem: 5202074 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 2000000017809 TORNO NAKAMURA WTS-150 UIN3 (08)
Local Instal.: 6854M400-701 CTP/MFO-UIN - USINAGEM MOLE CORPO UIN3
C.C: 685701 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.09.2025 07:43:23
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar eixo da válvula Gemu	Pedido: Paulo Chicanoski
Quantidade: 05 peças	
Status: Precária	


Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar eixo da válvula Gemu	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: _____ DATA: ____/____/____ NOME: _____ VISTO: _____						

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ :__:	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 22.09.2025 07:45:32 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 
17/11/25

Ordem: 5203401 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000024470 Forno ALD VZKQ
Local Instal.: 6854M330-654 CTP/MSW12 - LINHA FORNOS GAS
C.C: 685654 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.10.2025 12:21:08
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

*Fabricar Guia da porta intermediaria	Pedido:Tiago Klein
Quantidade:01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Guia da porta intermediaria	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

Cutico

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____


VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ :__:	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 29.10.2025 12:24:14 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5203580

04.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5203580 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000003113 FUR. RETCO PICKUP
 Local Instal.: 6854M110-401 CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 04.11.2025 10:12:35
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintonia da falha: CES978

Fabricar e retrabalhar calço castelo	Pedido: David
Quantidade: 01 peça retrabalho	
05 calços para fabricação	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar e retrabalhar calço castelo	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: 42907381 DATA: 17/11/25

NOME: David S.

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 04.11.2025 10:14:57 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Preparação Cil P7- 006

Localização: CT/303

Emissão: 13.11.2025 21:18:31

Prazo: 13.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 17/11/2025 - França

QUEBROU DURANTE O BRUNIMENTO

Pallet Preparação Cil P7- 006

4728400161-006

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	__/__/____	Parada real:	__:__:__

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

27.10.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: *Daniel Cunha*

07.11.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

4729110135-011

Aprovação do solicitante: *Exatos 13/11/25*

14.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA UVA - 007 UP

Localização: CT/101

Emissão: 13.11.2025 23:27:09

Prazo: 14.11.2025 Cod. ABC:

CES978

4729108288-007

Aprovação do solicitante: *[Assinatura]*

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601