

Ordem: 5204834 Tipo ordem: ZM36 Emitente: DLB9CT
Equipamento: 200000002669 RETIFICA SUPFINA 814D4F2 NC
Local Instal.: 6854M400-702 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM DURA CORPO UIN2
C.C: 685702 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.12.2025 12:31:31
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A
Sintoma da falha: CES978

FABRICAR 02 POSTICOS PARA MODULO LINEAR

Orçamento - 11/12/2025 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR 02 POSTICOS PARA MODULO LINEAR F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

já feito?

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

- Acões executadas
- * 11.12.2025 12:31:09 BRAZIL (DLB9CT) Tel. +55(41)33412331
 - * FABRICAR 02PC CONFORME CROQUI
 - * 11.12.2025 12:31:38 BRAZIL (DLB9CT) Tel. +55(41)33412331
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

Aprovação do solicitante: *Rg Henrique*

Dono

Marcelo Simões
CIP/TEF 12
EDV: 92833653
12/12/25

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5204614

04.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204614 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
 Equipamento: 200000011102 TORNO OKUMA SPACE TURN LB 300-M (12)
 Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
 C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 04.12.2025 10:55:20
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: _____ CES978

FURAR ACOPLAMENTOS CONF. DES.
QUANTIDADE: 04
SOLICITANTE: LEON
STATUS: PLANEJADO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FURAR ACOPLAMENTOS CONF. DES.	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 32503550 DATA: 11/12/25

NOME: Leon Chvopatel

VISTO:

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____ : ____:____	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 04.12.2025 10:56:14 BRAZIL (CHL9CT) Tel. +55(41)33412729
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5204281 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000010975 LINHA BOSCH ATMO-HE VALVULA CRIN
Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 25.11.2025 08:56:35
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar flanges KTR ZO 200	Pedido: Ricardo Oliveira
Quantidade: 02 peças	
Status: Precária	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Retrabalhar flanges KTR ZO 200	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 9289 DATA: 12, 12, 25

7154

NOME: Ricardo Oliveira

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa: _____

Ações executadas

* 25.11.2025 08:57:40 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5204230 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000004988 RETIFICA STUDER S36 CNC
Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.11.2025 11:29:32
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar acoplamento	Pedido: Loemar
Quantidade: 01 de cada	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar acoplamento	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 9289083 DATA: 09/12/25

NOME: JUAKEZ

VISTO: [Signature]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 24.11.2025 11:31:21 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5204229

24.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204229 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000024831 TORNO SCHUTTE SC7-32
 Local Instal.: 6854M110-401 CTP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.11.2025 11:24:39
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Conjunto cilindro pinça	Pedido: Wellington
Quantidade: 01 de cada	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Conjunto cilindro pinça	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
92907381 09.12.25 David MÁQUINA PARADA					

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 24.11.2025 11:25:48 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5203658 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000023267 MIKRON MULTISTAR DICO 18
Local Instal.: 6854M110-401 CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIT
C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 06.11.2025 11:32:03
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
Sintoma da falha: CES978

Fabricar haste do porsch drive maior	Pedido: David
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar haste do porsch drive maior	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 92907791 DATA: 09/12/25

NOME: David

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 06.11.2025 11:34:45 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5200467 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
Equipamento: 200000024508 Retifica Bahmuller CNC Twinner
Local Instal.: 6854M420-614 CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO
C.C: 685614 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.08.2025 17:10:46
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR PORCA (REALIZAR FURAÇÕES M2,5)
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
QTD.: 04 PCS
CONFORME DESENHO EM ANEXO.

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		RETRABALHAR PORCA	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas
* 11.08.2025 17:12:24 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componentes de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

Ordem: 5203453 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
Equipamento: 200000011123 C.U. CHIRON DZ 12K W (02)
Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 30.10.2025 16:38:17
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

USINAR PINO
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
QTD: 03 PCS
MATERIAL E TRATAMENTO CONFORME DESENHO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	USINAR PINO	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 92820577 DATA: 09/12/25

NOME: Cleverson

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____:__:__	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 30.10.2025 16:39:14 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painelelétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5204324

26.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204324 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 2000000000079 C.U. RETCO III
 Local Instal.: 6854M110-401 Ctp/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 26.11.2025 10:42:13
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar prolongador do prensa cabo	Pedido: Cleverson
Quantidade: 03 peças	
Status: Precária	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar prolongador do prensa cabo	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 282057 DATA: 09/12/25

NOME: Cleverson

VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 26.11.2025 10:43:47 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

ECM CRIN - Pegasus_ST02 - 001

Localização: CT/201

Emissão: 13.11.2025 12:15:02

Prazo: 13.11.2025 **Cod. ABC:**

CES978

Revisão

4750010110-001

Edson Bonte
CIP/TEF22
EDV: 9277721

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

ECM CRIN - Cummins_ST01 - 001

Localização: CT/201

Emissão: 14.11.2025 19:16:19

Prazo: 14.11.2025 **Cod. ABC:**

CES978

Preventiva

ECM CRIN - Cummins ST01 - 001

4750010430-001

Descrição

C. Trab.

T. Prev.

T.Real

Data

EDV

Material

Qtd plan Reserva

Req	Compra	Item
-----	--------	------

0010

Preventiva

FF0600

0, 0 HRS

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____:

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Aprovação do solicitante: _____

26.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 12

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 25.11.2025 10:42:37

Atividade: TPM TPM

Prazo: 25.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 26/11/2025 - França

VAZAMENTO

VDI Ø10 - 12

4711700879-1012

Oper	SubO	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	VAZAMENTO	FF0600	0,0 HRS	____	____/____/____	____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Aprovação do solicitante:

Douglas Curtis

29.10.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Studer LCMV Lado 1 - 002

Localização: CT/401

Emissão: 29.10.2025 08:23:47

Atividade: TPM TPM

Prazo: 29.10.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 29/10/2025 - França

BATIMENTO MAIOR QUE ESPECIFICADO

Placa Studer LCMV Lado 1 - 002

4711500245-002

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/____ __:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acões executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

14.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 628 UIN - 030

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 07.10.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 07/10/2025 - França

Folga no Eixo

Holder 628 UIN - 030

4711801628-030

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

01.12.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 19

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 23.10.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 24/10/2025 - Thais

FOLGA

VDI Ø10 - 19

4711700879-1019

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

ECM CRIN - MAN ST02 - 001

Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 17.11.2025 08:14:43

Atividade: TPM TPM

Prazo: 17.11.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 17/11/2025 - França

revisão geral.

ECM CRIN - MAN ST02 - 001

4750010230-001

Aprovação do solicitante: _____

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

ECM CRIN - Cummins_ST02 - 001

Localização: CT/201

Emissão: 14.11.2025 19:17:08

Prazo: 14.11.2025 **Cod. ABC:**

CES978

Preventiva

ECM CRIN - Cummins ST02 - 001

4750010440-001

C. Trab.

T. Prev.

T.Real

Data

EDV

Material

Descrição

Qtd plan Reserva

| Req | Compra | Item |
|-----|--------|------|
|-----|--------|------|

0010

Preventiva

FF0600

0,0 HRS

Carlos

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
CtP/TEF - 2
EDV: 927777

to
2
12/25

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____:

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

09.12.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante:

Kujumara 92896115

27.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

ECM CRIN - Pegasus ST02 - 001

Localização: CT/201

Emissão: 27.11.2025 15:31:59

Prazo: 27.11.2025 Cod. ABC:

CES978

Preventiva

Orcamento - 27/11/2025 - ENB9CT

4729106882 - 50 peças - Lucas Cordeiro

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

28.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Prensa SPS - 001

Localização: CT/101

Emissão: 27.11.2025 22:15:21

Prazo: 27.11.2025 Cod. ABC:

CES978

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

17.10.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

4711700879-1209

Aprovação do solicitante: Kegmar 92896115