

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																													
Equipamento			Denominação																															
4716404802-0013			LX Ø4,00																															
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="6">Conserto</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>8</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>8</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>2</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>2</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	8	Para Conserto Interno	3	Em Utilização	8	Em construção	2	Em estoque	2	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685421</td><td>MOE2-DU - Agies/HE P/ UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 04 quebrada. --- Diâmetro 1,84mm ±0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,824mm - posição nº03 --- Diâmetro 1,84mm ±0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,826mm - posição nº03 --- Diâmetro 3,995mm ±0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,991mm - posição nº02 --- Diâmetro 2,00mm +0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,998mm - posição nº02</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº 04 quebrada. --- Diâmetro 1,84mm ±0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,824mm - posição nº03 --- Diâmetro 1,84mm ±0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,826mm - posição nº03 --- Diâmetro 3,995mm ±0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,991mm - posição nº02 --- Diâmetro 2,00mm +0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,998mm - posição nº02			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																
Status	Qtd	Conserto																																
Sucitado	8																																	
Para Conserto Interno	3																																	
Em Utilização	8																																	
Em construção	2																																	
Em estoque	2																																	
Centro Custos	Gerência	Responsável																																
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT																																
Desvios																																		
Calibrador com a posição nº 04 quebrada. --- Diâmetro 1,84mm ±0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,824mm - posição nº03 --- Diâmetro 1,84mm ±0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,826mm - posição nº03 --- Diâmetro 3,995mm ±0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,991mm - posição nº02 --- Diâmetro 2,00mm +0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,998mm - posição nº02																																		
Conserto																																		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																															
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																														
LP-048266	12-03-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	68253																														

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
15/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716400386-0005			LX				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B		EMANUEL VITOR CECCON	
Transferido	1						
Sucitado	1						
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	2						
			Desvios				
			Calibrador com oxidação na superfície de medição.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050665	30-06-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			69106	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
55701/28

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360221-0148			JMK6-PINO BANCADA LOGIC DM 4,00410 MI																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Pino quebrado.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Pino quebrado.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Pino quebrado.																					
Conserto																					
Status	Qty	Conserto																			
Desativado	1																				
Sucitado	90																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	3																				
Perdido	2																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050726	16-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69032																

Tatiana Branco
EDY: 92898001
PS/QMM61-CtP
55103126

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200839-0006			LG Ø0.80																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685705</td><td>MOE1-UIIN</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685705	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685705	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	4																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051510	06-08-2025	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA	69416																

Tatiana Branco

EDV792898001

PS/QMM61-CtP

53705126

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4715300888-0043			LO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº 03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com posição nº 03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	22																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	9																			
Bloqueado	2																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051807	04-06-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68918															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CIP

55/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300888-0036			LO			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	22			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	10					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	9			Calibrador faltando posição nº200 conforme desenho. Ajustar folga entre posições 4 e 2.		
Bloqueado	1			Conserto		
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051809	30-05-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68875	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

5/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4714200702-0005		LG M18X0,75-6H (NUCLEO)																														
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="6">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Sucitado</td><td>2</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>9</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>7</td></tr><tr><td>Bloqueado</td><td>1</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	2	Em Utilização	9	Em estoque	7	Bloqueado	1	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Sucitado	2																															
Em Utilização	9																															
Em estoque	7																															
Bloqueado	1																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																														
Desvios																																
Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.																																
Conserto																																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																												
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-051811	22-05-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68816																											

Tatiana Branco

EDV: 92698001


PS/QMM61-CtP

55105126

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716403930-0002			LX (USADO COM 4716403825)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	4				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em estoque	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME VINICIUS DA SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052225	21-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69525

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
15/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento			Denominação		
4716405438-0005			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT
Em Utilização	2				
Em Exame Interno	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Canto vivo está irregular, encontrado raio de 0,059mm.		
Em estoque	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052397	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69518


 Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 5/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH					
Equipamento		Denominação							
4716405437-0003		LX							
<table border="1"> <tr> <th>Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Conserto</td> </tr> </table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade	Ação						
			Conserto						
		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/ UI/UIIN	ALEX TURKOT					
Desvios									
Canto vivo está irregular, encontrado raio de 0,022mm.			Conserto						
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME					
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle					
LP-052399	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	69517					

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 35105126

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360221-0132			JMK6-PINO BANCADA LOGIC 4,00410 MI																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685705</td> <td>MOE1-UIN -</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Desvios</th> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME Sem condições de medição. posição nº1 com desgaste excessivo. Substituir posição!</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			EIME Sem condições de medição. posição nº1 com desgaste excessivo. Substituir posição!			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
EIME Sem condições de medição. posição nº1 com desgaste excessivo. Substituir posição!																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	1																			
Sucitado	90																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	5																			
Em estoque	1																			
Perdido	2																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052963	09-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70934															

Tatiana Branco
 EDV: 02888001
 PS/QMM61-CtP

13701/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360221-0134			JMK6-PINO BANCADA LOGIC 4,00410 MI																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME Apresenta desgaste excessivo, não mede corretamente, substituir posição nº1.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME Apresenta desgaste excessivo, não mede corretamente, substituir posição nº1.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME Apresenta desgaste excessivo, não mede corretamente, substituir posição nº1.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	1																			
Sucitado	90																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	5																			
Perdido	2																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053064	30-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70837															

Tatiana Branc...
 EOV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

5503126

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511597-0001			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Reclamação	2		Calibrador faltando a modificação nº01 conforme desenho. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053109	20-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70723	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

15/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716512036-0003			LY - Conexão			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	1			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1					
Em construção	3			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053265	22-10-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71090	

Tatiana Branco
 EDV 92898001
 PS/QMM61-CtP

35708126

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4737990011-0011			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Em Utilização	9			685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno	3						
Em construção	3			Desvios			
Em estoque	3			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			
Em Conserto Interno	1			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-054212	08-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71400	

Tatiana Branco

EDM: 92898001

PS/QMM61-CtP

15/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0137			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685481</td> <td>MOE2-IP - Válvulas A/P/VE</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Superfície da planeza 0,005mm com oxidação</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Superfície da planeza 0,005mm com oxidação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Superfície da planeza 0,005mm com oxidação																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	11																				
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	140																				
Para Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	22																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054347	11-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71437																

Tatiana Branco
 ECV: 92848001
 PS/QMM61-CtP
 15/01/26