

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601411643

29.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601411643 Tipo ordem: ZM68 Emissor: User Non Dialog

Equipamento: Local Instal.: 4729109414-027 C.C.: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.09.2025 10:25:18

Prazo: 24.09.2025 Cod. ABC:

CES978

Sintoma da falha:

FR01 - 26/09/2025 - França

vazamento

Ninho Hidráulico SPS - 027

4729109414-027

Oper Subo	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material						
0010	vazamento	FF0600	0,0 HRS			

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante: Assinatura 92896115

Ordem: 685601471073 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400150-008

C.C: 665485 Prioridade: 1-Muito elevado

Pallet Elemento P3 - 008

C. C.: 685485 Filialidade: Fatois elevadas
C. Trab. Resp.: F10600 Ferramenteiro de bancada
Emissão: 22.05.2026 22:12:19
Prazo: 22.05.2026 Cod. ABC:

Prazo: 22.05.2026 Cod. ABC:

978 CES

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 25/06/2026

pcs com formas ruins

Pallet Elemento P3 - 008

4728400150-008

Oper Subc	C. Trib.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Req Compra	Item

0010 pcs com formas ruins

EF0600 0'0 HRS

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acções executadas

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada:

000

Fim da avaria:

Texto da causa:

Aprovação do solicitante:

5-2854

to let
1000

Order: 685601471068 Tipo ordem: ZM68 Emittente: User Non Dialog

Equilibrium:

Local Instal.: 4728400150-004

Pallet Elemento P3 - 004

C.C.: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Localización: CT/303

C. Trab. Resp.: FFG600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 22.05.2026 22:05:05

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 25/05/2026

PCS COM FORMAS RUINS

Pallet Elemento P3 - 004

4728400150-004

Oper Subo	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Material	Descrição	Qtd Plan	Reserva	Req Compra	Item
-----------	----------	----------	---------	------	-----	----------	-----------	----------	---------	------------	------

0010 pcs com formas ruins

009055

0,0 HRS

Tempo de trab. est:

00

Fim da avaria: _____

Parada real:

Parada estimada:

0.0

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Approvação do solicitante:

1000

٤٠١٤٧

52854

Order: 685601471071 : Tipo ordem: ZM68 Emittente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400150-002

Pallet Elemento P3 - 002

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 22.05.2026 22:10:05

Attivitate: 12M 12M

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 25/05/2026

pcs dando ruínas na sala

Pallet Elemento P3 - 002

4728400150-002

Oper Subo	
-----------	--

Descrição

C. Trsh.	T.Prev.	I.Real.	Data	EDV
Qtd Plan Reserva Reg Compra Item				

0010 pps dando ruins na sala de formas

009055

0,0 HRS

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acções executadas

Texto da causa:

Tempo de trab. est:

0'0

Parada estimada:

00

Fim da avaria:

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

Parada real:

Aprovação do solicitante:

45825
T01ET

15.07.2026 Pag.: 1 / 1

89MZ:order Tipo
Emittente: User Non Dialog

Local Instal.: 4711500065-004

4

Localització: CT/303

Emissão: 08.07.2026 13:32:06

PM

Prazo: 08.07.2026 Cod. ABC:

CES978

MID - PR01 - 09/07/2026

Placa do S60 c/ 4.14 c/ batimento fora

PLACA ZEMA - BICO P - 004

4711500065-004

Oper Subo

Descrição

Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	8

C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
----------	---------	--------	------	-----

0010	Placa do S60 c/ 4.14 c/ batimento fora	RF0608	0,0 HRS
------	--	--------	---------

Tempo de trab. est: 0,0

00

Parada estlmada:

Film da avaria: /



Parada Real:

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Elson Junior 42821086



16.07.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA UVA - 012 UIN

Localização: CT/101

Emissão: 14.07.2026 23:44:12

87654321

MID - PR01 - 16/07/2026

PLACA UVA - 012 UIN

4729108288-012

Qtd plan Reserva Req Compra Item

QUEBRA DO PARAFUSO DA GARRA.

0,0 HRS

///

est:

040

Parada estimada:

00

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

16.07.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA UVA - 009 UP

Localización: CT/101

Emissão: 16.07.2026 00:00:14

Prazo: 16.07.2026 Cod. ABC:

CE978

QUEBRA DO PARAFUSO DA GARRA.

C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	8

Qtd	plan	Reserva	Req Compra	Item
1	1	1	1	1

QUEBRA DO PARAFUSO DA GARRA.

0,0 HRS

Dono Roberto Santos da Cunha

02.07.2026 Page: 1 / 1

Equipamento: 4729108870-028
Local Instal.: 1-Muito elevado
C.C.: 685554 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: EF0600 Ferramenteiro de bancada
Atividade: TPM TPM
Prazo: 01.07.2026 Cod. ABC: 01.07.2026 20:14:26
Localização: CT/101
Placa Mikron UIN - 028

MID - PR01 - 02/07/2026

VARIAÇÃO NAS ALTURAS E

VARIACÃO NAS ALTURAS E POSIÇÃO DOS FURROS

Placa Młkron UIN - 028

4729108870-028

Oper Subo	Material	Descrição	Qtd plan Reserva	Reg Compra Item

0010

VARIACÃO NAS ALTURAS E POSIÇÃO DOS FURROS FF0600

0,0 HRS

Código da causa: _____
 Texto da causa _____

Acções executadas

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada:

0'0'

Aprovação do solicitante:

Lucas Vieira de Lima
CTP/TEF22
EDV 92885601

20.05.2026 Page: 1 / 1

Local Instal.: 4750010260-001	ECM CRIN - Tier_ST02 - 001
Equipamento:	
C.C.: 685609 Prioridade: 1-Muito elevado	Localização: GT/201
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada	Emissão: 19.05.2026 14:28:35
Atividade: TPM TPM	Prazo: 19.05.2026 Cod. ABC:

978S978

Orgamento - 20/05/2026 - ENB9CT

C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Qtd plan Reserva Reg Compra Item				

0090JJ

0,0 HRS

DAY*

2010/07/20 26

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: _____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est:

00

Parada estimada:

00

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

Ordem: 685601473789 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729110135-008

Cabecote de gravação PDOE - 008

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: F0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 09.06.2026 18:04:55

Attividades: TPM TPM

Sintoma da falha:

MID - PRO1 - 10/06/2026

DESGASTE

Cabecote de gravação PDOE - 008

4729110135-008

Oper Subo	C. Trib.	T. Prev.	T. Real	Data	BLV	
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra	Item

0010	DESGASTE
------	----------

009055

0,0 HRS

James Neira

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
CIP/TEF22
EDV: 92777721

9/2/2010

Tempo de trab. est: 0,0

0'0

Fim da avaria: _____/_____/_____

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601475785

23.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601475785 Tipo ordem: ZM68 Emissor: User Non Dialog
Equipamento: Local instal.: 4728400188-002
C.C.: 685491 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CTW/303
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 22.06.2026 09:29:09
Atividade: TPM TPM Prazo: 22.06.2026 Cod. ABC: CES978

Sintoma da falha:

Movim.circ.com defeito pos 1

Orgamento - 23/06/2026 - ENB9CT

Solicitante - Lucas Vieira

Oper subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV
0010	Movim.circ.com defeito pos 1	FF0600	0,0 HRS			

Bucka Magazine TICS
Lucas Vieira

Edson Bento
CIP/TEF22
EDV: 92777721
20/07/26

RECEBIDO
EDV: _____ DATA: ____/____/____
NOME: _____
VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601473677

25.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601473677 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento: Local Instal.: 4726600005-C Molde CRIN F00RJ01614 - C

C.C.: 685605 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 09.06.2026 09:21:24 Prazo: 09.06.2026 Cod. ABC: B

CES978

Sintoma da falha: Realizar limpeza e revisão geral

Orçamento - Gravar Numeração Extratores - 25/06/2026 - FNB9CT

Karraro - Solicitante - Lucas Vieira

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	Realizar limpeza e revisão geral	FF0600	0,0 HRS				

Guararapes Extratores
Lucas Vieira
20/07/2026
Edson Bento
CIP/TEFF22
EDV: 92777727

RECEBIDO
EDV: _____ DATA: ____/____/____
NOME: _____
VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601476973

Ordem: 685601476973 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento: Local Instal.: 4728400143-026
C.C.: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Atividade: TFM TFM
Prazo: 29.06.2026 Cod. ABC:

CES978

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 30/06/2026

QUEBRA DA LINGUENTA

Pallet Elemento A - 026

4728400143-026

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV

Qtd Plan Reserva Reg Compra Item

0010 QUEBRA DA LINGUENTA

FF0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

24107

Equipamento:

Pallet Elemento A - 017

Localització: CT/303

Prazo: 29.06.2026 Cod. ABC:

978 CES

Sintoma da falha:

QUEBRA DA TRAVA DA LINGUENTA

Pallet Elemento A - 017

4728400143-017

0010 QUERRA DA TRAVA DA LINGUENTA

FF0600 0,0 HRS

QUEBRA DA TRAVA DA LINGUENTA

0010

Tempo de trab. est:

0'0

Parada real:

00

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

140

49142

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento: 4729108870-001
Local Instal.: 1-Muito elevado
C.C.: 685554
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Prazo: 22.05.2026 Cod. ABC: 22.05.2026
Localização: CT/101
Placa Mikron UIN - 001

CS978

MID - PR01 - 25/05/2026

MEDIDAS DAS FACES MAIORES, PARALELO ALTO

4729108870-001

0,0 HRS

00100

MEDIDAS DAS FACES MAIORES, PARALELO ALTO EF0600

0,0 HRS

C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data
----------	----------	---------	------

Data

EDV

Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	8

Descrição

Oper Subo	Material
-----------	----------

Código da causa:
Ações executadas

Texto da causa:

Tempo de trab. es

0'0

de trab. est:

Parada estlmada:

0'0

Parada real:

Aprovação do solicitante:

92806115

Order: 685601469659 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equipment:

Local Instal.: 4728400152-010

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Pallet Elemento P7 - 010

C.C.: 685485 Prioridade: 1-Março elevação
C. Trab. Resp.: EF0600 Ferramenteiro de bancada
Emissão: 15.05.2026 11:52:57
Prazo: 15.05.2026 Cod. ABC:

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 21/05/2026

OXIDACÃO

Pallet Elemento P7 - 010

4728400152-010

Oper Subo	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra	Item

0010	OXIDAÇÃO
------	----------

FF0600 0,0 HRS

[illegible]

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acções executadas

✓Aprovação do solicitante:

45825

70/22

Ordem: 685601476223 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento: 4750010230-001
Local Instal.: 1-Muito elevado
C.C: 685609 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Atividade: TPM TPM
Sintoma da falha:

REVISÃO GERAL

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	BDV
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----

0010 REVISÃO GERAL

FF0600

0,0 HRS

RECEBIDO

EDV: DATA: / /

NOME:

VISTO:

Edson Bento
CIP/TEFF22
EDV: 92777721

23/06/2026

Tempo de trab. est: 0,0
Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

Order: 685601470356 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equipment:

Local Instal.: 4728400183-001

Magazine Brundora Sleeve H - 001

C.C: 685491 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Emissão: 20.05.2026 07:41:42

Prazo: 20.05.2026 Cod. ABC:

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 22/05/2026

Pecas estão soltando do magazine/revista

Magazine Brundora Sleeve H - 001

4728400183-001

[illegible]

Tempo de trab. est:

040

PARADA ESTIMADA:

00

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acções executadas

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

24142
1000

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601452845

21.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601452845 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equipamento: Local Instal.: 4728400177-010
C.C.: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: F0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.04.2026 14:21:20
Atividade: TPM TPM
Prazo: 10.04.2026 Cod. ABC: C

CES978

Sintoma da falha:

PROJ - 13/04/2026 - França
PARAFUSO DA TAMPA QUEBRADO REVISAR GERAL
Pallet Elemento H - 010
4728400177-010

Oper Subo	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra Item
0010	PARAFUSO DA TAMPA QUEBRADO REVISAR GERAL F0600	0,0	HRS	/ /	

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real:
Tempo de trab. est: / /	Parada real: / /	

Código da causa:	Texto da causa:
Ações executadas	

Aprovação do solicitante:

24167

06.04.2026 Pag.: 1 / 1

Equipment:

Local Instal.: 4711500065-102

C.C: 685431 Prioridade: 1-Muito elevado

PLACA ZEMA - BICO S - 102

Localização: CT/303

Emissão: 06.04.2026 09:59:15

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramentello urgente

Attividades: TPM TPM

Sintoma da falha:

PR01 - 06/04/2026 - França

Revisão geral

PLACA ZEMA - BICO S - 102

4711500065-102

[illegible]

0010 Revisão geral ... FF0608 0,0 HRS

0010

Revisão geral . . .

8090HH

0,0 HRS

Código da causa: _____
 Texto da causa

Texto da causa:

Acções executadas

Tempo de trab. est:

000

Parada estimada:

0.0

Parada real:

FILE da avaria: _____

Aprovação do solicitante:

24107

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601425168

26.11.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601425168 Tipo ordem: ZM68 Emltente: User Non Dialog
Equipamento: Local Instal.: 4728400150-007
C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 25.11.2025 21:22:36
Atividade: TPM TPM Prazo: 25.11.2025 Cod. ABC: CES978

Sintoma da falha:

PR01 - 26/11/2025 - França

quebrou

Pallet Elemento P3 - 007

4728400150-007

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	MDV
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----

qtd plan Reserva Req Compra Item

0010 quebrou

FF0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

24107

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5208962

20.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5208962 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEWICT
 Equipamento: 200000017820 TORNIO NAKAMURA WTS-150 (04)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UN - USINAGEM SPRING CAGE UN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.04.2026 10:29:24
 Atividade: FIN Fabricação Interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

FABRICAR CONT. POLIA EIXO NAKAMURA Pedido: Paulo
 Quantidade: 01 Conjunto
 Status: Parada

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev. T.Real	Data	MDV
0010	FABRICAR CONT. POLIA EIXO NAKAMURA	F-13-01	0,0 HRS	/ /	
		Usln.54h (VH METALURGICA) - Com Mp	1,000	0034413983	00010
		Usln.50h (GDS) - Com Mp	1,000	0034414801	00010
		Usln.18h (GDS) - Com Mp	1,000	0034414801	00020

RECEBIDO

EDV: DATA

NOME:

VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: _____
 Ações executadas: _____

- * 22.04.2026 10:30:46 BRAZIL (NEWICT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
- * funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

[Handwritten signature]

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5205524

12.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205524 Tipo ordem: ZM36 Emissor: MANACT

C.U. RETCO III

Equipamento: 20000000079

Local Instal.: 6854M110-401

C.C: 685401 Prioridade:

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Emissão: 12.01.2026 23:36:53

Cod. ABC: B

Prazo:

CES978

Sintoma da falha:

RETRABALHAR CALÇOS CONFORME DESENHO ANEXADO

QUANT: 02 PEÇAS

RESP: NELSON

STATUS: CRITICO

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev. T.Real	Data	EDV
-----------	----------	-----------	-------------------------	------	-----

Qtd plan Reserva Reg Compra Item

0010

RETRABALHAR CALÇOS CONFORME DESENHO

F-13-01

0,0 HRS

/ /

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada:

0,0

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

* 12.01.2026 23:39:25 BRAZIL (MANACT)

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

CHALISON - 92820547

RECEBUE

RECEBUE

21/07/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210056

20.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210056 Tipo ordem: ZM36 Emissor: MAJ7CT
 Equipamento: 200000003309 MÁQUINA ELÉTRICA AGIE Q2 (18)
 Local Instal.: 6854M110-421 CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C.: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.05.2026 19:43:11
 Atividade: FIN Fabricação Interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Conforme Anexo.
Confeccionar 1 eixo sem fim.
Confeccionar 1 coroa.

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	Conforme Anexo.	F-13-01	0,0 HRS	/	/	
		Usin. 106,8h (VH METALURGICA) - Com Mp	1,000			0034415581 00010
		Usin. 198,6h (VH METALURGICA) - Com Mp	1,000			0034415582 00010
		Usin. 10,3h (VH METALURGICA) - Com Mp	1,000			0034415851 00010
		Usin. 12,9h (VH METALURGICA) - Com Mp	1,000			0034415851 00020

EDV: 07662265
 Data: 23/03/2026
 Assin.: J. J. J.

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: 0,0
-------------------------	----------------------	------------------

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 22.05.2026 19:45:02 BRAZIL (MAJ7CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212399

Ordem: 5212399 Tipo ordem: ZM36 Emissor: FPD2CT
 Equipamento: 200000002657 RETIFICA GIRINGHELLI 250 CNC4A
 Local instal.: 6854M410-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRIN
 C.C: 685615 Prioridade: Emissão: 22.07.2026 19:36:43
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Prazo: Cod. ABC: B
 Atividade: FIN Fabricação interna

CES978

Sintoma da falha:

Retificar tampa

Necessário usar tampa do pacote de rolamento.

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
		Retificar tampa	F-13-01	0,0 HRS			

RECEBIDO
EDV: 2289575 DATA: 22/07/26
NOME: Diogo Ferreira
VISTO: 10/08/26

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Parada real: / /

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 22.07.2026 19:41:02 BRAZIL (FPD2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:


ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212335

21.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212335
 Equipamento: 2000000000079
 C.U. RETCO III
 Local Instal.: 6854M110-401
 C.C: 685401 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:

Retrabalhar Flange
 Resp.: Cleverson (Scl9ct)
 qtd.: 01 pc
 status: Urgente

Oper subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	BDV
0010	Retrabalhar Flange		F-13-01	0,0 HRS	/ /	



Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 21.07.2026 14:37:24 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Order: 5212288 Tipo ordem: ZM36 E

Tipo ordem: ZM36 Emitente: FEDDCT

RETIFFICA GHIRINGHELLI 250 CNC4A

CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRIN

Local Instal.: 6854M410-615

C.C: 685615 Prioridade:

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Atividade: FIN Fabricação Interna

Sintoma da falha:

Retilficar tampa

Usinar tampa deixar altura com 8,555mm. Precisa retirar 0,055mm.

2000

Oper Subo	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Material	Descrição	Qtd plan	Reserva	Req Compra	Item
-----------	----------	----------	---------	------	-----	----------	-----------	----------	---------	------------	------

0010 Retilicar tampa

FD-13-01

0,0 HRS

— / — / —

RECEBIDO

EDV: 9280535 DATA 20 / 07 / 26

NAME: DIOGO FERREIRA

VISTO: 10/10/20

YODAYD
YINBYW

Tempo de trab. est: 0,0

_____ / / Fim da averia:

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acções executadas

* 20.07.2026 19:19:59 BRAZIL (FED2CT)

* 1-BI-manuals = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado!

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* Funcionamento em automático, com as proteções abertas!

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* Iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* Quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Protecções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* flixacão!

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212278

20.07.2026 Pag.: 1 / 1


Ordem: 5212278 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SDV9CT
 Equipamento: 200000004737 TORNO GILDEMEISTER CTX 420L (02)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UN - USINAGEM SPRING CAGE UN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 20.07.2026 15:51:02
 Atividade: FIN Fabricação Interna Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

FABRICAR PARAFUSOS	QUANTIDADE 10 PEÇAS	FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO
--------------------	---------------------	------------------------------------

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV

0010 FABRICAR PARAFUSOS F-13-01 0,0 HRS

RECEBIDO
EDV: _____ DATA: ____/____/____
NOME: _____
VISTO: _____



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: _____
-------------------------	----------------------	--------------------

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

* 20.07.2026 15:57:55 BRAZIL (SDV9CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

22/07/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212236

Ordem: 5212236
Equipamento: 66942
Local Instal.: 6854M10-421
C.C.: 685421 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação Interna
Sintoma da Falha:
Fabricar Bucha e Eixo
Fabricar 5 unidades de cada componente conforme anexo.
Máquina Precaria

CES978

Emite: LES2CT
Tipo ordem: ZM36
HIDROEROSAO GIUTH - HE
CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
Localização: CT/303
Emissão: 20.07.2026 09:18:16
Cod. ABC: B
Prazo:

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV
0010	Fabricar Bucha e Eixo	F-13-01	0,0 HRS	/	/	

RECIBIDO
EDV: / /
DATA: / /
NOME: /
VISTO: /

Edson Bento
CIPTEFF22
EDV: 92777221
20/07/2026

Tempo de trab. est: 0,0
Parada estimada: 0,0
Parada real: / /

Código da causa: / / /
Texto da causa: / / /

Ações executadas

* 20.07.2026 09:19:17 BRAZIL (LES2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: / / /

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212234

23.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212234
 Equipamento: 66942
 Local Instal.: 6854M110-421
 C.C: 685421 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 Sintoma da falha:

Fabricar Bucha e Fixo
Fabricar Buchas
Quantidade 10
Fabricar Fixos

Oper Subo	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	Req Compra	Item
0010	Fabricar Bucha e Fixo	F-13-01	0,0 HRS	10,000	0034417473	00010

Usin.9,8h(JW) - Sem MP

RECEBIDO

EDV: 98902320 DATA: 24/07/26

NOME: SILVA E. F. - LECIMPA

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real:
-------------------------	----------------------	--------------

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 20.07.2026 09:12:42 BRAZIL (LES2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 

CES978

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211552

Ordem: 5211552 Tipo ordem: ZM36 Emissor: BOJ4CT
 Equipamento: 200000003077 C.U. STAMA MC 331 TWIN
 Local Instal.: 6854M110-431 CTP/MFO21 - BICO S
 C.C.: 685431 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.07.2026 09:40:13
 Atividade: FIN Fabricação Interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar Flange traselara	Pedido: Cleverson Scolari
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV

0010	Fabricar Flange traselara	F-13-01	0,0 HRS				
------	---------------------------	---------	---------	--	--	--	--

RECEBIDO

EDV: 120012 DATA: 21/07/26

NOME: Cleverson

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	/ /	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 03.07.2026 09:41:00 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação


Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211549

Ordem: 5211549 Tipo ordem: ZM36 Emissor: BOJ4CT
 Equipamento: 200000024355
 Local Instal.: 6854M110-421
 C.C.: 685421 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 Sintoma da falha:

Fabricar Bujaõ Lewa	Pedido: Silvio
Quantidade: 02 peças	
Status: Precária	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	Fabricar Bujaõ Lewa	F-13-01	0,0 HRS			



Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fin da avaria:	/ /	Parada real:	

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

* 03.07.2026 09:03:24 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211474

Ordem: 5211474
 Tipo ordem: ZM36 Emissante: BOJ4CT
 Equipamento: 200000006633
 Local Instal.: 6854M110-434
 C.º: 685434 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 Sintoma da falha:
 Pedido: Fernando Klebis

Retrabalhar Flange da placa	Quantidade: 01 peça	Status: Precária
-----------------------------	---------------------	------------------

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: _____
-------------------------	----------------------	--------------------

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 01.07.2026 14:46:17 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Handwritten signatures and dates:
 01/07/26
 02/03/26
 Klebis

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211279

25.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211279
Tipo ordem: ZM36 Emissor: LES2CT
Equipamento: 20000007845
Local Instal.: 6854M110-421
C.C.: 685421 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação interna
Sintoma da falha:

CES978

Fabricar Saca Pino
Quantidade: 1
Fabricar componentes conforme desenho.

Oper subo	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva
Req Compra	Item			
0010	Fabricar Saca Pino	F-13-01	0,0 HRS	

RECIBIDO
EDV: 98902221
DATA: 21/04/26
NOME: SILVIO E. F. LECHIMYSK
VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / /	Parada real: / /

Código da causa:	Texto da causa:
------------------	-----------------

Ações executadas

* 25.06.2026 16:09:17 BRAZIL (LES2CT)
* 1-Bt-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211262

25.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211262
Tipo ordem: ZM36 Emissor: ARR2CT
Equipamento: 200000003355
Local Instal.: 6854M110-421
C.C: 685421 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação interna
Sintoma da falha:

FABRICAR GUIAS SUPERIORES DA ESTEIRA.

RESP: RAFAEL ARAUJO

SEÇÃO: TEF31

STATUS: MÁQUINA PRECÁRIA.

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----

0010

FABRICAR GUIAS SUPERIORES DA ESTEIRA.

F-13-01

0,0 HRS

RECEBIDO
EDV: 92908288 DATA: 23/09/26
NOME: Silvio E. E. Lechmansky
VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

* 25.06.2026 13:51:35 BRAZIL (ARR2CT)

* FAVOR CONFECCIONAR GUIAS SUPERIORES DA ESTEIRA

*

* QUANTIDADE: 6 PEÇAS

*

* RESPONSABIL: RAFAEL ARAUJO

*

* AREA TEF31

*

* STATUS: MÁQUINA PRECÁRIA

*

* 25.06.2026 13:55:17 BRAZIL (ARR2CT)

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211156

20.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211156 Tipo ordem: ZM36 Emissor: SCL9CT
 Equipamento: 200000016791 RETIFICA SCHUTTE WU305 LINEAR
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.06.2026 10:58:55
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Usinar Porca e Anel de Lubrificação
Resp.: Cleverson (Scl9ct)
Qtd.: 1 + 1
Material: VND

Oper Subo	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva
Reg	Compra	Item		
0010	Usinar Porca e Anel de Lubrificação	F-13-01	0,0 HRS	1,000
				Usin.24,7h(JW) - Com MP
				0034417057 00010

Asson Bento
 CPT/EF22
 EDV: 92777721
 23/07/26

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: 0,0
Fim da avaria: / /		
Código da causa:	Texto da causa:	

Ações executadas

* 23.06.2026 11:00:49 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211104

Ordem: 5211104
 Equipamento: 20000002529
 Local Instal.: 6854M110-411
 C.C.: 685411 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 SINTOMA da falha:

PARADA MESA DE GIRO

Pedido: RONALDO

Quantidade: 01

Status: PARADA

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Req Compra	Item
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----	------------	------

0010 PARADA MESA DE GIRO

F-13-01

0,0 HRS

MÁQUINA
 PARADA

RECEBIDO
 EDV: 80668 DATA: 23/07/26
 NOME: Ronaldo
 VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0 / /
 Fim da avaria: / /

Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa:
 Texto da causa:

Ações executadas

* 22.06.2026 09:05:54 BRAZIL (NEWICT)

- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211010

Ordem: 5211010
Equipamento: 200000002558
Local Instal.: 6854M110-411
C.C.: 685411 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação Interna
Sintoma da falha:
Retrabalhar Vedação Central Pedido: RONALDO
Quantidade: 04
Status: PRECÁRIA

Emissão: 18.06.2026 14:04:28
Localização: CT/303
Cód. ABC: A
Prazo:


CES978

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev. T.Real	Data	EDV

0010 RETRABALHAR VEDAÇÃO CENTRAL

F-13-01

0,0 HRS



Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: / /
Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 18.06.2026 14:05:15 BRAZIL (NEWICT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: