

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601362032

04.02.2025

Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601362032 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Local Instalação: 4729111537-001

C. C.: 685703 Prioridade: 1-Muito elevado

Placa Studer IMPACT - 001

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

PR01 - 04/02/2025 - França

Placa com desgaste, problema de batimento

Placa Studer IMPACT - 001

4729111537-001

Oper Subo

Material

Descrição

C. Trab. 1. Prev.

T. Real

Data

EDV

Qtd Plan Reserva Reg Compra Item

0010

Placa com desgaste, problema de batimento FF0600

0,9 HRS

4-Gravar série 001

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: / /

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

Ryana

9289/615

31/07/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212949

Ordem: 5212949
Tipo ordem: ZM36 Emissante: ST15CT
Equipamento: 200000002657
Local Instal.: 6854M410-615
C.C: 685615 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação interna
Sintoma da falha:
Usinar tampa pacote de rolamentos.
Retificar tampa, deixar medida final com 2,07mm.

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	Data	T. Real	Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra	Item
0010	Usinar tampa pacote de rolamentos	F-13-01	0,0	HRS	/	/	/	/	/	/	/

RECEBIDO

EDV: ____/____/____

DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
C/P/TEFF22
EDV: 9277724

04/08/2026

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____
Parada estimada: 0,0
Parada real: ____/____/____

Código da causa: _____
Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 04.08.2026 19:27:32 BRAZIL (ST15CT)
- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212718

29.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212718
Tipo ordem: ZM36 Emissor: SCL9CT
Equipamento: 200000016791
Local Instal.: 6854M200-485
C.C: 685485 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação interna
Sintoma da falha:

CES978

Usinar Calço do rolamento
Resp.: Cleverson (Scl9ct)
qtd.: 01 PC
Status: Máquina parada

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV	Reg Compra	Item
-----------	----------	-----------	------------------	--------	------	-----	------------	------

0010 Usinar Calço do rolamento

F-13-01

0,0 HRS

Emalgar e expelir internamente.

Edson Bento
CIP/TEFF22
EDV: 9277721

MÁQUINA PARADA

RECIBIDO
EDV: _____ DATA: ____/____/____
NOME: _____
VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: _____
-------------------------	----------------------	--------------------

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 29.07.2026 18:01:28 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:


ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212703

Ordem: 5212703 Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDI1CT
 Equipamento: 200000003245 RETIFICA CHANFRO MPS-STRAMA
 Local Instal.: 6854M110-411 C/P/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.07.2026 13:15:07
 Atividade: FIN Fabricação Interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar Suporte motor	Pedido: Gabriel
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper Subo	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra
Item					

0010 Retrabalhar Suporte motor F-13-01 0,0 HRS / /



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real:
Fim da avaria: / /		

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 29.07.2026 13:16:32 BRAZIL (VDI1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212623

Ordem: 5212623
Equipamento: 66744
Local Instal.: 6854M120-545
C.C.: 685545 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação interna
Sintoma da falha:
Fábrica fusos de esferas sistema recirc Pedido: Jael
Quantidade: 01 peça
Status: Parada

CES978

Emite: VDICT
Tipo ordem: ZM36
FURADEIRA TBT MW/250-4-400
CTP/MSI22 - USINAGEM DURA DHK/STH
Localização: CT/101
Emissão: 28.07.2026 08:21:38
Cod. ABC: B
Prazo:

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
-----------	-------------------	---------	------	-----

Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
----------	-----------	-----	------	---------	------------	------

0010

Fábrica fusos de esferas sistema recirc F-13-01

0,0 HRS

Edson Bento

Edson Bento
CPF: 92777722
EDV: 92777722

MAQUINA
PARADA

RECEBIDO
EDV: _____ DATA: ____/____/____
NOME: _____
VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 28.07.2026 08:23:57 BRAZIL (VDICT)

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212604

27.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212604 Tipo ordem: ZM36 Emissor: MAH9CT
Equipamento: 200000014721 TORNIO EMAG VSC 250
Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.07.2026 19:02:40
Atividade: FIN Fabricação Interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

retrabalhar bucha	Qnt 1 peça

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva
Reg	Compra	Item		
0010	retrabalhar bucha	F-13-01	0,0 HRS	/ /

RECEBIDO
EDV: / / DATA: / /
NOME: /
VISTO: /

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: / /
Fim da avaria: / /		

Código da causa: Texto da causa: Ações executadas

* 27.07.2026 19:15:20 BRAZIL (MAH9CT) Tel. +55(41)33412525

- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212559

Ordem: 5212559 Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDI1CT
 Equipamento: 200000023147 RETIFICA SUPFINA (T5)
 Local Instal.: 6854M110-434 C/P/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
 C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.07.2026 09:37:47
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 SINTOMA da falha: CESS978

Fabricar Bucha e retrabalhar polia	Pedido: Klebis
Quantidade: 01 peça de cada	
Status: Parada	

Oper Subo	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Req Compra
0010	Fabricar Bucha e retrabalhar polia	F-13-01	0,0 HRS	/	/

RECEBIDO

EDV: DATA: / /

NOME:

VISTO:

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / /	Parada real: / /

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 27.07.2026 09:39:45 BRAZIL (VDI1CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

KLEBIS

7831

92793575


31/07/2026

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212439

Ordem: 5212439 Tipo ordem: ZM36 Emissante: BOJ4CT
 Equipamento: 200000000079 C.U. RETCO III
 Local Instal.: 6854M110-401 C/P/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UNIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.07.2026 14:39:09
 Atividade: FIN Fabricação Interna Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: Prazo: CFS978

Fabricar porca rosca esquerda	Pedido: Cleverson Scolaro
Quantidade: 02 peças	
Status: Parada	

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Req	Compra	Item
0010						Fabricar porca rosca esquerda	F-13-01	0,0	HRS	/	/	



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: 0,0
Fim da avaria: / /		

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 23.07.2026 14:42:04 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212420

Ordem: 5212420
Equipamento: 31339
Local Instal.: 6854M110-438
C.C.: 685438 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação Interna
Sintoma da Falha:
Fabricar Engrenagens Pedido: Adriano Santanna
Quantidade: 01 peça da engrenagem maior
02 peças da engrenagem menor
Status: Parada

CES978

Localização: CT/303
Emissão: 23.07.2026 09:47:35
Cod. ABC: B
Prazo:

CTP/MFO21 - MONTAGEM, AGULHA, ACAB BICO S
RETIFICA BOSCH SMS

Emite: VDI1CT

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	Fabricar Engrenagens	F-13-01	0,0 HRS	/ /
MÁQUINA PARADA				
9248003				
Christina Silva				
RECEBIDO				
EDV: / / DATA: / /				
NOME: /				
VISTO: /				

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: / /
Fim da avaria: / /		
Código da causa: /		
Ações executadas: /		
Texto da causa: /		

* 23.07.2026 09:51:46 BRAZIL (VDI1CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212344

Ordem: 5212344
 Equipamento: 200000004597
 Local Instal.: 6854M330-657
 C.C.: 685657 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:
 Pedido: Mathheus Barcelar
 Fabricar Olhal
 Quantidade: 03 pcs
 Status: Parada
 CESS978

21.07.2026 Pag.: 1 / 1
 Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDI1CT
 2.F02 FORNO ABAR IPSEN VUTK-524
 CTP/MSW12 - LINHA FORNO VACUO VUTK-VACK1
 Localização: CT/101
 Emissão: 21.07.2026 15:54:45
 Cod. ABC: B
 Prazo:

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	Fabricar Olhal		F-13-01	0,0 HRS		

Edson Bento
 CIP/TEFF22
 EDV: 92777722

MAQUINA
 PARADA

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0
 Parada estimada: 0,0
 Parada real: _____

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Ações executadas

* 21.07.2026 15:56:47 BRAZIL (VDI1CT)	* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;	* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;	* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;	* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* Funcionamento em automático, com as proteções abertas;	* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* Iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -	* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de	* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação	

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212272

20.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212272 Tipo ordem: ZM36 Emissor: BOJACT
 Equipamento: 200000015593 C.U MIKRON MULTISTEP (01)
 Local Instal.: 6854M400-554 CTP/MFO-UN - USINAGEM MOLE CORPO UN2
 C.C: 685554 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 20.07.2026 15:00:55
 Atividade: FIN Fabricação Interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar Bucha	Pedido: Jael
Quantidade: 05 peça	
Status: Precária	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
	0010	Retrabalhar Bucha	F-13-01	0,0 HRS		

* qual *

Edson Bento
 CTP/TEF22
 EDV: 9277772
 20/07/2026

RECIBIDO
EDV: / / DATA: / /
NOME: /
VISTO: /

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: / /
-------------------------	----------------------	------------------

Código da causa: Texto da causa: Ações executadas

* 20.07.2026 15:04:51 BRAZIL (BOJACT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212262


20.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212262
 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 66942
 Local Instal.: 6854M110-421
 C.C.: 685421 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Prazo: Cod. ABC: B
 Emissão: 20.07.2026 11:51:49
 Localização: CT/303
 CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 HIDROEROSAO GLUTH - HE

Sintoma da falha:
 Fabricar Porca Pistão Bomba Lewa Pedido: Silvio Lechinovsk
 Quantidade: 04 peças
 Status: Normal
 Obs: Acompanha eixo para calibrar a rosca

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev. T.Real	Data	EDV
-----------	----------	-----------	-------------------------	------	-----

0010 Fabricar Porca Pistão Bomba Lewa F-13-01 0,0 HRS



Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa:
 Texto da causa:

Acções executadas

- * 20.07.2026 11:54:19 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

CES978

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212201

20.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212201
 Equipamento: 20000008079
 Local Instal.: 6854M420-608
 C.C.: 685608 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:

FABRICAR ASCENTO UNIAO OTT
FABRICAR 4 PEÇAS DE CADA CONFORME ANEXOS
SOLICITANTE JAEL EURICH
PRIORIDADE ALTA

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV

0010	FABRICAR ASCENTO UNIAO OTT	F-13-01	0,0 HRS
------	----------------------------	---------	---------

RECEBIDO
 EDV: _____ DATA: ____/____/____
 NOME: _____
 VISTO: _____

Edson Bento
 CIPTEFF22
 EDV: 92777721
 27/07/26

Integromos 4 peças
 27/07

Integromos 471
 27/07

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: _____
-------------------------	----------------------	--------------------

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

* 18.07.2026 13:41:15 BRAZIL (EUICT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação


Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211995

Ordem: 5211995 Tipo ordem: ZM36 Emissante: BOJACT
 Equipamento: 20000007845 HIDROEPOSASO GLUTH - HE
 Local instal.: 6854M110-421 CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 14.07.2026 09:37:48
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo:
 Sintoma da falha: Cod. ABC: B

Retrabalho Camisa Lewa	Pedido: Silvio L.
Quantidade: 02 peças	
Status: Precária	

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd Plan	Reserva	Req Compra
0010	Retrabalho Camisa Lewa	F-13-01	0,0 HRS	/ /



Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	/ /	Parada real:	/ /

Código da causa: Texto da causa: Ações executadas

* 14.07.2026 09:43:38 BRAZIL (BOJACT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211811

31.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211811 Tipo ordem: ZM36 Emissor: SUPRCT
 Equipamento: 20000002580 RETIFICA VOUWARD 100 CNC
 Local Instal.: 6854M420-616 CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO INDUZIDO
 C.C: 685616 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Prazo:
 Cod. ABC: C
 Emissão: 09.07.2026 16:15:42
 Localização: CT/201

CES978

Sintoma da falha:

Retrabalhar eixo (retirar parafuso quebrado)
Retrabalhar espessadores (devem ter a mesma espessura)
Resp.: Cleverson (Scl9ct)
Qtd.: 1+1+1

Oper Subo	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra
Item					

0010 Retrabalhar eixo e espessadores

F-13-01

0,0 HRS

/ /

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

* 09.07.2026 16:18:40 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55 (41) 33412609
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 92820577 - CHURSON

31/07/26
 03/08/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211168

Ordem: 5211168 Tipo ordem: ZM36 Emissante: RIM4CT
 Equipamento: 200000007846 LAVADORA GLUTH (L3)
 Local instal.: 6854M110-434 CTEP/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
 C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.06.2026 12:58:24
 Atividade: FIN Fabricação interna Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar guias UHMW Green
Máquina precária, prioridade alta
Fabricar conforme desenho em anexo

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV

RECEBIDO

EDV: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: _____
-------------------------	----------------------	--------------------

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 23.06.2026 13:02:02 BRAZIL (RIM4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

23/07/2026

0279375

1531

WEBIS

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210905


16.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210905 Tipo ordem: ZM36 Emissante: ZCA3CT
Equipamento: 200000005198 BANCADA MOEHWALD - PLD (07)
Local Instal.: 6854M310-553 CTP/MFO-UP - MONTAGEM/FUNCAO/ACABAMENTO
C.C: 685553 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.06.2026 11:26:46
Atividade: FIN Fabricação Interna Cod. ABC: B

CES978

Média-fabricar eixo árvore pld	Quantidade: 2 peças	Fabricar conforme desenho em anexo
--------------------------------	---------------------	------------------------------------

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	Média-fabricar eixo árvore pld	F-13-01	0,0 HRS				



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real:
-------------------------	----------------------	--------------

Código da causa:	Texto da causa:
------------------	-----------------

Ações executadas

* 16.06.2026 11:28:06 BRAZIL (ZCA3CT)	* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;	* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;	* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -	* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;	* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 685601481400 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equilibrante:

Local Instal.: 4711801696-010

010 - NIN 969 xepToH

C.C.: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Localització: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.07.2026 23:12:15

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 27/07/2026

Folga no elxo

Holder 696 NIN - 010

4711801696-010

Oper Subo	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
-----------	----------	----------	---------	------	-----

Material	Descrição
----------	-----------

Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra	Item
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	8

0010	Folga no eixo
------	---------------

009044

0,0 HRS

— / — / —

EDV

Lucas Vieira de Lima

CTP/TEF22

EDV 92885601

Aprovação do solicitante:

Ordem: 685601480215 Tipo ordem: ZM68 Emissor: User Non Dialog
 Local Instal.: 4729110135-008 Cabeçote de gravação PDE - 008
 C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: EF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 17.07.2026 17:16:33
 Atividade: TPM TPM Prazo: 17.07.2026 Cod. ABC:
 Sintoma da falha:

978SCE

MID - PR01 - 24/07/2026	Ponta solta	Cabecote de gravação PDOE - 008	4729110135-008
-------------------------	-------------	---------------------------------	----------------

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	BDV
0010		Ponta solta	FF0600	0,0 HRS			

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da averia: / / : :

Parada real:

Código da causa:	Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: MS 92896953 30/07/2026

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601480212

27.07.2026 Pag.: 1 / 1

Order: 685601480212 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729110135-007

Cabecote de gravação PDOE - 007

C.C.: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localització: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 17.07.2026 17:10:48

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

Ponta solta

Ponta solta

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
				Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra Item

0,0 HRS

0090JJ

Ponta solta

0010

Código da causa: Ações executadas

Texto da causa:

Tempo de trab. est:

0'0

Parada estlmada:

0'0

Parada real:

Fim da avaria: _____/_____/_____

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

Lucas Vieira de Lima
CTP/TEF22
EDV 92885601

EDV 92885601

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601478557

15.07.2026 Page: 1 / 1

Ordem: 685601478557 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equilibrante:

Local Instal.: 4729110135-001

Cabecote de gravação PDOE - 001

C.C.: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente
Emissão: 08.07.2026 13:37:42

Atividade: TPM TPM

Prazo: 08.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

DESGASTE

DESGASTE

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd plan	Reserva	Reg Compra	Item
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----	----------	---------	------------	------

0100

DESGASTE

8090HH

0,0 HRS

0010
DESCASTE
FF0608
0,0 HRS

Tempo de trab. est:

00

Parada estimada:

00

— Film da avaria:

•

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

Lucas Vieira de Lima
CTP/TEF22
EDV 92885601

Equipamento:

Holder 628 UN - 032

Localització: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 06.07.2026 08:39:37

Prazo: 06.07.2026 Cod. ABC:

CE5978

Parafuso que trava a fer

4711801628-032

Oper Subo

Material

0,0 HRS

Texto da causa:

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) and *Chlorophyll b* (Chl *b*) were determined using the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total chlorophyll content was determined using the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total chlorophyll content was determined using the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980).

00

0'0

[illegible]

Aprovação do solicitante: 42896115

06.07.2026 Pag.: 1 / 1

Local Instal.: 4728400150-013

Equipment:

Local Instal.: 4728400150-013

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Pallet Elemento P3 - 013

Localització: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 03.07.2026 10:45:54

Atividade: TPM TPM

Prazo: 03.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 06/07/2026

REVISED

Pallet Elemento P3 - 013

4728400150-013

Oper Subo

Material	Descrição
----------	-----------

[illegible]

0010	rev'sar
------	---------

009055

0,0 HRS

— / — / —

EDV
a Item

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601477812

06.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601477812 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400150-027

Pallet Elemento P3 - 027

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 03.07.2026 10:20:34

Atividade: TPM TPM

Prazo: 03.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 06/07/2026

revisar

Pallet Elemento P3 - 027

4728400150-027

Oper Subo

C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV
Material Descrição Qtd Plan Reserva Reg Compra Item

0010

revisar

FF0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

28107

06.07.2026 Pag.: 1 / 1

Page: 1 / 1

Local Instal.: 4728400150-017

Local Instal.: 4728400150-017

Pallet Elemento P3 - 017

C.C.: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Localització: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 03.07.2026 10:17:13

Attividades: TPM TPM

Sintoma da Falha:

MID - PR01 - 06/07/2026

REVISED

Pallet Elemento P3 - 017

4728400150-017

Oper Subo

Material	Descrição
----------	-----------

C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Qtd Plan	Reserva	Req Compra	Item	

0010

REVISED

009044

0,0 HRS

Req Compra Item

EDV

LOTE

Aprovação do solicitante:

Código da causa: Ações executadas

Texto da causa:

Tempo de trab. est:

0'0

Parada estimada:

00

Parada real:

Fim da averia: ____/____/____

06.07.2026 Pag.: 1 / 1

Equamente:

Pallet Elemento P3 - 021

de: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 03.07.2026 09:13:34

Prazo: 03.07.2026 Cod. ABC:

CE978

REVISED

Pallet Elemento P3 - 021

4728400150-021

Oper Subo

Material	Descrição
----------	-----------

[illegible]

00100

TESTAR

009044

0,0 HRS

— / — / —

EDV

Data

Real

ΛΕΥ.

• **የግልጽ**

περὶ

Código da causa: Ações executadas

Texto da causa:

Tempo de trab. est:

0'0

Parada real:

Parada estimada: 0,0

Aprovação do solicitante:

L018Z

Equipamento:

Tipo ordem: ZM68 Emittente: User Non Dialog

Local Instal.: 4728400150-022

C.C.: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Localització: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 03.07.2026 09:11:08

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 06/07/2026

revisar pallet

Pallet Elemento P3 - 022

4728400150-022

Oper Subo

Descrição

Prev.	T.Real	Data	EDV	Qtd plan	Reserva	Req Compra	Item
-------	--------	------	-----	----------	---------	------------	------

0010 |

revisar pallet

0090.55

0,0 HRS

11

Código da causa: Acções executadas

Texto da causa:

Tempo de trab. est:

00

Parada estimada:

0'0

Elm da avaria:

Parada real:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

£ 0182

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601476967

01.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601476967 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400143-024

Pallet Elemento A - 024

C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramentário de bancada Emissão: 29.06.2026 09:46:01

Prazo: 29.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 30/06/2026

VARIAÇÕES NA MEDIÇÃO

Pallet Elemento A - 024

4728400143-024

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	BDV
			qtd	plan	Reserva	Reg	Compra Item
0010		VARIAÇÕES NA MEDIÇÃO	FF0600	0,0 HRS	/	/	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / /

Parada real: / /

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

28107

Order: 685601476303 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729106784-008

Tubelira Gluth 4mm - 008

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localizaçao: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 24.06.2026 16:37:04

Prazo: 24.06.2026 Cod. ABC:

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 30/06/2026

DESGASTE

Tubelira Gluth 4mm - 008

4729106784-008

Oper Subco	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	BDV	Req Compra	Item
	Material							

0010	DESIGASTE
------	-----------

009055

0,0 HRS

Oper Subco	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	BDV	Req Compra	Item
	Material							

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acões executadas

Tempo de trab. est:

00

Fim da averia: / / :
: :

Parada real:

Parada estlmada:

00

Aprovação do solicitante:

28107

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601473709

18.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601473709 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equipamento: Local Instal.: 4729111147-201 Placa Mikron TUCHO - PL1
C.C: 685622 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 09.06.2026 11:47:49
Atividade: TPM TPM Prazo: 09.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 10/06/2026

Fazer setup para sps, pegar da pl 13

Placa Mikron TUCHO - PL1

4729111147-201

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	Reg Compra	Item
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	------------	------

0010	fazer setup para sps, pegar da pl 13	FF0600	0,0 HRS					
------	--------------------------------------	--------	---------	--	--	--	--	--

Carla Maria

Edson Bento
CIP/TEF22
EDV: 92177721
31/07/26

RECEBIDO
EDV: / / DATA: / /
NOME: /
VISTO: /

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real: / /
-------------------------	----------------------	------------------

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

01.07.2026 Pag.: 1 / 1

87962

Attivitate: TPM TPM

Atividade: TPM TPM

C. Trab. Resp.: F0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 10.06.2026 17:15:14
Atividade: TPM TPM Prazo: 10.06.2026 Cod. ABC: C

Local Instal.: 4728400156-02
C.C.: 685702 Prioridade: 1-Muito elevado
Localização: CT/101
Pallet Brundidora_VIN2 02

Local Instal.: 4728400156-02

Equilibrante:

Order: 685601474034

89WZ :wepxo odtL

Emittente: User Non Dialog

reprovando peças

Oper Subo	Material
-----------	----------

Descrição

Prev.	T.Real	Data	EDV	Qtd plan	Reserva	Req Compra	Item
-------	--------	------	-----	----------	---------	------------	------

009055

0,0 HRS

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

0010

reproovando pecas

Tempo de trab. est: 0,0

est: 7.

00

Fim da averia: / / : :

Fim da avaria:

Parada real:

Parada estimada: 0,0

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Lygia 92896115

Ordem: 685601459228 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equiptamento:

Local Instal.: MAGAZINE MIKRON-23

Magazine Mikron-23

C.C.: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Localització: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 07.05.2026 10:53:33

Atividade: TPM TPM

Prazo: 07.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

SupORTE de Ferramenta quebrado

87654321

Soporte de herramienta quebrado

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	BDV	Qtd plan	Reserva	Req Compra	Item
0010		Suporte de ferramenta quebrado		FF0600				0,0 HRS		/	/

RECIBIDO

EDV: _____
DATE: 30/07/96

NOME: *Ligmanova*

VISTO: _____
92876115

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria: / /	Parada real:		

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Kayana 92896115

28.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601456550 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equamente:

Local Instal.: MAGAZINE MIKRON-01

C.C.: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Localització: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 28.04.2026 07:55:04

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

Empenado

RECIBIDO
DATA: 30/07/86
EDV:
NOME: *Pagman*
VISTO: 9286115

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / / : : :

Código da causa: _____
 Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

92896115

28.07.2026 Pag.: 1 / 1

Equipment:

Magazine Mikron-07

Localització: CT/101

Prazo: 17.04.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

978S978

Magazine Mikron-07

Magazine Mikron-07

MAGAZINE MIKRON-07

0010	MAGAZINE ENPENADO
------	-------------------

009055

0,0 HRS

Oper Subo

Descrição

[illegible]

RECIBIDO
DATA: 30/07/86
EDV: *[Signature]*
NOME: *[Signature]*
VISTO: 92856115

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da averia: _____/_____/_____

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

Kingma & J. 90896115

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601392573

07.07.2025 Reg.: 1 / 1

Ordem: 685601392573 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729111213-055

C.C.: 685608 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: C/201

Emissão: 27.06.2025 07:01:06

Prazo: 27.06.2025 Cod. ABC:

CE5978

Sintoma da falha:

PR01 - 07/07/2025 - Franca

Ferramenta trocada

VDI lateral Oxuma - 055

4729111213-055

Oper. Subo. Descrição

Material

0010 Ferramenta trocada

PR0600

0,0 hrs

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

Fuanda Amador