

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212341

Ordem: 5212341 Tipo ordem: ZM36 Emissor: VDI1CT
 Equipamento: 200000007845
 Local Instal.: 6854M110-421
 C.C.: 685421 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:
 Pedido: Silvio Lechinovski
 Quantidade: 01 peça
 Status: Precaria

CES978

Localização: CT/303
 Emissão: 21.07.2026 15:02:05
 Prazo:
 Cod. ABC: B

CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV
0010	Retrabalhar Pistão Embolo	F-13-01	0,0 HRS	/	/	
RECEBIDO EDV: 5212341 DATA: 07/07/16 NOME: Silvio E. E. Lechinovski VISTO:						

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real: / /

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 21.07.2026 15:05:18 BRAZIL (VDI1CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação


Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212167

Ordem: 5212167
 Equipamento: 200000017353
 Local Instal.: 6854M110-401
 C.C: 685401 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:
 Fabricar PARAFUSO DO SACA-ROLAMENTO
 Pedido: Breno de Lorena
 Quantidade: 02 peças
 Status: Normal
 Localização: CT/101
 Emissão: 17.07.2026 11:09:41
 Prazo:
 Cod. ABC: C
 17.07.2026 Pag.: 1 / 1

Fabricar PARAFUSO DO SACA-ROLAMENTO	
Pedido: Breno de Lorena	
Status: Normal	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev. T. Real	Data	EDV	Qtd Plan Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar PARAFUSO DO SACA-ROLAMENTO	F-13-01	0,0 HRS			



Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Código da causa:
 Texto da causa:
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

* 17.07.2026 11:11:27 BRAZIL (BOJ4CT)	* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;	* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;	* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -	* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;	* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212871

Ordem: 5212871
 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
 Equipamento: 200000024508 Retífica Bahmüller CNC Twinner
 Local Instal.: 6854M420-614 C.T.P/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO
 C.C: 685614 Prioridade: C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:

RETRABALHAR ROSCAS DA CARÇA. REPASSAR COM 1" BSPT (11 FIOS / POL

SOLICITANTE: LEON CHROPATCH

STATUS: URGENTE

Oper subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	RDV	Qtd plan	Reserva	Reg Compra	Item
0010	RETRABALHAR ROSCAS DA CARÇA	F-13-01	0,0 HRS								

RECIBIDO

EDV: 9280550

DATA: 06/08/26

NOME: Leon

VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: / / Parada estimada: 0,0

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 03.08.2026 14:56:46 BRAZIL (CHL9CT) Tel. +55(41)33412729
- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * Quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212438

Ordem: 5212438
 Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDI1CT
 Equipamento: 200000006874
 Local Instal.: 6854M110-421
 C.C: 685421 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:

Retrabalhar Pistão Lewa Automática
 Pedido: Silvio Lechinovski
 Quantidade: 01 peça
 Status: Parada

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV

0010 Retrabalhar Pistão Lewa Automática F-13-01 0,0 HRS

**MÁQUINA
PARADA**

RECEBIDO
 EDV: 5212438 DATA: 06/08/26
 NOME: Silvio E. Lechinovski
 VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Código da causa:
 Texto da causa:
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

- * 23.07.2026 14:39:16 BRAZIL (VDI1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601478071

Order: 685601478071

Local Instal.: 4728400161-008
C.C.: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: F0600 Ferramenteiro de bancada
Atividade: TPM TPM
Sintoma da Falha:
Pallet Preparação CIL P7- 008
Localização: C7/303
Emissão: 06.07.2026 10:03:58
Prazo: 06.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da Falha:

Attividades: TPM TPM

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de h

Local Instal.: 4728400161-008

Equilibrante:

MID - PR01 - 07/07/2026

Falha fechamento do pallette

Pallet Preparação CIL P7- 008

4728400161-008

Oper Subo

Material	Descrição
----------	-----------

C. Trab. T. Prev.

Prev.	T.Real	Data
1970	1970	1970
1971	1971	1971
1972	1972	1972
1973	1973	1973
1974	1974	1974
1975	1975	1975
1976	1976	1976
1977	1977	1977
1978	1978	1978
1979	1979	1979
1980	1980	1980
1981	1981	1981
1982	1982	1982
1983	1983	1983
1984	1984	1984
1985	1985	1985
1986	1986	1986
1987	1987	1987
1988	1988	1988
1989	1989	1989
1990	1990	1990
1991	1991	1991
1992	1992	1992
1993	1993	1993
1994	1994	1994
1995	1995	1995
1996	1996	1996
1997	1997	1997
1998	1998	1998
1999	1999	1999
2000	2000	2000
2001	2001	2001
2002	2002	2002
2003	2003	2003
2004	2004	2004
2005	2005	2005
2006	2006	2006
2007	2007	2007
2008	2008	2008
2009	2009	2009
2010	2010	2010
2011	2011	2011
2012	2012	2012
2013	2013	2013
2014	2014	2014
2015	2015	2015
2016	2016	2016
2017	2017	2017
2018	2018	2018
2019	2019	2019
2020	2020	2020
2021	2021	2021
2022	2022	2022
2023	2023	2023
2024	2024	2024
2025	2025	2025
2026	2026	2026
2027	2027	2027
2028	2028	2028
2029	2029	2029
2030	2030	2030
2031	2031	2031
2032	2032	2032
2033	2033	2033
2034	2034	2034
2035	2035	2035
2036	2036	2036
2037	2037	2037
2038	2038	2038
2039	2039	2039
2040	2040	2040
2041	2041	2041
2042	2042	2042
2043	2043	2043
2044	2044	2044
2045	2045	2045
2046	2046	2046
2047	2047	2047
2048	2048	2048
2049	2049	2049
2050	2050	2050
2051	2051	2051
2052	2052	2052
2053	2053	2053
2054	2054	2054
2055	2055	2055
2056	2056	2056
2057	2057	2057
2058	2058	2058
2059	2059	2059
2060	2060	2060
2061	2061	2061
2062	2062	2062
2063	2063	2063
2064	2064	2064
2065	2065	2065
2066	2066	2066
2067	2067	2067
2068	2068	2068
2069	2069	2069
2070	2070	2070
2071	2071	2071
2072	2072	2072
2073	2073	2073
2074	2074	2074
2075	2075	2075
2076	2076	2076
2077	2077	2077
2078	2078	2078
2079	2079</	

EDV

0010

Falha fechamento do pallette

FF0600

0,0 HRS

Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	

Tempo de trab. est:	/	/	:	:	Parada estimada:	'0

Flm da avaria:

00

Parada estimada:

Parada real:

Código da causa:
Ações executadas

Texto da causa:

Aprovação do solicitante:

89107

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601480769

24.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601480769 Tipo ordem: ZM68 Emissor: User Non Dialog Equipamento: Local Instal.: 4728400143-030 C.C.: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado Localização: CT/303 C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 22.07.2026 04:56:29 Atividade: TPM TPM Prazo: 22.07.2026 Cod. ABC: Sintoma da falha:

MID - PR01 - 24/072026	variação de contabilidade e paralelismo.	Pallet Elemento A - 030	4728400143-030
------------------------	--	-------------------------	----------------

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	RDV	Qtd Plan	Reserva	Req Compra	Item
0010		Variação de contabilidade e paralelismo.	FF0600	0,0 HRS							

Variação de condicidade e paralelismo. FF0600 0,0 HRS

0100 |

4728400143-030

Pallet Elemento A - 030

variação de contigüidade e paralelismo.

MID - PR01 - 24/072026

Sintoma da falha:

Attividades: TPM TPM

C. Tráb. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 22.07.2026 04:56:29 Prazo: 22.07.2026 Cod. ABC:

C.C.: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado
Localização: CT/303

Pallet Elemento A - 030

Local Instal.: 4728400143-030

Equipment:

Order: 685601480769

89WZ:wapro odtL

Emittente: User Non Dialog

Oper Subo	Material
-----------	----------

Descrição

C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data		EDV
Qtd Plan Reserva Reg Compra Item					

0100 |

Variação de condutividade e paralelismo.

009055

0,0 HRS

11

Código da causa: Ações executadas

Texto da causa:

Film da avaria:

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Aprovação do solicitante:

8010T

24.07.2026 Pag.: 1 / 1

Exhibit 100:

C.C.: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado

Pallet SP UP - 012

Prazo: 20.07.2026 Cod. ABC:

87654321

PALLET NAO ABRE

4712002219-012

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fin da avaria: / /		Parada real:	

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

kyuma 90806115

Therapsites curletii

978S978

Davidson County

Aprovação do s

Aprovação do solicitante: _____

Aprovação do solicitante: J. Augusto

Aprovação do solicitante: Augustus Kunkat

Aprovação do solicitante: Augustus Kunkel

Aprovação do solicitante

Aprovação do solicitante: Jaqueline Costa

Aprovação do solicitante:

Aprovação do solicitante: _____

Aprovação do solicitante: _____

Aprovação do sol.

Aprovação do solicitante: Augustus Cunha

Aprovação do solt

Aprovação do solicitante: Augustus Coudat

Aprovação do solicitante:

Aprovação do solicitante: Jm

Aprovação do solicitante:

Lucas Vieira de Lima
CTP/TEF22
EDV 92885601

CES 978

Local Instal.: 4729108870-009
Placa Mikron UIN - 009
C.C: 685554 Prioridade: 1-Muito elevado
Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Emissão: 06.07.2026 22:21:25
Atividade: TPM TPM
Prazo: 06.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 06.07.2026 22:21:25

Local Instal.: 4729108870-009 Placa Mikron UIN - 009

Local Instal.: 4729108870-009 Placa Mikron UIN - 009

C.C.: 685554 Prioridade: 1-Muito elevado
Localização: CT/101

C. Tráb. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 06.07.2026 22:21:25

Atividade: 1RM 1RM
Prazo: 06.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 09/07/2026

VARIAÇÃO DE MEDIDA

Placa Mikron UIN - 009

4729108870-009

Oper Subo

Material	Descrição
----------	-----------

INICIAL	DESCRICAÇÃO	Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
---------	-------------	-----	------	---------	------------	------

C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	8

0010 VARIACAO DE MEDIDA

009055

0,0 HRS

11

INICIAL	DESCRICAÇÃO	Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
---------	-------------	-----	------	---------	------------	------

15.07.2026 Pag.: 1 / 1

Order: 685601478073 Tipo ordem: ZM68 Emittente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400161-004

C.C.: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Pallet Preparação CIL P7- 004

Localización: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 06.07.2026 10:05:23

Attividades: TPM TPM

Prazo: 06.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 07/07/2026

Fala no fechamento palletete

Pallet Preparação CIL P7-004

4728400161-004

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010		fala no fechamento pallette	FF0600	0,0 HRS		/ /	
					Qtd Plan	Reserva	Req Compra Item

Tempo de trab. est:

00

Parada estimada:

0'0

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601469536

Ordem: 685601469536 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog
22.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento: Local Instal.: 4729111147-115
C.C.: 685546 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Atividade: TPM TPM
Sintoma da falha: Prazo: 14.05.2026 Cod. ABC:

CES978

MID - PR01 - 18/05/2026	FALHA NA FIXAÇÃO DAS PEGAS	Placa Mikron STH - 115	4729111147-115
Oper Subo	Material	Descrição	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	Req Compra	Item
0010	FALHA NA FIXAÇÃO DAS PEGAS	Usín. 51, 2h (JM) - com MP Usín. 11, 7h (JM) - com MP	FF0600	0,0 HRS	1,000	0034415857	00010	
					2,000	0034415857	00020	

RECEBIDO

EDV: / / DATA: / /

NOME: /

VISTO: /

Edson Bento
C/P/TEFF22
EDV: 92777721

05/08/2026

Lucas Vieira

Tempo de trab. est: 0,0 / /

Fim da avaria: / /

Código da causa: / /

Parada estimada: 0,0

Parada real: / /

Texto da causa: / /

Ações executadas: / /

Aprovação do solicitante: / /