

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601472256

Ordem: 685601472256 Tipo ordem: ZM68 Emissor: User Non Dialog
01.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento: 4711500065-013
Local Instal.: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado
C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado
Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente
Atividade: TPM TPM
Prazo: 29.05.2026 Cod. ABC:
Emissão: 28.05.2026 23:07:15
Localização: CT/303

Intoma da falha:

MID - PR01 - 01/06/2026

não abre

PLACA ZEMA - BICO P - 013

4711500065-013

per Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV	Qtd Plan Reserva	Req Compra Item
----------	----------	-----------	------------------	--------	------	-----	------------------	-----------------

0010 não abre

FF0608

0,0 HRS

/ /

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

ações executadas

Provação do solicitante:

Henrich

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212939

Ordem: 5212939
Equipamento: 20000006874
Local Instal.: 6854M110-421
C: 685421 Prioridade:
Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação Interna
Intoma da falha:
Retrabalhar Flange
Pedido: Silvio
Quantidade: 01 peça
Status: Parada

per Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	Qtd Plan	Reserva	Reg Compra	Item
		Retrabalhar Flange	F-13-01	0,0 HRS	/ /				

RECEBIDO
EDV: 20/02/2026 DATA: 20/02/26
NOME: SILVIO E. F. LERNANDES
VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0
m da avaria: / /
Parada estimada: 0,0
Parada real:

Texto da causa:

ões executadas

* 04.08.2026 16:21:22 BRAZIL (VDICT)

- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

covação do solicitante:

Prazo: Cod. ABC: C

Emissão: 04.08.2026 16:19:58

Localização: CT/303

CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI

HIDROFROSAO GLUTH - HE


Emite: VDICT

RDEN DE MANUTENÇÃO - 5212938

cdem: 5212938
Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDIICT
Número: 20000007845
Instal.: 6854M110-421
C: 685421 Prioridade:
Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIM Fabricação Interna
Prazo:
Cod. ABC: B
Emissão: 04.08.2026 16:15:49
Localização: CT/303
CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
HIDROEROSAO GLUTH - HE

ntoma da falha:
Retrabalhar Flange Pedido: Silvio
Quantidade: 01 peça
Status: Parada

per Subo	C. Trab. T.Prev. T.Real	Data	EDV	Material	Descrição	Qtd Plan Reserva	Reg Compra	Item
					Retrabalhar Flange	F-13-01	0,0 HRS	



mpo de trab. est: 0,0
m da avaria: / /
Parada estimada: 0,0
Parada real:

Texto da causa:

dição da causa:
ões executadas

- * 04.08.2026 16:17:51 BRAZIL (VDIICT)
- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

provação do solicitante:

dem: 685601459272 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog
 11pamento:
 al Instal.: 4728603324-01-001 CABECOTE PARAUSAMENTO STH - ST.8040
 : 685533 Prioridade: 1-Muito elevado Localizagão: CT/101
 Trab. Resp.: EF0600 Ferramenteiro de bancada Emissao: 07.05.2026 14:42:47
 vidade: TPM TPM Prazo: 07.05.2026 Cod. ABC:
 itoma da falha:

CE978

stoma da falha:

ID# - PR01 - 08/05/2026

ra e ponteira

ABECOTE PARAFUSAMENTO SLH - ST.8040

728603324-01-001

er Subo	aterial	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd	Plan	Reserva	Req	Compra	Item
10		gua e ponteira	RR0600	0,0	HRS	/	/	/					

Edson Bento
CPT/EF22
EDV: 92777721

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: _____

NOME: _____

VISTO: _____

est: de trab. upo

и да аварија:

Titulo da causa: _____

Texto da causa: _____

des executadas

rovagão do solicitante:

18.08.2026 Pag.: 1 / 1

Typo order: ZM36 Emittente: VDI1CT

62005 :otuwedirtb

local Instal.: 6854M200-485

.C: 685485 Prioridade:

. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Atividade: FIN Fabricação Interna

Prazo:

Emissão: 18.08.2026 10:34:55

Localització: CT/303

CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P

RETIIFICA ZEMA G800

978S9C

Retrabalhar Flange de Aperto do Fuso Pedido: Vanderson

Quantidade: 01 peça

Status: Parada

oqns xedC

Descrição

Qtd	plan	Reserva	Req Compra	Item
1	1	1	1	1

Retrabalhar Flange de Aberto do Fusso

FD-13-01


0,0 HRS

— / — / —

RECIBIDO

EDV: 90810661 DATA: 19/08/86

NAME: VANIERSON G.S.

VISTO: 

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211998


Ordem: 5211998
 Equipamento: 29491
 Local Instal.: 6854M200-485
 P.C: 685485 Prioridade:
 M. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 Sintoma da falha:
 Fabricar trava para cabecote
 Quantidade: 06 peças
 Status: Precária

Pedido: Vanderson
 Localização: CT/303
 Emissão: 14.07.2026 10:16:22
 Prazo: Cod. ABC: C

CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 P3 50 22 BOSCH
 BRUNIDORA

Tipo ordem: ZM36 Emissor: BOJACT

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev. T.Real	Data	EDV
0010	Fabricar trava para cabecote	F-13-01	0,0 HRS	/ /	



Tempo de trab. est: 0,0
 Tm da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

* 14.07.2026 10:20:45 BRAZIL (BOJACT)	* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;	* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;	* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;	* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* Funcionamento em automático, com as proteções abertas;	* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* Iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -	* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de	* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação	

provação do solicitante:

Equipamento: 4729110135-006
Local Instal.: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado
Cabecote de gravação PDOE - 006
Localização: CT/303
Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Emissão: 30.07.2026 23:47:32
Prazo: 31.07.2026 Cod. ABC: 7

CES978

Aguilha travando e curtas

oqns xæð

Descrição

Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	

Aguilha travando e curtas

0090JJ

0,0 HRS

///

causa: ap obtpc

Texto da causa:

tempo de trab. est:

00

Parada estimada:

0'0

Parada real:

provação do solicitante:

Signature

14.07.2026 Pag.: 1 / 1

Order: 685601478874 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Local Instal.: 47284400086-011 Pallet Preparação Cilindro P3 - 011

..C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Atividade: FPM TPM
 : Trab. Resp.: Ff0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 09.07.2026 22:40:19

aktivitade: TPM TPM

Intoma da falha:

8769

MID - PR01 - 14/07/2026

TRAVANDO E GIRANDO PECAS

Pallet Preparação Cilindro P3 - 011

4728400086-011

Opus 120

Descrição

Qtd	Plan	Reserva	Req	Compra	Item
1	1	1	1	1	1

C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV

0,0 HRS

0090EH

TRAVVANDO E GIRANDO PECAS

0100

est: tempore de trab.

0.0

Parada estimada:

00

IM da avaria:

100

Parada real:

causa: ap obtpc

Texto da causa:

does execute

provação do solicitante:

801 tT
45825826

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601479812

16.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601479812 Tipo ordem: ZM68 Remittente: User Non Dialog Equipamento:

Equilibrium:

Local Instal.: 4728400143-001

Pallet Elemento A - 001

C.C.: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado

Localització: CT/303

C. Tráb. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Atividade: TPM TPM
Emissão: 15.07.2026 23:05:47

Actividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 16/07/2026

Abridor enroscando no batedor.

Pallet Elemento A - 001

4728400143-001

Oper Subo

Descrição

C. Trab. T. Prev.

Data

EDV

Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	8

Abridor enroscando no batente.

009055

0,0 HRS

	0,0	Tempo de trab. est:	/	/	Fim da avaria:
Parada estimada:	0,0				

Código da causa:

Texto da causa:

Acões executadas

Aprovação do solicitante:

801LT
6582-5826

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601477816

06.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601477816 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Local Instal.: 4728400150-006
C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 03.07.2026 10:23:44
Atividade: TPM TPM
Sintoma da falha:

MID - PR01 - 06/07/2026

revisar

Pallet Elemento P3 - 006

4728400150-006

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----

Qt'd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
------	------	---------	------------	------

0010 revisar

FF0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: / /
Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

52874
80147

13.08.2026 Pag.: 1 / 1

Equiptamento:

Local Instal.: 472911147-213

Placa Mikron TUCHO - PL13

PL13 - TUCHO MİKRON

bancada Emissão: 24.07.2026 09:55:25

Attivitate: TPM TPM

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 27/07/2026

Falha na fixação, realizar limpeza inter

Placa Mikron TUCHO - PL13

472911147-213

Oper Subo

Descrição

Qtd	Plan	Reserva	Req Compra	Item
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	

Falha na fixação, realizar limpeza inter FF0600 0,0 HRS

0010

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Atividade 1

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	/ /	Parada real:	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estlmada:

Parada real:

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212576

27.07.2026 Pág.: 1 / 1

Ordem: 5212576
Tipo ordem: ZM36 Emissor: VDICT
Equipamento: 20000007846 LAVADORA GLTH (L3)
Local instal.: 6854M110-434 CTP/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.07.2026 11:51:59
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

Fabricar Base embuchada Pedido: Klebs/William

Quantidade: 01 peça

Status: Precária

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Reg Compra Item
0010	Fabricar Base embuchada	F-13-01	0,0 HRS	/ /	

RECEBIDO
EDV: / / DATA: / /
NOME: /
VISTO: /

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real: / /

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

27.07.2026 11:54:08 BRAZIL (VDICT)

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Klebs
02793525
19/08/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213577

Ordem: 5213577
 Tipo ordem: ZM36 Emissante: PEF5CT
 Equipamento: 200000023395
 Local Instal.: 6854M700-315
 C.C.: 685315 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 Prazo: Cod. ABC: C
 Emissão: 19.08.2026 10:39:36
 Localização: CT/200
 RBLA-DS/ENG4-ENSAIOS TEC.OTIMIZACAO DIES
 BANCADA DE PULSAÇÃO MAXIMATOR 6 KBAR

NORMALIZAR ANGULO E FACE

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV

0010	NORMALIZAR ANGULO E FACE	F-13-01	0,0 HRS	/	/

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 19.08.2026 10:41:55 BRAZIL (PEF5CT)	* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;	* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;	* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -	* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;	* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212520

27.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212520
 Tipo ordem: ZM36 Emitente: DRG1CT
 Equipamento: 18067
 Local Instal.: 6854M110-436
 C.C.: 685436 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Prazo: Cod. ABC: B

CES978

Fabricar polia motora	quantidade: 1 peça	Fabricar conforme desenho em anexo.
-----------------------	--------------------	-------------------------------------

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Reg Compra	Item
0010	Fabricar polia motora	F-13-01	0,0 HRS					

Imagem do Documento

RECEBIDO
 EDV: 5212520 DATA: 19/07/25
 NOME: *DRG1CT*
 VISTO: *[assinatura]*

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 25.07.2026 08:13:54 BRAZIL (DRG1CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213607

19.08.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5213607
 Tipo ordem: ZM36 Emissor: MVC9CT
 Equipamento: 200000002657
 Local instal.: 6854M410-615
 C.C.: 685615 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:

RETRABALHAR FACE CARTUCHO

RESP. VITOR MACHADO

STATUS: MÁQUINA PARADA

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev. T. Real	Data	BDV
-----------	----------	-----------	---------------------------	------	-----

0010 RETRABALHAR FACE CARTUCHO

F-13-01

0,0 HRS

2,18 + 0,005

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

* 19.08.2026 19:50:05 BRAZIL (MVC9CT)

* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

19/08/26

92846953

CES978

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213566

Ordem: 5213566
Tipo ordem: ZM36 Emissor: VDIICT
Equipamento: 62005
Local Instal.: 6854M200-485
C.C.: 685485 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação Interna
Sintoma da falha:
Retrabalhar Flange com labirinto Pedido: Vanderson
Quantidade: 01 peça
Status: Parada

Localização: CT/303
Emissão: 19.08.2026 09:34:19
Prazo:
Cod. ABC: B

CES978

Oper Subo	C. Trab. T. Prev. T. Real	Data	BDV
Material	Descrição	Qtd Plan Reserva	Reg Compra Item
0010	Retrabalhar Flange com labirinto	F-13-01	0,0 HRS

RECEBIDO
DATA 19/08/2026
NOME: Vanderson
VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: / /
Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa: _____
Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 19.08.2026 09:35:32 BRAZIL (VDIICT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213286

12.08.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5213286 Tipo ordem: ZM36 Emissor: VDI1CT

Equipamento: 62005 Local instal.: 6854M200-485 C.C.: 685485 Prioridade: C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Atividade: FIN Fabricação interna Sintoma da falha:


Retrabalhar Cone Alinhamento Pedido: Vanderson

Quantidade: 01 peça

Status: Precaria

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV

0010 Retrabalhar Cone Alinhamento F-13-01 0,0 HRS



Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 12.08.2026 14:58:31 BRAZIL (VDI1CT)
- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Vanderson Reis

92890881 - TEF32

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212967

05.08.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212967 Tipo ordem: ZM36 Emissor: BOJ4CT

Equipamento: 200000023268

Local Instal.: 6854M110-401

C.C.: 685401 Prioridade:

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Atividade: FIN Fabricação Interna

Sintoma da falha:

RETRAR PINO QUEBRADO

Pedido: Cleverson

Status: Normal

Quantidade: 02 peças

CTP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UN
Localização: CT/101
Emissão: 05.08.2026 07:45:27
Cod. ABC: B
Prazo:

CES978

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010	RETRAR PINO QUEBRADO	F-13-01	0,0 HRS	/	/		

RECEBIDO

EDV: 9880571 DATA: 26/08/26

NOME: Cleverson

VISTO: (Assinatura)

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 05.08.2026 07:48:27 BRAZIL (BOJ4CT)

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213806

Ordem: 5213806	Tipo ordem: ZM36	Emitente: FEL4CT
Equipamento: 200000022937	REFITIFICA BAHMULIER 6 - CHP - B44-2 CNC	
Local Instal.: 6854M420-615	CTP/MFC49 - - USINAGEM VALVULA CRI-N	
C.C: 685615	Prioridade:	
C. Trab. Resp.: F-13-01	Ferramentaria	
Atividade: FIN	Fabricação Interna	
Sintoma da Falha:		

CE978

RETIIFICAR TAMPA

MAQUINA PARADA (685601486818)

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd plan	Reserva	Req Compra	Item
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----	----------	---------	------------	------

0010 RETIFICAR TAMPA

F-13-01

0,0 HRS

C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data		EDV
Qtd Plan Reserva Reg Compra Item					

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

* 25.08.2026 16:39:58 BRAZIL (FEL4CT)

* I-BI-manuals = Istar acionamento do comando;

* 2-Coríntios de Luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* Funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* b-chave/ trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* -/-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* Fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

*Aprovação do solicitante:

Teófilo A. Garza
16/06/2017

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212740

30.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212740
 Equipamento: 200000017817
 Local Instal.: 6854M400-700
 C.C.: 685700 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 SINTOMA da falha:
 Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDI1CT
 CTP/MFO-UN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 Localização: CT/201
 Emissão: 30.07.2026 09:11:32
 Prazo: Cod. ABC: B
 CES978

Retrabalhar Fixo	Pedido: Dario
Quantidade: 01 peça	
Status: Normal	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd Plan	Reserva	Req Compra	Item
0010	Retrabalhar Fixo		F-13-01	0,0 HRS						

RECEBIDO

EDV: DATA: / /

NOME:

VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____
 Ações executadas

* 30.07.2026 09:13:24 BRAZIL (VDI1CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

25/08/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212913

Ordem: 5212913
 Equipamento: 200000000079
 Local Instal.: 6854M110-401
 C.C: 685401 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 SINTOMA da falha:
 Fabricar conexão de lubrificação
 Quantidade: 02 peças
 Status: Precária
 Pedido: Cleverson Scolaro.
 CTP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UN
 Localização: CT/101
 Emissão: 04.08.2026 14:34:17
 Prazo: Cod. ABC: B
 Pag.: 1 / 1

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev. T. Real	Data	BDV	Qtd Plan Reserva	Reg Compra Item
0010		Fabricar conexão de lubrificação	F-13-01	0,0 HRS			

RECEBIDO
 EDV: 22/08/25 DATA: 25/08/25
 NOME: Cleverson
 VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____
 Ações executadas

- * 04.08.2026 14:35:45 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212977


05.08.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212977
 Tipo ordem: ZM36 Emissor: VDI1CT
 Equipamento: 18046
 Local Instal.: 6854M600-867
 C.C.: 685867 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sinto da falha:

CES978

Fabricar Manípulo Pedido: Lucas Assis
Quantidade: 01 peça
Status: Precaria

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV
0010	Fabricar Manípulo		F-13-01	0,0 HRS		



Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____
 Ações executadas

* 05.08.2026 15:02:32 BRAZIL (VDI1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213322

Ordem: 5213322
 Tipo ordem: ZM36
 Emissante: VDI1CT
 Equipamento: 20000023395
 Local Instal.: 6854M700-315
 C.C.: 685315 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Emissão: 13.08.2026 11:19:31
 Prazo:
 Cod. ABC: C
 RBIA-DS/ENG4-ENSAIOS TEC.OTIMIZACAO DIES
 BANCADA DE PULSAÇÃO MAXIMATOR 6 KBAR
 Pag.: 1 / 1

Fabricar Conexão 3504.3200 Inox	Pedido: Felipe
Quantidade: 02 peças	
Status: Parada	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV	Qtd Plan	Reserva	Reg Compra	Item
0010	Fabricar Conexão 3504.3200 Inox		F-13-01	0,0 HRS	/ /					

RECEBIDO

EDV: / / DATA: / /

NOME: /

VISTO: /

Edson Bento
 CIP/TEF22
 EDV: 92777727

24/08/26

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real: / /

Código da causa: / /
 Texto da causa: / /

Ações executadas

* 13.08.2026 11:22:31 BRAZIL (VDI1CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

31.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601481991 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500065-103

C.C.: 685431 Prioridade: 1-Muito elevado

PLACA ZEMA - BICO S - 103

Localización: CT/303

Emissão: 29.07.2026 08:23:00

Prazo: 29.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

Atividade: TPM TPM

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

MID - PR01 - 31/07/2026

VAZAMENTO NA PARTE INTERNA

PLACA ZEMA - BICO S - 103

4711500065-103

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
0010		VAZAMENTO NA PARTE INTERNA	FE0608	0,0 HRS		/ /	

Tempo de trab. est:

00

Elm da avaria: /

Parada estimada:

00

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

Jordan Rigueiredo de Castro

CtP/TEF22

FDV 92898586

2757-10/08/08

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5212762

Ordem: 5212762 Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDICT
Equipamento: 20000002670 LAVADORA UNIVERSAL DURR 71W
Local Instal.: 6854M310-557 CTP/MFO-UP - USINAGEM MONTAGEM DO TUCHO
C.C: 685557 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 30.07.2026 15:11:35
Atividade: FIN Fabricação interna Cod. ABC: C
Sintoma da falha: Prazo:

Fabricar Roldanas	Pedido: Fernando
Quantidade: 30 da maior, 16 da menor	
Status: Precária	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV
0010	Fabricar Roldanas		F-13-01	0,0 HRS	/ /	

RECEBIDO

EDV: DATA: / /

NOME:

VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: / /
Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa:
Ações executadas
Texto da causa:

* 30.07.2026 15:16:48 BRAZIL (VDICT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

21/07/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601479539

15.07.2026 Pag.: 1 / 1

Emite: User Non Dialog

Ordem: 685601479539
Equipamento:
Local Instal.: 4711801662-004
C.C.: 685554 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramentário de bancada
Atividade: TFM TPM
Sintoma da falha:

MID - PR01 - 15/07/2026

VDI COM FOLGA

VDI EMG - 004

4711801662-004

Oper Subo

Material Descrição

C. Trab. T. Prev. T. Real

Data

Qtd Plan Reserva Reg Compra Item

0010 VDI COM FOLGA

FF0600

0,0 HRS

/ /

CES978

Localização: CT/101
Emissão: 14.07.2026 15:50:36
Prazo: 14.07.2026 Cod. ABC:

VDI EMG - 004

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: / /
Código da causa:
Ações executadas
Parada real:
Parada estimada: 0,0
Texto da causa:

Aprovação do solicitante:

92596/15

01.07.2026 Page.: 1 / 1

Equipment:

VDI Ø10 - 13

Localización: CT/101

Emissão: 29.06.2026 08:08:30

Prazo: 29.06.2026 Cod. ABC;

CE5978

Quebra de Ferramenta com esse VDI

VDI Ø10 - 13

4711700879-1013

Oper Subo	Materiai	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real.	Data	EDV	Qtd plan	Reserva	Req Compra	Item
-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	------	-----	----------	---------	------------	------

Oper Subo

Descrição

C. Trab.	T. Prev.	T. Real.	Data	EDV	Qtd plan Reserva	Req Compra Item

0100

Quebra de ferramenta com esse VDI

FE0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0 / /
Fim da avaria: / /
Parada estimada: Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Acões executadas

Aprovação do solicitante:

22/11/2020

51196876

27.07.2026 Pag.: 1 / 1

Local Instal.: 4712002219-005
C.C.: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado
C. Trab. Resp.: EF0600 Ferramenteiro de bancada
Atividade: TPM TPM
Prazo: 24.07.2026 Cod. ABC: 26

CEFS 978

4712002219-005

C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd plan	Reserva	Reg Compra	Item
----------	----------	---------	------	-----	----------	---------	------------	------

Oscilando medição

0090JJ

0,0 HRS

11/11/2019

11.08.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601484141 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog Equipamento:

Equilibrante:

Local Instal.: 4729108288-009

C.C: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: Ff0608 Ferramenteiro Urgente

Localização: CT/101

Emissão: 10.08.2026 23:31:38

Prazo: 11.08.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 11/08/2026

GARRA NÃO FECHA.

PLACA UVA - 009 UP

4729108288-009

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd Plan	Reserva	Req Compra	Item
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----	----------	---------	------------	------

0010	GARRA NAO FECHA.
------	------------------

8090JJ

0,0 HRS

— / — / —

[illegible]

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213084

Ordem: 5213084
 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MAH9CT
 Equipamento: 200000002670
 LAVADORA UNIVERSAL DURR 71W
 Local Instal.: 6854M310-557
 C.C.: 685557 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação interna
 Sintoma da falha:

FABRICAR ROLDANAS CONFORME DESENHO EM ANEXO

QNT:20

Orçamento - 10/08/2026 - ENB9CT

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd	Plan Reserva	Reg Compra	Item
-----------	----------	-----------	-------------------	---------	------	-----	-----	--------------	------------	------

0010 FABRICAR ROLDANAS

F-13-01

0,0 HRS

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Ações executadas

* 07.08.2026 15:33:25 BRAZIL (MAH9CT) Tel. +55(41)33412525

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

26/08/27

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213740

24.08.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5213740 Tipo ordem: ZM36 Emissante: VDICT

Equipamento: 52720

Local Instal.: 6854M600-864

C.C: 685864 Prioridade:

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Atividade: FIN Fabricação interna

Sintoma da falha:

Retrabalhar Eixo Spindle e Fabricar Porca Pedido: Lucas Assis

Quantidade: 01 peça do retrabalho do eixo

01 peça da porca

Status: Parada

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd	Plan	Reserva	Req	Compra	Item
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	-----	-----	------	---------	-----	--------	------

0010 Retrabalhar Eixo Spindle

F-13-01

0,0 HRS

RECEBIDO
EDV: _____ DATA: ____/____/____
NOME: _____
VISTO: _____

Edson Bento
CIP/TEFF22
EDV: 92777721

26/08/26

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 24.08.2026 14:15:23 BRAZIL (VDICT)

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: