

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213674

24.08.2026 Pag.: 1 / 1


Ordem: 5213674
 Tipo ordem: ZM36 Emissor: VDI1CT
 Equipamento: 200000023279
 Local Instal.: 6854M110-421
 C.C: 685421 Prioridade:
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Atividade: FIN Fabricação Interna
 Sintoma da falha:

Retrabalhar assento flange Pedido: Silvio

Quantidade: 02 peças

Status: Precaria

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T.Prev.	T.Real	Data	EDV	Qtd Plan	Reserva	Req Compra	Item
		Retrabalhar assento flange	F-13-01	0,0 HRS						



Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: / /
 Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 21.08.2026 14:51:33 BRAZIL (VDI1CT)

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

* funcionamento em automático, com as proteções abertas;

* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

* fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213832

Ordem: 5213832 Tipo ordem: ZM36 Emissor: SOHICT
 Equipamento: 200000023202 Bancada EMI CRIN
 Local Instal.: 6854M420-607 CTP/MFC48 - LINHA EXAME ACABAMENTO CRI-N
 C.C: 685607 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 26.08.2026 11:21:39
 Atividade: FIN Fabricação Interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHO MOTOR ANGULO
Orçamento - JW - 26/08/2026 - ENB9CT

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab. T. Prev. T. Real	Data	Reg Compra	Item
0010	RETRABALHO MOTOR ANGULO	F-13-01	0,0 HRS	/ /		

Edson Bento
 CIP/TEFF22
 EDV: 92777721

RECEBIDO

EDV: / / DATA: / /

NOME: /

VISTO: /

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Parada real: 0,0

Código da causa: Texto da causa: Ações executadas

* 26.08.2026 11:23:28 BRAZIL (SOHICT)
* RETRABALHAR EIXO DO MOTOR, DEIXAR IGUAL DESENHO
* 26.08.2026 11:24:50 BRAZIL (SOHICT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível incluir modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213818

Ordem: 5213818 Tipo ordem: ZM36 Emissante: SDV9CT
 Equipamento: 200000017818 TORNIO NAKAMURA WTS-150 (05)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-VIN - USINAGEM SPRING CAGE VIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 25.08.2026 22:36:01
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

AUMENTAR DIAMETRO DA BUCHA DO VARÃO

Orçamento - JW - 25/08/2026 - ENB9CT

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	Reg Compra	Item
-----------	----------	-----------	----------	----------	---------	------	------------	------

0010 AUMENTAR DIAMETRO DA BUCHA DO VARÃO F-13-01 0,0 HRS

RECEBIDO	
EDV: _____	DATA: ____/____/____
NOME: _____	
VISTO: _____	

Edson Bento
 CPTTEF22
 EDV: 92777721

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0 Parada real: 0,0

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 25.08.2026 22:38:05 BRAZIL (SDV9CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213588

Ordem: 5213588

Tipo ordem: ZM36 Emitente: LES2CT


Equipamento: 200000003355
Local Instal.: 6854M110-421
C.C: 685421 Prioridade:
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
Atividade: FIN Fabricação interna

Localização: CT/303
Emissão: 19.08.2026 12:43:23
Cod. ABC: B
Prazo:

CES978

Aflar Vazador
Retrabalhar Angulo de 15°, deixar cantos vivos
Desenho para referencia
Status: Precaria

Oper Subo	C. Trab. T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan Reserva	Reg Compra Item
0010	Aflar Vazador	F-13-01	0,0 HRS	/ /



Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0	Parada real:
Fim da avaria: / /		

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 19.08.2026 12:45:38 BRAZIL (LES2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: [signature]

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5213647

Typo order: ZM36 Emittente: RIFICT

TORNO RIKKA 2

CTP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UNIN

Localización: CT/101

Emissão: 20.08.2026 23:16:36

Prazo:

Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CONFECIONAR VARAO

STATUS: MAQUINA PARADA

PRIORIDADE: ALTA

0010	CONFECCIONAR VARÃO
------	--------------------

10-13-01

0,0 HRS

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Oper Subo	Material	Descrição	Qt'd Plan Reserva	Req Compra	Item
			C. Trab. T.Prev. T.Real	Data	EDV

RECIBIDO
EDV: 920544 DATA: 29/08/86
NOME: Lucio Ribeiro
VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0

Flm da avaria: _____/_____/_____

Parada estimada: 0,0

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acções executadas

Texto da causa:

* 20.08.2026 23:16:31 BRAZIL (RIF1CT)

* CONFECCIONAR 1 PEÇA CONFORME DESENHO EM ANEXO

— *

STATUS: MAQUINA PARADA *

* PRIORIDADE: ALTA

* QTD: 01 PEÇA

* RESPNSAVEL: RIFICT

* 20.08.2026 23:19:08 BRAZIL (RIFLCT)

* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de Luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e

* travado!

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de

Aprovação do solicitante:

Ordem: 685601484191 Tipo ordem: ZM68 Emittente: User Non Dialog

Equiptment:

Local Instal.: 4711801696-016

C.C.: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Holder 696 UN - 016
Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 11.08.2026 07:40:07

Prazo: 11.08.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

MID - PR01 - 11/08/2026

FOLGA NO FIXO

Holder 696 NIN - 016

4711801696-016

oper Subo

Descrição

C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd Plan Reserva	Req Compra	Item
----------	----------	---------	------	-----	------------------	------------	------

0100

FOLGA NO FIXO

0090.44

0,0 HRS

Qtd Plan Reserva Req Compra Item

EDV

Código da causa:

Ações executadas

Texto da causa:

Tempo de trab. est:

00

Flm da avaria: / /

Parada real:

Parada estimada:

0'0

13.08.2026 Pag.: 1 / 1

Equipment:

VDI Ø12 - 17

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 12.08.2026 11:05:03

Prazo: 12.08.2026 Cod. ABC:

CES978

Lascando Ferramenta

VDI Ø12 - 17

4711700879-1217

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	BDV	Qtd	Plan	Reserva	Reg	Compra	Item
0010		Lascando Ferramenta	FF0600		0,0 HRS	____/____/____							

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Texto da causa:

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Ryana 72896115

Order: 685601484762 Tipo ordem: ZM68 Emissante: User Non Dialog

Equipeamento:

Local Instal.: 4728400079-016-D

Magazine DV-P - 016 - D

C.C.: 685481 Prioridade: 1-Muito elevado

Localización: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 13.08.2026 09:44:58

Atividade: TPM TPM

Sintoma da Falha:

MID - PR01 - 14/08/2026

866 s05 /opuertb

Magazine DV-P - 016 - D

4728400079-016-D

Oper Subo	
-----------	--

Material	Descrição
----------	-----------

Qtd Plan Reserva Reg Compra Item

EDV

0090JJ

0,0 HRS

866 sōđ /opuærɪɓ

00100

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: / / : :
Parada real: 0,0
Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: _____/_____/_____: _____: _____:

Parada real:

Código da causa: _____
 Texto da causa: _____

Acções executadas

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

Ordem: 685601485980 Tipo ordem: ZM68 Emltente: User Non Dialog
Equipamento:
Local Instal.: 4729110135-008
Cabecote de gravação PDOE - 008
C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado
Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 19.08.2026 23:11:52
Atividade: TPM TPM
Prazo: 20.08.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

desqaste

[illegible]

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV	Qtd Plan	Reserva	Reg Compra	Item
0010		desgaste	FF0600	0,0	HRS	/ /					

FF0600 0,0 HRS

desgaste

0700

Tempo de trab. est: 0,0 / / : :
 Fim da avaria: / / : :
 Parada real: 0,0
 Parada estimada: 0,0

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: