

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5205360

07.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205360 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31342 RETIFICA HTG 430 ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 07.01.2026 13:44:39
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Fabricar Polia do arrastador	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Polia do arrastador	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 07.01.2026 13:46:55 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

15/01/26 Teles

Ordem: 5204876Tipo ordem: ZM36Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000016146MAQUINA DE MEDIR ZOLLER REDOMATIC

Local Instal.: 6854M600-868CTP/TEF11 - PRESET

C.C: 685868Prioridade:Localização: CT/304

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 12.12.2025 13:30:40

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar redução para conduite	Pedido: Lucas Assis
Quantidade: 04 de cada	
Status: Precária	

Oper SubO		C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar redução para conduite	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: <u>9298632</u> DATA: <u>15/01/26</u> NOME: <u>Leonardo Moreira</u> VISTO: <u>Leonardo D. Moreira</u>						

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____ : ____:____	Parada real:	

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

Acções executadas

* 12.12.2025 13:33:43 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5205382 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000016775 CENTRO USINAGEM HAAS VF-2SS
Local Instal.: 6854M120-541 CTP/MSI22 - USINAGEM MOLE DHK
C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 08.01.2026 09:46:50
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Fabricar Polia	Pedido: Cleverson
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Polia	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: 9782077 DATA: 13/01/26

NOME: Cleverson

VISTO: GALVÃO

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____: ____ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

- Ações executadas
- * 08.01.2026 09:48:05 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5204248 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000008424 LINHA ELETROEROSAO HE BOSCH-ATMO
 Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.11.2025 15:54:05
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: _____ CES978

Fabricar arruela de calço da bomba	Pedido: Leon
Quantidade: 08 peças	
Status: Normal	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar arruela de calço da bomba	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: 5204248 DATA: 13/01/26 NOME: Leon VISTO:						

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____ : ____:____	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 24.11.2025 15:54:50 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

09.01.2026 Pag.: 1 / 1

Sintoma da falha: _____ CES978

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR FLANGES	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	_____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Cleverson - 92820577

~~GALVA~~ TEF 31
12/01/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5205488

12.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205488 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ARI3CT
 Equipamento: 29491 BRUNIDORA P3 50 22 BOSCH
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.01.2026 08:21:33
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Normalização de reguas index do pallet

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Normalização de reguas index do pallet	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

- * 12.01.2026 07:36:30 BRAZIL (ARI3CT)
- * 07.01.2026 08:25:02 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;

Aprovação do solicitante:

Rg Guilherme
Mouken br

Marcelo Simões
 CTP/TEF22
 EDV: 92886653

12/01/2026

19.12.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø12 - 20

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 18.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 19/11/2025 - Thais

OUEBRA FERAMEMNTA

VDI Ø12 - 20

4711700879-1220

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	QUEBRA FERAMEMNTA	FF0600	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
 CIPITEF22
 EDV: 92777721

15/10/26

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: / / : :

Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

09.12.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: _____

24.11.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

685601424429

Deni
1210L

19.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø12 - 20

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 18.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 19/11/2025 - Thais

QUEBRA FERAMEMNTA

VDI Ø12 - 20

4711700879-1220

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/____ __:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

12

Aprovação do solicitante: Regimara 92896/15

18.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Base Latão - 008

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 29.09.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 29/09/2025 - França

GRAVAR NUMERO DE SERIE APOS CONCERTO

Base Latão - 008

4123670016-008

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 9277721

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

17.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

ECM CRIN - Pegasus ST02 - 001

Localização: CT/201

Emissão: 13.11.2025 12:15:02

Prazo: 13.11.2025 Cod. ABC:

CES978

Revisão

ECM CRIN - Pegasus ST02 - 001

4750010110-001

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 9277772

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601425283

01.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601425283 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711801696-016

Holder 696 UIN - 016

C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 26.11.2025 09:43:41

Atividade: TPM TPM

Prazo: 26.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 01/12/2025 - Thais

REVISÃO

Holder 696 UIN - 016

4711801696-016

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan

Reserva

Req Compra

Item

0010

REVISÃO

FF0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante: *Signatura* 92896115

15.09.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron Cilindro P7 - 018

Localização: CT/101

Emissão: 09.09.2025 09:18:01

Prazo: 09.09.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 15/09/2025 - França

revisão geral

Placa Mikron Cilindro P7 - 018

4711500190-018

Aprovação do solicitante: Comexpo Eco. 92472922 12/01/25 Al: 09:00h

29.09.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron Cilindro P7 - 017

Localização: CT/101

Emissão: 11.09.2025 08:35:48

Prazo: 11.09.2025 **Cod. ABC:**

CES978

4711500190-017

Aprovação do solicitante: EMERSON FCO. 92772922 12/01/25 14:00

06.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine DV-P - 004 - A

Localização: CT/303

Emissão: 12.12.2025 12:37:51

Prazo: 12.12.2025 Cod. ABC:

CES978

GIRANDO PEÇAS

Magazine DV-P - 004 - A

4728400079-004-A

Acções executadas

Aprovação do solicitante: W. S.