

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento			Denominação																		
4716404658-0010			LX																		
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Ø23mm -0,01mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 22,985mm - posição nº 04.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ø23mm -0,01mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 22,985mm - posição nº 04.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Ø23mm -0,01mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 22,985mm - posição nº 04.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	2																				
Em Utilização	12																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ANA CLARA SACCOL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-040589	13-03-2024	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		65669																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


17/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento		Denominação												
4714800005-0001		LJ												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade		Ação										
		Status	Qtd	Conserto										
		Em Utilização	1											
		Em Conserto Interno	1											
685050	MOE2-DU - Planejamneto Técnico Bicos	VITOR MEIRA BILHA												
Desvios														
Diâmetro 4,015mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø4,096mm - posição nº02														
Conserto														
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME										
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-045336	02-11-2024	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		67326									

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


17/107/25

600 - 27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4516011089-0002			LT11M20,0X1,50-6G		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty		685208	QMM - Gestão de Meios de Medição	VAGNER FORTE HENSEN
Sucitado	2				
Em Utilização	1				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com filete danificado - LADO NÃO PASSA - conforme normaster		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ANDRE WSZOTEK JUNIOR	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046381	21-11-2024	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67498

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
17/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0037			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	7					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com batidas e danificações na superficie de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	6			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047110	27-12-2024	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		67722	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
17/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716403756-0004			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	3				
Sucitado	3		Desvios		
Em Utilização	1		Diâmetro 12,362mm -0,011mm (gasto 12,339) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 12,274mm - posição nº1		
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048137	21-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		67907

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

17/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716503176-0008			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	3		Desvios Retrabalhar as faces das posições, paralelos e planezas irregulares. Conserto			
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	2					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048219	08-03-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68210	

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506948-0001			LY...ver texto		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador faltando modificação nº03 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048388	08-03-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68197

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
17/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200785-0007			LG Ø22,37 ± 0,05 "UI"			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	5					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Utilização	1		Calibrador com a posição nº01 solta (parafuso espanado).			
Em estoque	4		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GEOVANE AMANCIO ALVES		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048750	31-03-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68408	

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25

APR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH										
Equipamento			Denominação													
4714201012-0002			LG Ø3,31±0,02													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável		
			Disponibilidade			Ação										
			Status	Qtd												
			Em Utilização	1												
			Para Conserto Interno	1												
685700	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																
Calibrador com a face de medição da posição nº3 danificada.																
Conserto																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME											
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle										
LP-049002	12-03-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA			68262										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

22/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404767-0034			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Sucitado	25		Desvios		
Em Utilização	4		Diâmetro 0,900 -0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,835mm - posição nº01		
Para Conserto Interno	1		Conserto		
Em estoque	6				
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-049026	04-04-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	68475	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4741430013-0026			YMK3- BASE MEDIÇÃO CHP			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty			Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	15			685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	5	Conserto				
Em Exame	1			Desvios		
Em Exame	1			Calibrador com a face de medição danificada.		
Em Exame	1			Conserto		
Em Exame	1					
In			Supervisor		Planejador de EIME	
NEUS ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049313	11-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68227	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
22/07/25

600 - 27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405067-0010			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	2		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2				
Em Utilização	5		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com a posição nº 07 quebrada.		
Em estoque	3		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049315	12-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68255

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

17/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0086			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Falta posição 1</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Falta posição 1			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Falta posição 1																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	18																			
Para Conserto Interno	7																			
Em estoque	7																			
Perdido	9																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049321	12-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68266																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
17/07/25



609 - 26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405249-0004			LX (USADO COM 471608443)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		
Status	Qtd		Gerência		
Desativado	3		RICARDO RUI GASOLA		
Sucitado	1				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
			Desvios		
			Calibrador com posição 8 danificada, enroscando no produto.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049322	12-03-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68257

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4741430013-0025			YMK3- BASE MEDIÇÃO CHP			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	15					
Em Utilização	4		685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	
Em Conserto	3		Desvios			
Em Exame			or com planeza máxima de 0,002mm fora do especificado. Valor da medição 0,004mm.			
Interno			Conserto			
Em Conserto	3					
Interno						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		JOAO VICTOR LOPES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049334	24-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68324	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

17/07/25

AR

Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4741430013-0007			YMK3- EXCL ' CRI ' DM MENOR																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685616</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Superfície com danificações.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Superfície com danificações.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Superfície com danificações.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	15																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto interno	1																				
Em Exame Interno	1																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049391	16-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68576																

Andressa Neumann
92736302PS/QMM61-CtP 

22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509587-0001			LY 57.33 ± 0.4			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685701	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Reclamação	1					
Sucitado	1					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
				Desvios		
				Calibrador está oxidado.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049458	05-05-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68657	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716510097-0008		LY Ø 12 - H			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	4		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	2		Calibrador faltando posição nº200 conforme desenho (2x) 0,2 +0,1 POS.10 está com topo plano - posição nº100 (2x)		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049459	05-05-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68667

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


17/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406019-0003			LX- LCMV		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685705	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Superfície danificada com batidas (posição 1 Ø18mm) e posição nº4.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049464	05-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68666

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

17/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405783-0003			LX medir angulo 90º			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Utilização	1					
Em estoque	3					
Em Conserto Interno	1	Diâmetro 15,918mm -0,005mm está fora do especificado. Valor da medição Ø15,910mm -Posição nº08.				
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049542	14-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68740	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
17/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0580			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Valor de tensão da bancada acima da tolerância para atingir valores de zeramento da ogiva.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Valor de tensão da bancada acima da tolerância para atingir valores de zeramento da ogiva.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Valor de tensão da bancada acima da tolerância para atingir valores de zeramento da ogiva.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	89																			
Em Utilização	12																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Exame Interno	3																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	7																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049660	05-05-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68668																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
21/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																
Equipamento		Denominação																																			
4738360388-0023		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																																			
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th colspan="1">Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="7">Conserto</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>20</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>6</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>6</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>7</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>6</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	20	Para Conserto Interno	6	Em Exame Interno	3	Em Utilização	6	Em estoque	7	Em Conserto Interno	6	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																			
Status	Qtd	Conserto																																			
Sucitado	20																																				
Para Conserto Interno	6																																				
Em Exame Interno	3																																				
Em Utilização	6																																				
Em estoque	7																																				
Em Conserto Interno	6																																				
Centro Custos	Gerência	Responsável																																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																			
Desvios																																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																																					
Conserto																																					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES																																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																																
LP-049666	22-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68607																																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento				Denominação																		
4738360434-0076				JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade			Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Não calibra.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Não calibra.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																				
Desvios																						
Não calibra.																						
Conserto																						
Status	Qtd		Conserto																			
Sucitado	60																					
Em Utilização	7																					
Para Conserto Interno	4																					
Em construção	1																					
Perdido	3																					
Em estoque	1																					
Em Reclamação	2																					
Em Conserto Interno	9																					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																	
LP-049686	19-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68779																	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4738360388-0012		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm , deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm , deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm , deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Exame Interno	3																			
Em Utilização	6																			
Em estoque	7																			
Em Conserto Interno	11																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049692	19-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68775															

30
OK

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0011			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Exame Interno	3																				
Em Utilização	6																				
Em estoque	7																				
Em Conserto Interno	10																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049693	19-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68774																

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716405797-0001			LX												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Para Conserto Interno	1											
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON													
Desvios															
Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição do prisma.															
Conserto															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-049764	14-05-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68751										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360598-0005			JMK6-PINO ETAMIC BRUNIDORA DM 9,920		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Modificação	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		EIME Ok, potrem passado para retrabalho para executar modificação conforme desenho.		
Em estoque	3		Modificação		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049767	13-05-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68739

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
17/07/25

AR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH			
Equipamento				Denominação					
4716507930-0023				LY.(CONEXÃO PO)					
Disponibilidade		Ação		Centro Custos		Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685434		MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT	
Sucitado	27								
Em Utilização	3								
Para Conserto Interno	1			Desvios					
Em construção	1			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.					
Em estoque	1			Conserto					
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação				Nº Controle		
LP-049847	13-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA				68723		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


17/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH														
Equipamento		Denominação																	
4738360433-0117		JMK6-OGIVA 4,00 STOTZ - BaP/COS																	
Disponibilidade		Ação																	
Status	Qtd	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência				Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos				ALEX TURKOT														
Desvios																			
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																			
Conserto																			
Sucatado	89																		
Em Utilização	11																		
Para Conserto Interno	3																		
Em estoque	6																		
Em Conserto Interno	10																		
		Conserto																	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle															
LP-049862	16-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68772															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP 
22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0021			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectdo no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectdo no processo seguinte.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectdo no processo seguinte.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Exame Interno	1																			
Em Utilização	7																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	10																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049935	30-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68869																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4741430013-0009			YMK3- EXCL ARRUELAS CRI		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	15		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	4				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em Exame Interno	1		Calibrador com planeza máxima de 0,002mm fora do especificado. Valor da medição 0,004mm.		
Em Conserto Interno	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	
IS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049, 16	24-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68325

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

17/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0038			JMK6-OGIVA-LOGIC:3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectdo no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectdo no processo seguinte.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectdo no processo seguinte.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto interno	3																			
Em Exame Interno	1																			
Em Utilização	7																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	13																			

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050034	30-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68871

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4738360388-0048			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM				
Disponibilidade		Ação		Desvios ME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectado no processo seguinte. Conserto			
Status	Qtd	Centro Custos	Gerência				Responsável
Sucitado	20	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos				ALEX TURKOT
Para Conserto	4						
Interno							
Em Utilização	7						
Em estoque	4						
Em Conserto Interno	12						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-050035	30-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68872		

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0152			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com superfície de medição do curso quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com superfície de medição do curso quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com superfície de medição do curso quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	81																				
Em Exame Interno	1																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	5																				
Em construção	5																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050128	04-06-2025	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68913																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/07/25

AP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0155			LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos Gerência Responsável Desvios		
Status	Qtd	Conserto				
Sucitado	81					
Em Exame Interno	1					
Em Utilização	10					
Para Conserto Interno	6					
Em construção	5					
Em estoque	1					
				Calibrador com superfície de medição do curso quebrada.		
				Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
-		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050133	30-05-2025	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68886	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0052			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,022mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,022mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0012mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,022mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	4																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	10																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050142	02-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68897																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4716507767-0004			LY														
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qty</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qty	Conserto	Sucitado	3	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação															
Status	Qty	Conserto															
Sucitado	3																
Em Utilização	1																
Para Conserto Interno	1																
			685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON												
			Desvios														
			Calibrador com batidas e danificações nas faces da distância de 400mm. Conserto														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME													
-		PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-050175	06-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68941												

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																
Equipamento		Denominação																																			
4738360388-0006		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																																			
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th colspan="2">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><td colspan="2" rowspan="6">Conserto</td></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>20</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>4</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>4</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>17</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Conserto		Sucitado	20	Para Conserto Interno	3	Em Utilização	4	Em estoque	4	Em Conserto Interno	17	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,020mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,020mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																			
Status	Qtd	Conserto																																			
Sucitado	20																																				
Para Conserto Interno	3																																				
Em Utilização	4																																				
Em estoque	4																																				
Em Conserto Interno	17																																				
Centro Custos	Gerência	Responsável																																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																			
Desvios																																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,020mm.																																					
Conserto																																					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																																	
LP-050229	13-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	69008																																	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25

OR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0079			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	7																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	7																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050230	13-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69007																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0036			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado., desvios encontrados são detectados no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado., desvios encontrados são detectados no processo seguinte.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com valores de calibração fora do especificado., desvios encontrados são detectados no processo seguinte.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	20																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Utilização	4																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	16																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050235	12-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69000																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

22/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404194-0010			LX (UTILIZ.0432133789/Y430K02073)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	6					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador faltando posição nº9 conforme desenho.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		SARAH CRISTINE TAKEUTE DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050255	12-06-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68993	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																													
Equipamento		Denominação																																
4738360388-0013		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																																
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="7">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Sucatado</td><td>20</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>5</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>4</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>4</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>15</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucatado	20	Para Conserto Interno	5	Em Utilização	4	Em estoque	4	Em Conserto Interno	15	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0002mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0002mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																
Status	Qtd																																	
Sucatado	20																																	
Para Conserto Interno	5																																	
Em Utilização	4																																	
Em estoque	4																																	
Em Conserto Interno	15																																	
Centro Custos	Gerência	Responsável																																
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																
Desvios																																		
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0002mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm																																		
Conserto																																		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																														
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																														
LP-050275	10-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68963																														

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0150			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	81			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	11					
Para Conserto Interno	5			Desvios		
Em construção	5			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050378	24-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69059	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																					
Equipamento			Denominação																							
4716506412-0160			LY																							
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto								
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																								
Desvios																										
Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.																										
Conserto																										
Status	Qtd	Conserto																								
Sucitado	81																									
Em Utilização	11																									
Para Conserto Interno	3																									
Em construção	5																									
Em Conserto Interno	4																									
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																						
LP-050384	18-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	69046																						

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

22/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506412-0159			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador está com faces de medição da planeza e distância efetiva danificadas.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador está com faces de medição da planeza e distância efetiva danificadas.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador está com faces de medição da planeza e distância efetiva danificadas.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	81																			
Em Utilização	11																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	5																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050385	18-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	69045																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
22/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506412-0149			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	81		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	11				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em construção	5		Calibrador está com faces de medição da planeza e distância efetiva danificadas.		
Em Conserto Interno	5		Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050386	18-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69044

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

17/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0143			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	81		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	11					
Para Conserto Interno	3		Desvios			
Em construção	5		Calibrador está com faces de medição da planeza e distância efetiva danificadas.			
Em Conserto Interno	4		Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050387	18-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69043	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/07/25 