

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4715900639-0001			LS (9,5)				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd	Conserto	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON		
Em Utilização	1						
Em estoque	2						
Em Conserto Interno	1						
			Desvios				
			Calibrador com oxidação na superfície de medição.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-047469	21-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA			67894	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716406050-0002			LX- LCMV												
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><th rowspan="4">Conserto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></tbody></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Em Conserto Interno	1											
685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA													
Desvios															
Calibrador está com as faces de contato com o produto gastas.															
Conserto															
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME											
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-047772	08-02-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68051										

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

29/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900616-0010			LS			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047831	17-02-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68126	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716505611-0013			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Sucutado	6				
Em Utilização	2				
Em estoque	2				
Em Conserto Interno	2				
			Desvios		
			Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048378	19-03-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68296

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

29/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316503367-0017			LY44P24DIAM9,50																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x) Diâmetro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,462mm - posição nº04 (4x).</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x) Diâmetro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,462mm - posição nº04 (4x).			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x) Diâmetro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,462mm - posição nº04 (4x).																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	9																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048658	24-03-2025	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68338															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
71880017E7-0001			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Desativado	3					
Sucitado	2					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685545	MOE1-DHK - Usinagem Dura (exceto STH)	GIOVANA BLAZIZA BORGHI GUANAES		
		Desvios				
		Calibrador faltando posição nº02 conforme desenho.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048735	02-04-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68451	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716506185-0011			LY				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd						
Sucitado	9						
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	1						
			Desvios				
			Calibrador completamente oxidado.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-048736	31-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			68401	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

29/07/25

600 - 32

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200975-0001			LG Ø19,66+0,05-0,02		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685705	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Diâmetro 19,710mm ±0,002mm fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø19,707mm - posição nº3		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048976	17-04-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68594

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento		Denominação													
4316500173-0020		LY44P24/7,50 (ver c/ refer. 4316500175)													
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="5">Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>18</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>4</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	18	Para Conserto Interno	1	Em estoque	4	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade			Ação										
		Status	Qtd												
		Sucitado	18												
		Para Conserto Interno	1												
Em estoque	4														
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON													
Desvios															
distancia 0,2+0,1 (gasto 0,15mm) está com topo plano - posição nº100 (2x) R. 3,734-0,034 (gasto 3,690mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø7,972mm - posição nº01 (4x)															
Conserto															
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME												
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-048981	17-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68592										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25

629 - 27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716405131-0006			LX (USADO COM 4716508270)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posição nº10 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº10 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador faltando posição nº10 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Em Utilização	2																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049324	12-03-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68260																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507284-0005			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com posição nº2 descolada.		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049349	31-03-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68398

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

29/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405854-0001			LX (MEDIR Ø 2,47-0,03)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno	1					
	1					
ção	1					
			Desvios			
			Posições nº3 e 5 gastas.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049370	04-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68474	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH					
Equipamento		Denominação								
4729106855										
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td>Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade		Ação						
		Status	Qtd	Conserto						
		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA						
		Desvios								
Posição 7, abrir furos conforme desenho.14031981 Conserto										
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle						
LP-049384	15-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	68563						

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506425-0001			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	4			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049835	22-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68806	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
09/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506423-0024			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	18																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	2																				
Em construção	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULG LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049837	22-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68805																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

29/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0034			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	7					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	7			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049844	13-05-2025	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68720	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/10/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507918-0046			LY conexao hidraulica																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	36																			
Em Utilização	7																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049845	13-05-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68721															

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

29/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0016			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT
Sucatado	11					
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	2					
Em estoque	9					
			Desvios			
			Calibrador com danificação na face de medição, causando vazamento.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049846	13-05-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68722	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

29/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0017			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	9			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049859	16-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68762	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506425-0008			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	4					
Em Utilização	2		Desvios			
Para Conserto Interno	2		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049993	16-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68760	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

29/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0051			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	36					
Em Utilização	8					
Para Conserto Interno	4					
Em Conserto Interno	5					
				Desvios		
				Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-050032	30-05-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			68878

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

29/07/25

APR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507918-0036			LY conexao hidraulica		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	36				
Em Utilização	8				
Para Conserto Interno	5				
Em Conserto Interno	4				
			Desvios		
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
-		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050033	30-05-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68877

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0130			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	89																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	16																				
Inspetor				Supervisor																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI																	
Planejador de EIME																					
MATHEUS DE SOUZA VICENTE																					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050136	04-06-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68921																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

29/07/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0052			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucatado	36		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	7					
Em Exame Interno	3		Desvios			
Para Conserto Interno	3		Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.			
Em Conserto Interno	4		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050140	02-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68904	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

29/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4738360433-0584		JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,022mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,022mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,022mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	89																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	14																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050236	12-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68999															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


29/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511643-0001			LY (DMAX.)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Modificação		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em Utilização	1			Executar modificação 3 conforme desenho. Modificação		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-050299	05-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			68934

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

29/07/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0047			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	37																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	7																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050379	24-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69058																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
29/07/25

MR