

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360359-0001			JMK6-PINO BANCADA LOGIC Ø4.983																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME Faltando a modificação na posição nº2 (4716403591).</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			EIME Faltando a modificação na posição nº2 (4716403591).			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME Faltando a modificação na posição nº2 (4716403591).																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Utilização	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-046242	30-12-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67732																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900591-0004			LS		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2		Desvios Diâmetro 14,431mm -0,011mm (gasto 14,408mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø14,404mm - posição nº1 Conserto		
Em Utilização	1				
Em estoque	1				
Em Conserto Interno	2				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046944	08-01-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67760

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
05/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405759-0002			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685113	MOE1-UP - Usinagem corpo UCV	GIOVANA BLAZIZA BORGHI GUANAES	
Em Utilização	1					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Calibrador com filete quebrado - posição nº3			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047510	21-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		67891	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 
04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4738360432-0051				JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	
Sucitado	40			Desvios			
Em Utilização	16						
Em estoque	8						
Em Conserto Interno	2						
				Calibrador com a posição nº 01 com desgaste. Forma ruim. Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-047878	17-02-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			68123	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404678-0003			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	3				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno					
Em Conserto Interno	1		Desvios		
			dor com posição nº04 quebrada; ---- Manipulo de fixação da peça quebrado.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047992	14-02-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68092

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4312400046-0179			JMK3-BASE MEDICAO			
Disponibilidade		Ação Conserto				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	8		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	
Transferido	3					
Sucitado	97					
Em Utilização	40		Desvios			
Para Conserto Interno	2		Calibrador com oxidação na superfície de medição.			
Em estoque	57		Conserto			
Em Conserto Interno	2					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048031	05-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68190	

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500185-0018			LY44P24/10,000		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA
Sucitado	14		Desvios		
Em estoque	3		Ø 10,00mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,902mm - posição nº04 (04x)		
Em Conserto Interno	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048384	20-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68310

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

05/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4316400030-0396			LX24 BASE DE MEDICAO											
Disponibilidade		Ação	<table border="1"><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685700</td><td>MOE1-UIIN</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>Desvios</th></tr></thead><tbody><tr><td>Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td></tr><tr><td>Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios	Calibrador com oxidação na superfície de medição.	Conserto
Centro Custos	Gerência					Responsável								
685700	MOE1-UIIN					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA								
Desvios														
Calibrador com oxidação na superfície de medição.														
Conserto														
Status	Qtd													
Desativado	10													
Transferido	1													
Sucitado	52													
Em Utilização	132													
Em Exame Interno	3													
Para Conserto Interno	11													
Perdido	1													
Em estoque	14													
Em Conserto Interno	6													
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME										
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-048997	15-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68273									

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404681-0012			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,300mm +0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,249mm Ângulo 59° 10' 00" +5' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,68°</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			Diâmetro 2,300mm +0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,249mm Ângulo 59° 10' 00" +5' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,68°			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Diâmetro 2,300mm +0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,249mm Ângulo 59° 10' 00" +5' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,68°																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	2																			
Sucitado	6																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049036	31-03-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	68397																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

05/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360432-0052			JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	41		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	16				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em construção	2		Calibrador com a posição nº 01 quebrada.		
Em estoque	5		Conserto		
Em Conserto Interno	2				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049117	10-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68528

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

05/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0046			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação		<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685705</td><td>MOE1-UIIN</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">ador com batidas e danificações na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685705	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			ador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685705	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
ador com batidas e danificações na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	10																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	132																			
Em Exame Interno	3																			
Para Conserto Interno	8																			
Perdido	1																			
Em estoque	14																			
Em Conserto Interno	9																			
Inspetor			pervisor																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			F																	
Nº RS	Data Emissão	Bandej	Planejador de EIME																	
LP-049167	11-04-2025	pr	O LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL															
			Observação		Nº Controle															
			CALIBRADOR ACOMPANHA		68536															

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0105			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685700</td><td>MOE1-UIN</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685700	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	10																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	132																			
Em Exame Interno	3																			
Para Conserto Interno	10																			
Perdido	1																			
Em estoque	14																			
Em Conserto Interno	7																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049175	07-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	69481																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716404212-0001			LY (C 433 862 989)				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Gerência	Responsável
Status	Qtd		685401			MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT
Desativado	3						
Sucado	1						
Em Utiliz.	1						
Para Conser Interno	1						
Em estoque	1						
		Conserto	Desvios				
			Calibrador com oxidação na superfície de medição				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049217	12-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			68547	

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CIP

04/08/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH											
Equipamento		Denominação													
4716404441-0001		LX (USADO COM 4716507173)													
Disponibilidade		Centro Custos		Gerência		Responsável									
<table><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Desativado</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr></table>		Status	Qtd	Desativado	3	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	2	685616		MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido		RICARDO RUI GASOLA	
Status	Qtd														
Desativado	3														
Em Utilização	1														
Para Conserto Interno	2														
				Desvios											
				Calibrador com chãfro de 1X45° no diâmetro de 7,8mm da posição nº01, não consta em desenho.											
				Conserto											
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES		PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD											
Nº RS	Data Emissão	Indeja	Observação		Nº Controle										
LP-049368	03-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68472										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507220-0006			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2		685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com batidas e danificações na face de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		JOAO VICTOR LOPES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049376	09-04-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68503

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715301079-0003			LO "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049504	23-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68611

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/08/23 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4316503367-0013		LY44P24DIAM9,50																												
Disponibilidade		Ação																												
<table><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Sucitado</td><td>9</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>3</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>4</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>		Status	Qtd	Sucitado	9	Em Utilização	3	Para Conserto Interno	4	Em construção	1	Em estoque	1	Em Conserto Interno	1	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diametro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø7,972mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº05 (2x) Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Diametro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø7,972mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº05 (2x) Conserto		
Status	Qtd																													
Sucitado	9																													
Em Utilização	3																													
Para Conserto Interno	4																													
Em construção	1																													
Em estoque	1																													
Em Conserto Interno	1																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																												
Desvios																														
Diametro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø7,972mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº05 (2x) Conserto																														
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-049508	23-04-2025	CX9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68615																									

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
04/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716510169					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Construção	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	4				
Em Utilização	2		Desvios		
Em construção	2		Confeção de 2 unidades para padrão, peças acompanham, descaracterizar, gravar pintar.série 0007 e 0008.		
			Construção		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049715	16-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68764

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4714900232-0002			LK Ø32mm e Ø16mm										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><th rowspan="2">Modificação</th></tr></thead><tbody><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr></tbody></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Modificação	Para Conserto Interno	2	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Modificação								
			Para Conserto Interno	2									
			685486	MOE2-IP - Montagem Bomba P	ALLAN SUPLICY DA SILVA								
Desvios													
Executar modificação conforme desenho.													
Modificação													
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-049958	29-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68853								

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

05/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4714900231-0002			LK Ø32mm e Ø16mm (Não passa)										
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><th rowspan="3">Modificação</th></tr></thead><tbody><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr></tbody></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Modificação	Para Conserto Interno	2	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Modificação								
			Para Conserto Interno	2									
			685486	MOE2-IP - Montagem Bomba P		ALLAN SUPLICY DA SILVA							
Desvios													
Executar modificação conforme desenho.													
			Modificação										
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME									
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-049959	29-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68851								

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CIP

05/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714900232-0001			LK Ø32mm e Ø16mm		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685486	MOE2-IP - Montagem Bomba P	ALLAN SUPLICY DA SILVA
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Executar modificação conforme desenho. Modificação		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049960	29-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68852

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4714900230-0001			LK Ø32mm e Ø16mm											
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Modificação</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Conserto Interno	2	Modificação		Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade			Ação								
			Status	Qtd										
			Para Conserto Interno	2										
			Modificação											
685486	MOE2-IP - Montagem Bomba P	ALLAN SUPLICY DA SILVA												
Desvios														
Executar modificação conforme desenho.														
Modificação														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-049962	29-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68848									

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714900233-0002			LK Ø32mm e Ø16mm (Não passa)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qty	Modificação	685486	MOE2-IP - Montagem Bomba P	ALLAN SUPLICY DA SILVA	
Para Conserto Interno	1					
Em Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Executar modificação conforme desenho.			
			Modificação			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049964	29-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68855	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CIP

05/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714900231-0001			LK Ø32mm e Ø16mm (Não passa)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Modificação	685486	MOE2-IP - Montagem Bomba P	ALLAN SUPPLY DA SILVA
Para Conserto Interno	1				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Executar modificação conforme desenho.		
			Modificação		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049965	29-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68850

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

05/08/2025

Sem condições de
retirada

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4716511720-0001			LY (LCMV)										
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="1">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Conserto								
			Para Conserto Interno	1									
			685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA							
Desvios													
Calibrador está com batidas e danificações na face da distância efetiva.													
Conserto													
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME									
SIA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-049972	30-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68864								

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506423-0030			LY		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	18		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5				
Em Exame Interno	2		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em estoque	3		Conserto		
Em Conserto Interno	2				
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	MATHEUS DE SOUZA VICENTE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050129	04-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68915

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CIP

05/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4737990011-0011			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685546</td><td>MOE1-DHK - Usinagem STH</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação e desgaste na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação e desgaste na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com oxidação e desgaste na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Em Utilização	9																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em estoque	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050177	06-06-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68943															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506423-0029			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	18																				
Em Utilização	5																				
Em Exame Interno	2																				
Para Conserto Interno	3																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050234	12-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69001																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

05/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0001			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Em Utilização	9					
Em Exame Interno	1					
Para Conserto Interno	3					
Em estoque	1					
Perdido	1					
Em Conserto Interno	1					
		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
		Desvios				
		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050254	12-06-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68992	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4741430026-0002			LX-BASE			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd					
Sucitado	1					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	0					
			Desvios			
			Bucha central desnivelada com a base.			
			Conserto			
			Supervisor		Planejador de EIME	
			PAULO LASKOSKI		PHILIPP SEBASTIAN HOCK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050400	25-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68632	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP 
04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																								
Equipamento			Denominação																										
4715900530-0001			LO																										
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	1	Para Conserto Interno	2	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Executar modificação 3, conforme desenho.(calibrador em uso sem a modificação, data da modificação 28/03/25)</td></tr><tr><td colspan="3">Modificação</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Executar modificação 3, conforme desenho.(calibrador em uso sem a modificação, data da modificação 28/03/25)			Modificação		
Disponibilidade		Ação																											
Status	Qtd																												
Sucitado	1																												
Para Conserto Interno	2																												
Centro Custos	Gerência	Responsável																											
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																											
Desvios																													
Executar modificação 3, conforme desenho.(calibrador em uso sem a modificação, data da modificação 28/03/25)																													
Modificação																													
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																								
LP-050654	07-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69145																								

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
05/08/25

gpr

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0013			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	9			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição, sem condições de avaliação da planeza.		
Em estoque	3			Conserto		
Em Conserto Interno	3					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-050666	01-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69112

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0005			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	9			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição, sem condições de avaliação da planeza.		
Em estoque	3			Conserto		
Em Conserto Interno						
Ins			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIA'			BRANCO		PAULO LASKOSKI	
			BRANCO		GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	D		Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050668			PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69113

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/23

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506412-0156			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	83																			
Em Exame Interno	4																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	2																			
Em estoque	6																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050723	30-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69098															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/08/25